铁西霁虹沈阳天方物业管理有限公司“4·29”一般跌落事故调查报告

铁西区政府事故调查组

2026 年 8 月 19 日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）事故发生单位情况 ..... - 2 -
（二）相关人员情况 ..... - 2 -
（三）事故发生单位安全管理情况 ..... - 2 -
（四）属地行业部门安全监管情况 ..... - 3 -
（五）事故发生经过 ..... - 3 -
（六）事故现场情况 ..... - 4 -
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 6 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 6 -
（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 6 -
（二）事故现场应急处置和善后情况 ..... - 7 -
（三）事故应急处置评估 ..... - 7 -
三、事故原因分析 ..... - 7 -
（一）直接原因分析 ..... - 7 -
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ..... - 7 -
（三）其它可能因素排除 ..... - 8 -
（四）间接原因分析 ..... - 8 -
四、涉事企业存在的主要问题 ..... - 8 -
五、事故暴露出的其他问题 ..... - 9 -
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 9 -
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 ..... - 9 -
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... - 9 -
（三）对有关单位和公职人员的处理建议 ..... - 11 -
七、事故主要教训 ..... - 11 -
八、事故整改和防范措施 ..... - 12 -

（一）规范企业安全管理，落实隐患闭环治理 ..... - 12 -
（二）细化行业监管举措，压实行业监管责任 ..... - 12 -
（三）强化安全宣传教育，筑牢全员安全思想防线 ..... - 12 -

2026 年 4 月 29 日 10 时 26 分许，沈阳市铁西区北三东路 19 号君临天下二期小区内，沈阳天方物业管理有限公司作业人员在维修园区内路灯过程中，发生一起跌落事故，造成 1 人受伤，经送医院于 2026 年 5 月 9 日抢救无效死亡，直接经济损失 50 余万元（不包含人员伤亡后支出的费用）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《辽宁省安全生产条例》等法律法规和有关规定，经区政府依法授权，于 2026 年 5 月 9 日成立了由区应急局牵头，公安铁西分局、区总工会、区房产局、属地霁虹街道办事处组成的铁西霁虹沈阳天方物业管理有限公司“4·29”一般跌落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时邀请铁西区纪委监委和铁西区人民检察院派员参加事故调查，事故调查组还聘请了专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验检测、综合分析等工作，查明了事故经过、发生原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议；同时，事故调查组举一反三，深入剖析事故暴露的突出问题，总结经验教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：铁西霁虹沈阳天方物业管理有限公司“4·29”一般跌落事故是一起因企业聘用无电工特种作业操作证人员上岗作业，企业安全管理不到位、作业现场未落实安全监护措施，

从业人员违规作业而导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

沈阳天方物业管理有限公司。统一社会信用代码：91210106XXXXXXXXXX，法定代表人：张某刚，登记机关：沈阳市铁西区市场监督管理局，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2006 年 11 月 22 日，住所：辽宁省沈阳市铁西区 XXX，经营范围：一般项目：物业管理，家政服务，停车场服务，不动产登记代理服务，家具安装和维修服务，家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）相关人员情况

董某：沈阳天方物业管理有限公司君临天下二期物业管理处经理，也是安全生产管理人员，负责君临天下二期日常管理。

刁某波：沈阳天方物业管理有限公司君临天下二期物业管理处保洁人员，负责楼道清理和外部保洁。

刘某民：沈阳天方物业管理有限公司员工，死者。2025 年 3 月入职，无电工特种作业操作证，园区路灯线路检维修作业人员。

（三）事故发生单位安全管理情况

沈阳天方物业管理有限公司。该公司虽然定期排查园区内树枝掉落、墙皮脱落、井盖破损等安全隐患，并进行整改，但隐患

排查不全面，未能排查发现路灯杆底部锈蚀、存在断裂倾倒风险；未建立健全本单位全员安全生产责任制，安排刘某民开展用电线路检修作业；未按规定对从业人员开展安全生产教育和培训，未见安全生产教育和培训档案。

（四）属地行业部门安全监管情况

区房产局。2025 年 5 月，制定《物业企业消防排查整治实施方案》《关于加强铁西区（经开区）住宅小区安全生产风险防控与事故防范工作方案》等文件通知，不定时对辖区内所属物业小区开展全面安全检查，同时组织全区物业服务企业建立《事故隐患内部有奖报告制度》，鼓励行业全体人员参与安全管理，提高防范意识。2026 年以来，累计检查物业住宅区 270 余次，下达整改通知 100 余份，通过微信工作群、线上会议多次开展安全提示、案例警示，强化人员安全防范意识。

（五）事故发生经过

2026 年 4 月 28 日，君临天下二期园区整体路灯发生线路故障。

4 月 29 日 9 时 30 分许，董某带刘某民前往现场排查路灯线路故障，完成第一处路灯线路检查后，董某因事离开，刘某民按照董某安排前往其他灯杆继续排查线路故障。

10 时 23 分许，在检查事发路灯杆（东门门岗同侧第一个路灯杆）时，刘某民从园区 19-1 号楼 4 单元 1 楼 1 门花园内取出折叠式人字梯（以下简称“人字梯”，该人字梯属业主家所有），用于路灯线路检维修作业。

10 时 24 分许，刘某民攀爬至人字梯距地面第三阶梯位置，开始进行线路检维修工作。

10 时 26 分许，刘某民拆除路灯顶部灯罩，低头取用作业工具后起身，在向人字梯第四阶梯攀爬过程中，身体倚靠路灯杆上部，随路灯杆一同跌落至旁边原小区景观水沟内。

发生事故时，保洁人员刁某波在旁边经过，发现刘某民跌落后立即在微信群向物业管理处经理董某进行报告。

10 时 27 分许，董某拨打了 120 急救电话。

10 时 32 分，120 急救人员抵达事故现场;

10 时 39 分，刘某民被送往沈阳市第五人民医院救治。

5 月 9 日 7 时 45 分，刘某民经救治无效死亡。

（六）事故现场情况

事故地点：沈阳市铁西区北三东路 19-2 号 5 门对面，临近小区东门门岗，与门岗同侧距离约 28m 处的路灯杆位置。

事故涉事路灯杆总高度为 2.34m，路灯杆折断处距地面 0.14m，底部有严重锈蚀痕迹，路灯杆北侧为小区原景观水沟，受伤人员在路灯杆东侧。（详见事故位置示意图：图 1、图 2、图 3、图 4、图 5、图 6、图 7）。

该小区原景观水沟深度为 0.75m、宽度为 1.35m。涉事人字梯共四节阶梯，其中第四节距地面高度为 0.85m。跌落高度为 1.6m。



图 1 事发地点位置



图 2 作业人员维修路灯现场



图3 事发路灯杆位置及其北侧景观水沟



图 4 原景观水沟深度



图5 事发当时现场物品形态



图6 人字梯样式及阶梯尺寸



图 7 涉事路灯杆底部形态及尺寸

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），核定直接经济损失人民币 50 余万元（不包含人员伤亡后支出的费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 4 月 29 日，10 时 27 分许物业管理处经理董某拨打了 120 急救电话。

16 时 08 分，拨打了 110 报警电话。

2026 年 5 月 9 日 16 时许，区应急局接到公安铁西分局关于君临天下二期小区 4 月 29 日发生一起作业人员维修路灯跌落事故，伤者经救治无效于 5 月 9 日死亡的报告。

接到事故信息后，区应急局立即派员赶赴现场核查情况，对物业相关人员进行调查询问，并向区委、区政府及市应急局进行

了事故信息报告。

（二）事故现场应急处置和善后情况

事故发生后，小区物业保洁人员刁某波第一时间在物业内部工作群报告现场人员受伤情况；物业管理处经理董某抵达现场后，立即拨打 120 急救电话，积极配合医护人员开展伤员救治工作。

事故调查期间，调查组责令行业主管部门督促涉事企业开展死者家属安抚及赔偿工作，截至目前，双方尚未达成赔偿协议。

（三）事故应急处置评估

沈阳天方物业管理有限公司在事故发生后能够第一时间启动响应，及时拨打 120 急救电话，配合医疗机构开展救治相关工作；区应急局接到事故信息后，第一时间进行核查，应急响应及时。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：刘某民在检维修作业时，将身体全部重心倚靠在作业路灯杆上，路灯杆根部断裂，刘某民随断裂灯杆一同跌落至旁边原景观水沟内。

（一）直接原因分析

刘某民安全意识淡薄，作业中将全部身体重心倚靠在路灯杆上，涉事路灯杆底部锈蚀，承载力不足以满足人体倚靠荷载，致使路灯杆根部断裂，刘某民随断裂灯杆一同跌落至旁边原景观水沟内，受伤后经送医救治无效死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

对刘某民的死亡原因鉴定情况

2026 年 5 月 13 日，沈阳市公安局铁西分局委托中国医科大学司法鉴定中心对刘某民的死亡原因进行鉴定。6 月 15 日，该中心出具了《中国医科大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（中国医大司鉴中心[2026]病鉴字第 FA6036 号），鉴定意见“刘某民系从高处坠落造成重度颅脑损伤，并继发支气管肺炎等而死亡。”

（三）其它可能因素排除

公安机关通过现场勘查、询问核实涉事相关人员，排除人为故意伤害。

（四）间接原因分析

沈阳天方物业管理有限公司。一是安排无电工特种作业操作证的人员，独立开展用电线路检维修作业。二是未对作业人员刘某民开展安全教育和培训。三是未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除园区路灯杆底部锈蚀，承载力不足、易断裂倾倒的安全隐患。上述问题是导致本次事故发生的间接原因。

四、涉事企业存在的主要问题

沈阳天方物业管理有限公司。一是未建立健全本单位全员安全生产责任制，安排无电工特种作业操作证的人员，独立开展用电线路检修作业；二是未对从业人员进行安全教育和培训，未见安全生产教育和培训档案；三是现场安全管理人员未有效排查园

区内路灯杆底部锈蚀严重、存在倾倒风险，未能及时消除事故隐患。

五、事故暴露出的其他问题

铁西区房产局。作为物业小区的行业管理部门，汲取事故教训不深刻。2025年以来，物业小区发生两起亡人事故，虽采取了制定整治方案，加密加强检查抽查频次与力度、进行安全生产相关教育培训等一系列防范措施，但成效不够明显。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

刘某民，安全意识淡薄，未取得电工特种作业操作证，违规开展路灯用电线路检维修作业，鉴于其在事故中已死亡，不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

张某刚，沈阳天方物业管理有限公司法定代表人，也是实际负责人。一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。三是未督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项[1]的规定，对事故发

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，建议由区应急局依法依规对其进行行政处罚。

董某，沈阳天方物业管理有限公司君临天下二期物业管理处经理，也是现场安全生产管理人员。一是未组织对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立培训档案，未核验刘某民电工特种作业证件安排其进行用电线路检维修作业。二是园区公共设施隐患巡查不到位，未能及时排查并消除路灯杆底部锈蚀断裂的隐患。对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）项[3]、的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，建议由区应急局依法依规进行行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

沈阳天方物业管理有限公司。一是未建立本单位全员安全生产责任制。二是未对从业人员进行安全生产教育和培训。三是安排无电工特种作业操作证的人员，独立开展用电线路检修作业。四是未建立并落实安全生产事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第二十二条[5]、第二十八条第一款[6]、第三十条第一款[7]、第四十一条第二款[8]的规定，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]的规定，建议由区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

（三）对有关单位和公职人员的处理建议

区房产局。作为物业小区的行业管理部门，汲取事故教训不深刻，事故防范成效不明显。建议由沈阳市铁西区安委会依据《沈阳市铁西区安全生产和消防安全约谈工作机制》有关规定，组织对铁西区房产局有关领导和人员进行约谈。

七、事故主要教训

本次事故教训深刻，暴露出企业法治意识淡薄、安全责任悬空，在特种作业人员管理、日常隐患排查、安全教育培训等关键环节疏于管控，作业人员超龄，加之路灯杆底部锈蚀、承载力不足，多重安全风险叠加，最终造成人员死亡事故。反映出企业安全管理纪律松弛、心存侥幸，各物业企业要以此为警示，压紧压

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

实安全管理责任，逐项落实安全生产职责，从源头上化解各类安全风险。

八、事故整改和防范措施

（一）规范企业安全管理，落实隐患闭环治理

沈阳天方物业管理有限公司。要严格落实安全生产主体责任，完善内部安全管理制度，落实岗位安全职责。严格执行特种作业持证上岗要求，严禁安排无资质人员从事用电线路检维修作业。对园区路灯、公共设施开展全面隐患排查，对锈蚀严重、承载力不足、存在断裂倾倒风险的设施及时维修、更换，落实隐患整改闭环管理。严格执行生产安全事故报告规定，杜绝事故瞒报、迟报、漏报。

（二）细化行业监管举措，压实行业监管责任

区房产局。要深刻汲取事故教训，针对物业行业事故易发多发态势，补齐物业行业安全监管短板，切实压实行业监管责任。加强辖区物业企业特种作业用工、园区公共设施运维、隐患闭环整改等环节，开展专项安全检查，坚决杜绝走过场、形式化巡查。加大督导检查力度，对安全管理混乱、隐患整改不到位、屡查屡犯的物业企业要依法依规进行处理，倒逼辖区物业企业全面落实安全生产主体责任。

（三）强化安全宣传教育，筑牢全员安全思想防线

结合安全生产治本攻坚三年行动工作要求，组织辖区物业服务企业开展专题警示教育，围绕特种作业持证上岗、设施巡检、事故上报流程等关键内容开展全员安全培训，以本次事故为案例

开展普法宣讲。督促物业企业开展作业人员岗前安全技术交底，普及违规用工、设施失管带来的安全危害，切实提升企业负责人、现场管理人员及作业人员安全意识。