

湘江新区雷锋街道阳光城溪山悦三期二标项目“11.8”高处坠落事故调

文章来源：湘江新区应急管理局 发布时间：2024-10-09 打印 字体大小：大 中 小

2023年11月8日10时45分左右，雷锋街道阳光城溪山悦三期二标项目发生一起高处坠落事故，致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，岳麓区人民政府成阳光城溪山悦三期二标项目“11·8”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由湘江新区应急管理局党委书记、局长王海潮担任组理局党委委员郑浩担任副组长，湘江新区应急管理局、湘江新区开发建设局（交通运输局）、市公安局高新分局、高新区总工会、雷锋街道为成员单纪检监察工委机关派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、综合分析原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员（单位）的处理和事故防范措施建议。现将有关情况

一、事故基本情况

（一）事故发生位置

事故发生在雷锋街道沁园路与杏康路交叉口西南120米阳光



（事故现场平面图）



（事故现场还原图）

城溪山悦三期二标项目26#栋（图一：事故现场平面图；图二：事故现场还原图）。

（二）事故相关单位

1.长沙市湘坤房地产开发有限公司（建设单位，以下简称“湘坤房地产”）。成立于1999年3月8日，地址：长沙高新开发区正兴路118号荷塘月
号，法定代表人：王雅俊，注册资本叁仟万元整，企业类型为有限责任公司，营业期限为1999年3月18日至2049年3月17日，营业执照登记机关为长沙
委员会，统一社会信用代码为91430100717067915H。经营范围：房地产开发经营；文化活动的组织与策划；企业管理咨询服务；人力资源管理咨询
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.名筑建工集团有限公司（总包单位，以下简称“名筑建工”）。成立于2002年7月16日，地址：福州市马尾区江滨东大首108号福建留学人员创业
内），法定代表人：王金华，企业类型为有限责任公司，注册资本陆亿零贰佰万圆整，统一社会信用代码为91350105739542254E，经营范围：许
工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包。一般项目：园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务；对外承包工程；以自有资金从事投
售；建筑材料销售；汽车零配件零售；饲料原料销售；化工产品销售等。建筑业企业资质证书，编号：D135003021,资质类别及等级：建筑工程施工
至2028年12月22日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

3.深圳科宇工程顾问有限公司（监理单位，以下简称“科宇工程顾问”）。成立于1995年6月13日，地址：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥
代表人：王苏夏，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为914403001923491180。工程监理资质证书:证书编号：E244007310,有效期至2024
级：市政公用工程监理甲级；通信工程监理乙级；化工石油工程监理乙级；航天航空工程监理乙级；电力工程监理乙级；机电安装工程监理乙级；
级。发证机关：广东省住房和城乡建设厅。

4.金友信建筑劳务有限公司（劳务分包单位，以下简称“金友信建筑”）。成立于2004年10月14日，地址：重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号
为有限责任公司，统一社会信用代码为91500113765937372F，法定代表人：王忠慧；建筑业企业资质证书编号：D350098032，资质类别及等级：模
分等级、施工劳务不分等级；发证机关：重庆市渝中区住房和城市建设委员会；安全生产许可证编号：（渝）JZ安许证字【2017】010392，许可范
期：2023年12月5日至2026年12月4日，发证机关：重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

二、工程项目基本情况

阳光城溪山悦三期二标段建安及全装修工程总建筑面积为200174.12m2，框架剪力墙结构，包含23#、24#、25#、26#、27#、28#栋共计6栋高
10#、DS-11#、DS-12#、DS-13#栋商业部分；及小区内各一所小学、一所幼儿园。

该项目于2021年1月18日经湖南湘江新区经济发展局批准备案，于2021年1月18日取得工程规划许可证，于2021年7月20日取得施工许可证。至事
在进行26#栋33层（屋面层）铝模材料清理施工。

三、相关方合同约定情况

1.湘坤房地产（甲方）与名筑建工（乙方）签订了《阳光城溪山悦三期二标段建安及全装修工程施工合同》。合同明确了工程内容、项目工期、
关情况。

2.湘坤房地产（甲方）与科宇工程顾问（乙方）签订了《阳光城湖南区域溪山悦项目3号地块监理服务合同》，合同约定了工程概况、服务期限
理工作内容等情况。其中服务内容：5.2红线内所有建安工程（含精装修）的监理服务，包括土方工程、地基基础工程、主体及围护工程等。

3.名筑建工（甲方）与金友信建筑（乙方）签订了《劳务分包合同》。合同约定了工程施工管理、用工管理、环境保护与职业安全健康、安全文
相关情况。其中项目管理人员：8.2.1乙方驻工地代表必须是参与该工程投标时确定的现场带班人。9.1：甲方组织与工程相适应的项目管理班子，组
项工作。

4.金友信建筑（甲方）与刘X桂等铝模班工人（乙方）签订了《建筑工地劳动合同》，签订时间为2023年2月16日，合同明确了从事工种、劳动保
工资及劳动纪律等相关情况。

四、事故相关单位安全管理情况

1.湘坤房地产（建设单位）

经调查，公司建立了项目管理机构，配备了相关管理人员，制定了现场安全、质量等管理规定，开展了常态化巡查，定期召开了安全例会，对现
现的安全问题要求相关单位整改落实。

2.名筑建工（总包单位）

经调查，公司对阳光城溪山悦三期二标段项目任命了安全生产负责人，配备了三名安全员，劳务人员进驻后，开展了“三级”安全教育及考核，组
早班会。

发现存在的问题：公司在组织开展巡查检查和隐患排查过程中，对爬架外挂网片的隐患排查不到位，未及时发现26栋顶楼爬架外挂网片固定插销

3.金友信建筑（劳务分包单位）

经调查，金友信建筑与名筑建工签订的劳务分包合同项目管理人员一项中明确，金友信建筑需派驻工地代表参与现场管理，2022年8月17日，金友信伍进场，公司派遣刘威驻工地代表公司参与管理，2023年2月22日刘威离职至事发，金友信建筑未派遣公司管理人员驻工地参与管理。

4.科宇工程顾问

经调查，公司按规定配备了相关安全监理人员，制定了《阳光城溪山悦3号地块监理服务工程技术要求》，对进场单位、人员资质情况进行了审为详细。

发现存在的问题：公司对项目围护工程的安全监督检查不到位，没有及时发现该事故隐患。

5. 质量监督安全管理站

建设项目开工至事件发生，新区质安站对项目签发限期整改通知书共计13份；违规行为告知书1份；违规行为认定书1份；停工整改通知书1份；份；安全生产标准化考评结果告知书1份；安全生产标准化考评不合格认定书1份。

五、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年11月8日，总包方（施工方）给铝模班组安排的工作为拆除铝模材料并将材料下吊到地面。上午7时左右，工人进场开始作业，刘X桂班组除及材料打包工作，一开始，刘X桂在顶楼将拆除材料打包，工友张金龙在下接应，后来张金龙到顶楼与刘X桂一起打包铝模板材料；大约10时45分包材料，刘X桂在距他3-4米靠爬架网边上，张金龙在听到“啊”的一声，抬头一看，发现爬架外挂网片一扇防护网向外打开（图二:事故现场图），刘X



事故现场图

（二）事故应急救援情况

2023年11月8日上午10时46分左右，铝模班组长谢道丰发现工人刘X桂躺在26#栋北面地下室顶板上后，立即打电话通知项目部管理人员张林，张负责人徐冰，徐冰立即拨打电话报告项目经理张肇庆，项目经理立即启动应急预案，报告单位负责人，并迅速赶往施工现场，全力组织开展伤员救置。

“120”救护车于11时左右到达现场，立即送往湖南省人民医院（岳麓山院区）进行抢救，11时30分左右医生宣布抢救无效死亡。项目部第一时间监督管理部门及所辖社区，与政府部门联动，安排专人全程跟踪组织伤者救治，对伤者救治及家属安顿做出积极响应并妥善安置。

（三）善后处置情况

事故发生后，相关单位立即成立了善后处置组，积极配合属地街道和派出所做好善后处置工作，及时安抚死者家属，于2023年11月10日，与家属

六、事故人员伤亡情况和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

刘X桂，男，42岁，汉族，身份证号：43250319820821XXXX，湖南省涟源市石马山镇XX人，

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约人民币155万元。

七、事故原因及性质

（一）直接原因

名筑建工阳光城溪山悦三期二标段项目部管理人员对爬架外挂网片的安全检查巡查、隐患排查不到位，未能及时发现26#栋顶楼爬架外挂网片固定
患，导致刘X桂在靠近爬架外挂网作业时意外坠亡。

（二）间接原因

金友信建筑公司长时间未派驻地安全管理人员参与劳务队伍的管理及科宇工程顾问公司对围护工程爬架外挂网的安全监督检查不到位。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全事故。

八、对事故责任单位及相关人员处理建议

（一）对有关企业的处理建议

1.名筑建工集团有限公司，对爬架挂网的安全检查巡查、隐患排查不到位，对事故发生负有责任，建议由湘江新区应急管理局依据《中华人民共
一百一十四条第一款第一项规定予以处罚。

2.金友信建筑劳务有限公司，公司未按合同要求，派管理人员驻项目参与安全管理，建议由湘江新区开发建设局依法处理。

3.深圳科宇工程顾问有限公司，对项目围护工程爬架挂网的安全监督检查不到位，建议由湘江新区开发建设局依法处理。

（二）对责任人员的处理建议

1.张肇庆，名筑建工集团有限公司阳光城溪山悦三期二标段项目经理，对项目安全管理上和隐患排查工作管理不利，对事故发生负有责任，建议
局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定予以处罚。

2.王烈炯，名筑建工集团有限公司阳光城溪山悦三期二标段项目安全主管，组织开展安全检查巡查、隐患排查不到位，对事故发生负有责任，建
理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

3.陈智伟，名筑建工集团有限公司阳光城溪山悦三期二标段项目安全员，对26#栋爬架挂网的安全检查巡查、隐患排查不到位，建议由湘江新区
华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

九、事故防范措施建议

一是要求建设、施工和监理单位要牢固树立“隐患就是事故”、“违章就是要命”的观念，加强施工作业现场检查力度，及时发现并制止施工作业人
作业行为。

二是施工单位应加强附着式脚手架的维修、维护、保养、检测、检查等工作及时排查消除隐患。

三是施工和监理单位在停工期间组织安全教育培训，深入开展建筑施工安全生产宣传教育培训活动，以事故案例、警示教育为中心，以反“三违
作、违反劳动纪律)”为重点，大力宣传违章指挥、违规操作、冒险作业的危害，坚决杜绝违章冒险作业、野蛮作业行为，提高建筑工人的安全意识
能。

湘江新区雷锋街道阳光城溪山悦三期二标项目“11.8”高处坠落事故调查组

2024年9月23日

扫一扫在手机打开

主办单位：长沙市岳麓区人民政府办公室 承办单位：湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局

总值班室：0731-88999998 政务大厅：0731-88999216（二办 岳麓厅）；0731-85114489（三办 高新厅）

湖南湘江新区互联网违法和不良信息举报电话：0731-88999830 网站技术支持：0731-88999912

版权所有：湖南湘江新区管理委员会

网站标识码：4301040051 备案序号：湘ICP备06002158号 湘公网