蒙山县对外经济合作有限公司油麻冲 铅锌矿“7•17”事故调查报告

2021-08-26 18:40　来源：县应急局

2021年7月17日凌晨3时10分左右，蒙山县对外经济合作有限公司油麻冲铅锌矿垌拾矿段一号工区220中段掘进工作面发生一起冒顶事故，造成受伤，经抢救无效死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，蒙山县人民政府成立了由县府办、县公安局、县自然资应急管理局、县司法局、县人力资源和社会保障局、县总工会、陈塘镇人民政府组成的“7·17”事故调查组，事故调查组按照“四不放过”及“科依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察、取证、调查和分析，已查明事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，事故责任单位及责任人的处理建议和整改防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故概况

（一）事故发生时间

2021年7月17日凌晨3时10分左右

（二）事故发生地点

位于蒙山县陈塘镇罗应村，蒙山县对外经济合作有限公司油麻冲铅锌矿垌拾矿段一号工区距离260中段平硐口约650米的220中段掘进工作面。

（三）事故发生单位

蒙山县对外经济合作有限公司

（四）事故类别

冒顶片帮

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，无人员受伤。

死者吴新球，男，58岁，汉族，1963年8月17日生，身份证号码：45242319xxxxxxxx4031，户籍地址：广西藤县东荣镇甘塘村楞头组2号。

（六）事故现场情况

事故地点在220中段平巷内掘进工作面，距离斜井甩车道底部约48米处，距离260中段平垌口约650米。在距离掌子面约8米以外岩层较为完整子面8米以内巷道围岩节理发育，岩性较破碎，稳定性较差。

事故现场地面堆积有约1立方米大小不一的石块，最大块度（长*宽*厚）约0.6米*0.5米*0.3米，上方顶板高于后方顶板约0.6米，两台气腿式钻场，钻杆仍在钻孔内，事故地点巷道高约3米，宽约2.1米，外部正常巷道高约2.1米，宽约2.1米。

（七）直接经济损失

该事故造成直接经济损失共计约壹佰壹拾贰万圆整（¥112万元）（主要为一次性工亡补助金、丧葬补助金等）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位为蒙山县对外经济合作有限公司。该公司统一社会信用代码为：91450423708626463K，类型：有限责任公司（非自然人投资或人独资），住所：蒙山县蒙山镇城北新区老乡家园移民安置小区二期综合楼，法定代表人：胡松清，经营范围：水果、茶叶种植、加工销售；农购、加工销售；工农业生产资料（除农业、化肥、农膜）、轻工产品、五金交电、有色金属（除专项规定外）、建材、工艺品（除专项规定外）矿、锌矿开采、销售、矿产品采选、矿山废水运营处理、检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有采矿许可证，证号：C4500002011023220107740，采矿权人：蒙山县对外经济合作有限公司，矿山名称：蒙山县对外经济合作有限公司锌矿，经济类型：国有企业，开采矿种：铅矿、银，开采方式：地下开采，生产规模：4.00万吨/年，矿区面积：2.5173平方公里，有效期：自2019日至2023年9月20日。

持有安全生产许可证，编号：（桂）FM安许证字[2021]Y0024号，企业名称：蒙山县对外经济合作有限公司，主要负责人：胡松清，单位地县蒙山镇城北新区，经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），有效期：2021年6月25日至2024年6月24日，许可范围：油麻（垌拾矿段、文离矿段、长冲顶矿段），铅矿、银矿地下开采，发证机关：广西壮族自治区应急管理厅，发证日期2021年7月1日。

（二）事故经过和应急处置情况

7月17日凌晨1时，工人黄荣海、吴新球在带班领导龙永焕的带领下入井作业，约1时10分到达220中段掘进工作面。经过检查，工作面顶板存需进行排险，于是吴新球就拿撬棍进行排险，经过一个小时左右的排险作业，带班领导龙永焕和2名工人共同检查了顶板后，觉得没有危险了，2名始打炮眼。约3时10分，工作面顶板突然冒落，将位于作业面右侧正在打炮眼的吴新球砸伤，在作业面左侧打炮眼的黄荣海发现险情时及时撤出域，黄荣海撤出后未发现吴新球撤出；因工作面采用湿式凿岩（打炮眼），水雾太大无法看清现场状况，黄荣海便大声叫喊吴新球，见无回应后，闻声赶来的龙永焕便靠近查看，发现吴新球上半身被石头埋住了；两人检查了顶板安全情况后，迅速将吴新球身上的石头扒开，并大声叫吴新球，小声呻吟没有其他反应，便将他抬到工作面外安全位置，然后龙永焕就安排黄荣海前往30米外的躲避硐室打电话给值班室求救；约20分钟后，陈赶到现场，查看伤者情况后，立即用平板车将伤者运送往地面，大约4时40分出到地面，将伤者交给医护人员抢救，约1小时后，医生宣布伤者抢亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织县府办、公安局、应急管理局、自然资源局、司法局、人社局、总工会等部门及陈塘镇人民赶往事故现场进行处置，督促、指导蒙山县对外经济合作有限公司跟死者家属协商善后事宜，于当天达成了赔偿协议并进行了赔付，该起事故善后了妥善处理，没有造成恶劣社会影响。

为查清事故经过和原因，蒙山县人民政府立即成立了蒙山县对外经济合作有限公司油麻冲铅锌矿“7·17”事故调查组，依法对该起事故进行现相关人员笔录取证及分析处理工作。

三、事故原因分析

（一）调查取证基本情况

事故发生后，蒙山县对外经济合作有限公司油麻冲铅锌矿“7·17”事故调查组对事故现场进行了勘查，提取了营业执照复印件、采矿许可证复全生产许可证复印件、安全生产管理机构成立文件复印件、安全管理人员任命文件复印件、现状图、安全管理人员资格证复印件、支柱工特种作业印件、安全教育培训资料、出入井登记复印件、领导带班记录复印件、吴新球（死者）身份信息等材料，同时对事故相关人员进行了笔录取证，基下：

1.蒙山县对外经济合作有限公司所提供资料取证情况。

据蒙山县永安鑫泰投资发展集团有限公司文件《关于胡松清等同志任职的通知》（蒙鑫泰发〔2020〕1号），胡松清于2020年12月31日任蒙经济合作有限公司经理。

据蒙山县对外经济合作有限公司文件《关于陈军开等同志任职的通知》，陈军开任公司矿长，协助经理做好公司日常管理工作；主管矿山安理工作；协管矿长办公室、生产技术部、安全管理部、民用爆破物品管理部等工作。梁耀华任公司副经理，主要负责垌拾矿段一号、二号、三号和段0号、一号窿（工区）及文离矿段十一号窿（工区）的安全生产管理及日常工作。林彬任公司总工程师兼生产技术部部长，负责矿山安全生产技探采矿技术指导、探采矿设计方案执行的监督管理、制订矿山灾害预防计划、矿山安全管理等岗位人员及工人的技能培训考试、矿山开采现状图报、民用爆破物品使用论证和技术指导等工作。覃宇锋任安全生产部部长，负责矿山安全生产管理日常工作，协助总矿长工作。韦汉才人公司副矿矿山垌拾矿段一号、二号、三号和长冲顶矿段0号、一号窿（工区）及文离矿段11号窿（工区）的安全生产管理工作。龙永焕任垌拾一号窿（工区负责垌拾一号窿（工区）安全生产工作。

据蒙山县对外经济合作有限公司文件《蒙山县对外经济合作有限公司关于梁位林等同志任职的通知》（蒙经合字〔2019〕10号），黄位林、垌拾矿段一号窿（工区）顶板管理人员。

据安全教育培训记录，吴新球分别于3月15日、16日、17日、18日接受了安全教育培训，培训内容包括：安全生产方针、安全发展理念、地本知识、井巷掘进要求、回采作业安全要求、提升运输安全要求、井下通风系统要求、动火防护措施、井下排水安全要求、冒顶片帮事故及预防、安全要求、矿山电器安全要求、冒顶事故警示教育等，3月17日填写了安全培训试卷。此外，吴新球分别于5月30日、6月23日接受了再培训，内容窿道注意事项、交接班要求、爆破作业安全要求、工作面排险、通风、支护安全要求、提升及运输安全要求、动火作业要求、爆破及支护、通风理、电工提升等操作规程、工作面施工前注意事项等等。

据交接班记录和领导带班记录，事发前一班（7月16日18时至17日2时），顶板、边帮松石未排除彻底，交接班记录中已交代下一班先排除松全后才可作业，但未见提出采取支护措施。

2.询问笔录取证情况。

据询问笔录，事故当班带班领导为龙永焕，220中段打钻工人黄荣海、吴新球。带班领导和工人到达施工现场后，对工作面进行了安全检查人在矿领导指导下用撬棍进行了排险。排险完成后，带班领导龙永焕和工人共同检查了顶板安全情况，认为没有危险后，工人即开始打炮眼作业，后顶板冒落。

（二）专家技术分析

经专家组对事故现场勘查，作出如下技术分析报告:

事故位置位于正在施工的掌子面往外约2m处。经实地调查，距掌子面8m以外，平巷岩层为一套灰绿色中层状不等粒砂岩，岩层较完整，岩硬，岩层单层厚度 0.3m～0.6m不等，倾向南，倾角45°～60°，裂隙不甚发育，岩层总体稳固。距掌子面8m往内岩石稳固性逐渐变弱，特别是距掌围内岩层，裂隙发育，见两组乳白色石英脉，脉宽1cm～5cm。岩石具硅化、高岭土化、石墨化等蚀变现象，岩石较为破碎，巷道两侧及掌子面化，岩石变灰黑色，碳染手。从以上地质变化情况剖析，专家组认为，造成冒顶片帮事故的主要原因如下:

1.距掌子面4m范围内岩层，受F_5断裂构造带作用，在断层中具软岩、泥夹层、裂隙水等，岩石较破碎。破碎带内见多条石英脉，岩层裂隙发裂隙纵横交错，把岩层分割成许多岩块，使岩石不完整，原岩稳固性受破坏;

2.因岩层裂隙发育，矿井开挖后，岩层裂隙水沿裂隙渗透，造成破碎带的夹泥层、高岭土化、石墨化遇水变软，使本来不稳固破碎原岩变得松

3.垌拾1号工区220m中段水平巷道的岩层发生了变化，事故现场的岩层，从表面现象看，与原来的稳定岩层相似，但实际上为不稳定岩层，岭土化、石墨化，遇水变软，由于矿山安全管理人员认识的相对不足，把石墨化当作炭化，认为是稳定岩层，没有对巷道进行及时的支护，造成事;

（三）事故的直接原因

1.排险工作不彻底。事故当班巷道顶板的松石没有全部排除，在凿岩（打炮眼）作业过程中，巷道工作面顶板突然冒落造成事故。

2.没有采取支护措施。事故发生前几班，管理人员和工人发现了松石变得越来越多现象，未能认识到是因为岩体从稳固变到不稳固造成的，时对巷道工作面采取支护措施。

（四）事故的间接原因

矿山从业人员安全技能不足。掘进工作面虽然有矿领导现场带班，并经过了安全检查、松石排除和安全确认等程序，但围岩稳定性较差没有隐患没有被识别出来。

（五）事故性质

经调查分析，认定此起事故是一起因巷道顶板岩石突然冒落而导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任划分

1.蒙山县对外经济合作有限公司为事故单位，该单位安全生产主体责任未落实，隐患排查治理不彻底，负此起事故的直接责任。

2.蒙山县对外经济合作有限公司法定代表人、经理胡松清负责公司全面工作，负此起事故的主要领导责任。

3.陈军开矿长主管矿山安全生产管理工作，负此起事故的重要领导责任。

4.梁耀华任公司副经理，主要负责垌拾矿段一号窿（工区）安全生产管理及日常工作，负此起事故的重要领导责任。

5.韦汉才副矿长负责垌拾矿段一号窿（工区）的安全生产工作，负此起事故的重要领导责任。

6.覃宇锋为公司安全生产部部长，负责矿山安全生产管理日常工作，负此起事故的重要领导责任。

7.龙永焕为垌拾矿段一号窿（工区）矿长、事故当班带班矿领导，工人在打炮眼（凿岩）作业前虽然指挥对工作面进行了排险，但没有发现有消除，没有要求工人对工作面采取支护措施，负此起事故的直接管理责任。

8.陈雄光为垌拾矿段一号窿（工区）副矿长、事故上一班带班矿领导，出渣前排险不彻底，为事故当班的打炮眼（凿岩）作业埋下了事故根起事故的管理责任。

（二）对事故责任者的处理意见

1.建议由蒙山县应急管理局根据有关法律法规，对蒙山县对外经济合作有限公司及其主要负责人作出行政处罚。

2.责成蒙山县对外经济合作有限公司对有关责任人依照有关法律法规及本单位规章制度进行处理。

3.责成蒙山县对外经济合作有限公司有关责任人接受蒙山县应急管理局约见警示教育。

五、事故防范和整改措施

（一）蒙山县对外经济合作有限公司要认真总结和吸取事故教训，针对事故发生暴露出来的问题，举一反三，从严抓好安全生产管理工作。工程技术人员，达到以技术促安全的目的。**二要**根据矿山实际改进矿山安全管理机制，在矿山设立安全生产管理专班。

（二）蒙山县对外经济合作有限公司要推进机械化生产进程。要采购并使用扒碴机、撬毛机等机械设备，实行机械化减人，提高机械化生产而降低安全生产风险。

（三）蒙山县对外经济合作有限公司要加强矿山安全生产管理人员管理，制定量化的奖惩办法，实行能者上庸者下机制。

（四）蒙山县对外经济合作有限公司要强化员工安全教育培训工作，进一步提升员工的安全技能和安全意识，提高事故防范能力。

蒙山县“7·17”事故调查组

2021年8月26日

网站地图　主办：蒙山县人民政府办公室

承办：蒙山县大数据发展局　联系方式：0774-6285708（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042302000009号　　桂ICP备13006628号-1　网站标识码 ：4504230002

“蒙山政府网”微信公众号：msxzfw