发布机构： 兴庆区应急管理局　　成文日期： 2026-07-01
责任部门： 兴庆区应急管理局　　发布日期： 2026-07-01
名　称： 兴庆区丽景街“11·15”一般高处坠落事故 调查报告

2025年11月15日8时10分，在宁夏臻德艺装饰工程有限公司绿地21城D区51中发生1起高处坠落事故，造成一人死亡。

银川市兴庆区人民政府于2025年12月2日作出《银川市兴庆区人民政府关丽景街“11·15”一般高处坠落事故调查组的通知》，成立兴庆区丽景街“11·15”一故调查组（以下简称调查组）。

因事故需要对涉事设备进行检验检测，调查组于2026年1月13日向兴庆区延期。

银川市兴庆区人民政府于2026年1月27日做出《银川市兴庆区人民政府关街“11·15”一般高处坠落事故调查报告延期提交的批复》，同意延期。

2026年4月30日，宁夏科先安全检验检测科技有限公司出具《高处作业吊篮
告》《高处作业吊篮委托鉴定报告》。

调查组依据法律法规规定，本着“四不放过”的原则，通过调查取证、综合分
事故经过、事故原因。经调查认定，兴庆区丽景街“11·15”一般高处坠落事故是
吊篮电气安全控制装置全部失效和违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

宁夏倾宸医疗美容门诊有限公司（曾用名宁夏倾橙医疗美容有限公司，202
名称变更，以下简称倾宸医美公司），统一社会信用代码91640100MA76JW
型有限责任公司（自然人独资），股东周元国（股权100%），注册地址宁夏回
市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区26号楼101（复式），成立日期2020年8月
围：许可项目：医疗美容服务；生活美容服务；医疗服务等。法定代表人张**
人王**，2026年4月14日变更为张**），职务总经理、董事、财务负责人。涉案
单位（发包方）。

宁夏臻德艺装饰工程有限公司（以下简称臻德艺公司），统一社
91640100MA773W0K3G，类型有限责任公司（自然人投资或控股），注册地
西夏区黄河路北侧西夏建材城9号展厅9-4号，成立于2019年9月20日。经营
目：住宅室内装饰装修、建设工程施工等。法定代表人刘**，职务执行董事、
涉案装修工程施工单位（承包人）。

宁夏吊篮租赁有限公司**（以下简称**公司），统一社会
91640100MA7705915R，企业类型有限责任公司（自然人独资），注册地址
区贺兰县银河西路以北银河公寓7层713室，成立日期2018年10月24日，经营

及配件、高层电动施工升降吊篮、钢管、扣件、钢模板、建筑材料的租赁及销
人何**，职务执行董事、财务负责人，联系电话171932**。涉案装修工程中吊

王**，男，汉族，1989年1月28日出生，户籍地内蒙古赤峰市敖汉旗鲁板
村五组，身份证号220284**115X。倾宸医美公司事故发生时法定代表人，职
系电话1761092**。

刘**，女，汉族，**出生，户籍地山东省单县**，身份证号372925**723，
川市西夏区丽子家园。事故单位臻德艺公司法定代表人，职务执行董事、财务
电话151219**。

苏**，男，汉族，**日出生，住所地宁夏银川市西夏区北京**号
372925**3517。施工单位臻德艺公司股东、项目经理。联系电话151219**。

何**，男，基本信息不详（调查期间拒不接受调查，拒不提供信息），**
人，职务执行董事、财务负责人，联系电话1719322**。

王**，女，汉族，**日出生，户籍地甘肃省庆阳市**号，住所地宁夏银川市
份证号622826**0645，臻德艺公司绿地二十一城D区51栋施工项目施工人员
中经抢救无效死亡。

（二）事故发生单位及有关单位安全管理情况

倾宸医美公司，2025年10月17日，甲方周梅利代表建设单位倾宸医美公司
公司（代表人苏**）签订《装修工程施工合同》，约定：工程名称倾橙医美
程，工程内容室内一层至四层、室外项目施工。工程期限2025年10月17日至
日，共170日。工程总价款玖拾陆万元。未取得施工许可证擅自施工；未签订
产管理协议，也未在《装修工程施工合同》中约定甲方的安全生产管理职责；
上安排原法定代表人王**父亲担任管理人员负责安全管理，没有任命文件。

臻德艺公司，未开展从业人员教育培训考核；未制定吊篮操作规程；未建全生产责任制和安全生产规章制度；未向高处作业人员配发安全绳；2025年公司法定代表人何**处承租电动吊篮，当日何**带领工人在绿地二十一城D区5电动吊篮，之后投入使用。

****公司，**2025年10月16日臻德艺项目负责人苏**通过电话联系到**公司法定租吊篮，未签订出租合同。何**带领工人前往绿地二十一城D区51栋东侧安装安排专人对工人进行操作教学。2025年10月30日吊篮出现开关失灵的故障，修后，臻德艺公司2025年10月31日验收后继续投入使用。吊篮安装不符合国未经备案安装、未经检验；吊篮电气安全控制装置全部失效；在事故调查组调法定代表人何**拒不接受调查，否认吊篮安装、维修的事实。

（三）事故发生经过

2025年11月15日8时10分许，臻德艺公司施工人员王**操作架设在绿地二侧外立面的电动吊篮，承载着施工人员杨**，准备上楼施工，在电动吊篮上升控无法停止，吊篮上升至4楼窗口时，杨**直接跳入楼内避险，吊篮继续上升生冒顶碰撞并倾斜，导致王**从吊篮内坠落至地面受伤。

（四）**人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成1人死亡，直接经济损失**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

施工现场所属丽景街街道办事处接到报告后汇报至兴庆区人民政府，后府、兴庆区应急管理局、丽景街街道办事处等相关单位人员接报后及时处置。

（二）事故现场应急处置、医疗救治情况

事故发生后，现场人员拨打120急救电话，120救护车将王**送至宁夏回族
院进行抢救，经医院抢救治疗无效死亡。

（三）善后情况

在兴庆区人民政府、应急管理局、丽景街街道办事处的协调下，2025年11
的家属通过丽景街人民调解委员会达成银兴丽人调字〔2025〕35号《人民调解
王**的家属支付补偿金、死亡赔偿金、赡养费、抚养费及丧葬费合计**万元。
**万元，剩余金额分期赔付。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，现场人员及时拨打120急救电话送医抢救，相关部门
置，善后处理恰当，未引起不良后果。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查组调查认为，臻德艺公司施工人员王**操作**公司法定代表人何**架
一城51栋东侧外立面未标准安装、未经备案、未经检验的电动吊篮，承载着施
备上楼施工，两人均未系安全绳，在电动吊篮上升过程中，电源电缆线击穿点
吊篮失控无法停止并且电气安全控制装置全部失效，吊篮不受控制地上升至四
顶碰撞并倾斜，导致王**从吊篮内坠落至地面受伤，是本次事故发生的直接原

（二）事故相关检验检测、鉴定和其他可能因素排除情况。

公安机关通过事故现场勘查、询问分析，排除自杀、人为故意、突发灾害等

2026年2月10日，银川市兴庆区应急管理局委托宁夏科先安全检验检测科
事故中“高处作业吊篮”是否符合国家规范和检验标准进行鉴定。2026年3月30
全检验检测科技有限公司出具编号为NKAJS-J/DL2026001XQ《房屋建筑工地

地 高处作业吊篮委托检测报告》，检验结论为“该高处作业吊篮依据GB19155-2
业吊篮》、JGJ305-2013《建筑施工升降设备设施检验标准》检验，所检项目
求”。

2006 年 4 月 30 日 宁 夏 科 先 安 全 检 验 检 测 科 技 有 限 公 司 出 具 编
J/DL2026001XQ的《高处作业吊篮委托鉴定报告》，载明“原因鉴定”为“经鉴定
行时，电源电缆线击穿点漏电打火，造成电源控制、操作箱控制失效，在无电
置，平台运行到上极限位置无法停止，撞上四楼房檐”。“鉴定结论”为“1、吊篮
患、未经备案安装、未经检验；2、电气安全控制装置全部失效”。

（三）间接原因分析

经调查组调查认为，臻德艺公司及其项目经理苏**，对施工现场未进行有
监督管理；未开展从业人员教育培训考核；未制定吊篮操作规程；未建立健全
责任制和安全生产规章制度；未向高处作业人员配发安全绳；未能保证电动吊
**具备必要的安全生产知识和熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、掌
全操作技能，是本次事故发生的间接原因。

倾宸医美公司作为发包方，未取得施工许可证擅自施工；未签订专门的安
议，也未在《装修工程施工合同》中约定甲方的安全生产管理职责；原法定代
工期间口头安排其父亲担任管理人员负责安全管理，没有任命文件，未对施工
的监督管理。是本次事故发生的间接原因。

四、事故单位存在的主要问题

倾宸医美公司，未取得施工许可证擅自施工，违反了《建筑工程施工许可
三条第一款规定；未对施工工地进行有效的监督管理，违反了《中华人民共
法》第四条第一款之规定；未签订专门的安全生产管理协议，也未在《装修工
中约定甲方的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四

规定；原法定代表人王**在施工期间口头安排其父亲担任管理人员负责安全管
文件，未对施工工地进行有效的监督管理，违反了《中华人民共和国安全生产
条第二款规定。

臻德艺公司，未开展从业人员教育培训考核，未能保证电动吊篮操作人员
的安全生产知识和熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位
能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定；未向高处
安全绳，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定。

***公司，**未与承租方臻德艺公司签订出租协议。法定代表人何**调查期间拒
拒不提供相关信息。根据调查组认真分析、综合研判，**公司法定代表人何**
架及配件、高层电动施工升降吊篮、钢管、扣件、钢模板、建筑材料的租赁及
带领工人安装在倾橙医美新医院装修工程工地的电动吊篮属公司资产。安
未经安全性能检测，未经检验，导致电动吊篮机械设备电气安全控制装置全部
《建设工程安全生产管理条例》第十六条　的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

王**，未系安全绳的情况下操作电动吊篮，冒险作业导致本起事故的发生
任。鉴于王**在本起事故中经救治无效死亡，建议对王**不予处罚。

公司主要负责人何，作为电动吊篮出租方，出租的机械设备电动吊篮未
测，安装后存有隐患、未经备案安装、未经检验，导致出租的电动吊篮机械设
制装置全部失效。直接造成本起生产安全事故发生，造成1人死亡、直接经济
严重后果。其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规
事故罪。建议移送银川市公安局兴庆区分局依法追究其刑事责任。

施工单位臻德艺公司，对施工现场未进行有效的安全生产监督管理，未对人员王**等人进行有效的安全生产教育培训，未能保证电动吊篮操作人员王**全生产知识和熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全致本起事故的发生，对本起事故应承担责任。依据《中华人民共和国安全生产十四条第一款第（一）项之规定作出处罚。建议由兴庆区应急管理局依据法律单位臻德艺公司作出行政处罚。

苏**作为施工单位臻德艺公司的项目经理，未按法律履行安全生产管理法了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（一）（二）（三）（五）定，应依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予处罚。建议管理局依据前述法律规定，对施工单位臻德艺公司的项目经理苏**作出行政处

建设单位倾宸医美公司，未和施工单位承包方针对承包的装修工程建设项安全生产管理协议，或在《装修工程施工合同》中约定甲方的安全生产管理职承包方施工单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全生产检查，导及时发现并排除，造成本起事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生第一款、第四十九条第二款规定，应当依据《中华人民共和国安全生产法》第第一款第（一）项规定予以行政处罚。建议由兴庆区应急管理局依据前述法律单位倾宸医美公司及其安全事故发生时的主要负责人王**作出行政处罚。

六、事故主要教训

本次事故的主要教训是：**公司作为电动吊篮出租单位，出租的机械设备安全性能检测，安装后存有隐患、未经备案安装、未经检验，导致出租的电动电气安全控制装置全部失效。

施工单位臻德艺公司及其主要负责人、项目经理苏**，对施工现场未进行产监督管理，未对电动吊篮操作人员王**等人进行有效的安全生产教育培训，

吊篮操作人员王**具备必要的安全生产知识和熟悉有关安全生产规章制度和安
掌握本岗位的安全操作技能。

建设单位倾宸医美公司，未和施工单位承包方针对承包的装修工程建设项
安全生产管理协议，未依法对承包方施工单位的安全生产工作统一协调、管理
全生产检查。

七、事故整改和防范措施

事故单位**公司作为电动吊篮出租单位，应依法对出租的机械设备和施工
安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明和产品合格证
测不合格的机械设备和施工机具及配件。移送其住所地辖区主管单位银川市
门，对其出租的机械设备和施工机具及配件是否具有产品合格证、检测合格证
专项检查，并将检查结果通报银川市住建局、兴庆区安全生产委员会。

事故单位施工单位臻德艺公司以及主要负责人要以本起事故为经验教训，
善本单位各项规章制度和操作规程，并加强规章制度和操作规程相关的安全生
将安全生产教育培训落到实处，坚决防范和杜绝生产安全事故发生。限臻德艺
内将整改情况书面报告于银川市兴庆区应急管理局。