柯坪县鲜鸿食品酿造有限责任公司“3•26”一般淹溺事故调查报告

发布日期：2024-07-07 17:38:22 来源：柯坪县应急管理局 浏览量: 206

2024年3月26日17点27分许，柯坪县鲜鸿食品酿造有限责任公司发生一起生产安全事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办等法律法规有关规定，柯坪县人民政府组织县应急管理局、县市场监督管理局、县公安局、县卫健委、县人社局、县总工会、园区管委阿恰勒镇等单位派员成立柯坪县鲜鸿食品酿造有限责任公司“3·26”一般淹溺事故调查组，对该起事故进行组织调查，聘请行业技术专期参与事故调查。邀请柯坪县纪检监察机关、检察院参与事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定，柯坪县鲜鸿食品酿造有限责任公司“3·26”一般淹溺事故是一起因作业人员安全意识淡薄、未使用有限空间作业设备设施、未佩戴劳动防护用品，违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

柯坪县鲜鸿食品酿造有限责任公司，法定代表人：张某青，厂长：周某泽。该公司成立于2022年8月2日，位于柯坪县阿恰勒镇产区内，公司主营产品为恰玛古醋，系列产品有核桃酱油、红枣醋、虫草醋等。

厂区建筑：柯坪县鲜鸿食品酿造有限责任公司建设项目2022年8月完工，主要建设展销中心1座，厂房2座，共3500平方米，涉事房面积2500平方米。

生产工艺：企业主要为使用醋加工，**酿造工艺：糯米→浸泡→蒸煮→酒曲→酒发酵→麸皮、稻壳→醋发酵→加盐→陈酿→淋醋→→成品。**

涉事设备：涉事罐体位于厂房左侧糖化工艺区，主要作用为原料的糖化发酵，高为260CM，直径为170CM的圆柱形不锈钢罐体，存有少量液体，罐底设置泄放阀，罐顶设置观察孔，观察孔直径为40CM。

二、事故发生经过

2024年3月26日16时30分许，柯坪县鲜鸿食品酿造有限公司厂长周某泽开展灌区清洁作业，17时20分许，周某泽从原料发酵罐孔进入罐内进行清罐作业，但在作业前没有开罐通风，未按要求对发酵罐内有毒有害气体进行检测，且没有采取任何个人防护措施。因罐罐体高、观察孔孔径狭小，罐内长期密闭缺氧，倒入罐底残液后，无意识吸入残液，淹溺死亡。

事故发生后，柯坪县委、政府及时启动应急预案组织开展应急救援和善后处置工作，回应社会关切，发布事故相关信息，社会秩理、舆情管控、应急救援和善后工作有序稳妥。

三、人员伤亡及经济损失

事故造成1人死亡。事故造成直接经济损失共计340.989万元。

四、事故原因

直接原因：周某泽在作业前未开展风险辨识、未开展氧含量检测、未开展有毒有害气体检测、未开罐通风，未采取任何防护措施发酵罐开展清理作业，因罐内氧含量较低，导致晕厥后溺液死亡。

间接原因：该公司安全生产责任制不健全，有限空间作业审批制度和操作规程不规范，风险辨识和隐患排查治理不细致，员工开限空间作业专项安全培训不经常，企业主要负责人履行职责不到位，安全投入严重不足。相关行业主管部门督促指导企业开展安全风险不够深入，针对涉事罐体风险因素研判不彻底，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1.周某泽，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.柯坪县鲜鸿食品酿造有限公司，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十条相关规定，由柯坪县应急管理局予以处罚。

3.公司法定代表人张某青，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，由柯坪县应急管理局予以行政处罚。

4.对柯坪县市场监督管理局、产业园区管委会、应急管理局、阿恰勒镇进行通报批评并向县人民政府作出检查。以上部门有关责任履职方面存在的问题线索，移交有干部管理权限的机关按照规定处理。

柯坪县人民政府“3·26”一般

淹溺事故调查组

2024年6月21日

分享到：

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文

上一篇：柯坪县安全生产领域投诉举报途径公示

下一篇：国务院山西留神峪煤矿事故调查组公告

开办：柯坪县人民政府　主办：柯坪县人民政府办公室　承办：柯坪县大数据发展服务中心
Cpyright © 2019 All Right Reserved 版权所有　联系电话：0997-5823125　网站地图
政府网站标识码：6529290001　新ICP备11000003号　新公网安备65292902000001号
中国互联网举报中心　涉企侵权举报专区　I-集约化 IPv6