广西翅冀钢铁有限公司“5·18”事故调查报告

2025年5月18日上午11时许，在广西翅冀钢铁有限公司原料厂发生一起氮气窒息事故，造成2人死亡，1人受伤。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定及《藤县人民政府办公室关于成立广西翅冀钢铁有限公司“5·18”事故调查组的通知》要求，县人民政府成立了由县政府办公室副主任任组长，县公安局、司法局、应急管理局、人社局、总工会、塘步镇政府、梧州临港经济区管理委员会等部门有关人员为成员组成的广西翅冀钢铁有限公司“5·18”事故调查组(以下简称“事故调查组”)，开展事故调查工作。同时，邀请2名工贸行业专家以及县纪委监委、县检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅有关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间

2025年5月18日11时许。

（二）事故发生地点

广西翅冀钢铁有限公司原料厂烧结环保工段预配料风机除尘

管道人孔平台。

（三）事故发生单位

广西翅冀钢铁有限公司。

（四）事故伤亡情况

事故共造成2人死亡，1人受伤。死者李*鑫，男，汉族，身份证住址是广西藤县藤州镇*******，身份证号为452423*******，生前为广西翅冀钢铁有限公司原料厂烧结环保工段烧结配料除尘兼放灰工丙班的工人；死者王*虎，男，汉族，身份证住址是湖北省迁安市杨店子镇*******，身份证号为130283*******，生前为广西翅冀钢铁有限公司原料厂烧结环保工段烧结风机房兼电除尘工丙班的工人；伤者刘*，男，汉族，身份证住址是河北省沧州市献县韩村镇*******，身份证号为130929*******，职务是广西翅冀钢铁有限公司原料厂烧结一工段丙班值班长。

（五）事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)有关规定统计，到目前为止，该事故已造成直接经济损失约2400000元（大写：贰佰肆拾万元整）。

（六）现场相关装置工艺流程

本次事故发生在原料厂烧结环保工段布袋除尘器管道检修人孔平台处，布袋除尘器工作原理：含尘气体经集尘管道进入除尘器，穿过滤袋时，粉尘被吸附在滤袋上，净化的气体从滤袋内排出，当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度时，需要清理滤袋上的粉尘，清灰时由DCS发出信号给电磁脉冲阀，通过喷吹管喷出压缩氮气，使



滤袋径向变形抖落粉尘。

图一 工艺流程图

图二 事故现场情况　　图三 事故现场情况

（七）现场勘验情况

2025年5月19日，自治区应急管理厅组织专家组到现场勘验发现事故位于原料厂预配料除尘区域，对事故现场预配料系统除尘器及周边环境勘查发现，在除尘器氮气进气管道阀门关闭情况下，同时关闭了除尘器风机，以及现场作业人员未经审批，没有采取安全技术措施，擅自打开除尘管道观察孔，致使除尘器箱体内原先聚集的大量高浓度氮气，通过观察孔外泄，吸入高浓度氮气导致事故发生。据现场参与救援人员现场两次检测，无一氧化碳气体，排除一氧化碳中毒，氧气浓度分别为20.3%、18%，符合氮气窒息造成的事故。现场无固定气体检测设备，现场作业人员有携带便携式四合一气体报警仪进入现场。现场使用便携式四合一气体报警仪设备显示正常，对防护用品检查发现，部分正压式呼吸器存在面罩





密封不严问题。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广西翅冀钢铁有限公司（以下简称翅冀公司），翅冀公司于2022年6月开始建设，2023年10月全面投产，公司总员工有8000多人，公司分为六大厂区，分别是：原料厂、焦化厂、动力厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂。企业统一社会信用代码：91450422MA5NXP0Y3D，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：刘纪生，成立日期：2019年07月11日，核准日期：2024年07月24日，住所：梧州市藤县塘步镇孔良村（梧州临港经济区）。公司经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；土石方工程施工；物业管理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；冶金专用设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；砖瓦制造；日用品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）翅冀公司原料厂基本情况

原料厂是钢铁生产流程中的重要环节，现有职工800多人，以生产优质烧结矿、球团矿、白灰块为主要产品。

原料厂建有336㎡烧结机3台，265㎡烧结机1台（建设中），年产260万吨链篦机回转窑1台以及白灰窑：日产600吨套筒窑2座、日产1000吨回转窑2座。

1.烧结机主要任务是将含铁原料(如铁矿粉、富矿粉等)与燃料（焦炭、无烟煤等）、熔剂（石灰石、白云石等）等各类物料，通过“上料—-配料—混料—烧结—冷却—筛分”的流程，经烧结后制成具有良好冶金性能的烧结矿，为高炉炼铁提供优质原料。

2.链篦机回转窑是铁矿粉球团生产的核心设备，通过“上料—-配料—链篦机预热—回转窑煅烧—环冷机冷却处理”的流程，将铁矿粉制成具有高强度和良好冶金性能的球团矿，为高炉炼铁提供优质原料。

3.白灰窑是用于煅烧石灰石生成生石灰(氧化钙)的设备。其核心原理是将石灰石通过“上料—-煅烧—筛分”的流程在高温下分解，去除二氧化碳，得到具有活性的生石灰。

（三）事故发生经过

翅冀公司原料厂烧结环保工段共有6个岗位，分别是烧结风机主控工、烧结风机房兼电除尘工、烧结电除尘放灰工、烧结筛分除尘兼放灰工、烧结机尾除尘兼放灰工、烧结配料除尘兼放灰工，工段大约有40人左右，6个岗位分别有甲、乙、丙三个班组（8：00-20：00、20：00-次日8：00，上12小时休24小时），每个班组约有15人左右，原料厂烧结环保工段工作内容主要是辅助生产线的工

作，对生产线产生的粉尘进行治理。

2025年5月16日，原料厂厂长陈*革召开烧结预配料系统检修会议，会议审批并确定了各工段检修项目内容、检修时间、检修人员、各项负责人等，此次检修均安排在5月18日进行。其中环保工段的检修项目内容为：预配料风机除尘管道检查，反吹管、灰仓检查，具体负责人为李*鑫、王*虎，区域负责人为张*。

2025年5月18日上午8时许，翅冀公司原料厂烧结预配料系统进行停机检修，原料厂烧结环保工段长张*根据检修计划，安排原料厂烧结配料除尘兼放灰工人李*鑫、烧结风机房兼电除尘工人王*虎与张*一起到预配料除尘器进行检修，张*计划在当日下午开展预配料风机除尘管道检查，上午对灰仓进行检查。9时31分，张*接到原料厂设备科李*毅电话通知要求去气力输灰管道进行验收。10时许，张*因需对气力输灰管道进行验收，便离开检修现场，离开时张*安排李*鑫、王*虎继续检查灰斗（灰仓），并和李*鑫、王*虎说等他回来后再打开人孔装置进行除尘管道检修。11时14分，原料厂烧结一线工段长候*富在预配料除尘器下面的路口等待配送齿轮油的司机到来，等待途中看到预配料除尘器管道上面疑似有两个人躺在上面，便马上电话通知张*过来现场查看。11时15分，候*富打电话向原料厂副厂长李*伟汇报预配料除尘器管道上面疑似有两个人晕倒在上面的情况。11时16分，张*打电话给原料厂安环主管徐*超说明了预配料除尘器管道上面疑似有两个人晕倒的情况。11时20分左右，张*赶到现场，候*富也在现场，看到李*鑫、王*虎晕倒在配料除尘器入口管道人孔平台上，人孔装置处于打开状态。11时21分，候*富打电话叫烧结一线工段丙班值班

长刘*拿空气呼吸器和气体检测仪过来帮忙救援。11 时 25 分，陈*革接到李*伟电话汇报发生事故情况，挂断电话后陈*革马上打电话向翅冀公司副总经理王*汇报该事故，随后便赶往现场组织救援。

（四）事故应急处置情况

11 时 30 分左右，李*伟、刘*、陈*革、许*超等人先后赶到现场。刘*穿戴正压式呼吸器、佩戴好安全带后下到人孔平台实施救援，刘*下到人孔平台后帮晕倒的两名工人佩戴上呼吸器，绑上安全绳，刘*在下面推，其他救援人员在顶部平台上面拉，把李*鑫、王*虎转移到空旷的场所，救援人员对晕倒的李*鑫、王*虎进行心脏复苏、强制吸氧等急救措施，后公司派车将李*鑫、王*虎送往梧州市人民医院进行抢救。刘*在救援结束，回到除尘管道顶部平台后晕倒在现场，随后其他工友也将其送往梧州市人民医院救治。

2025 年 5 月 18 日 14 时左右，县应急管理局、塘步镇政府、梧州临港经济区管理委员会接到事故报告后，分别派员赶赴事故现场进行处置，了解情况后及时向县委、县政府及梧州市应急管理局报告。

经评估，事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，未发生次生事件和衍生事件。

（五）医疗诊治情况

1. 2025 年 5 月 18 日 13 时左右，李*鑫被送达梧州市人民医院急诊抢救室，抢救记录显示，入室查体：意识丧失，口唇、肢端紫绀，双侧瞳孔散大，双侧瞳孔直径约 8.0mm，对光反射消失，颈动脉搏动消失，无自主呼吸，未闻及心音。全身裸露皮肤可见大量碳灰。21 时 47 分，梧州市人民医院宣布李*鑫临床死亡，死亡原因：缺氧

缺血性脑病。

2. 2025 年 5 月 18 日 13 时 15 分，王*虎被送达梧州市人民医院急诊抢救室，抢救记录显示，查体：患者意识丧失，双侧瞳孔散大，双侧直径约 6.0mm，对光反射消失，口唇、四肢紫绀，颈动脉搏动消失，无自主呼吸，未闻及心音，全身裸露皮肤可见大量碳灰，入院时心电监护提示一直线。22 时 12 分，梧州市人民医院宣布王*虎临床死亡，死亡原因：缺氧缺血性脑病。

3. 2025 年 5 月 18 日 13 时 51 分，刘*被送达梧州市人民医院急诊，急诊拟“氮气中毒”收入神经内科治疗，初步诊断：1.急性气体中毒 2.缺血缺氧性脑病？3.双肺肺炎 4.肺气肿。经过诊疗，于 2025 年 5 月 21 日出院，出院诊断：1.急性气体中毒 2.高尿酸血症 3.高同型半胱氨酸血症 4.肺气肿。

（六）事故善后

事故发生后，翅冀公司与李*鑫、王*虎亲属协商善后事宜。2025 年 5 月 20 日，翅冀公司与李*鑫家属协商达成一致意见，签订了《补助金垫付协议书》，翅冀公司垫付一次性工亡补助金、丧葬补助金共计人民币 1200000 元（大写：壹佰贰拾万元整）给李*鑫亲属现赔付已经到位，家属情绪稳定；2025 年 5 月 25 日，翅冀公司与王*虎家属协商达成一致意见，签订了《补助金垫付协议书》，翅冀公司垫付一次性工亡补助金、丧葬补助金共计人民币 1200000 元（大写：壹佰贰拾万元整）给王*虎亲属。现赔付已经到位，家属情绪稳定。

三、调查中发现涉事企业存在的问题

（一）翅冀公司安全风险防范化解机制不健全，其公司制定的

《检修作业安全管理办法》中明确了：“开展有限空间等特殊作业必须开具作业票，作业前，班段要对作业人员进行安全教育培训，并开具《安全交底单》，班段长、作业人员分别签字确认”，但在实际工作过程中未有效执行。

（二）公司级、分厂级专职安全员对原料厂安全情况不定期开展检查，但检查不到位，未能及时发现原料厂环保工段工人在未履行有限空间作业审批的情况下擅自开展有限空间作业，未能及时制止工人违章作业行为。

（三）对作业人员安全培训缺乏针对性，未对李*鑫、王*虎、刘*等相关人员进行涉及有限空间作业、应急处置方法的安全教育培训，导致作业人员缺乏基本的风险防范意识和应急自救、互救能力，救援人员在处置过程中也因对风险认知不足间接导致自身受伤。

（四）部分正压式呼吸器存在面罩密封不严问题，影响应急救援时的防护效果，暴露出翅冀公司对安全设备和防护用品的采购、验收、维护环节管理缺失。

四、相关部门监管履职情况

（一）梧州临港经济区管理委员会

事故发生单位坐落在梧州临港经济区的辖区内，属梧州临港经济区管理委员会管辖的企业。经调取梧州临港经济区管理委员会的相关材料，管委会明确了领导班子分工，建立健全安全生产监管机构（梧州临港经济区管理委员会安环中心为辖区的安全生产监管机构），实行专人专岗履行安全生产监管职责。2025年年初，梧州临港经济区管委会与广西翅冀钢铁有限公司等园区各企业签订2025年度安全生产目标管理责任书，明确企业2025年安全生产工

作职责。3月18日-19日，梧州临港经济区组织开展2025年第一期安全生产业务培训，不断提升辖区内各企业主要负责人安全生产管理水平及安全管理员业务水平。2025年上半年，梧州临港经济区管委会组织对辖区内企业开展季度综合安全检查2次，开展天然气安全隐患专项检查2次，检查发现隐患问题共150余项，已基本完成整改。其中4月8日及5月24日-26日对广西翅冀钢铁有限公司开展安全检查，检查发现隐患问题共28项，督促完成整改28项。

（二）塘步镇人民政府

事故发生地位于塘步镇六坊村，属于梧州临港经济区管辖区内企业，属地政府为藤县塘步镇人民政府。园区内企业的安全生产监督管理责任，原则上由梧州临港经济区负责监管，藤县塘步镇人民政府作为属地政府履行协管责任。经调取有关材料，塘步镇政府成立了安全生产委员会，明确了分工职责，落实了相关单位和人员负责安全生产管理工作。每季度召开了安全生产工作会议，定期对辖区的企业开展安全生产检查工作。2025年1至5月份对广西翅冀钢铁有限公司开展了三次安全生产检查，提醒广西翅翼钢铁有限公司要按照有关安全规范要求依法依规作业，防范发生重特大安全生产事故和注意防范地质灾害等。

（三）藤县应急管理局

为事故发生单位的行业属地监管部门。经调取该局有关材料，2025年春节后，藤县应急管理局多次派出工作小组到辖区内企业开展安全生产执法检查工作，督促企业认真落实复工复产“六个一”要求，组织辖区内企业主要负责人、安全管理人员召开专题教

育培训会议8场，共培训218人；并以专项执法检查行动及日常监督管理相结合的方式，对辖区内企业进行全覆盖检查，对发现的隐患问题认真督促落实整改措施并进行了闭环管理。自广西翅冀钢铁有限公司2023年投产以来，藤县应急管理局自主或陪同自治区应急管理厅、梧州市应急管理局对广西翅冀钢铁有限公司开展安全生产执法检查及专家指导服务工作共10次，共检查发现25处隐患问题，督促完成整改25项。

（三）藤县科技与工业信息化局

为事故发生单位的行业属地管理部门。经调取该局有关材料，藤县科技与工业信息化局成立了安全生产和消防工作领导小组，明确落实了有关人员负责安全生产的具体工作。2024年7月16日、2025年1月13日分别下发了《关于加强夏季高温天气安全生产管理工作的通知》、《关于抓好年终岁尾安全防范和今冬明春重大事故隐患排查整治工作的提醒函》要求相关企业切实加强安全生产管理和隐患排查治理相关工作，局主要负责人定期组织召开局党组会议、干部职工会议传达学习上级关于安全生产工作重要指示批示精神，并就开展安全生产管理工作作部署要求，进一步加强对重点行业领域的安全生产监管工作。2024年5月至2025年5月，藤县科技与工业信息化局到广西翅冀钢铁有限公司督促指导企业开展安全生产工作5次，指导中要求广西翅冀钢铁有限公司加快安全生产标准化建设工作，以及做好重点时段安全管理工作等。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

现场作业人员李*鑫、王*虎安全意识淡薄，对有限空间作业存

在的危险因素认识不足，二人未履行有限空间作业审批手续，未采取安全技术措施，擅自打开除尘管道观察孔，致使除尘器箱体内原先聚集的大量高浓度氮气，通过观察孔外泄，吸入高浓度氮气，导致二人缺氧窒息死亡。

（二）间接原因

翅冀公司安全管理制度执行不力，作业前未进行全面风险辨识和隐患排查，未严格执行“先通风、再检测、后作业”有限空间作业的作业步骤，在除尘器氮气进气管道阀门关闭情况下，同时关闭了除尘器风机；现场管理人员对有限空间作业安全风险认识不足，作业时未安排专人进行现场监护，未督促作业人员对除尘箱体观察孔周边进行实时检测，未能及时制止违章作业行为；气体检测设备选型不当，作业人员携带的便携式四合一气体报警仪未能有效预警风险。

（三）性质认定

调查认定：广西翅冀钢铁有限公司“5·18”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）李*鑫、王*虎，翅冀公司原料厂烧结环保工段工人。在除尘器氮气进气管道阀门关闭情况下，同时关闭了除尘器风机，未经审批，没有采取安全技术措施，擅自打开除尘管道观察孔，致使除尘器箱体内原先聚集的大量高浓度氮气，通过观察孔外泄，吸入高浓度氮气导致窒息死亡，在此事故中负有直接责任。鉴于李*鑫、王*虎在事故中死亡，建议不追究其相关责任。

（二）张*，翅冀公司原料厂烧结环保工段长。对所负责的原料厂

预配料除尘区域现场安全管理失职，未按有限空间作业流程履行审批手续，未安排专人进行现场监护，未有效监督作业人员落实“先通风、再检测、后作业” 的安全措施，对事故负有直接管理责任。建议由公安机关对其立案侦查，依法追究刑事责任。

（三）许*超，翅冀公司原料厂安环主管。负责原料厂安全生产与环境保护监督管理工作，未督促落实有限空间作业审批制度和安全技术措施，对部分正压式呼吸器面罩密封不严等问题监督检查不到位，对作业人员安全培训缺乏针对性（未强化氮气窒息风险及应急处置能力培训），对事故负有重要管理责任。建议由藤县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[①]的规定对其进行处理。

（四）陈*革，翅冀公司原料厂厂长。全面负责原料厂安全生产工作，对本厂安全管理制度执行不力、有限空间作业管理混乱（无审批、无监护、无检测）等问题负总责，未有效督促工段长、安环主管履行安全管理职责，对事故负有主要领导责任。建议由藤县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[①]的规定对其进行处理。

（五）刘*陆，翅冀公司安环处处长。负责全公司安全生产和环境保护监督管理工作，对下属原料厂安全生产工作的指导、检查不到位，未及时发现并纠正原料厂在有限空间作业管理、防护用品维护、人员安全培训等方面的严重漏洞，对公司层面安全管理制度执行监督不力，对事故负有管理责任。建议责令其向梧州临港经济区管理委员会、藤县应急管理局作出深刻书面检讨，并将书面检讨于收到处理意见后 15 日内分别报梧州临港经济区管理

委员会、藤县应急管理局备案。

（六）王*，翅冀公司副总经理，主要负责人。作为公司安全生产主要负责人，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，

①《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

及时消除生产安全事故隐患，对公司安全管理中存在的制度执行不严、风险辨识不足、现场管理缺失等问题失察，对事故负有管理责任。建议责令其向梧州临港经济区管理委员会、藤县应急管理局作出深刻书面检讨，并将书面检讨于收到处理意见后15日内分别报梧州临港经济区管理委员会、藤县应急管理局备案。

（七）翅冀公司。作为事故发生单位，安全管理部门制度执行监督不力存在有限空间作业审批流程缺失、现场监护不到位、气体检测设备选型不当、防护用品管理不善、人员安全培训不足等问题，对事故负有主体管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项②的规定对其进行处理。

（八）梧州临港经济区管理委员会安环中心。作为事故发生单位所属辖区的安全生产监管机构，对园区企业的安全生产监管不到位，未能及时发现、制止翅冀公司在作业过程中存在违反安全生产规定的问题，建议责成其向梧州临港经济区管理委员会作出深刻书面检讨。

（九）塘步镇人民政府。作为事故发生单位所属辖区的属地政府，对辖区内企业的安全生产属地管理不到位，未能及时发现、

制止翅冀公司在作业过程中存在违反安全生产规定的问题，建议责成其向藤县人民政府作出深刻书面检讨。

（十）藤县应急管理局。作为行业属地监管部门，对辖区企业检修、有限空间作业的安全生产监督检查不到位，未能及时发现、制止翅冀公司在作业过程中存在违反安全生产规定的问题，建议责成其向藤县人民政府作出深刻书面检讨。

（十一）藤县科技与工业信息化局。作为行业属地管理部门，对行业企业的安全生产管理不到位，未能及时发现、制止翅冀公司在作业过程中存在违反安全生产规定的问题，建议责成其向藤县人民政府作出深刻书面检讨。

六、事故整改和防范措施建议

（一）翅冀公司要深刻汲取事故教训。一是完善安全管理制度，修订有限空间作业安全管理制度，明确作业流程、责任分工及监督机制，确保制度严格执行。二是加强设备设施管理，选用精度高、量程合适的气体检测设备，并定期校准维护；加强防护用品采购、验收及日常管理，确保质量可靠。三是加强人员培训教育，涉及有限空间作业必须对从业人员开展针对性岗位风险辨识安全培训，包括氮气及有毒有害气体危害特性、安全操作规程、应急处置方法等，使从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能。四是严格执行有限空间作业审批、监护人员到位、配备气体检测仪及空气呼吸机、氧气袋等应急物资。五是提升应急救援能力，完善应急预案，定期组织氮气窒息事故应急演练，

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。”

提高应急响应和救援能力，配备专业救援设备。

翅冀公司要针对事故原因及暴露出的问题狠抓整改，并将整改报告报县应急管理局。

（二）加强事故警示教育，杜绝三违现象发生。各生产经营单位要针对本次事故，举一反三，广泛宣传教育，切实加强事故隐患排查治理，采取有力措施，加大对“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)的查处力度，不断摸排可能存在的安全风险排查以往没有排查到的内容，做到全面、无遗漏。要将员工的遵章守纪情况及安全管理人员的查处违章情况直接与经济收入挂钩，通过严厉查处“三违”规范职工操作行为，坚决杜绝违章行为。

（三）强化政府部门监管责任。各乡镇、负有安全生产监管职责的部门要深刻吸取本起事故教训，要加强对属地、主管行业企业安全生产工作的监督和指导，进一步加大执法监察力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。要针对涉及检修、危险作业等环节，督促指导企业强化风险评估与管控，进一步完善和严格执行相关安全管理规章制度和安全操作规程，强化对一线从业人员的安全教育培训，加强作业现场管理，及时消除各类事故隐患，防范事故发生。