事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证，查明了事故发生经过和原因
了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目为平果市四塘镇灵塘村伏王屯王欣屋顶光伏安装施工项目，该项目由广西浩月新能源有限公司承包负责。施工过程中涉及安全管理
浩月新能源有限公司米*衡（法定代表人、安全管理主要负责人）；二是施工队人员蓝*云（包工头兼施工人员）、蓝*科（施工人员）、李*宇（施工
6人，由蓝*云负责召集安排人员开展施工工作，并支付每人每天300元劳动报酬。

（二）涉事施工单位基本情况

广西浩月新能源有限公司，统一社会信用代码:91450124MACN1PAP1Q，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广西壮族自治
197号威马商贸城1＃楼102号房，法定代表人：米*衡。经营范围：电力行业高效节能技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太
务；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；信息技术咨询服务；住宅水电安装维护服务；家用电
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；电子、机械设备维护（不
售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

2023年9月13日14时许，蓝*云和蓝*科在平果市四塘镇灵塘村伏王屯王*家二楼楼顶阳台位置处进行光伏安装施工，蓝*科在安装光伏板的铁
在铁架棚底下负责拧螺丝固定光伏板，15时54分许，蓝*科听到一声响声，便往铁架棚底下看去，没有发现蓝*云在铁架棚底下，便往铁架棚外的
楼下的围墙上，随后蓝*科和听到声音赶过来的本屯群众王*优、王*都、王*志、王*群等人合力将蓝*云从围墙上抬下来，先后送往平果市四塘
救，21时许蓝*云因抢救无效死亡。事故发生后，四塘镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市发改局及时派出人员进行事故的处置、调查和妥

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故造成1人死亡。死者蓝*云，男性，69岁，身份证号码45223119******5517，广西来宾市忻城县北更乡百福村达增一屯人。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约44.4万元人民币（其中：死者赔偿金42.8万元，死者家属误工及伙食补助1.6万元）。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

蓝*云在进行光伏安装高处作业时，未戴安全帽、未系好安全带，作业时不慎从作业点跌落撞到地面房屋围墙上，身受重伤经送往医院抢救无
因。

（二）间接原因

1.施工现场包工头兼施工人员蓝*云在组织安装光伏板施工作业中违反有关安全管理的规定：一是安装光伏板施工作业高度距地面超过 7 米，
其施工队所有从事高处作业的施工人员均没有持有高处作业操作证，为无证操作；二是组织施工人员进行焊接、高处作业等危险作业时，未安排
保安全防范措施的落实；三是未在屋顶边沿设置围栏保护措施就擅自组织施工。

2.广西浩月新能源有限公司未落实施工单位的安全责任。一是未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定安全生产规章制
设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。二是未设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员。未安排专职安全生产管
监督检查。未能发现安全事故隐患并及时向项目负责人报告。三是违反登高架设特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训
后，方可上岗作业的规定。未对蓝*云、蓝*科等人是否具备高处作业操作证进行审核，导致蓝*云无证高空作业。四是未在施工现场入口处、屋顶
警示标志。五是未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

（三）事故性质

事故调查组认定平果市四塘镇灵塘村伏王屯“9·13”施工人员坠亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.蓝*云，其在组织安装光伏板施工作业中违反有关安全管理的规定，安全生产意识淡薄，无证上岗，高空作业时未戴安全帽、未系好安全带
因其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.米*衡，广西浩月新能源有限公司法定代表人（主要负责人），在建设项目施工建设过程中未履行主要负责人安全生产管理职责：一是未建
制；二是未组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划；三是未对涉事建设项目进行现场监督检查、未能及时发现并排除生产安全事故隐患
共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项之规定，导致发生一人死亡的生产安全事故。处理建议：依据《中华人民共和国
项之规定，由平果市应急管理局给予相应罚款的行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

广西浩月新能源有限公司未落实施工单位的安全责任。前述引起事故发生的间接原因行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一
款，第二十五条，第二十八条第一款，第三十二条第一款，对事故的发生负有一定责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第
平果市应急管理局依法对广西浩月新能源有限公司进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议：

（一）广西浩月新能源有限公司：一是要建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本
入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。二是要设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安
进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。三是要
按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。四是要在施工现场入口处、基坑边沿等危险部位
要向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。六是屋顶光伏安装作业区要在房屋四周设

（二）全市各光伏安装施工企业要通过这起事故，举一反三，认真学习警示、总结事故教训，开展自查自纠，严把登高架设特种作业人员的
培训，配齐安全防护用具和安全防护服装，为从业人员办理安责险，杜绝类似事故的再次发生。