language

大新桃城广西新振锰业集团有限公司新材料一公司“11•10”一般车辆伤害事故调查报告

2026-02-11 11:10　来源：大新县应急管理局

【字体：大 中 小】

大新桃城广西新振锰业集团有限公司新材料一公“11·10”

一般车辆伤害事故调查报告

2025年11月10日00时00分许，在大新县桃城镇宝贤村价屯广西新振锰业集团有限公司新材料一公司渣场往厂区方向路段发生一起一般车辆伤造成1人死亡，直接经济损失150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，大新县人民政府成立了由县领导任组府办、应急管理局、人社局、工信局、公安局治安大队、总工会和桃城镇人民政府等单位有关同志组成的大新桃城广西新振锰业集团有限公司新材“11·10”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查处理工作。事故调查组邀请县纪委监委派员参加；委托防城港市中衡所对涉事车辆进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事的突出问题和教训，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，该事故是一起因企业主体责任不落实，安全生产责任制悬空；承包单位未取得相应资质，擅自从事道路运输经营活动；货运驾机件不符合技术标准的车辆从事货物运输，且违章超速驾驶、操作不当，造成的一般车辆伤害事故，是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本概况

1.广西新振锰业集团有限公司（以下简称新锰集团公司）。成立于1996年6月30日，统一社会信用代码：9145142419969 47XXXX。公司住所县桃城镇养利路XXX号，法定代表人言某军，公司注册资金 9803.92万元。经营范围为二氧化锰、硅锰合金、锰铁自营出口、进口本企业所需原辅材设备、仪器仪表及零配件、化工锰、农副产品、硅铁、中低碳锰铁、硫酸锰、金属锰、锰矿石洗选加工、边境小额贸易经营；房地产开发投资及服法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.广西新振锰业集团有限公司新材料一公司（未注册登记，不具备独立法人资格，以下简称新材料一公司）是新锰集团公司核心生产单位，经营和管理。新材料一公司位于大新县桃城镇宝贤村价屯，主要生产DJMn99.7、DJMn99.8、DJMn99. 9等高纯无硒金属锰产品，其生产过程中产生渣需通过车辆运输至锰渣场规范存放。新锰集团公司委托广西巨鸿运输有限公司承担新材料一公司电解锰渣运输业务。

3.广西巨鸿运输有限公司（下称巨鸿运输公司）。成立于2023年2月03日，统一社会信用代码：91451424MAC7KDXXXX；注册地位于崇左市城镇德天花园小区1栋底层1-XX号，法定代表人为赵某健。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；普储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查，巨鸿运输公司未持有道路运输经营许可、道路运输证，驾驶员未取得从业资格证；该公司用于运输电解锰渣的车辆有4台，均未登记名下，驾驶员9人；巨鸿运输公司属于典型的家庭式公司，其主要成员有3人，分别是法定代表人赵某健、主要负责人赵某伟、员工韦某莲，其中赵某莲分别是赵某伟之子、之妻；公司的运营、管理、决策均由实际控制人赵某伟负责。

（二）合同签订情况

2025年1月01日，新锰集团公司与巨鸿运输公司签订《货物运输合同》（XMG20250101），由新锰集团公司全权委托巨鸿运输公司承运新材电解锰渣，运输方式和地点为从新材料一公司压滤车间用汽车运输到新锰集团公司锰渣场。合同还就运输及结算事宜、运输责任、结算方式、合同等进行了约定；同时签订了《运输车辆安全责任协议书》，作为合同附件具有同等法律效力，该协议书约定巨鸿运输公司必须持有合法有效的经件，车辆驾驶员必须取得运输行政管理机关颁发的上岗资格证，运输车辆应当具有法规和行政主管部门规定的必要条件，符合货物运输的法定条件好的技术状态，严禁车辆带病作业或超载。

经查，新锰集团公司与巨鸿运输公司签订的《货物运输合同》为一年一签，巨鸿运输公司自成立之日起即承担新材料一公司电解锰渣运输业司不具备《运输车辆安全责任协议书》约定的条件。

（三）事故发生单位的安全管理情况

1. 新锰集团公司成立了安全生产管理委员会，由法定代表人、董事长言某军任安全生产管理委员会主任，负责组织领导企业的安全生产管理锰集团公司设有安全生产管理机构生产安环健康部，配备5名专职安全管理人员，均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，法定代表人言某要负责人安全管理知识证书。公司建立了安全生产责任制、安全生产管理制度、应急预案、安全生产投入保障制度等制度，开展安全风险分级管控查治理机制，制定并落实安全生产教育培训。

2. 新材料一公司成立了安全生产领导小组，由公司经理任组长，副经理任副组长，成员由技术生产部、保卫部、安全环保健康部、化合车间间、原料车间、电解车间、办公室、化验室、压滤车间、备品车间、渣场等生产职能部门的主任、副主任担任，其中安全环保健康部是安全生产管配备安全管理人员5名。公司建立了全员安全生产责任制、安全生产规章制度，制定各岗位操作规程，开展安全风险分级管控与隐患排查治理机制案演练，制定并落实安全生产教育培训。

3.巨鸿运输公司未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未排查治理工作；未对从业人员进行安全教育培训，员工安全意识淡薄，缺乏必要的安全生产知识和安全操作技能；未配备专（兼）职安全管理人员责人不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（四）涉事车辆及事故相关人员基本情况

1.涉事车辆。该车辆为中国重型汽车集团有限公司生产的豪沃H7-300重型自卸货车，悬挂巨鸿运输公司自制的桂F11117蓝底白字号牌。该车运输公司实际控制人赵某伟于2024年在雷平镇现金购买，无购买合同、整车出厂合格证、车辆登记证书、车辆行驶证、检验合格标志，未检见车号。

2.赵某伟，男，身份证号码：450205197604 26XXXX；巨鸿运输公司主要负责人、实际控制人。

3.唐某锋，男，身份证号码：452130197504 14XXXX；巨鸿运输公司员工，涉事车辆驾驶员，准驾车型B2，有效期限：2025年8月27日至长期。供的道路运输从业人员从业资格证（证号：452130197504 14XXXX），经查询广西道路运输管理信息系统无匹配信息。

4.陆某，男，身份证号码：452130197111 25XXXX；新材料一公司员工，事故遇难者。事故发生当晚受工作安排，在事发道路负责冲洗从车路面的泥巴，以保证运输车辆顺利通行，其在工作间隙停留在旧保安室（空置）。11月10日00时00分许，唐某锋在驾驶重型自卸货车过程中侧滑失左侧车身碰撞旧保安室致坍塌，陆某被坍塌的墙体埋压死亡。

（五）事故发生经过

2025年11月09日08时许，唐某锋从家里出发到新材料一公司厂区上班，其上班后即驾驶重型自卸货车（桂F11117号）从新材料一公司至渣场电解锰渣运输工作，期间仅中午及下午吃饭时休息，至事发时其已驾车运载电解锰渣二十趟左右。11月10日00时00分许，唐某锋在驾驶重型自卸载）从渣场往新材料一公司方向行驶过程中，在一下坡路段车辆侧滑失控，失控车辆刮擦前进方向道路右侧水泥防撞墩，期间车辆旋转后脱离防撞前进方向左侧道路外，车辆左侧车身碰撞路外一砖混结构旧保安室致坍塌后停下。此时，事故发生。

事故发生后，唐某锋即自行下车查看车辆受损情况。正在渣场保安室附近巡查的保安队长赵某听到碰撞声响，立即到保安室询问当班保安零某锋怎么回事，唐某锋说明车辆失控侧滑碰撞到旧保安室致倒塌，赵某和零某光一起到事发现场查看，赵某发现倒塌的保安室有手电类灯光亮着，就并试图伸手去拿，发现倒塌的墙板下压着一个人，赵某退出来后立即打电话给赵某伟，告知其运渣车辆失控出事。结束通话后立即打电话向新材料经理潘某贤汇报发生事故。至此，事故进入应急救援处置状态。

（六）事故现场情况

事故现场位于大新县桃城镇宝贤村价屯新材料一公司厂区道路，呈南北走向，下坡，潮湿水泥路面，南往新锰集团公司锰渣场，北往新材料一侧为防撞墙，北侧为山体。坡底靠山体一侧有一砖混结构水泥平房，新鲜倒塌。



图1 事故现场图，坍塌的旧保安室。



图2 事故现场道路路况图。

1.现场勘查情况。县交通警察大队对事故现场进行勘查并制作现场勘查笔录及现场绘制图，现场勘查时涉事车辆已驶离事发地点，停放在渣前空地。

（1）事故地点。事故地点在新锰集团公司新材料一公司渣场至旧保安室路段；道路类型为单位自建路；路段类型为普通路段；天气情况为雨，夜间。

（2）事故现场道路环境及监控设备情况。无影响视线或行驶的障碍物；无道路交通标线；无中央隔离设施；道路东侧有水泥防撞墙；路面状况面材料为水泥路面；路表潮湿，无监控设备。

（3）涉事车辆现场勘查情况。涉事车辆为豪沃H7-300重型自卸货车，悬挂巨鸿运输公司自制的桂F11117蓝底白字号牌，无行驶记录仪、行车仪。



图3事故车辆，豪沃H7-300重型自卸货车。

（4）现场痕迹物证以及固定、提取情况。在中心现场，由南往北遗有桂F11117号重型自卸货车右后轮制动拖印，痕迹长39米，痕迹走向由南往心现场的东侧水泥防撞墙上，由南往北遗有桂F11117号重型自卸货车刮痕，痕迹长98米。



图4事故现场车辆制动拖印痕迹、刮痕照片

（5）事发道路坡度测量。事故调查组在新材料一公司两名工作人员的陪同下，对事发道路坡度进行现场测量，制作勘验笔录并绘制现场勘验计经测量，事发道路坡度为7.8度。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，事故造成直接经济损失150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11月10日00时00分许，赵某发现有人员被墙砖掩埋后立即电话向赵某伟通报出事故，同时向新材料一公司分管安全工作的潘某贤副经理汇报事故；00时07分潘某贤通过微信电话向集团公司安环部黄某民报告事故，黄某民要求立即组织救援，同时根据现场救援情况求助外部救援力量；00黄某民电话向集团公司总监李某干报告事故情况，集团公司领导接到事故报告后启动应急预案，组织安环部、综合部、工会、新材料一公司等50名现场救援。后向属地政府和应急管理部门报告。

事故接报后，县公安机关、应急管理局、桃城镇人民政府有关负责同志赶赴现场开展应急处置工作，核查事故情况，做好事故现场勘查和保县应急管理局按照生产安全事故报告规定向县委、县政府和上级应急管理部门报告了事故信息，并安排专人负责后续事故信息的接收、流转与报送时向县纪委监委、县委政法委报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，为便于组织救援，新材料一公司调来一台铲车将桂F11117号重型自卸货车拖离事故现场，拖移肇事车辆后，现场救援人员试图吊起坍塌的墙板救人，但发现墙板过大且担心造成二次伤害，只能采取人工搬开墙砖方式施救。11月10日00时59分，赵某伟拨打122交通事故报警时16分、18分，蒙某革分别拨打120急救电话和119消防救援电话；01时40分许，消防救援、医疗救护先后到达事故现场，消防救援人员使用液压扩拆锤等专业工具施救，于02时03分许将陆某救出。

（三）医疗救治和善后处置情况

11月10日01时40分，医疗救护人员到达现场，患者陆某面朝下，外耳道、鼻腔见有血渍，双腿被水泥板压住，呼之不应，无呼吸、心跳。许，消防救援人员将陆某救出，经医护人员判定已无生命体征。

11月11日，巨鸿运输公司与死者家属就陆某工亡一事进行沟通协商，双方达成赔偿协议，赔偿总额为150万元。同日，双方签订《赔偿协议新锰集团公司担任巨鸿运输公司担保人，承担连带担保责任；巨鸿运输公司于签订协议当天将第一笔20万元赔偿款转入家属指定账号，后续善后事偿协议书》约定执行。该事故得到妥善处理，未造成其他社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

赵某发现人员被掩埋后，立即报告事故情况，企业接报后及时启动应急预案组织救援，事故信息报告符合规定要求，但企业在组织救援时拖辆，未对事故现场进行标记和拍照、摄像等物证固定；但存在请求消防救援及医疗机构救治相对滞后等问题。

事故接报后县公安机关、应急管理局、桃城镇政府等单位在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，属地级职能部门应急响应及时、迅速，事故应急处置工作得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：唐某锋驾驶机件不符合技术标准的车辆，违反厂区渣场道路限速规定，超速行驶、操作不当，导致事故发生。

直接原因分析

1.唐某锋安全意识淡薄，麻痹大意，明知事发路段为下陡坡、弯道，雨天夜间行车且道路湿滑的情况下，未能保持安全车速谨慎行驶，行至下取制动措施时车辆发生侧滑，操作不当，发生事故。

2.涉事车辆制动系统、灯光系统效能不符合技术标准要求，且在陡坡、弯道、夜间行车、水泥潮湿路面等多重因素叠加的特殊限速路段超速行驶

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故调查组委托防城港市中衡司法鉴定所对桂F11117号牌重型自卸货车的安全技术状况（转向、制动、灯光）、事故发生时的车辆行驶速定，出具的《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第3580号），鉴定意见如下：1.悬挂桂F11117自制号牌货运车辆的转向系统技术状况要求；制动系统技术状况不符合标准要求；灯光系统技术状况不符合标准要求。2.悬挂桂F11117自制号牌货运车辆事发时的速度大于39km/h。

2.大新县人民医院出具的《大新县人民医院急救中心院前出诊记录单》《急诊病历》《居民死亡医学证明（推断）书》显示直接死亡原因伤，伴有延长的昏迷；引起直接死亡原因的疾病或情况：被物体钩住、挤压、轧住或夹住（未特指场所）。

3.大新县公安局刑事侦查大队出具的《关于陆辉死亡事件的情况汇报》结合现场情况、案情调查分析：死者陆某符合因墙体坍塌致挤压伤引发裂出血引起死亡。

4.大新县公安局交通警察大队民警现场对唐某锋进行呼气式酒精检测。检测设备：酒安6000；版本号：1.5.54BL；仪器号：A916904；记录号：期：2025年11月10日；时间：03时01分；酒精含量为0mg/100ml；唐某锋未酒驾。

（三）其他可能因素排除

大新县公安局刑事侦查大队出具的《关于陆辉死亡事件的情况汇报》死者陆辉因坍塌房屋压倒当场死亡，尸体检验所见损伤均符合挤压伤特征位、形态与坍塌物压迫、撞击一致，无生前非坍塌相关损伤，排除他杀、自杀可能性。

（四）间接原因分析

1.安全生产主体责任不落实，源头把控失守。新锰集团公司违法将生产经营项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的巨鸿运输公司。

2.实施安全生产责任制不严，安全生产规章制度悬空。双方签订的《运输车辆安全责任协议书》明确约定，巨鸿运输公司必须持有合法有效的证，车辆驾驶员必须取得上岗资格证，运输车辆应当符合安全技术标准要求，但新锰集团公司安全生产责任制不落实，外包项目一包了之，长期失

3.风险管控与隐患排查治理能力不足，安全管理缺失。新锰集团公司未将承包单位纳入本单位安全生产管理体系统一协调、管理，定期进行安发现运输车辆未经检测合格即投入运输锰渣的事故隐患后，仅口头要求承包单位更换合规车辆，未跟踪督促整改，采取有效管控措施及时消除事故

4.法治意识淡薄，违法违规从事生产经营活动。巨鸿运输公司，未取得道路运输经营许可证擅自从事道路运输经营活动，使用未经检测合格且术标准要求的车辆从事货物运输经营，聘用未持有从业资格证的人员从事货运车辆驾驶；不落实生产经营单位主体责任，不具备安全生产条件，违事生产经营活动。

5.未开展安全教育和培训，从业人员安全意识淡薄。巨鸿运输公司未对从业人员进行有效的安全教育和培训；新锰集团公司未对承包单位在本运输工作的驾驶员进行安全教育培训，运输车辆驾驶员不具备岗位必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，驾驶员违章超速驾生。

四、有关单位履职情况

（一）桃城镇人民政府

桃城镇人民政府履行属地管理职责，对本行政区域内的生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助县人民政府有关部门依法履行安全生理职责。桃城镇人民政府根据县委、县政府关于安全生产和消防工作的决策部署，通过每月工作例会、季度安全生产工作会议等方式，安排部署全产和消防工作，并明确乡村建设管理中心承担安全生产监督管理、应急和消防管理职责。截至事故发生，桃城镇人民政府对新材料一公司开展安全消防）现场检查3次，提出建议3项。桃城镇人民政府履行了属地管理职责。

（二）大新县交通运输局

大新县交通运输局，交通运输监管部门。贯彻执行国家、自治区、崇左市有关交通运输的方针、政策和法律法规、行业规划和标准。承担全水路运输行业监管责任；负责全县公路行业安全生产和应急管理工作；依法管理全县公路、道路运输行政执法工作。大新县交通运输局印发了大新输系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）；制定年度计划并组织实施。截至事故发生，大新县交通运输局分别于2025年3月7日、6月月25日，组织县交通警察大队、职能股室和辖区运输企业召开全县交通运输行业安全生产工作例会，部署安排交通运输安全生产工作。

经查，广西巨鸿运输有限公司未取得大新县交通运输局颁发的道路运输经营许可证，截至2025年11月10日，广西巨鸿运输有限公司未向大新输局提交道路运输经营许可申请材料。该公司不在大新县交通运输局年度检查计划内，也未被“双随机、一公开”执法检查抽中。因此，大新县交对该公司无相应履职记录。

（三）大新县应急管理局

大新县应急管理局，安全生产综合监管部门。根据《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》《安全生产年度监督检制办法》等法律法规规定，制定印发了《2025年度安全生产监督检查计划》（新应急发〔2025〕1号），并严格按照应急管理部《关于严格规范安法行为的通知》要求，履行安全生产监督管理职责。新材料一公司列入2025年度安全生产监督检查计划，截至事故发生，大新县应急管理局共对新司开展执法检查3次，督导服务2次，发现隐患问题22项，其中重大事故隐患2项，下达《现场处理措施决定书》1份，《责令限期整改指令书》3份司构成违反《中华人民共和国安全生产法》的违法行为实施“一案双罚”，依法立案处罚2起，处罚金额共计5.1万元；责令限期整改事项已按期完行政处罚款按时缴纳，案件已办结。大新县应急管理局依法履行了安全生产监督管理职责。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）广西新振锰业集团有限公司

新锰集团公司，安全生产主体责任不落实，源头把控失守，违法将生产经营项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的巨鸿运输公司；实施责任制不严，安全生产规章制度悬空，双方签订的《运输车辆安全责任协议书》明确约定，巨鸿运输公司必须持有合法有效的经营许可证，车辆驾

取得上岗资格证，运输车辆应当符合安全技术标准要求，但安全生产责任制不落实，外包项目一包了之，长期失管漏管；事故隐患排查治理工作不管理缺失，未将承包单位纳入本单位安全生产管理体系统一协调、管理，定期进行安全检查，发现运输车辆未经检测合格投入运输锰渣的事故隐患头要求承包单位更换合规车辆，未跟踪督促整改，采取有效管控措施及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第四十一条第二款、第四十九条第一款、第二款的规定。

（二）广西巨鸿运输有限公司

巨鸿运输公司，法治意识淡薄，未取得道路运输经营许可证擅自从事道路运输经营活动，使用未经检测合格且不符合技术标准的车辆从事锰渣用未持有从业资格证的人员从事货运车辆驾驶。不落实生产经营单位主体责任，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未按规定设产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，安全生产所必需的资金投入严重不足，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立健全并落全事故隐患排查治理制度，不具备安全生产条件，违法违规从事生产经营活动。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十条、条第一款、第二十四条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款的规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

唐某锋，男，巨鸿运输公司员工，桂F11117号牌重型自卸货车驾驶员，自该公司成立之日起即担任运输车辆驾驶员。安全意识淡薄、麻痹大意件不符合技术标准的车辆从事货物运输，违反厂区渣场道路限速规定，超速行驶、操作不当，导致事故发生，对事故负直接责任。其行为违反了《共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，涉嫌刑事责任，依据最高人民法院理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕33号）第八条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，公安机关依法处理。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.言某军，男，新锰集团公司法定代表人，安全生产委员会主任，安全生产第一责任人，未严格履行安全生产法定职责，未建立健全并落实本安全生产责任制，组织制定的《安全生产管理制度汇编》未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；督促、检查本单位的安全生产工作不力发现并消除外包单位不具备相应资质承包公司生产经营项目，运输车辆未经检测合格，且不符合技术标准要求在公司厂区投入使用，驾驶员未取格，违规上岗，违反公司管理制度，超速驾驶的事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、条第一款第（一）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，建议大新县应急管理局依照政法规规定的权限和程序，对其进行行政处罚。

2.赵某伟，男，巨鸿运输公司主要负责人，实际控制人，缺乏法治观念，未经许可擅自从事道路运输经营活动。不履行安全生产法定职责，未并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；单位安全生产投入的有效实施；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除运输车统、灯光系统技术状况不符合标准要求，从业人员违章超速驾驶的事故隐患，对事故发生负主要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生五条、第二十一条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产十五条第一款第（一）项的规定，建议大新县应急管理局依照法律、行政法规规定的权限和程序，对其进行行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.新锰集团公司。安全生产主体责任不落实，违法将生产经营项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的巨鸿运输公司；实施安全生产责任安全生产规章制度悬空，对外包项目只包不管，长期失管漏管；事故隐患排查治理工作不力，安全管理缺失，未采取技术、管理措施，及时发现并隐患，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急第14号）第十四条第一款第（二）项的规定，建议大新县应急管理局依照法律、行政法规规定的权限和程序，对该公司给予行政处罚。

2.巨鸿运输公司。法治意识淡薄，未取得道路运输经营许可证擅自从事道路运输经营活动，不落实生产经营单位主体责任，不具备安全生产条违规从事生产经营活动，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚定》（应急管理部令第14号）第十四条第一款第（二）项的规定，建议大新县应急管理局依照法律、行政法规规定的权限和程序，对该公司给予行

（四）其他处理建议

1.新锰集团公司要针对本次事故存在的主要问题、原因进行全面复盘分析，依据公司管理制度从承包商选用、风险评估、合同签订、资质审核理等，对相关人员在履职过程中存在的问题，依照“管业务必须管安全、管理生产经营必须管安全”的原则，对各环节相关责任人进行考核处理，批复结案后60日内将处理情况书面报大新县应急管理局备案。

2.陆某，新材料一公司员工，事故遇难者，对事故发生无因果关系，不承担责任。建议当事各方依据《赔偿协议书》及相关法律法规依法处理。

七、事故主要教训

（一）安全发展理念树立不牢

企业安全发展理念树立不牢，未能深刻吸取本企业历年生产安全事故教训，有效统筹好发展与安全、安全与效益的关系；企业安全主体责任悬空单位资质审核、安全管理层层失守。

（二）安全生产主体责任不落实

一是违法将生产经营项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位，源头把控失守；二是实施安全生产责任制不严，有章不循，管理制度悬安全教育和培训缺失，从业人员安全意识淡薄，违章超速驾驶；四是企业主要负责人未履行法定管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，生产安全事故隐患；五是事故隐患排查治理工作不力，安全管理缺失，未采取有效管控措施消除事故隐患。

（三）违法违规开展经营活动

一是法治意识淡薄，未取得道路运输经营许可证擅自从事道路运输经营活动；二是不落实生产经营单位主体责任，不具备安全生产条件，从事生动。

八、事故防范与整改措施建议

（一）树牢安全发展理念，落实企业主体责任。

新锰集团公司要深刻吸取事故教训，树牢安全发展理念，谨记安全是企业发展的基石，绝不能只重发展不顾安全；要全面梳理审视公司安全生在的突出问题，采取系统性措施推动安全生产工作实现根本性改变。一是建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，明确各岗位的责任人范围和考核标准。二是将承包单位纳入本单位安全生产管理体系统一协调、管理，明确涉及各部门的审核、监管职责，严审承包单位资质条件，对业实施全过程监督，及时制止违章操作行为，严防外包作业失管漏管。三是落实风险管控措施，针对事故路段陡坡、雨天车辆易滑，要采取增加路限速警示、降坡，路面清理作业时限制车辆通行等有效管控风险措施；四是狠抓隐患排查治理工作，主要负责人要严格履行法定职责，督促、检查安全生产工作，督促各层级管理人员履职尽责，对排查出的事故隐患要按照“定人、定时间、定措施”落实整改，发现生产经营设施设备不符合标求的，要立即停止使用和清退，及时消除事故隐患。五是扎实开展安全教育培训，保证从业人员熟知规章制度，掌握本岗位的安全操作技能和防范断提升从业人员安全意识。

（二）加强法治观念，依法合规经营。

巨鸿运输公司要切实加强法治观念，严格落实《中华人民共和国道路运输条例》《道路货物运输及站场管理规定》《道路运输车辆技术管理法律法规要求，依法依规开展生产经营活动，未按规定取得道路货物运输经营许可，不得擅自从事道路运输经营活动。要落实安全生产主体责任，以安全生产责任制为核心的安全生产管理体系，保证安全生产条件所必需的资金投入，抓好安全教育培训、隐患排查治理等工作，不具备安全生产不得从事生产经营活动。

（三）落实三管三必须要求，履行安全监管责任。

县交通运输局要严格落实“三管三必须”要求，进一步履行安全监管职责，积极与市场主体登记机关沟通协调，摸清辖区运输企业底数，组次全面的安全隐患排查，督促指导货运企业建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。督促指导货运企业按规定落实车辆等级维护保养、检测检验；监督指导货运企业落实《中和国道路运输条例》《道路货物运输及站场管理规定》《道路运输车辆技术管理规定》等法规规定要求，依法依规开展生产经营活动。要严格按照和“三定”规定明确的监管职责和监管事项，依法查处未取得道路运输经营许可擅自从事道路运输经营活动的违法行为，切实加强道路货运企业事后监督管理，维护辖区道路货物运输市场秩序，保障道路货物运输安全。

（四）进一步履行属地管理职责，加强安全生产管理。

桃城镇政府要进一步履行属地管理责任，高度重视安全生产工作，把安全生产工作列入党委政府议事日程和重点工作，及时组织研究解决涉产重要工作任务，积极做好突发事件应急处置工作，配合负有安全生产监管职责的部门做好安全生产工作，进一步摸清辖区运输企业底数和安全生督促运输企业切实加强安全生产管理和事故预防工作，确保辖区安全生产形势稳定。

大新桃城广西新振锰业集团有限公司新材料一公司

“11·10”一般车辆伤害事故调查组

2026年2月11日