索引号	11321027014455428A/2024-463393
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2024-07-04
文号	
时效	
名称	扬州市某门窗有限公司“4.30”高处坠落死亡事故调查报告

扬州市某门窗有限公司“4.30”高处坠落死亡事故调查报告

访问量： 13

扬州市某门窗有限公司“4.30”高处坠落死亡事故调查报告

区政府：

2024年4月30日10时23分左右，位于扬州市邗江区，由扬州市某门窗有限公司负责施工的阳台落地窗作业过程中发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，4月30日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区住建局、区公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅视频监控、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事

故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位和人员概况

1.业主：葛*琴，性别：女，地址：扬州市邗江区，身份证号：321027********5722。

2.施工单位：扬州市某门窗有限公司，地址：扬州市经济开发区，法定代表人：王*，注册资本：200万元整人民币，统一社会信用代码：913210********0547，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：主营门窗销售。

二、工程发包情况

2024年4月5日，葛*琴和扬州市某门窗有限公司（以下简称某门窗公司）签订铝合金落地窗《订货单》，含落地窗施工安装。4月29日，某门窗公司正式进场进行阳台落地窗安装。

三、事故发生经过和事故救援情况

2024年4月30日8时左右，某门窗公司雇员张*召、桑*亮、曹*来三人进入某小区进行南侧阳台落地窗安装作业，张*召和桑*亮两人进行落地窗紧固工序，曹*来主要

是进行辅助工作。10时23分许，张*召在落地窗东端紧固落地窗窗框，桑*亮在落地窗西端使用电钻打孔，两人均未佩戴安全帽、安全绳等防护用品站在落地窗窗框底部（距离地面约为12.4米）进行临边作业，临边作业外侧无防护设施，桑*亮在作业过程中坠落地面。坠地后，张*召拨打“120”求救，曹*来电话通知某门窗公司法定代表人王*事故情况，王*和妻子随即赶往事故现场，大概十几分钟过后，120救护车到达现场，医护人员将桑*亮抬到车上送往扬州市第一人民医院西区医院进行抢救，王*妻子随救护车前往医院，王*和曹*来、张*召三人开车前往医院，12时左右，医院宣布桑*亮死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：桑*亮，男，35-40岁，居民身份证号码：321027********3016，户籍地址：扬州市邗江区，现住址：扬州市邗江区，工作单位：某门窗公司雇工。

经济损失：事故造成的直接经济损失约122万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片14张，调取现场监控视频1段，制作询问笔录6份、勘验笔录1

份、现场示意图1份、现场方位图1份。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：桑*亮在某小区南侧阳台落地窗施工过程中，其站在西端落地窗窗框底部（距离地面约为12.4米）使用电钻打孔作业过程中，未佩戴安全帽、安全绳等防护用品进行临边作业，坠落地面，导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：**一是施工现场安全管理不到位。**某门窗公司临边作业未落实防护措施，安排无特种作业操作证的人员进行临边作业，现场施工人员未佩戴安全帽、安全带，对存在的安全隐患未及时发现并整改。**二是安全教育培训不到位。**某门窗公司未开展临边作业安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对临边作业安全操作规程不熟悉、不掌握。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1.死者桑*亮，某门窗公司雇工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，无特种作业操作证，在某小区南侧阳台落地窗施工过程中，其站在西端落地窗窗框底边使用电钻打孔作业过程中，未佩戴安全帽、安全绳等防护用品进行临边作业，坠落地面，导致死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2.王*，某门窗公司法定代表人，对现场安全检查、隐患排查督促整改不到位，对作业人员的安全教育组织实施不到位，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某门窗公司法定代表人王*进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

某门窗公司，安全生产职责履行不到位，未落实临边作业防护措施，安排无特种作业操作证的人员进行临边作业；安全教育培训不到位，未开展临边作业安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对临边作业安全操作规程不熟悉、不掌握；现场安全管理不到位，未对现场临边作业人员上岗资格、劳动防护用品佩戴等进行安全检查；安全技术交底不到位，未对落地窗安装作业人员进行临边作业安全技术交底，对事故发生

负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款及《江苏省安全生产条例》第二十九条第一款第二项、第三项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对某门窗公司进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）某门窗公司要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，严格落实安全生产教育培训，提高员工安全意识和安全知识，防范生产安全事故的再次发生。

（二）某街道要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次房屋装修领域安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产责任，开展安全生产教育培训，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2024年6月4日

6