德兴高新区某某某业股份有限公司“4·9”一般高处坠落事故调查报告

德兴市人民政府事故调查组

2026 年 5 月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故企业基本情况.....1
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场基本情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）信息报送及应急响应情况.....8
（二）医疗救治情况.....9
（三）善后处理情况.....10
（四）应急处置评估情况.....10
（五）其他可能因素排除.....10
三、事故原因和性质.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11
（三）事故性质认定.....11
四、有关责任单位存在的问题.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员.....12
（二）对有关公职人员的处理建议.....12
（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议.....12
六、事故主要教训.....16
七、事故整改和防范措施.....17

2026年4月9日，德兴市高新技术产业园区江西某某某业股份有限公司熔炼1车间在进行冶金桥式起重机点检工作时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失185万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》《上饶市生产安全事故提级调查与挂牌督办办法（试行）》等有关规定，2026年4月16日德兴市人民政府成立由市应急管理局、市公安局、市总工会、市市场监督管理局、市工信局、德兴市高新技术产业园区组成的江西某某某业股份有限公司“4·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术认定和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了事故处理建议及防范措施意见。

经调查认定，德兴高新技术产业园区江西某某某业股份有限公司“4·9”一般高处坠落事故，是一起因设备检修通道生命线缺失、作业人员违章作业而引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

江西某某某业股份有限公司（以下简称“某某某业”），成立于2007年12月7日，注册地位于江西省德兴市香屯工业园区，法定代表人为张某，统一社会信用代码：913611XXXXXX533XXX。经营范围：危险废物经营，危险化学品经营，危险化学品生产，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属压延加工，贵金属冶炼，货物进出口，热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司现有人员520人左右，下设总经办、党群部、财务部、风控部、企管部、供销部、生产部、设备部、安环部、熔炼1车间、熔炼3车间、精炼车间、制氧车间等部门，此次事故发生在熔炼1车间内的冶金桥式起重机设备点检过程中。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置情况

某某某企业设立安全环保部作为安全管理机构，成立了安全领导小组，区分了工作任务，配备注册安全工程师1名，专职安全员5名。

2.安全管理制度建立情况

某某某业建立了全员安全生产责任制及相关的管理制度，根

据安全生产教育培训制度开展了新员工三级、复工、转岗、年度安全生产和职业健康教育培训、中层管理人员及专业工程技术人员任职前培训、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证和注册安全工程师继续教育、特种作业人员及特种设备作业人员的资格证的取证、换证、复审培训，承包商、外来参观人员安全教育培训等工作。

3.安全生产责任制落实情况

某某某业根据各岗位建立了全员安全生产责任制，并根据制度每季度对各岗位责任制进行检查、考核等相关工作。

4.安全生产费用提取和使用管理制度落实情况

某某某业2025年根据安全生产费用提取和使用管理制度建立了安全生产费用提取和使用台账，用于完善、改造和维护安全防护设施设备支出、开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出、安全生产宣传、教育、培训支出等。

5.双重预防机制落实情况

某某某业制定并下发了《江西某某某业股份有限公司关于认真做好2026年安全环保的工作通知》，按工作通知对公司的作业活动和设备设施进行风险分级，针对不同等级的风险制定了相关的控制措施。但在熔炼1车间点检维修班危险源辨识与风险评价标识过程中，只是针对点检员的点检过程中存在高处坠落及物体打击的风险进行辨识，未专项对冶金桥式起重机设备使用运行，现场环境风险是否满足要求等进行辨识。

（三）事故发生经过

2026年4月9日7时50分，熔炼1车间维修大班机械点检员储某张、电仪点检员岑某润参加班前会后，穿戴好相应劳动防护用品，准备对还原炉冶金桥式起重机械进行日常点检。

8时20分许，在熔炼1车间还原炉工序渣口一楼，储某张在岑某润配合下开展对吊具、吊钩点检以及钢丝绳磨损情况测量，在完成后将起重机械遥控器交由岑某润，计划一同前往4层平台对起重机械的安全限位装置进行点检。一楼点检工作完成后，两人一同前往4层平台，储某张先于岑某润到达4层平台并在平台护栏处等待岑某润。

8时47分许，岑某润从4层平台经脚踏板进入起重机械通道入口的瞬间，不慎从入口左侧坠落至还原炉炉前二楼平台。

（四）事故现场基本情况

1.事故现场情况：事故现场位于某某某业的熔炼1车间，该车间主要有还原炉、空压机、冶金桥式起重机、发电机、输送皮带、除尘设施等设备。

还原炉处设有4层平台，从第1层平台到4层平台的高度约10米，从还原炉第4层平台可到达行车点检及检维修平台，便于开展设备点检与检维修作业（图一所示）。

2.冶金桥式起重机电器设备点检流程：按照要求，点检时起重机应停放在指定位置（即检修口处），点检人员由通道入口下到供点检通行的检修通道，再由检修通道进入到冶金桥式起

重机上部平台开始点检作业。（图二所示）

3.事发现场模拟分析：现场勘验显示，供点检人员通行的检修通道宽度为92cm（可行走1个成人），通道纵向有3根厂房支撑柱（宽度40cm）穿过。

正常点检作业时，将冶金桥式起重机停放至检修口处，其边沿与检修通道内第一根立柱之间的通行间距缩小到25cm许，小于正常成年人的平均肩宽（38cm-42cm），点检人员通行时需侧身才可通过，然后再上到冶金桥式起重机进行点检作业。

点检员岑某润身高160cm、体重75kg，身材偏胖。如正常将冶金桥式起重机停放至检修口处时，检修通道过窄，不利于其通行。分析推断，在点检时其将起重机停靠在错过立柱后的位置，空出可通行的间距位置，便于通行，在通行过程中不慎从通道左侧失足坠落。（图三、图四所示）。



图一：事发现场图



图二：事故发生位置图



图三：事故现场勘验图片



图四：事故现场测试图片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死者岑某润，男，26岁，贵州省XX县人，身份证号码：52232220XXXXXXXX18，某某某业熔炼1车间电仪点检员。

2.直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，本次事故造成直接经济损失185万元人民币（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息报送及应急响应情况

8时48分，储某张电话给熔炼1车间维修大班机械点检组副组长刘某平报告事故情况，刘某平在接到电话后打电话给熔炼1车间技术组副组长童某胜，童某胜随后赶往事发现场。

8时49分，储某张打电话给熔炼1车间安全员俞某仙，报告事故情况，俞某仙随后赶往事发现场。事发后正在现场的熔炼1车间生产副主任彭某胜立即启动应急救援。

8时50分许，彭某胜拨打了120急救电话，随后向熔炼1车间主任蔡某龙报告事故情况。

8时51分许，蔡某龙先后向安全环保副总监兼安全环保部部长王某、总经理助理兼熔炼3车间主任张某华报告情况。

8时55分许，王某电话向董事长张某报告情况。

8时57分许，王某电话向总经理官某昌报告情况。

9时28分许，王某电话向德兴市应急管理局工贸股叶某良报

告人员受伤事宜。

9时30分许，叶某良向分管领导郭某才汇报，郭某才获悉情况后带领工贸股人员立即赶赴事故现场，督促企业全力救治受伤人员。

10时10分许，郭某才带领工贸股室人员抵达现场后，开展现场勘查并对事故现场予以封控。

11时20分许，现场勘查结束后，郭某才电话向祝某良汇报人员救援及事故初步情况，祝某良要求按照事故上报程序逐级上报。

12时30分许，省医院专家到达德兴市人民医院进行救治，经抢救后告知某某某业公司现场人员伤情严重，生命垂危。

12时40分许，王某向叶某良电话告知了受伤人员的伤情严重、生命垂危。

13时30分，彭某胜电话告知张某华，岑某润已失去生命体征。

13时35分，王某向德兴市应急管理局叶某良报告受伤人员抢救无效已经死亡。德兴市应急管理局将事故信息逐级上报。

（二）医疗救治情况

9时15分许，德兴市人民医院医务人员到达现场救援，随后将岑某润送往德兴市人民医院进行抢救。

经德兴市人民医院及江西省医院相关专家抢救，于13时30分确认岑某润已无生命体征，宣告其死亡。

（三）善后处理情况

某某某企业成立善后工作组，与死者家属就赔偿事宜进行协商，并于4月13日签订赔偿协议，一次性支付工亡补助金、丧葬费等全部费用。4月14日，岑某润遗体在德兴市殡仪馆火化，善后工作平稳完成，未引发群体性事件。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，现场员工第一时间开展救助，企业迅速启动应急预案及时处置，经医院抢救无效后死亡。事故发生后现场处置有序，善后工作稳妥，未造成次生灾害及不良社会影响。

（五）其他可能因素排除

经事故现场勘验、调查询问、现场技术分析，并会同企业开展事故现场测试分析，结合德兴市人民医院出具的抢救记录及医学证明等证据材料。综合认定，本次事故排除人为故意破坏的因素。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.某某某业现场检修口通道生命线缺失1.3米，导致无法悬挂安全带。

2.电仪点检员岑某润，违反《设备点检员安全操作规程》，未将冶金桥式起重机停至指定位置的检修口处，在无法悬挂安全带的情况下，冒险进入通道路口，不慎从起重机械通道入口处坠落至还原炉二层平台。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。某某某业企业未有效组织开展针对渣口行车存在高处坠落等常用起重工具安全实操性培训，特别是对公司制定的《设备点检员安全操作规程》等关键安全要求强调不足，导致作业人员缺乏必要的安全知识与风险意识。

2.安全风险辨识与管控存在盲区。某某某业未能系统、全面地辨识冶金桥式起重机在使用点检过程中的潜在风险，特别是对冶金桥式起重机点检停靠使用状态或人为失误风险，未能有效识别、评估并制定相应的管控措施。

（三）事故性质认定

经调查认定，德兴高新技术产业园区江西某某某业股份有限公司“4·9”一般高处坠落事故，是一起因设备检修通道生命线缺失、作业人员违章作业而引发的生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的问题

某某某业。未严格履行企业安全生产主体责任，风险辨识存在盲区，针对冶金桥式起重机等点检、检维修等日常工作，未设置有效管控措施，现场安全管理不到位，在点检、检维修作业现场的过程中未及时发现冶金桥式起重机的安全防护生命线存在缺陷。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议:

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

岑某润，熔炼1车间电仪点检员，负责熔炼1车间的特种设备点检的日常管理。安全意识淡薄，未按照安全操作规程，将冶金桥式起重机停在指定检修位，在无法悬挂安全带的情况下，冒险进入存在坠落风险的检修通道，不慎发生坠落导致事故发生，对事故发生负有直接责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，应当依法予以处理。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.责成某某集团股份有限公司、某某某业依据有关规定和干部管理权限，将**张某、管样昌、张某华、王某、蔡某龙、肖某晖**等有关履职方面存在的问题线索，移送某某集团股份有限公司、某某某业纪律检查委员会调查处理，并将结果报德兴市应急管理局备案。

2.责成德兴市应急管理局副局长郭某才、工贸股室负责人叶某良，向德兴市应急管理局党委作出深刻检查。

（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

某某某业。安全生产主体责任落实不到位，风险辨识管控缺

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

失，安全培训不到位，隐患排查治理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]、第四十四条第一款[4]规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

1.张某，男，江西某某某业股份有限公司法定代表人、董事长。公司安全生产第一责任人，安全生产管理工作履职不到位，未督促公司有关部门做好设备隐患检查排查工作，反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

2.官某昌，男，江西某某某业股份有限公司总经理。2026年2月2日调任某某某业，企业安全生产第一责任人。未及时了解掌握公司的安全管理制度，未有效组织某某某业安全风险辨识和隐患排查治理工作，对公司的设备点检作业存在的风险失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（一）项、第（五）项[6]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

3.张某华，男，某某某业总经理助理兼熔炼3车间主任，负责分管该公司的安全生产工作。组织开展危险源辨识和评估不到位，对渣口行车高处坠落风险隐患辨识不到位，对事故发生负有领导管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第（五）项、第（六）项[7]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

4.王某，男，某某某业安全环保副总监兼安全环保部部长，负责安全环保工作。未组织开展渣口行车设备防护措施的风险辨识，未督促落实安全培训和隐患排查治理，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第（五）项、第（六）项[8]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

5.蔡某龙，男，某某某业工会副主席兼熔炼1车间主任，负责管理熔炼1车间安全生产等工作。组织制定并实施本单位安全教育和培训不到位，未及时消除渣口行车高处坠落风险隐患，对事故发生负有车间领导的管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

6.肖某晖，男，某某某业设备能源部副部长，负责设备管理工作。对公司的设备安全管理体系，特别是冶金桥式起重机轨道平行设置的生命线在通道入口处存在1.3米缺失隐患排查不力，对事故发生负有设备管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

7.林某，男，某某某业熔炼1车间设备副主任，负责管理熔炼1车间设备管理、设备技改、设备点检维修人员管理工作。履行安全管理人员职责不到位，组织开展安全教育培训不到位，未及时排查消除渣口行车高处坠落风险隐患，对事故发生负有直接领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[11]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。**其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。**其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**

国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

8.童某胜，男，某某某业熔炼1车间技术组副组长，负责管理熔炼1车间电仪点检组人员管理工作。在人员互换点检区域，组织开展的安全教育培训针对性不强，未及时排查消除渣口行车的风险隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[12]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

9.吴某斌，男，某某某业熔炼1车间电仪点检组长，负责电仪点检组日常工作任务安排。作为电仪点检组的直接组织者和第一现场的责任人，针对电仪点检现场监督不力，在点检后的相关记录检查申报过程中流于形式，对设备点检过程中的动态安全管理未能及时了解，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[13]之规定，建议由德兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》依法对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全风险辨识与隐患排查治理双重预防机制落实不到位。企业对每周落实的点检工作习以为常，虽然规定了定期检查时间，但是在检查过程中的安全风险辨识不到位，致使与轨道平行设置的生命线在通道入口处存在1.3米缺失，进入作业环节的隐患长期存在。对点检过程中产生的风险和隐患未全面

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。**其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。**其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**

辨识并采取有效的对策措施。

（二）安全管理制度落实执行不到位。企业虽建立了包括《设备设施检维修制度》在内的安全管理制度体系，但未能建立制度有效落实的监督、考核与问责机制。本次点检作业前未落实有效的安全管理，现场监护不到位，安全管理不到位。

（三）事故信息报告不规范。德兴市应急管理局工贸股对事故性质认知存在偏差，对生产安全事故人员受伤的报送程序不知晓，导致应当上报的生产安全事故未按规定上报事故信息，与有关部门事件信息沟通联动不到位。

七、事故整改和防范措施

事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位、风险管控和隐患排查存有盲区、安全教育培训不到位等问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，切实做好事故预防，建议某某某业采取以下整改防范措施:

（一）消除即时安全风险，规范点检工作管理体系

一是及时整改现场缺陷，立即停止涉该区域的相关作业，安排专业安全管理人员、设备维保人员对轨道平行设置的生命线缺失部位进行专项整治，严格按照安全规范补齐 1.3 米缺失生命线，确保生命线全程完整、牢固可靠、符合现场作业防护标准。**二是开展同类隐患全覆盖排查，**以本次生命线缺失隐患为切入点，对全厂所有轨道作业区域、高空作业区域、通道出入口、生命线、防护设施等关键点位开展专项排查，重点核查防

护设施破损、缺失、安装不规范等问题，建立专项隐患排查台账，并闭环整改到位。**三是优化点检工作制度流程，**修订《安全风险辨识及隐患排查治理管理制度》《日常安全点检管理规定》，明确点检工作不仅要核查设备、设施外观状态，更要聚焦作业环境、防护设施、动态风险、隐蔽隐患开展全方位风险辨识，细化轨道作业、生命线防护、通道通行等关键点位的点检标准、辨识要点，杜绝点检工作走过场、凭经验、习以为常的粗放式管理问题。

（二）压实安全管理制度落地，健全监督考核问责体系

一是完善制度落地监督机制，针对公司《设备点检员安全操作规程》等各类安全管理制度存在“建而不落地、落而无监督”的问题，专项修订制度执行监督管理条款，建立“制度执行、过程监督、结果核查”三级管控体系。明确各部门制度执行主体责任，细化设备点检、现场作业、设施防护、检维修作业等关键环节的制度执行标准，杜绝制度流于纸面、执行脱节的问题，确保各项安全管理制度有效落地、刚性执行；**二是建立常态化监督考核与问责机制，**将《设备点检员安全操作规程》《现场作业安全管理制度》等制度落实情况纳入部门、岗位月度、季度安全考核。明确考核细则、扣分标准、问责情形，对制度执行不到位、点检作业不规范、日常管理松散等问题实行常态化督查、定期通报、刚性考核，彻底解决有制度无监督、有执行无考核的管理漏洞。

（三）开展专项业务培训，纠正认知偏差，夯实履职基础

一是组织全员专题学习，立即组织德兴市应急管理局全体工作人员开展生产安全事故信息报送专项培训，重点学习《生产安全事故报告和调查处理条例》及省市县关于事故信息报送的管理办法、工作细则。**二是梳理标准化报送流程，**结合德兴市行业监管实际，梳理制定《德兴市应急管理局生产安全事故信息上报工作制度》，明确事故发现、核实、研判、上报、复核、归档全流程工作步骤，细化轻微受伤、重伤、死亡、涉险事故等各类情形的报送时限、报送渠道、上报内容、审批要求，让事故报送工作有章可循、有据可依，杜绝凭经验、主观判断判定事故是否上报的问题。

江西某某某业股份有限公司“4·9”一般

高处坠落事故调查组

2026年5月2日