平南县大安镇“6•22”一自建房施工工人 一般高处坠落事故调查报告

2026-08-21 09:30 来源：平南县应急管理局

2026年6月22日10时许，平南县大安镇一自建房施工工程发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，因，吸取教训，2026年6月30日，平南县人民政府成立了平南县大安镇“6·22”一自建房施工工人一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组调查组由县应急管理局、大安镇政府、安怀镇政府、县检察院、县总工会、县公安局、县司法局、县人力资源和社会保障局、县住房城乡建设局、管局、县信访局、平南供电局等相关部门组成，并邀请县纪委监委机关派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析等，查明了事经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任方的处理建议和事故防范措施建议。经调查认定，平南“6·22”一自建房施工工人一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事自建房基本情况

1.自建房业主（屋主）：方*敏，女，47岁，地址：平南县大安镇镇西街***号；系当地居民。

2.自建房基本情况：自建房建设位置位于平南县大安镇新华社区贺狮一街**号，属于扩建。该自建房占地面积297平方米，建筑总层数为十中一至四层（不含夹层）始建于2018年，用于作为平南县**运动服饰有限公司（统一社会信用代码：91450821MAA7E2****）的生产经营场所。五至扩建，房屋总高为43.1米。事故发生时五至十二层已完成主体建设。

2018年2月6日，经平南县金*来实业发展有限公司同意，方*敏从梁*斌手中购得四份宅地（宅地编号：B740、B768、B769、B770号，该四份理有《建设用地规划许可证》、未取得《国有土地使用证》），平南县金*来实业发展有限公司、梁*斌、方*敏三方共同签署有《转让协议》。同年未取得《建筑工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》情况下建设了一至四层房屋。方*敏在2021年1月19日为该四份宅地办理了《建设用地证》。2025年10月，方*敏在未取得《建筑工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》等手续的情况下又开始扩建施工，建设了五至十二层，属筑。

3.自建房扩建施工情况：2025年9月，方*敏以万*（方*敏的丈夫）为甲方与余*勇为乙方签订《工程施工合同》，2025年10月由余*勇组织开截止事故发生时，该自建房已完成第十二层混凝土框架浇筑，第十二层墙体在部分已砌筑，事发当时工人正进行建筑垃圾清理作业施工中。

（二）施工方情况

余*勇，男，现年45岁，家庭住址：平南县安怀镇德寨村白塘屯***号，是包工头，组织有一个零散施工队，余*勇未办理营业执照，也未《建筑施工资质》和《建筑安全生产许可证》，于2025年9月21日与万*签订《工程施工合同》，约定工程承包方式为：水电由甲方（万*）提供，(勇）包工包板木方条周转材，主体劳务含模板安装、砌墙（不含天面围封）内墙批灰、捣混凝土、扎钢筋；工程单价按投影面积计算，每平方190元双方职责，其中甲方（万*）职责：1.甲方无偿提供本项目工程使用的水、电及施工现场给乙方使用。2.全权负责质量、安全生产、进度、文明施工作。3.对乙方施工进行技术指导，并协助乙方解决施工中遇到的实际问题。4.负责对乙方施工工作的全过程和结算实施监督检查，在乙方工程期、安全文明施工等不能满足工程所需要时，甲方有权要求乙方限期整改至满足要求。乙方（余*勇）职责：1.乙方人员必须遵守甲方的有关安全

明施工等规定。2.乙方人员必须服从甲方派驻现场管理代表人的指挥。3.乙方人员必须严格按照甲方要求组织施工，不得损坏甲方的设备及材物，照价赔偿。事发当天余*勇雇佣的人员陆*武、陆*、陆*朋等人，工资一天一结。

（三）自建房施工现场安全管理情况

根据现场施工人员供述，施工人员陆*、陆*武未佩戴安全帽、安全带，且事故现场无安全防护设施、安全警示、安全管理制度、操作规程等。

（四）设备租赁情况

陆*伟，男，44岁，是事故发生地自建房发生事故的物料提升机的出租方公司老板。2025年9月由黄*华作为中间人介绍，陆*伟通过口头协议的井架物料提升机出租给包工头余*勇用于该自建房扩建施工，出租方式为“裸租”（即仅包含设备出租、不包含操作人员），费用包含进出场拖拆卸费、租金（按月支付），维修费用另算。陆*伟办理有营业执照，公司名称为贵港市平南县鑫*建筑工程机械设备租赁有限公司，经营地址是广治区贵港市平南县平南街道二环路保健站10**号，统一社会信用代码为91450821MAA7H6****。经技术核查及对相关资料的查阅，该发生事故的物料用土制卷扬机作为驱动、且没有层门和轿厢门。根据对相关技术标准及法律法规的查询，该物料提升机属于由住房城乡建设主管部门监管的设备。房和城乡建设部于2021年12月14日发布的《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住建部公告214号）的规定，该发生事故的物料提升机属于该公告明确要求自公告发布之日起9个月后（即2022年9月15日后）全面限制在新开工项目中所使备，根据该《目录》，龙门架、井架物料提升机属于限制类设备，2022年9月15日后不得用于25米及以上的建设工程。《房屋市政工程生产安全重患判定标准（2024版）》第十六条明确规定“使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、料，应判定为重大事故隐患。”，因此，该自建房扩建施工项目使用井架物料提升机用于施工构成重大事故隐患。

二、事故发生经过和应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

该工程于2025年10月开工，事故发生当天2026年6月22日早上陆*武开小车搭陆*、陆*朋去事故发生处自建房工地做工，约8点40分到达现场人根据余*勇的工作安排分工合作将12楼、11楼的模板、钢管等建筑物料通过物料提升机卸到1楼外面空地。陆*、陆*朋负责将12楼、11楼的模板、手推斗车后把手推斗车推进货梯然后降至1楼，陆*武负责将手推斗车推出到1楼空地处卸模板、钢管。12楼的模板、钢管约1个小时后卸完了，于是朋就从12楼转移到11楼继续卸11楼的模板、钢管。10点45分左右，随着“砰”一声响，众人转头发现陆*已从物料提升机井架坠落至地面，头部出不得。当时陆*武发现陆*还有意识，由于怕加重伤势并没有移动陆*，而是脱了袖套帮陆*绑着头部出血的位置止血，并立即拨打了120急救电话。待陆*朋从楼上赶下来1楼的时候，认为继续让陆*躺在物料提升机升降口不安全，于是余*勇、陆*朋、陆*武三人合力将陆*从物料提升机升降口抬出置。10点59分许，120急救赶到现场，将陆*送至平南县第二人民医院进行抢救，抢救期间陆*武电话通知了陆*的哥哥陆*。2026年6月22日13时18分第二人民医院急诊医学科宣布陆*经过抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡。死者陆*，男，汉族，35岁。身份证号码：4508211991********，身份证地址：广西平南县安怀镇扶兰村扶院屯**号，为自建房施工工人。

事故发生后，平南县大安镇人民政府积极协调做好事故善后及赔偿协调工作，2026年7月8日，屋主方*敏、施工方余*勇与死者家属（陆*凤、陆*女儿陆金灵）三方已经达成赔偿协议，约定赔偿死者家属共计人民币80万元，其中：屋主方*敏承担赔偿责任人民币20万元，已于签订协清；施工方余*勇承担赔偿责任人民币60万元，家属同意其分期支付。该起事故的医疗抢救费用为人民币3186.42元。

（三）事故技术分析情况

1.平南县第二人民医院出诊记录

就诊科室：急诊医学科门诊。

就诊时情况：2026年6月22日10点59分，患者因“高空坠落伤致全身多处疼痛10余分钟”呼叫医院120救护车接诊。经过抢救至2026年6月22分，患者未能恢复窦性心律，心电监护呈直线，心电图提示全心停搏，宣告临床死亡。经充分与家属沟通病情及抢救过程等，患者家属对病情及预解，对抢救过程无异议，签字暂不同意尸检，要求尸体料理后联系平南殡仪馆。

死亡原因：失血性休克。

死亡诊断：1.骨盆骨折；2.失血性休克；3.开放性重型颅脑损伤；4.右侧颞部硬膜下血肿；5.肺挫伤；6.多发肋骨骨折；7.多处皮肤、软组织损伤伤；9.右肺液气胸；10.右肩胛骨骨折；11.胸椎骨折；12.腹水；13.腰椎骨折；14.骶骨骨折；15.盆腔积液；16.混合性酸中毒；17.电解质紊乱；功能障碍；19.心肌损害；20.肝功能不全；21.低蛋白血症；22.失血性贫血。

2.事故现场勘验情况

事故现场为位于广西壮族自治区贵港市平南县大安镇新华社区贺狮一街**号，门口悬挂招牌为平南县大安镇*敏服饰产销合作社，该建筑主层，一至四层(2018年已建成)已用于从事服装生产，进驻企业是平南县万*运动服饰有限公司（该企业法定代表人是方*敏，经营范围主要是服装制制造等，登记住所是广西壮族自治区贵港市平南县大安镇贺岗开发区B***号，登记日期为2021年12月17日）；五至十二层为2025年10月开始扩建。位置为物料提升机（井架式）的井架内，人员开始坠落位置是自建房十一层的物料提升机井架出入口，最终坠落位置是自建房一层的物料提升机口，坠落高度为36米。在十一层与物料提升机井架出入口连接处发现遗留有死者生前使用手推斗车，斗车装满长短不一的钢管，手推斗车把一侧靠升机井架出入口方向，物料提升机的吊篮没有安装门，且已经停靠十二层。整个物料提升机未见挂警示标志。自建房各层高度分别是：第一层高度第二至四层高度为3米，第五至十一层高度为3.5米，第十二层高度为3.6米。扩建后的建筑整体高度为43.1米。

（四）属地政府监管情况

该自建房扩建施工项目还存在未按照行政指令停止施工的行为。经过对大安镇综合行政执法大队陈*吉、谭*峰以及大安镇乡村建设综合服务胤、韦*春的询问了解得知，2026年2月5日大安镇乡村建设综合服务中心巡查发现该自建房无证违规建设，将线索给转至大安镇综合行政执法大队综合行政执法大队于当日对该自建房下发过一次《责令停止违法行为通知书》（平安责停字〔2026〕05222号）和《接受调查通知书》（平〔2026〕05222号）。2026年6月21日大安镇乡村建设综合服务中心巡查时发现该地址仍有吊机施工，再次告知大安镇综合行政执法大队，综合执法自建房再次下发过一次停工令《责令停止违法行为通知书》（平安责停字〔2026〕05361号），并告知屋主后续到大安镇综合行政执法大队配合录。两次下达《责令停止违法行为通知书》后该自建房均未按要求停止施工。

三、事故发生原因和事故性质

事故发生后，事故调查组对事故开展了全面调查，通过现场勘察、测量取证，检查安全防护措施，查阅相关技术资料，询问相关人员，还原过程，对该起事故分析如下:

（一）事故发生直接原因

陆*安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，对井架物料提升机安全隐患辨识不足，违反操作规范用倒着走拉手推斗车的方式把建筑物料拉到物内，在准备将建筑物料转移至物料提升机的过程中未发现物料提升机已离开十一层，在自建房十一层踩空于井架物料提升机井架出入口处导致坠落身未佩戴安全带、安全帽等任何劳动防护用品，在坠落过程中未得到有效安全保护，摔到地面出血致死。

（二）事故发生间接原因

1.方*敏，在未办理相应建房手续的情况下，将建筑房屋施工发包给不具备安全生产条件和资质（无相应的《建筑施工资质》和《建筑安全证》）的余*勇施工。并且在大安镇综合行政执法大队已经下达《责令停止违法行为通知书》的情况下仍拒不整改。

2.余*勇，使用限制不得用于25米及以上建设工程的设备用于扩建高度达43.1米的建设工程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训对聘请工人进行安全生产教育培训，未建立安全生产规章制度和操作规程，未对作业现场进行隐患排查和及时消除隐患，未建立并落实安全风险分隐患排查治理双重预防机制。

3.陆*伟，将住建部门限制使用类的淘汰落后设备“井架物料提升机”出租给余*勇的施工队用于2025年10月开工扩建的高度达43.1米的建设涉事故的“井架物料提升机”为限制2022年9月15日后不得用于25米及以上建设工程的设备类型。

（三）事故性质

经调查取证和综合分析确认，平南县大安镇“6·22”一自建房施工工人一般高处坠落事故，是一起因施工人员安全意识淡薄，缺乏自我保未能充分辨识井架物料提升机的安全隐患，加之违反操作规范、未佩戴劳动防护用品而导致的一般生产安全责任事故。

四、事故应急处置情况

（一）事故应急接报及响应情况

2026年6月22日10时59分许，事故发生后陆*武拨打120急救电话，等待救援，平南县第二人民医院120救护车迅速到达现场将陆*运回医院进13时18分，平南县第二人民医院急诊医学科宣布陆*抢救无效死亡。大安镇人民政府、县公安局、县应急管理局接报后立即派人赶赴现场协调处置事项。

（二）事故应急处置情况

大安镇人民政府、县公安局、县应急管理局接报后第一时间赶赴现场参与事故善后处置工作，并及时封控事发现场，防止次生事故发生。目偿事项达成协议，各部门正在按照部门职责有序开展工作。

（三）事故应急处置评估结论

事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。善后处理工作及时有序推进，安抚、调解目前正在开展中。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.陆*，陆*安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，对井架物料提升机安全隐患辨识不足，违反操作规范用倒着走拉手推斗车的方式把建筑物料提升机内，在准备将建筑物料转移至物料提升机的过程中未发现物料提升机已离开十一层，在自建房十一层踩空于井架物料提升机井架出入口处导并且全身未佩戴安全带、安全帽等任何劳动防护用品，在坠落过程中未得到有效安全保护，是事故发生的直接原因，对事故发生负有责任。鉴于其故中死亡，建议不予追究其责任。

2.方*敏，在未办理相应建房手续的情况下，将建筑房屋施工发包给不具备安全生产条件和资质（无相应的《建筑施工资质》和《建筑安全证》）的余*勇施工；并且在大安镇综合行政执法大队已经下达《责令停止违法行为通知书》的情况下仍拒不整改。其中：方*敏未批先建的相关问县自然资源局依法给予处理；方*敏将建筑房屋施工发包给不具备安全生产条件和资质（无相应的《建筑施工资质》和《建筑安全生产许可证》）的工的相关问题建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

3.余*勇，使用限制不得用于25米及以上建设工程的设备用于扩建高度达43.1米的建设工程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训对聘请工人进行安全生产教育培训，未建立安全生产规章制度和操作规程，未对作业现场进行隐患排查和及时消除隐患，未建立并落实安全风险分隐患排查治理双重预防机制，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

4.陆*伟，将住建部门限制使用类的淘汰落后设备“井架物料提升机”出租给余*勇的施工队用于2025年10月开工扩建的高度达43.1米的建设涉事故的“井架物料提升机”为限制2022年9月15日后不得用于25米及以上建设工程的设备类型，对事故发生负有责任。建议由县住建局依法给予处

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化自建房建筑施工安全管理，全面落实安全生产主体责任，增强安全意识，提出如下建议：

（一）加强安全生产教育培训，严守操作规范。施工负责人须依法与务工人员签订劳动合同、缴纳工伤保险，建立健全安全生产管理制度程，落实全员岗前安全教育培训、安全技术交底和常态化培训，使工人熟知操作规范和作业风险，杜绝侥幸心理；施工现场应建立每日巡查制度，安全生产隐患和关键作业环节风险，对风险隐患及时排查上报；强化隐患辨识能力，熟练掌握老旧受限设备、超高施工场景隐患识别要点，杜绝冒施工现场必须落实防护措施，危险作业须全程规范佩戴劳动防护用品，严禁无防护裸身作业，定期检查更换失效防护用具，保障作业安全。

（二）压实主体责任，规范施工管理。房屋建设发包工程时，必须严格核查施工队伍资质及安全生产条件，严禁将工程发包给无资质、不具工能力的个人及队伍，严格履行安全监管责任与义务。

（三）严控设备准入，杜绝淘汰设备违规使用。设备租赁企业立即开展自查自纠，全面清退淘汰类设备、严格执行受限制类设备使用年限定；落实设备维保责任，常态化开展机械设备检修、检测和维保工作，杜绝老化、故障、带病设备出租使用，设备交付时明确告知使用规范、安全限条件，从源头杜绝设备安全隐患。

（四）加强行业监管力度，健全长效管控机制。相关部门严守建筑建设审批红线，杜绝未批先建违法施工行为；深化自建房专项整治，属地法加大农村自建房、超高违建等施工的巡查执法力度；从严查处未批先建、拒不整改、违规施工等违法行为，形成有力震慑。

平南县大安镇“6·22”一自建房

施工工人一般高处坠落

事故调查组

（平南县应急管理局代章）

2026年8月21日

政府网站找错

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001