涟源市三甲乡硐下村“6.15”尹某贵自建房发生高处坠亡事故调查报告

发布时间： 2025-11-14 08:50 浏览量：243 【字体： 大 中 小】

2025年6月15日，我市三甲乡硐下村发生一起自建房安全事故，造成一人死亡，根据职责和安排，我局与农业农村局共同开展了事故的初步调查，现将有关情况报告如下。

一、相关人员基本情况

自建房户主：尹某贵，男，身份证号码43250319******0819，联系电话：1869288****，三甲乡硐下村运桂组村民，全家共两人，儿子：尹某伟，18岁。

建筑工匠（自建房实际承包人）：王某长，男，身份证号码：43250219******3014，联系电话：1354883****，冷水江市毛易镇长铺村人，于2024年在冷水江市取得《湖南省乡村建设工匠培训合格证书》，证书编号：湘建匠2024138100121。

死者：潘某清，男，身份证号码43250319******481X,家庭住址：湖南省冷水江市潘桥乡石山村7组11号，在现场具体负责墙体内粉刷工作。

二、事故经过及现场情况

2025年6月10日建筑工匠王某长将简易吊从楼顶安装至二楼迎宾台，吊装室内装修、粉刷所需材料。死者潘某清6月10日入场开展室内装修作业。2025年6月15日16时50分左右，在使用禁用的简易吊机吊运材料过程中，由于吊机底座固定不牢靠，吊运材料过重，吊机底座突然松动，且接料平台处未做临边防护，导致潘某清从二楼坠落，事后迅速送至涟源市人民医院进行救治，19时左右因腹部内脏出血在涟源市人民医院不治身亡。

施工现场房屋四周搭设钢（木）外脚手架，但未铺设竹架板，无任何安全防护设施，二楼有一台滑动式简易吊，无任何安全警示标牌，无建房公示牌。

三、尹某贵自建房审批及监管情况

经初步调查，尹某贵因原住房老旧，出于住房安全需要，于2024年2月29日，向硐下村村民委员会提出了原址新建房屋申请，2024年5月在三甲乡政府相继取得了乡村建设规划许可证（乡字4313822002024034号）和农村宅基地批准书（农宅字4313822002024034号），原址翻建一栋二层住宅房屋，批准用地面积210平方米，其中正屋180平方米，杂屋30平方米，总建筑高度为10m，总建筑面积为420平方，结构类型为砖混结构。事故发生时，施工进度为主体已完工。

经查询审批资料2025年4月2日尹某贵与工匠王某长签订了一份《农村住房建设工程施工协议》，协议明确了总建筑面积420㎡，承包价格按230元/㎡计算，合同总价为96600元，协议后附简易平面图纸两份，分别是一层平面图建筑面积168㎡和二层平面图建筑面积168㎡，合计336㎡。2025年5月9日尹某贵签了一份《村民建房质量安全责任承诺书》。

2025年3月18日，户主尹某贵与太平洋保险公司签订《自建房建设工程安全生产责任保险保单》，保费总额1800元，承保工程建筑面积450平方米。

四、存在的违法违纪情况

经查，2024年3月6日三甲乡相关部门进行了原址翻建住房的选址踏勘（一到场）；2025年3月11日，现场进行了定点放线（二到场）；2025年3月18日，现场开展了基坑基槽验收（三到场）；2025年5月19日，屋顶封顶工程施工，重要节点到场（四到场）；2025年6月3房屋主体与外立面粉刷于日完工（五到场）。但存在如下问题：

一是户主没有履行首要责任，作为建设单位要对工程的质量和安全全面负责，在建设过程中没有对禁用的自制简易吊机进行制止，导致违规行为和安全隐患并存。

二是乡村建筑工匠没有履行施工安全责任。根据湖南省住建厅和人社厅联合印发的《湖南省乡村建设工匠管理办法》（以下简称”管理办法”)第十三条第三款规定，乡村建设工匠主要工作职责之一为“严格按照村庄规划、住房设计图、施工技术标准和操作规程施工，确保施工质量和安全”；施工现场的高处作业临边防护安全措施未到位。《管理办法》第十三条第四款规定，乡村建设工匠要协助村民选用符合国家和省规定标准的建筑材料、建筑构（配）件和设备，不得偷工减料；对村民要求使用国家明令禁止使用的建筑材料、建筑构（配）件和设备的行为，应当劝阻、拒绝。实际承包人违规使用《住房和城乡建设部关于发布(房屋建筑和市政基础设施施工禁止和限制使用技术目录（第二批）)的公告》明令限制使用的简易吊装机具。

三是乡镇人民政府责任不强，监管不严。依据《湖南省居民自建房安全管理若干规定》第二条第二款“乡镇人民政府、街道办事处应当落实属地责任，负责本辖区内居民自建房安全监督管理工作，对居民自建房的安全进行日常监管，开展居民自建房安全管理有关法律法规和安全知识的宣传，建立健全房屋安全管理员、网格化动态管理等制度，及时制止违法建设和其他危害房屋安全的行为。”《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村住房质量安全监管的通知》（湘政办发〔2021〕78号）（以下简称《通知》）第二条之相关规定，三甲乡人民政府应履行监管职责。未

依据《通知》第二条第三项第二款“日常巡查中要对房屋基础、主体结构、屋顶防水等重要部位和安拆模板、搭拆脚手架、安全用火用电设施布置等进行监督检查和技术指导，形成质量安全检查记录。建立健全乡镇联合执法机制，查处不按规划、不经审批、不履行基本建设程序、不按图施工等违法违规建房行为，并及时责令停工整改。”相关要求进行监督检查和技术指导，虽然三甲人民政府相关工作人员落实了“五到场”，但对现场存在的安全隐患未进行闭环管理。

五、处理建议

一是对检查发现的问题未进行闭环管理的三甲乡人民政府相关部门相关人员由三甲乡人民政府纪委监委进行谈话提醒。

二是对乡村建设工匠的相关违法行为移送城管综合执法局予以处罚。

三是由三甲乡人民政府组织对尹某贵自建房消除安全隐患，确保施工和居住安全。

涟源市住房和城乡建设局

2025年6月27日

信息来源： 涟源市住房和城乡建设局　作者： 涟源市住房和城乡建设局

【 关闭窗口 】

扫码浏览