富川广东温氏畜牧有限公司麦岭金旺猪场2021年“9.17”触电事故调查报告

2022-01-25 17:50　来源：富川瑶族自治县应急管理局

2021年9月17日晚23时17分许，富川广东温氏畜牧有限公司麦岭金旺猪场发生触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约151.973万，丧葬补助金4.30555万，富川广东温氏畜牧公司一次性给予死者家属人道主义金额10万元）。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2021年9月22日府、县应急管理局、麦岭镇人民政府、县农业农村局、县经贸局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会等有关部门人员组成的富川广场2021年“9.17”事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、现场勘验、物证鉴定、视频分析、事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员责任，查清了有关乡镇党委政府和相关部门在监管方面存总结分析了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

一、事故的基本情况

（一）事故发生单位情况

富川广东温氏畜牧有限公司，该公司成立于2008年1月16日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为捌仟万圆整，营业期限为2008年1,代表为刘*彬，统一社会信用代码是91451123669735703M,单位住所为富川古城镇XX村，经营范围为：畜禽种苗生产、销售；畜禽销售；饲料项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）伤亡人员情况

死者陈*凡，男，56岁，身份证号码452428XXXXXXXX1433，系富川广东温氏畜牧有限公司麦岭金旺猪场职员，负责车辆跟场内路面消毒，

（三）事故发生车辆情况

事发当晚挂到富川广东温氏畜牧有限公司麦岭金旺种猪场总粪池门口横跨路面的低压三厢四线的拉猪车是莫*英（住址:广西壮族自治区贺州号）所有，车牌号为：桂J9**20；车辆类型：重型特殊结构货车；使用性质：货运；品牌型号：程力威牌CLW5160XCQE5;车辆识别代号：LGD> 82266353；注册日期：2020-08-04；发证日期：2020-08-04；档案编号：45110101XXXX；核定载人数：3人；总质量：6000kg；整备 7805kg;外廓尺寸：9080×2500×3850mm。拉猪车跟公司签有合同，每次签合同期是2年，车子平时归温氏公司统一管理。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年9月17日21时45分的时候，富川广东温氏畜牧有限公司麦岭金旺猪场外围消毒员关*打电话给叶*杰说“拉公猪的两辆空调车已经到猪场 到了生产线，和陈*凡在总粪池大门口等。拉公猪的车在后门消完第一次毒，另一个外围消毒员黄*保大声地告诉叶*杰和陈*凡说没有水了。叶*杰 约500米的水塔开总闸，陈*凡就指引第一辆拉公猪的车到了总粪池大门口。叶*杰开好水塔的总闸就开电动车回到了总粪池大门口，看见第一辆拉 人在驾驶室里面没下来，拉公猪的车旁边没看见一个人，陈*凡也不见。当叶*杰走到消毒机旁边准备拿消毒枪消毒时，看见陈*凡趴在地上，左脸 电话把情况报给场长助理唐*珍。过了几分钟，唐*珍赶到了现场。唐*珍看了情况后，马上打电话给场长张*民。过了七分钟，场长张*民到了现场。 卫生院没有救护车，张*民就叫了一辆村头岗的私家车到现场。当张*民、唐*珍、叶*杰三个一起把陈*凡抬上车的时候，才发现第一辆拉公猪的车 一组三厢四线电线挂在一起了，同时发现横过总粪池大门口的另一根网线也被拉断了。据后来事故调查组调取猪场总粪池门口的监控视频显示，2 *凡准备从总粪池门与猪车间隙穿过去给猪车后面消毒时，水枪不慎碰到车厢，导致陈*凡被吸附、固定在车厢与门之间长达三分多钟，期间水枪 到23时20分05秒陈*凡倒地。23时23分40秒，开好总闸回来的叶*杰才看到倒在地上的陈*凡。

（二）事故发生后救援和处置情况

事故发生后，叶*杰马上打电话给场长助理唐*珍反馈情况。过了几分钟，唐*珍也到了现场。唐*珍看了情况后，马上打电话给场长张*民。过 民就打电话叫救护车，麦岭卫生院没有救护车，后联系县人民医院救护车，双方约好县人民医院救护车往麦岭赶，张*民喊车往富阳送。于是张* 现场送陈*凡下富阳。在去富阳的路上就碰到了救护车，救护车医生对陈*凡进行了检查，宣布陈*凡已经死亡。

接到事故发生报告后，县公安局麦岭派出所及时赶到了事故现场，组织、指导做好了事故现场的处置工作。随后，麦岭镇人民政府、麦岭派 生单位积极做好事故善后工作。9月28日，事故发生单位与死者家属达成了赔偿协议。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

富川广东温氏畜牧有限公司麦岭金旺种猪场总粪池门口低压三厢四线横跨路面的垂直距离高度不够，按《中华人民共和国电力行业标准》（I 1kv以下架空配电线路导线与地面的最小距离6米，而拉猪车辆实际高度3.85米，证实该处导线对地垂直距离小于3.85米，拉猪的车子挂到电线导 车厢经陈*凡身体导向总粪池铁门形成回路。

（二）间接原因

富川广东温氏畜牧有限公司。作为事故发生单位，安全生产主体责任履行不到位，对事故的发生负有重要责任。

（1）安全管理制度不落实。富川广东温氏畜牧有限公司经县广西新电力投资集团富川供电有限公司有关技术人员勘验，发现存在富川广东温 猪场总粪池门口低压三厢四线存在多处刮痕，且横跨路面的垂直距离高度不够的风险未进行辨识，没有认识其危害性，未督促整改及作业场所照明

（2）安全操作规程管理制度不落实。夜间道路及车辆消毒人员，在引导车辆进总粪池门口时未观察周围安全状况及给车辆消毒过程未佩戴手

（3）未按规定报告生产安全事故。事故发生后，该公司未向应急管理部门报告事故。

（三）事故性质

事故调查组认定，富川广东温氏畜牧有限公司金旺种猪场“9.17”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议（交由司法机关审定，如未构成刑事案件，则由事故调查组对事故责任人做出如下处理建议）

1.陈*凡，夜间道路及车辆消毒人员，在引导车辆进门口时未观察周围安全状况及给车辆消毒过程未佩戴手套及防护镜，对事故发生负有直接责建议免于追究其责任。

2.万*新，富川广东温氏畜牧有限公司总经理，未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，对这起事故的发生负有主要领导责任，责成和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.张*民，富川广东温氏畜牧有限公司金旺种猪场场长，未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，对这起事故的发生负有直接责任，民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.罗*刚，富川广东温氏畜牧有限公司安全员，未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，对这起事故的发生负有直接责任，责成县应安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

（二）对事故责任单位的处理建议

责成县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生一般事故，处三十万元以上一百万元以下的罚款”限公司给予三十一万元罚款的行政处罚。

（三）事故监管责任单位的处理建议

1.主管行业部门责任

据富川广东温氏畜牧有限公司经营范围及《富川瑶族自治县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条第(六)款之规定“负责全机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全有限公司的主管行业部门为县农业农村局。县农业农村局作为该行业主管部门，负有一定的监管责任，建议县人民政府约谈县农业农村全管理、监管制度。

2.负有监管职责的相关部门

麦岭镇人民政府：按照属地原则，麦岭镇人民政府负有属地监管职责，麦岭镇工作措施落实不到位，建议县人民政府约谈麦岭镇人民政府主要

五、事故防范措施建议

（一）坚决将压实企业主体责任作为提高公共安全保障水平的核心来抓。

习近平总书记强调，所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保整治三年行动集中攻坚，扎实推进“落实企业安全生产主体责任专题”，督促各类生产经营单位认真贯彻落实习近平总书记“四个到位”的重要教训，建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度、安全操作规程；要足额提取和使用安全生产费用，配齐配强巡检装备和设备设施，提安全培训教育，增强从业人员安全意识，要认真开展隐患排查，要进行专项治理。县安委办要结合贯彻落实新修订的安全生产法，梳理明确企业推动企业主要负责人知责明责、担当负责。

（二）务必将压实部门监管责任作为当前打击非法违法行为的关键来抓。

要落实日常检查督办，强化年度目标考核兑现，依法实施事故问责，优化履职保障等措施，推动相关部门严格落实“管行业必须管安全，管须管安全”的要求。县负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全监管力度，健全常态化的安全生产检查机制。

（三）必须将压实地方属地管理责任作为加强安全生产工作的坚强保证来抓。

推进《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片进党校、进理论学习中心组，强化事故警示教育，督促各级履责于行。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层抓落实，夯实安全发展根基。要以钉钉子的精神不作为，抓好正反两面的典型，完善抓常抓细抓长的长效机制。用好督查巡查“利器”，不定期开展随机抽查和精准督查，深入查摆安全生产问题，切实解决会议一开了之、文件一发了之的问题。加强监督执纪问责，强化生产安全责任事故的追责问责。

富川广东温氏畜牧有限公司金旺种猪场

“9.17”触电事故调查组

2021年11月22日

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 重点网站 上级政府门户网站 政务新媒体

政府网站找错

主办：富川瑶族自治县人民政府办公室

地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇新建路28号 电话：0774-7882337

桂ICP备11000172号 网站标识码：4511230004

桂公网安备 45112302000008号