梧州市恒达•江山建筑工地“9•18” 事故调查报告

2020-11-25 10:50 来源：长洲区应急管理局

2020年9月18日9时左右，梧州市长洲区西堤三路84号恒达·江山工地发生一起事故，导致1人死亡。9月18日14时18分长洲区应急管理局接到理局电话报告后，马上派员到现场调查了解情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2020年9月日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市恒达·江山建筑工地“9·18”事故调查组，调查组由区政府办副主任和区局局长为组长，由区应急管理局和区建设局、大塘街道办相关分管领导为副组长，成员由区应急管理局、区人社局、区总工会、区建设局、公安长龙派出所、大塘街道办等有关单位人员组成，并邀请长洲区纪委监察委派员参与事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、的原则，调查组对事故进行了现场勘查取证，对相关人员进行询问调查，现已查明了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并提出了对事的处理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年9月18日9时左右。

（二）事故发生地点：梧州市恒达·江山项目施工地（梧州市长洲区新兴二路146号）。

（三）事故发生涉及单位或个人：广东冠大建设工程有限公司。

（四）事故类别：物体打击。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

死者卢某华，男，60岁，汉族，身份证号码：44062219600923xxxx，地址：广东佛山南海人，是广东冠大建设工程有限公司员工。

（六）事故现场情况：

事故现场位于梧州市恒达·江山项目施工地第三层施工层，第三层施工层有许多高出地面的水泥桩，死者距离断下来那根水泥桩的桩跟位置其桩跟旁边还有一些水泥桩，靠近地面端横截面已被割断部分，水泥桩周围的泥土已被向下挖约2米深。

（七）直接经济损失：

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币80万元（主要是和解协议赔偿支出）。

二、事故发生涉及单位概况

事故发生在梧州市恒达·江山项目施工地（梧州市长洲区新兴二路146号），施工单位为广东冠大建设工程有限公司，类型为有限责任公司，法陈某东，注册资本人民币壹亿壹仟捌佰万元，成立日期2019年02月21日，营业期限长期，住所：湛江市遂溪县遂城镇，具有建筑工程施工总承包业企业资质证书和建筑施工安全生产许可证。

三、事发经过和救援情况

2020年9月17日晚上，挖掘机师傅陈某志接到项目施工员梁某标的电话，通知其明天到工地开挖掘机清理土方配合进行平水放线工作（即拟建面位置坐标）。2020年9月18日早上08时许，陈某志按时来到工地在挖掘机旁等待开工，卢某华（死者）走过来叫陈某志用挖掘机把水泥桩周围的

下就走开了，陈某志边开始操作挖掘机清理水泥桩周围的泥土。大约8点50分，梁某帜和卢某华（死者）完成了项目施工现场西面的平水放线工作目施工现场北面（即挖掘机位置）。当时挖掘机是停在项目施工地的第二层施工层，施工中挖掘机把臂伸到第三层施工层进行往下挖第四层泥土作许，作业过程中挖掘机师傅陈某志和梁某帜、卢某华（死者）沟通，需到挖掘机作业现场查看情况，梁某帜和卢某华（死者）下到第三层施工层查卢某华（死者）看完挖掘机作业点情况后往梁某帜站的地方走去，陈某志看到卢某华（死者）走远了，而且视线范围内没有人就开始操作挖掘机施当时挖掘机的位置在第二层施工层有盲区，而且第三层施工层挖掘机作业点处有许多水泥桩（部分水泥桩靠近地面端横截面已被割断了部分），挖工进行操作时现场没有指挥员也没有安全管理员情况下进行施工，陈某志也没有认真确认施工作业点处水泥桩周围是否有人。陈某志在挖掘机施工中，挖掘机斗臂触碰到周围的水泥桩，其中一根水泥桩断倒。当时梁某帜和卢某华（死者）正在距离水泥桩约3米处正背对挖掘机研究平水放线问帜和卢某华（死者）知道挖掘机在工作中，他们目测自己所在处远离挖掘机工作半径范围以外4-5米，认为足够安全），倒下的水泥桩正好砸中了卢者）并压在其右肩处，卢某华（死者）趴在地上没有反应，头部流血，梁某帜马上让同事拨打了120，中医院的救援医生到场进行现场诊断后，确（死者）已经死亡。

下午14:18长洲区应急管理局接到市应急管理局电话通知。接到通知后，长洲区应急管理局与建设局立即派人到现场进行调查核实，并及时把上报长洲区人民政府区，提请区政府成立事故调查组对该事故进行调查。

2020年9月22日长洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条有关规定，依法成立了梧州市恒达·江山建筑工地“9·18”事故调查组对该事故进行调查。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，广东冠大建设工程有限公司的安全教育培训不到位及现场安全监管不到位。施工作业人员安全意识薄弱，事发当时，挖掘机正在作业，同时，放线作业人员在该区域范围内进行平水放线作业，存在交叉作业安全隐患；挖掘机操作人员陈某志在视线受阻未能确保安全情况下进是导致事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，广东冠大建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，一是安全管理制度落实不到位，导致施工现场交叉作业时无专职安全生产在现场监督，出现监管盲区，未能及时发现并消除作业人员处于危险区域，也没有对危险区域范围予以明确和做出安全警示标志；二是对入场作业做到安全技术交底和安全教育培训的全覆盖，未能保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，知悉自身在安全生产方面的权利和

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是由于广东冠大建设工程有限公司未能认真落实企业自身安全生产主体责任，公司的安全教育培训不到位、现场安到位及施工作业人员安全意识薄弱等因素引发的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任划分

1.广东冠大建设工程有限公司，作为梧州市恒达·江山项目的施工单位，安全生产主体责任不落实，安全管理制度落实不到位，对入场作业人员安全技术交底和安全教育培训的全覆盖，导致卢某华在交叉作业过程中发生物体打击事故，应负此事故的主要责任。

2.挖掘机操作人员，安全意识不够强，在视线受阻无现场指挥员未能确保作业区周边环境安全情况下进行作业，导致发生物体打击事故，应负次要责任。

3.施工人员卢某华，安全意识薄弱，在危险区域作业，导致发生物体打击事故，应负此事故的次要责任。

（二）处理建议

1.事故责任人卢某华，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议由应急管理部门依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等相关法律规定，依法对本次事故的主要责任单位予以相应的行政处罚。

3.建议由行业主管部门及辖区建设部门根据行业相关法律法规对相关单位人员进行监督处罚。

六、事故整改和防范措施

梧州市恒达·江山建筑工地“9·18”物体打击事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故反映出了事故工地施工安全管理不到位全监管不到位，未对施工人员进行安全生产教育培训和安全技术交底培训全覆盖等问题，事故涉及各方要认真吸取事故教训，各行业主管部门应加产知识的宣传力度，提高广大劳动者的安全意识，主管部门、监管部门加强各行业领域事故防范工作，防止类似事故的再次发生。

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微