凌云县海源砖厂“3•30”机械伤害事故调查报告

2024-07-12 18:55　来源：凌云县应急管理局

凌云县海源砖厂“3·30”机械伤害事故调查报告

2024年3月30日10时许，凌云县海源砖厂进行破碎作业时发生一起机械伤害事故，造成1名工人当场死亡。事故发生后，县委县政府高度重视导先后作出重要批示。县政府分管领导带领县应急局、公安局、工信局、自然资源局、泗城镇人民政府第一时间赶赴现场开展调查处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关法律法规，经县人民政府批准，成海源砖厂“3·30”机械伤害事故调查组，事故调查组由县应急局局长任组长，县公安局、应急局、工信局、自然资源局、总工会、人社局、泗城镇人成员单位，全面负责事故调查工作，同时邀请县纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证料、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，凌云县海源砖厂“3·30”机械伤害事故是一起因员工违规操作，公司现场管理混乱导致人员死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

凌云县海源砖厂（以下简称“海源砖厂”），于2016年9月2日成立，**统一社会信用代码：**92451027MA5LGJ6A4W，**法定代表人：**罗*海，**企业**体工商户，**注册地址：**凌云县泗城镇新秀社区*****，**营业期限：**2016年9月2日至无固定期限。**经营范围**包括建筑材料、水泥制品加工及零售（依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现有职工5人。

（二）事故设备情况

事故设备为破碎系统加工生产线上第二锤式破碎机，规格型号为YB—2（800×1000），主轴转速740转速/分钟，入料粒度400，生产能力20-时，配用动力45KW。供货厂家：广西永宝矿山机械有限公司；地址：南宁市江南区白沙大道97号院内。2022年4月7日，广西永宝矿山机械有限公验员对第二锤式破碎机检验，检验合格，准予出厂。

（三）现场勘查情况

事故发生地点位于海源砖厂破碎系统加工生产线上的第二锤式破碎机内，现场勘查发现从右侧平台下到输送石料带平台有1个简易钢架台梯台阶）连接，其中2—4台梯有半边损坏，没有设置防护扶手和安全警示标志，输送带边平台有脚印和打滑痕迹，输送石料带内有1条2米左右钢筋。









（四）事故单位安全管理情况

海源砖厂企业类型为个体工商户，经营者：罗*海（公司负责人），员工：韦*强（铲车司机）、岑*选（水泥砖制品生产加工员）、姚*思（垛员）、王*荣（临时工，破碎机看管员）。公司负责人罗*海未取得主要负责人安全资格证书，公司没有配备安全员。

经现场检查及查阅材料，海源砖厂没有安全培训记录、安全检查记录备案，新进员工三级教育培训不到位，现场管理混乱，危险作业场所未警示标志，安全防护明显缺陷。

（五）事故发生经过

2024年3月30日上午9时许，海源砖厂经营者罗*海到砖厂安排当天工作，当时砖厂现场有铲车司机韦*强、破碎机看管员王*荣、罗*海母亲吴*海见机械运行正常后，就到外面去吃早餐。韦*强负责开铲车铲石料进破碎口，王*荣负责观看破碎机进料情况，如发现有卡料，就用铁杆对破碎进行疏通，吴秀珍在砖厂里面收捡杂物。

10时许，吴*珍走到破碎机附近时，发现有血流出来，她就去关掉破碎机电源，之后打电话给罗*海，10时15分许，罗*海赶到事故现场，没有在现场，发现破碎机有血渗出，就意识到出事了。罗*海立即拨打110报警和120急救电话，10时25分许，120急救车和泗城镇派出所先后赶到现场组施。经现场鉴定，王*荣因被卷入破碎机当场死亡。

（六）人员伤亡和财产损失情况

1. 人员伤亡情况。事故造成1人死亡。

王*荣，男，初中文化，身份证号码：452628196********，家庭地址：凌云县下甲镇坪*******，事发前在海源砖厂任打砂机看管员，在亡。

2. 直接经济损失。截止2024年5月15日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已故造成直接经济损失51.4万元人民币，其中：人身伤亡赔偿金51万元，医疗费和善后处理费用0.4万元。

二、事故应急处置情况

2024年3月30日10时许，海源砖厂负责人罗*海接到其母亲吴*珍电话后，立即赶到事故现场，电话向120请求救助和110报警，10时25分许，1和泗城镇派出所先后赶到现场组织施救措施。

10时40分许，县人民政府接到事故报告后，县人民政府分管领导立即组织公安、工信、应急、泗城镇人民政府相关领导和人员赶赴现场调查处

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王*荣安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业场所存在的危险因素认识不足，导致滑落到打砂机输送带被卷入打砂机内碾压致死亡，是造直接原因。

海源砖厂作业现场的安全防护措施不到位，未在危险作业场所设置安全防护装置和安全警示标志，没有制定作业操作规程，安全教训培训不场管理混乱是造成事故的另一直接原因。

（二）间接原因分析

1. 海源砖厂对安全生产工作不重视，未履行安全生产主体责任，作业现场管理混乱，安全防护措施不到位，未在危险作业场所设置安全防安全警示标志，没有制定并落实安全管理制度。

2. 海源砖厂未严格落实安全教育培训制度，员工三级安全教育培训记录不齐全。

3. 海源砖厂没有制定安全生产责任制和安全操作规程，全员岗位安全生产责任制不完善，发生事故涉及破碎机没有编制安全操作规程并对培训。

4. 海源砖厂隐患排查治理机制不完善，风险辨别意识不强，没有及时发现存在的风险隐患，并采取措施及时予以管控、消除。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 王*荣，男，61岁，系凌云县海源砖厂破碎机看管员，安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，在作业过程中滑落到破碎机卷入破碎机内，导致事故发生。鉴于在本次事故中死亡，不再追究其责任。

2. 罗*海，男，30岁，系凌云县海源砖厂经营者（负责人），是该砖厂安全生产工作第一负责人，也是砖厂安全生产工作具体责任人，未全全生产管理职责，员工安全教育培训不到位，现场检查排除事故隐患不到位，未在破碎机等危险作业场所设置防护栏和安全警示标志。对事故发生安全管理责任，建议凌云县应急管理局按相关法律法规给予处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

凌云县海源砖厂，作业现场的安全防护措施不到位，未在危险作业场所设置安全防护装置和安全警示标志，没有制定作业操作规程，安全教到位，现场管理混乱，导致事故发生，对本起事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第三第四十四条。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议由凌云县应急管理局给予行政处罚。

五、事故主要教训

通过调查，该起事故暴露出以下三个方面的问题：一是重生产轻安全，作业现场的安全防护措施不到位，未按要求设置安全防护装置和安志。二是现场检查排除事故隐患不到位，对存在的风险隐患没有及时管控、消除。三是生产经营单位没有制定安全生产责任制和安全操作规程，全全生产责任制不完善，没有针对员工岗位安全特点开展针对性安全培训。

六、事故整改和防范措施

（一）加强作业安全管理工作。海源砖厂要深刻吸取事故教训，全面加强作业现场安全管理工作，加大作业现场安全巡查力度，落实隐患排度，采取有效的技术、管理措施，在危险作业场所设置安全防护栏和安全警示标志，及时发现并消除事故隐患。

（二）认真开展安全生产教育培训工作。海源砖厂要加强员工的安全教育培训。教育培训工作要结合实际，有针对性，不能流于形式、应付严格开展教育培训考核工作，确保员工经教育培训考核合格，方可上岗作业；要让员工切实受到教育，提高安全风险辨识和化解安全风险的能力，全生产无小事，不断提高安全生产意识，掌握相关岗位安全生产知识和技能，在工作中自觉遵守有关规章制度和操作规程，做到安全生产。

（三）完善安全管理制度。海源砖厂要结合本单位的生产特点，制定完善安全生产责任制和安全操作规程，全员岗位安全生产责任制等制度

（四）深入开展重大事故隐患排查整治工作。各有关工贸企业要根据安全生产治本攻坚三年行动工作部署要求，认真按照《工贸企业重大事定标准》（应急部令第10号）和专项实施方案要求开展自查自纠，系统性对公司安全问诊把脉，扎实推进重大事故隐患动态清零。县工信局、应急主管部门要坚决扛起防范遏制安全事故监管责任，靠前监管，主动作为，坚持从严监管和指导服务并重，把问题隐患解决在现场一线，持续推进监边到底。

（五）组织开展小微企业安全隐患排查整治。各乡（镇）要对辖区个体经营的打砂场、制砖厂、木材加工厂等小微企业进行一次全面摸底排底数。各有关行业主管部门要会同乡（镇）政府立即对上述小微企业开展全面隐患排查，制定隐患清单，并督促生产经营单位落实整改措施，消患，防止类似事故发生。

凌云县海源砖厂“3·30”机械伤害

事故调查组（代）

2024年7月12日