梧州市永达钢铁有限公司“3•19” 一般其他爆炸事故调查报告

2021-05-11 10:05 来源：长洲区应急管理局

2021年3月19日5时50分许，梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市永达钢铁有限公司内炼钢车间发生一起炉渣遇水“放炮”事故。长洲区应急管通知后，马上向区政府分管领导报告并派员到现场核查了解情况，组织相关单位人员处理事故现场和做好善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为进一步查明事故因、认定事故性质和责任。2021年3月22日，梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市永达钢铁有限公司“3·19”事故调查组，调查组由长洲区人民室副主任严英豪、长洲区应急管理局局长黄循强和市不锈钢制品产业园区管委会社会服务局局长钟家兴担任组长，长洲区工信局副局长陆敏和长洲理局副局长张坚担任副组长，成员由区工信局、区应急管理局、区人社局、区总工会、园区管委会、公安长洲分局、区司法局和兴龙街道办事处有成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委员参与监督事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查进行了现场勘验、查阅资料和调查取证，对相关人员进行询问调查，现已基本查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年3月19日5时50分左右。

（二）事故发生地点

梧州市不锈钢制品产业园区内梧州市永达钢铁有限公司炼钢车间

（三）事故发生涉及单位

梧州市永达钢铁有限公司（以下简称“永达钢铁公司”）

（四）事故类别

一般其他爆炸事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。

死者信息：严某瑞，男，39岁，湖北人；身份证号码：420624198211120xxxx；身份证地址：湖北省南漳县武安镇；为永达钢铁公司炼钢车人。

（六）事故现场情况

事故发生位置为永达钢铁公司电弧炉熔炼车间的熔炼出渣处，现场检查时，出事的铲渣铲车放在发生爆炸事故现场位置的后边约2米处，事故墙壁、顶部可见爆炸后造成的渣飞溅留在的痕迹，铲车底部有灭火留下的水迹等。

1.出渣作业的铲车驾驶室被烧毁，驾驶室四周的钢化玻璃全都震碎；

2.出渣堂口顶部屋面掉下了一块长约6米、宽约1米的铁板；

3.事故铲车铲斗内有热渣流淌的残留物，车身正对渣堂口位置多处有事故爆炸后引起的飞溅炉渣；

4.出渣处的排水沟排水不畅，有渣堵住；

5.出渣堂顶部垫护的部分耐火砖被震动松动，部分移位；

6.事故位置周边墙壁、顶部可见爆炸后造成的炉渣飞溅物击中的痕迹，顶部水管损坏；

7.事故位置没有安装视频监控设备。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币117.3万元，其中包括受伤人员的抢救治疗费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出

二、事故发生单位及事故设备基本概况

（一）事故发生单位

梧州市永达钢铁有限公司，统一社会信用代码：914504005819621519，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所：梧州市长洲上平七队（原梧州市长洲区平浪工业区内），法定代表人：许某荣，注册资本：壹亿叁仟壹佰叁拾万圆整，成立日期：2009年08月24日，营业期限08月24日至2029年08月23日。经营范围：生产、销售钢筋混凝土用热轧带肋钢筋及其钢坯、低碳钢热轧圆盘条（含盘螺）；对电力资源的投资；电赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、事发经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年3月18日20时至19日8时，帅某育、梁某培、严某瑞和李某球为一个班组，负责永达钢铁公司炼钢车间试运行的100万吨量子电弧炉项清理废渣工作，帅某育负责在炉前操作喷水冷却系统降温炉渣，梁某培负责操作钩机将冷却的炉渣扒出并将部分冷却炉渣筑成围坝防止未冷却液渣某瑞负责操作铲车将钩机扒出的炉渣铲出到车间外装车，李某球负责驾驶运渣车将装车的炉渣运走。

3月19日5时15分左右，永达钢铁公司炼钢车间量子电弧炉炉底完成排渣；5时25分左右，帅某育操作冷却系统开始对炉渣进行水喷淋冷却；5右，完成水喷淋冷却；5时35分左右，梁某培操作钩机进入出渣口工作区域开始扒渣，钩机把炉渣打散后钩出出渣口位置，并用冷渣堆设成一条挡挡新流出来未冷却的炉渣，约扒渣至5时45分左右，扒渣工作完成，梁某培操作钩机撤出出渣口并前往车间外运渣车上休息；严某瑞看见梁某培的已完成就操作铲车进入出渣口进行铲渣运装工作，约5时47分，严某瑞操作铲车成功完成第一铲的炉渣装入运渣车。进行第二次铲渣后举起铲斗，过程中未冷却高温炉渣溢出，发生遇水“放炮”，爆炸喷溅物飞溅到铲车驾驶室，造成铲车司机严某瑞被热炉渣灼烫伤，同时驾驶室起火燃烧，周边水进行灭火和抢救严某瑞，为便于救援用钩机将铲车向后拖离事故发生点约2米处。约喷水灭火5-10分钟驾驶室的火才熄灭，在火熄灭后车间员工严某瑞从驾驶室抬下车，随后永达钢铁公司立即安排应急车辆将严某瑞送往梧州市人民医院抢救，经医院抢救无效死亡。

2021年3月19日6时50分，在接到事故报告后，长洲区应急管理局、园区管委会迅速赶赴现场开展现场应急救援处置工作，对事故现场进行护，了解事故发生经过及善后处理工作，并责令该事发车间停止运行进行整顿；根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调例》（国务院第493号令）的相关要求，2021年3月22日，梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查小组，同时组织人员全力做好对伤者的抢救和抚工作。事故发生后，永达钢铁公司积极与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，目前各项善后处置和理赔工作已经完成。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，作业人员安全隐患排查及安全防范意识薄弱，出渣作业前未对周边环境进行安全确认，及时发现和清理地面积水；铲车司机在进作时，铲过钩机所筑挡坝，造成铲斗装入未冷却的高温炉渣，且操作的地面上有未排走的积水，从而在铲车倒车的过程中，由于铲车的后移及上下

使高温炉渣掉落到地面的积水中，当高温钢渣水遇水时又加速水的分解造成“放炮”,是导致事故的发生直接原因。

（二）事故的间接原因

1.生产确认制、责任制、安全操作规程实施不到位。

2.该厂正在试车试产阶段，各种规章制度不齐全，生产车间班组工作无记录，人员配备尚不完善，安全教育和技能培训不到位，有关安全管理督促不到位。

3. 在实际作业中作业工人安全意识不强，习惯性操作，对新的工艺不熟悉。经调查分析，综合上述原因，公司工艺流程落实不到位，现场安全位及公司的安全教育和技能培训不到位是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质综合上述原因，事故调查组经调查取证分析，认定本次事故属于公司工艺流程落实不到位，现场安全监管不到位，公司的安全能培训不到位及铲车作业人员操作不当等因素所导致的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议梧州市永达钢铁有限公司安全教育技能培训不到位、安全管理不到位和制度落实不严及现场监管不到位，致使铲严某瑞铲渣过程中操作不当，导致事故的发生，应负此事故的主要责任。

（一）有关人员的事故责任如下：

1.梧州市永达钢铁有限公司总经理李某坤，负责公司安全生产工作，未能认真履行职责领导公司有效开展安全生产工作，致使公司安全管理不工的安全教育和技能培训不到位、制度落实不严，负此事故的主要领导责任。

2.梧州市永达钢铁有限公司副总经理周某，负责公司的安全生产日常管理的具体工作，没有认真履行自身职责，致使公司安全管理不到位、员教育和技能培训不到位、制度落实不严及现场安全监管不到位，负此事故的主要管理责任。

3.梧州市永达钢铁有限公司炼钢分厂厂长易某剑，负责公司炼钢车间的安全生产日常管理的具体工作，没有认真履行自身职责，致使炼钢车间不到位、员工的安全教育和技能培训不到位、制度落实不严及现场安全监管不到位，负此事故的直接管理责任。梧州市永达钢铁有限公司炼钢车间工严某瑞，工作期间未能按照正确工作操作流程作业，超出冷渣作业界限作业，以至发生炉渣遇水“放炮”事故，负此事故的直接责任。

（二）对责任人和责任单位的处理建议

1.事故责任人严某瑞，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议梧州市永达钢铁有限公司对分管安全生产的副总经理周某、炼钢分厂厂长易某剑，依照国家有关文件及公司相关规章制度进行处罚，并况报告长洲区应急管理局和梧州市不锈钢制品产业园区管委会。3.建议由长洲区应急管理局会同梧州市不锈钢制品产业园区管委会对梧州市永达钢司进行生产安全事故约谈警示。

4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”，对梧州市永达钢铁有限公司进行处罚。5.建议由梧州市长洲区应急管理局依人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”对永达钢铁有限公司总经理李某坤处以2020年年收入百分罚款。

六、事故整改和防范措施

梧州市永达钢铁有限公司“3·19”一般其他爆炸事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出企业安全管理不到位、制度及现场安全监管不到位等问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）梧州市永达钢铁有限公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次安全隐对存在的问题及时进行整改。

（二）梧州市永达钢铁有限公司要切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构；明确内部安全管理分工和职责；健全内部安全生度；把安全生产责任落实到班组和个人。

（三）梧州市不锈钢制品产业园区管委会负责安全生产监管职责的部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对园区企业开展检查，位认真落实安全生产主体责任，认真开展安全生产管理和安全隐患排查整治工作及从业人员的安全教育培训，切实提高企业从业人员的安全意识和的自觉性，更好地防范生产安全事故的发生。

梧州市永达钢铁有限公司“3·19”一般其他爆炸事故调(代)

二〇二一年五月十一日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微