

索引号： 000014348/2024-03130　　主题分类：应急管理

发布机构： 应急管理局　　发布日期： 2024年01月03日

名称： 邯郸市复兴区消防安全委员会办公室 邯郸市复兴区金泽苑小区一期3号楼1单元212号住...　　效力状态：

文号： 无

邯郸市复兴区消防安全委员会办公室 邯郸市复兴区金泽苑小区一期3号楼1单元212号住宅“12.10”火灾事故调查报告

邯郸市复兴区消防安全委员会办公室

邯郸市复兴区金泽苑小区一期3号楼1单元212号住宅“12.10”火灾事故调查报告

2023年12月10日，复兴区金泽苑小区一期3号楼1单元212号住宅发生火灾，造成 1人死亡，该起火灾过火面积约 5㎡，烧毁床铺、电视、空调挂机等，

火灾发生后，邯郸市复兴区政府成立了由区消防救援大队牵头，有关部门参加的邯郸市复兴区金泽苑小区一期3号楼1单元212号住宅“12.10”火灾事故调查组”），对事故展开全面调查。

事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接财产损失情况，认定了事故性质，提出了加强消现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要建筑情况。

金泽苑小区一期位于邯郸市复兴区宏泰路88号，该小区于2008年立项，2011年入住，南区有高层住宅10栋、北区有高层住宅3栋。起火建筑3号楼位于筑高度96米，建筑面积9520㎡。 2、内部结构和使用功能。起火住宅为2楼212号，室内布局为一室一厅一厨一卫，建筑面积约49平方米。

房间内分布：西部为入户小厅，中部为过道，过道北侧相邻有厨房和卫生间，东部为卧室。起火房间为卧室。卧室东北侧摆放一张箱体床长2米、宽1.8柜，南侧放置茶几，西侧放有电视、衣柜、木架。

（二）212号居住人员。

金泽苑小区一期3号楼1单元212号为王**单独居住，住宅性质属于廉租房。死者为：王**，女，身份证号：130404********0025，患有先天性小儿麻痹残疾，长期卧床行动不便。

（三）起火建筑消防设施情况。

3号楼内设有室内消火栓。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过。2023年12月10日8时10分左右，王**女儿胡*给死者送饭后就去上班了。10时15分，有人给胡*打电话说212号家里冒烟，挂断电
前往查看并拨打报警电话。

（二）灭火救援和应急处置情况。2023年12月10日10时19分，河北省邯郸市消防救援支队指挥中心接到路人报警：邯郸市复兴区前进大街与联纺路交
楼1单元212室发生火灾。支队立即调派复兴大队建设大街站4辆消防车、20名消防救援人员赶赴现场扑救，全勤指挥部遂行出动。同时联动公安、医疗等单

10时29分，建设大街站到达现场。经侦察：现场为家中卧室被褥起火，着火面积约5平方米，10时35分，在卧室内搜救出1名被困人员，经现场医务人
35分现场火势控制，10时40分明火被扑灭，11时15分现场全部处置完毕后复兴区消防救援大队人员对火灾现场进行了现场封闭并开展调查。

三、火灾损失及伤亡情况

（一）死亡人员。该起火灾导致1人死亡，死者姓名：王**，性别：女，身份证号码：130404********0025。

（二）直接财产损失。该起火灾过火面积约5平方米，212卧室内床铺、空调挂机、电视烧毁，其它部位均为烟熏炙烤，统计直接财产损失6950元。

四、火灾原因认定

调查组人员按照现场勘验、调查询问、综合协调的任务分工开展工作。围绕起火时间、起火部位、电气线路敷设情况、建筑内物品摆设和其他有关情况
女婿王**、消防员王**等3名相关人员进行了调查询问，制作询问笔录3份。根据调查询问、对火灾现场进行勘验、现场照片，判断起火时间为2023年12月
2023年12月10日10时19分建设大街消防站接到支队指挥中心传警；据死者女儿胡*证实：“2023年12月10日10时15分左右，有陌生人给我打电话说，21
外贴有电话）。

起火部位位于3号楼1单元212号住宅东侧卧室内东北侧床铺处。经现场勘验：3号楼1单元212号住宅内除东侧卧室内有过火痕迹外，西侧入户小厅、过
面及屋顶均为黑色烟熏痕迹，其它物品无过火痕迹。东侧卧室内东北部放置的床铺上部过火炭化痕迹严重，周围靠近床铺的家具仅有烟熏和高温炙烤痕迹，
物品除黑色烟熏痕迹外，均完好无过火痕迹。床铺靠东墙上方塑钢窗双层玻璃破碎掉落床面，外侧玻璃残留部分多于内侧，内侧塑钢窗框过火炭化卷曲，外
角放置与床同高的床头柜仅桌面有过火炭化痕迹，下部漆面完好，南侧立柜北面受高温炙烤部分贴皮破损卷曲，其它部位无过火痕迹，立柜上部空调挂机塑
露，未发现故障痕迹；床头柜西侧轮椅过火仅剩金属骨架；床铺南侧放置的茶几、木柜和其它物品完好均无过火痕迹；紧挨床铺西北角放置的木架上部有
好，靠西墙北侧放置的衣柜东面柜门贴皮受高温炙烤开裂呈向下卷曲状，南侧柜体上部除黑色烟熏痕迹外整体完好；紧邻的南侧木柜无过火痕迹，在木柜上
火熔融呈向下熔流状，液晶面板掉落地面；西墙卧室门完好无过火痕迹，门框内侧上部有轻微炭化痕迹，下部及外侧无过火痕迹；放有电视的木柜与衣柜之
与另一个插排连接至床铺西北侧地面处，两个插排均未发现故障痕迹；卧室内屋顶烟熏呈黑色，屋顶中部顶灯过火烧失，残留灯口与连接电线未发现故障痕
物。卧室内整体过火痕迹呈东重西轻，北重南轻状；据消防员王**证实：“进入东头卧室后看见床上着着火，别的地方没有火”。

起火点位于床铺上部南侧床尾处。经现场勘验：卧室内靠东墙放置的箱体床，床头紧贴北墙呈南北方向摆放，床宽1.8米，长2米，高约0.4米；北侧木
侧床箱围板北部完好，南部围板贴皮少部分过火烧失，南侧床箱围板过火炭化痕迹由西向东依次减轻，靠近东墙侧床箱围板无过火痕迹；床箱整体结构完好
板上部海绵垫、被褥、衣物过火炭化严重，仅剩少量残留物未完全炭化；残留海绵垫炭化痕迹呈坑洼状，残留海绵垫上层炭化严重，与床板接触的下部无过
留有电热毯加热丝；床铺整体过火痕迹呈上重下轻状。靠近南侧边缘处床板过火炭化较重，有一个炭化形成的孔洞。

起火原因认定为电气线路故障引发火灾，经现场勘验，床铺上部西侧碳化物中粘连有电热毯加热丝，电热丝呈南北横向排列，北侧电热丝排列较为规则
且断线较多，南侧床尾处残留有电热毯断裂电源线，电源线断裂成若干段粘连在炭化物中，其中一根断裂金属线一端有细小圆形熔痕。电热毯残留物整体呈
*证实：“母亲王**平时用电热毯取暖”。

五、灾害成因分析

1、火灾发生在老幼病残、鳏寡孤独等弱势群体家中，此类群体无民事行为能力，对火灾危险感知能力差甚至无法独立逃生，需要人员进行看管，造成
外，根本原因为居民消防意识淡薄。

2、由于床铺上放有被褥及衣物等可燃物，火灾荷载大，燃烧生成大量有毒有害气体，加之室内封闭不利于烟气扩散，导致人员中毒死亡。

3、高温黑暗环境引起人员惊慌失措，室内高温烟尘大量悬浮于室内空间，有毒有害烟气严重影响人员逃生。

六、事故性质

该起火灾为发生在居民住宅内的电气火灾，属于非责任火灾事故。

七、消防产品质量调查情况

经调查，此起火灾起火场所配备的消防器材符合要求，不涉及消防产品质量问题。

八、防范和整改措施

该起火灾事故教训极其深刻，必须警钟长鸣、举一反三。各级、各单位要严格落实上级对消防工作部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展
人民群众生命财产安全。

（一）广泛开展消防安全宣传教育。各级在分析研判本辖区火灾风险基础上，对负有属地责任、行业监管责任的管理干部、基层社区网格员、物业服务
人群分批次开展消防教育培训。强化高层住宅建筑“楼长”制度，督促、指导楼长履行好工作职责；对鳏寡孤独等弱势群体，要进行人员登记造册，采取上
“消防安全明白人”，指导家庭加强火灾防范。定期组织开展用火用电用油用气安全、保障“生命通道”畅通、以及电动自行车消防安全等知识宣讲，帮助
信群推送消防安全提示，引导群众关注消防安全，严防“小火亡人”事故发生。

（二）建强用好微型消防站。高层住宅小区辖区居委会或物业服务企业要加强微型消防站建设，设置满足值班备勤、器材存放、小型培训等功能要求的
人员、装备，定期开展消防安全知识学习。微型消防站人员要加强对建筑基本情况、建筑消防设施设置情况、灭火和应急疏散预案的熟悉了解，严格落实管
在位。

（三）推广安装独立式感烟报警探测器。鼓励有条件的社区采取居民自费、企业捐赠、保险资金参与、政府专项资金等方式在住宅户内安装独立式感烟
报警。

复兴区消防安全委员会办公室

2024年1月3日