织金县“4·13”2人溺水死亡事故 调查报告

发布时间： 2026年03月19日 10:26:50 字体： 小 中 大

织金县“4·13”2人溺水死亡事故
调查报告

织金县人民政府事故调查组

2023年6月

目 录

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

（二）伤亡人员基本情况

（三）事发地基本情况

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

（二）河道涨水过程

（三）应急救援情况

（四）伤亡人员善后处置情况

（五）应急处置评估

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

（二）直接经济损失

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

（二）事故发生的间接原因

（三）事故性质

五、事故暴露的主要问题

六、事故责任认定和对责任单位的处理建议

（一）事故责任认定

（二）处理建议

七、防范和整改措施

织金县“4·13”2人溺水死亡事故
调查报告

2023年4月13日16时37分许，贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司（以下简称“引子渡
机发电，下游凹河水位陡涨，导致在马场镇中心村码头广场往下约300米处河道（清镇市流长乡与
镇交界）内游玩的2名人员逃离未果被冲走失联。

事故发生后，织金县第一时间成立现场救援指挥部，坚决贯彻落实省市领导全力搜救的批示
组织力量展开搜救，协调省应急指挥中心积极调度救援力量帮助救援。搜救结束后，织金县人民政
织金县应急局、公安局、水务局、教科局、工会、人民检察院，国家能源局贵州监管办，清镇市应
局，安顺市平坝区应急局、水务局等相关单位人员组成的事故调查组开展调查，在调查过程中，根
邀请其他相关单位参与。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过
调查取证、调阅资料、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失
定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的
改防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

引子渡发电厂于2018年9月完成机构改革后，注册成立贵州黔源电力股份有限公司引子渡分
国华电集团有限公司下属上市公司贵州黔源电力股份有限公司的分公司，位于贵州省安顺市平坝区
界的乌江上游南源三岔河上。工程于2000年11月8 日正式开工，2003 年4月10日下闸蓄水，1#、2

别于2003年5月、8 月、12 月投产发电，为大（二）型二等工程，水库总库容5.31 亿m³，属不完
库。大坝为混凝土面板堆石坝，坝高129.50m，正常蓄水位1086m，电站装机容量3×120MW，静态投
元，年均发电量9.78 亿kW·h，年利用小时2717h。公司注册地：贵州省安顺市平坝区齐伯镇引子
社会信用代码：915204215806******；公司负责人：蒋承华。

（二）伤亡人员基本情况

1.李地军（溺亡人员）：男，汉族，生于1983 年4 月16 日，身份证号：522425198304***
马场镇布底村布底组人，织金县马场镇布底小学老师。

2.徐倩（溺亡人员）：女，汉族，生于1997 年5月15日，身份证号：522425199705******，
镇马家屯村上寨组人，织金县马场镇布底幼儿园临聘教师。

（三）事发地基本情况

1.凹河简况。凹河为三岔河的其中一段。三岔河在织金县境内流经地界为鸡场乡、上坪寨乡
马场镇、自强乡、龙场镇，境内长度约64.7km，流域面积1002 平方公里。其中流经马场镇中心村
营上村段，称为凹河。

2.事发河段情况。事发河段位于织金县马场镇中心村与贵阳市清镇市流长乡凹河村交界处，
场镇中心村安装有河长公示牌1块，警示标牌5块；龙井村安装警示标牌3块，营上村安装警示标牌
位于马场镇中心村码头广场往下约300米处。

3.天气情况。事发当天事发地以阴天为主，无降水，无大风天气，无雷电天气，平均气温21
风速1.2米/秒，东北风1～2级。





三岔河河道管理范围公告牌

1、国家对河道实施保护，河道按照《中华人民共和国防洪法》、《贵州省河道管理条例》的规定划定河道管理范围。

2、在河道管理范围内，禁止下列活动：

(1)修建影响行洪及阻塞岩溶暗河和行洪水道的建筑物、构筑物；

(2) 种植阻水高秆植物（堤防防护林除外）；

(3) 设置拦河渔具以及弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等杂物；

(4) 移动或者拆除河道堤防、护岸、闸坝等水工程以及各类测量、监测等附属设施；

(5) 在大坝、堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害安全的活动；

(6) 在河道两岸及山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害多发地段进行毁林、垦荒、采石、取土、采矿等危及山体稳定的活动。



码头安全须知

一、严禁在码头及前沿水域游泳、钓鱼、烧烤、放养家禽和牲畜、放置碍航设施；

二、严禁在码头及引道上堆放物品、摆摊设点、倾倒垃圾、乱搭乱建、停放车辆和机械设备；

三、严禁攀爬码头栏杆、挡墙、护坡、梯带等相关设施；

四、严禁在码头护坡、梯带处上下船舶和行走；

五、严禁携带易燃易爆等化学危险品进入码头区域；

六、严禁小孩或其他无民事行为能力的人员在无人陪护的情况下进入码头区域；

七、严禁船舶超员超载和大风、大雾、暴雨等恶劣天气出航；

八、严禁无牌无证、无人值守的船舶停靠码头；

九、严禁未取得适任资格的人员驾驶船舶出航；

十、严禁损坏、移动、拆除码头护栏、梯步、标识等相关设施；

为了您和他人的安全，请认真遵守，违者后果自负。



河流水域安全警示牌

一、严禁在河道及前沿水域游泳、钓鱼、烧烤、放养家禽和牲畜；

二、严禁在河道上堆放物品、摆摊设点、倾倒垃圾、乱搭乱建、停放车辆和机械设备；

三、严禁在河道护坡、梯带处行走、蹭雨；

四、严禁携带易燃易爆等化学危险品进入河流区域；

五、严禁小孩或其他无民事行为能力的人员在无人陪护的情况下进入河流区域；

六、严禁损坏、移动、拆除河流水域护栏、梯步、标识等相关设施；

为了您和他人的安全，请认真遵守，违者后果自负。



二、事
和应急

发生经

12日（
（马场
园临聘
巧（马
学教师
（马场
教师
（马场
园教师
晚饭后
底小学
空地上
倩提议

月13日）下午放学后去马场镇中心村凹河码头玩，摘樱桃顺便捡鹅卵石，玩回来后在马场收费站边后来，王佳艳的丈夫陈敬（布底小学教师）也参与进来答应一同去玩。

4月12日19时36分，王佳艳在微信群（群名为“布底干饭群”）发出“明天下班去凹河玩吗员除上述5人外，还有李地军等3人。12日23时41分李地军（布底小学教师）回复“好”。

4月13日15时30分，布底幼儿园放学；16时40分，布底小学课后服务结束后放学。陈敬驾驶
乘王佳艳、徐倩、谢敏、周巧前往凹河码头。出发时，陈敬见徐倩带着一个小塑料桶，他也跟着
的塑料桶。以上5人到达后，先在路边询问采摘和购买樱桃的价格，因觉得价格偏高，决定晚点再
停在广场上。五人便提着徐倩、陈敬带来的塑料桶前往河道内捡鹅卵石。到中心校开完会的李地军
赶到凹河码头后，通过微信询问先到的5人的位置，然后汇合在一起。谢敏因拖鞋被水冲走，便
上了岸。周巧上岸时曾叫徐倩一起上岸，徐倩声称还要再捡一点鹅卵石带回去放在她自己的花瓶中

18时10分许，河道水位上涨。在岸上的谢敏、周巧发现水位上涨迅速，便立即呼喊尚在河
军、徐倩、陈敬、王佳艳赶紧撤离，河道内的4人听到呼喊后便立即往马场方向的河岸逃离。因
流速太快，且当时4人所处位置距离清镇方向河岸较近，四人又转身往清镇方向的河岸逃离。陈敬
人成功逃离上岸，李地军、徐倩逃至距离清镇方向河岸1米左右时，水位快速增高、流速加快，
折返到当时河水尚未淹没的石头上。李地军、徐倩二人随后被陡涨的河水冲走失联。后经全力搜
月17日23时许发现徐倩遗体，4月21日18时许发现李地军遗体。经调查，6 人在校期间关系融洽，
盾纠纷，无强迫、要挟到凹河河道捡鹅卵石的情况。

（二）河道涨水过程

河道涨水原因为上游引子渡公司开机发电所致。4月13日16 时34分，引子渡公司值班人员接
中心调度令，指令开1号机发电。接到指令后，值班人员于16时37分在企业平台发布预警信息“引
台机，下泄流量100m³/s，请下游河道注意安全，远离发电河道”。16 时40分1号机组开机发电，
机组出库流量测值99.89m³/s。16时43分引子渡公司值班人员接到黔源集控中心调度令，指令开引
16时47分2号机组开机发电（未发布预警信息），此时全厂出库流量测值122.11m ³/s，16时50分
厂出库流量测值206.75m ³/s。经现场指挥部工作组测量，事发当天事发点水位上涨约2.67 米。1
子渡公司值班人员接到黔源集控中心调度令：停引子渡1号机、2号机。引子渡公司于18时34分关
18时36分关停2号机组。

（三）应急救援情况

马场镇派出所接警后，出警人员迅速赶到事发河段进行搜救，未发现李地军、徐倩二人。

事发当日，织金县委、县政府接报事故后，第一时间成立由县委书记、县长担任指挥长，
府、县政协相关县级领导任副指挥长，县直单位、乡镇相关负责人为成员的现场救援指挥部，并
响应。事发当日，调集县、乡救援队伍共188人对失联人员开展现场搜救；4月14日，整合省、市、
救援力量共242人参与现场搜救。从事故发生当日到两名失联人员被搜救发现，期间累计整合各
2300余人次参与搜救，投入了搜救艇、冲锋舟、船只、无人机、声呐、水下探测仪、水下机器人等
与搜救。4月17日23时许，发现失联人员徐倩，经查已无生命体征。4月21日18时许，发现失联人员
查已无生命体征。

（四）伤亡人员善后处置情况

事故发生后，织金县人民政府及时安抚死者家属情绪，通过“一对一”方式，为死者家属
助，及时回应家属诉求，积极开展死者家属思想疏导、人文关怀等工作，截至目前，织金县工作组
军家属见面沟通41次、电话沟通50余次，与死者徐倩家属见面沟通31次、电话沟通40 余次。2023
引子渡公司及其总公司黔源公司派人到织金县与织金县人民政府协商“4·13”事故善后事宜；
日，织金县人民政府办公室函请引子渡公司委派工作组参与“4·13”事故善后处置事宜，引子渡
出工作组到织金县，2023年6月4日，引子渡公司总公司黔源公司派出公司总经理等一行人员到织金
置事宜。

（五）应急处置评估

事故发生后，织金县委、县政府主要领导第一时间组织有关部门赶赴现场，立即开展现场救
援处置方案，调集救援力量，调动装备物资，果断决策。评估认为，此次事故应急处置及时、科学
前期信息发布跟进力度不够，在以后工作中需要进一步加强。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成2 人死亡，分别为李地军（男，汉族，生于1983 年 4月16日，身份
522425198304******，户籍地：贵州省织金县马场镇布底村布底组，系织金县马场镇布底小学教

（女，汉族，生于1997年5月15日，身份证号：522425199705******，户籍地：贵州省织金县马场上寨组，系织金县马场镇布底幼儿园临聘教师）。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约200万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

事故发生的直接原因是：引子渡公司4月13日16时40分、16时47分先后开机发电，下游织金河段河水水位迅速上涨，导致在马场镇中心村码头广场往下约300米处河道（清镇市流长乡与织金界）内游玩的李地军、徐倩未能及时逃离，被水冲走后溺水死亡。

（二）事故发生的间接原因

1.经查，引子渡公司开机发电造成下游河道水位陡涨，导致下游河道群众被水冲走溺亡的过，但引子渡公司仍未引起重视，未采取有效措施防范化解类似情况发生，未严格执行《中华人民生产法》第三条“安全生产工作坚持中国共产党的领导。安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方上防范化解重大安全风险。安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府自律和社会监督的机制。”的规定。

经查，引子渡公司未严格落实《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位主本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”及第四十一条“生产经营立安全生产分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，生产经营单位应当建立健全并全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。”的规定，未将开机发电导致下游河道水位上涨的入辨识评估，未对开机发电导致下游河道水位上涨的风险隐患采取有效的防范措施，未建立对开机游河道水位上涨的有效预警工作机制。

经查，引子渡公司未严格落实《水利部办公厅关于切实做好水利工程调度运行安全管理工知》（水明发〔2023〕6 号）、《省水利厅关于切实做好水利工程调度运行安全管理工作的紧急通关于“承担调峰等任务的水库水电站，接到电力调度等部门调度指令后，对有预警要求的或可能引陡涨陡落进而影响人民群众生命财产安全的，应及时进行预警，及时将水库泄水相关信息通知沿线相关单位，并提醒采取相关防范措施，确保沿线人民群众生命财产安全”的规定，一方面：事发当公司开1号机组开机发电，虽提前5分钟内向下游河道属地乡镇部分人员发送了预警信息，但发送预与开机时间间隔较短，不利于下游河道属地政府

及时有效排查河道安全。引子渡公司当日预警信息发送范围并非属地提供的全员名单，收到预警信没有县乡两级分管安全或分管水利等关键岗位人员，没有真正发挥预警作用。而引子渡公司原本计划曲线在开机发电前一日对下游河道沿线政府进行预警，但其未开展预警工作。另一方面：事发43 分引子渡公司值班人员接到黔源集控中心第二次调度令，指令开引子渡2号机，16 时47分2号电，未发布预警信息，此时，出库流量已从打开1号机组时的99.89m ^{3}/s增加到206.75m^3/s，导致流速剧增，水位陡涨，河道内人员逃离困难。

2.事发属地马场镇人民政府对辖区危险水域安全宣传教育方式单一、宣传力度不够，日常宣不够。经查，根据《中华人民共和国安全生产法》第九条“国务院和县级以上地方各级人民政府应全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有按照授权依法履行安全生产监督管理职责”的规定，马场镇人民政府作为事发属地人民政府，虽然

设有相关安全警示标识，开展了日常巡查排查，但日常巡查排查力度不够，事发当日未能及时发现
玩人员，未能及时阻止。

3.死者李地军、徐倩作为完全民事行为能力人，对进入危险河道可能产生的危险防范意识不

（三）事故性质

经调查认定，织金县“4·13”2人溺水死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故暴露的主要问题

（一）引子渡公司对开机发电会造成下游河道水位陡增的风险辨识和评估不够，未建立开机
隐患的有效预警机制，公司内部安全管理不规范。

（二）事发属地马场镇人民政府对辖区危险水域安全宣传教育方式单一、宣传力度不够，日
力度不够。

（三）死者李地军、徐倩作为完全民事行为能力人，对进入危险河道可能产生的危险防范意

六、事故责任认定和对责任单位的处理建议

（一）事故责任认定

1.引子渡公司对开机发电导致下游河道 水位上涨的风险辨识和评估不够，未建立严格有效
预警机制，导致在马场镇中心村码头广场往下约300米处河道内游玩的2名人员逃离未果溺水死亡，
事故的直接原因，负企业安全生产主体责任。

2.马场镇人民政府对辖区危险河道安全宣传方式单一、宣传力度不够、日常巡查排查力度不
此次事故的原因之一，负属地监管责任。

3.死者李地军、徐倩作为完全民事行为能力人，对进入危险河道可能产生的危险防范意识不
此次事故的原因之一，应负一定责任。

（二）处理建议

1.引子渡公司依法承担相应法律责任，对责任人依法处理。

2.马场镇人民政府向织金县人民政府作深刻检查，并对相关责任人依规移送纪检监察机关处

3.鉴于李地军、徐倩在事故中已死亡，不予评述。

七、防范和整改措施

“4·13”事故的发生，给人民生命财产造成了损失，为防止类似事故再次发生，坚持做到
有效防范各类生产安全事故，最大限度地保护人民群众生命财产安全，特提出如下防范措施建议:

（一）进一步优化联动工作机制。引子渡公司要与下游河道属地政府相关单位建立联动工作
生产经营过程中的风险隐患排查排除工作，开展宣传教育活动，形成常态化联动工作机制。

（二）进一步完善安全管控措施。引子渡公司要建立完善开机发电预警措施，严格预警信息
充分运用发电计划曲线在开机发电前一日对下游河道沿线政府进行预警。针对重要河段建立巡查机
设大喇叭、设置栅栏等方式，强化人防、技防、物防措施。

（三）进一步强化安全宣传教育引导。通过开展培训会、警示教育会、院坝会、应急大喇叭
标语横幅等形式多样、内容丰富的宣传方式，提升人民群众安全防范意识和能力。

（四）举一反三抓好安全防范。企业要严格履行安全生产主体责任，主要负责人要全面履行
责任，严格落实安全生产法定职责，建立健全全员安全生产责任制，全面摸清并动态掌握重大事故
提升安全防范水平；有关部门、乡镇人民政府要严格落实监管责任，切实统筹好发展和安全的关系
监管责任体系。

扫一扫在手机打开当前页面

政府网站找错

版权所有：贵州省织金县人民政府　贵州省织金县人民政府办公室主办　电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司　建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站