岑溪市三堡镇三合村“1•24”触电安全事故调查报告

2019-01-04 10:12　来源：岑溪市安全生产监督管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

2018年1月24日上午9时30分许，广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司施工队在岑溪市三堡镇三合村太平庙前面约50米处，一名工人业时，因操作不慎，触电身亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）等有关法律法规，岑溪市人民政府办公月9日成立了岑溪市三堡镇三合村“1.24”触电安全事故调查组，抽调岑溪市政府办公室、公安局、总工会、安监局、工信局、水利局、三堡并邀请监察委派出人员组成事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”现场勘查、调查取证、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对和人员提出处理建议。并针对事故的原因及存在问题，提出了整改建议和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2018年1月24日9时30分左右。

（二）事故发生地点

岑溪市三堡镇三合村太平庙前面约50米处，蒙冲矿线2606线路一条电线杆。

（三）事故发生单位

广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司。

（四）事故类型

触电事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成一人死亡。死者吉候尔批，男，41岁，彝族，身份证号：6513436********3913，家庭住址：四川省美姑县炳途乡吉曲瓦拖村候尔批是广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司于2017年12月聘请的临时用工。

（六）事故现场情况

事故现场是岑溪市三堡镇三合村太平庙前面约50米处10kV线路的一条电线杆，电线杆上有两回线路，电线杆顶上的一回线路是由岑溪市公司35kV振田变电站供出的10kV蒙冲矿2606线，该线路已经停电，要对这条线路瓷瓶进行清洁维护工作；电线杆顶下方约一米处的另一回线堡开闭所供出的10kV沙村线三合里支线008号电杆拉接过来的线路，线头绕成三个圆圈固定为终点，线路带电。死者吉候尔批是上杆过程中碰的10kV沙村线三合里支线触电身亡。

（七）直接经济损失情况

2018年2月6日，经岑溪市人民群众诉求调处中心的调解，广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司一次性赔偿吉候尔批家属共壹佰壹
（包括家属亲友来岑溪的交通差旅费用、处理尸体及身后事宜等费用）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位是广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司。该公司于2016年11月29日办理工商营业执照（统一代码：914510277658100
于2004年8月6日，营业期限：2004年8月6日至2034年8月6日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金贰仟万元人民币，法
平（董事长），经营范围：水电开发，承装（修、试）电力设施施工承装类四级，配电工程勘测、涉及、调试、维修、技术咨询，机电安装，
备销售，电力供应；安全生产许可证号：（桂）JZ安许证字[2016]000257（4—1），许可范围：建筑施工，有效期：2016年8月29日至2019
承装（修、试）电力设施许可证：6—2—00065—2015，承装类：四级；劳务派遣经营许可号：2017年6月27日至2020年6月26日。现有
人。

2018年1月18日，广西宏湖水利电业科技发展有限公司，未经岑溪市水利电业有限公司同意，擅自与广西百色市凌云县万兴水电开发有限
溪市水利电业有限公司2017年10kV主线路年检及设备维修工程施工劳务合同》，广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司是输出劳务人，广
业科技发展有限公司是工程承包人。

广西宏湖水利电业科技发展有限公司位于南宁市青秀区厢竹大道30号办公楼6楼601—605，持有效安全生产许可证（证号：（桂
[2016]000529），有效期：2016年12月28日至2019年12月28日，许可范围：建筑施工；承装（修、试）电力设施许可证（证号：6—
2011），有效期：2017年07月07日至2023年07月06日至，法人代表：卢业宪（身份证号：450103**********19）；营业执照营业期限:200
至2019年02月10日，统一社会信用代码：914501006851530412。该公司于2017年10月31日，与岑溪市水利电业有限公司签订《岑溪市水
司2017年10kV主线路年检及设备维修工程施工合同》。2018年1月18日，广西宏湖水利电业科技发展有限公司将该工程施工劳务发包给广西
万兴水电开发有限公司。

（二）事故发生经过及事故应急处置情况

2018年1月24日上午8点30分，广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司派出10名工人组成的施工队到岑溪市三堡镇10kV蒙冲矿2606线
清洁维护工作，施工队队长覃玉伟带领施工人员共10人来到三堡供电所，三堡供电所派出工作人员霍东华到现场进行安全技术交底工作，当时
电所霍东华了解沙村线三合支线是否要做瓷瓶维护时，他说这条线路是新拉的还没有通电，就不用做了，之后，施工队队长覃玉伟主持召开施
班前会。会后，由作业人员吉候尔批登杆进行验电挂接地线操作，在对10kV沙村线三合里支线（10kV架空绝缘线）进行通验电时，没有认真
以为没有电了，就爬上挂10kV蒙冲矿线接地线时误碰电线杆下层的10kV沙村线三合里支线触电，并产生火花，身体滑落到电杆中间驳接口位
的安全带卡住。现场的作业人员看见后，立即上去把吉候尔批平敞放在地面上进行人工呼吸，做了约十分钟，立即用工程车送到三堡卫生院，
市人民医院进行救治，经医生抢救无效死亡。

事故发生后，三堡派出所接到报警，于当天中午13时左右，第一时间到达现场了解。次日，岑溪市安监局接到上报信息后，派出执法人员
查取证。

(三)现场勘查取证情况

岑溪市三堡镇三合村太平庙前面约50米处10kV线路的一条电线杆，电线杆上有两回线路，电线杆顶上的一回线路是由岑溪市水利电业有限
田变电站供出的10kV蒙冲矿2606线，该线路不带电；电线杆顶下方约一米处的另一回线路由10kV三堡开闭所供出的10kV沙村线三合里支线
接过来的线路，该线路带电，线头绕成三个圆圈固定为终点，并没有与电杆顶的10kV蒙冲矿线接通。2017年8月份左右，广西宏湖水利电业
公司岑溪项目部安排另外一个覃逸荣施工队更换10kV沙村线三合里支线，施工队换线路后，没有履行手续告知当地供电所和广西宏湖水利电
限公司岑溪项目部，直接接通从振田开发区的电源。岑溪市水利电业有限公司相关人员曾经协助广西宏湖水利电业科技发展有限公司岑溪项目
在未经正式验收合格签字移交供电方的情况下，施工队误认为验收合格，擅自接通一边电源，导致10kV沙村线三合里支线是带电的线路。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因

吉候尔批安全意识淡薄，自我安全保护意识差，且没有持特种作业技术操作证上岗。在验电操作中，没有认真进行，没有验出沙村线三合
线路是带电的，在爬上电杆作业时，身体碰到沙村线三合支线10kV的线路被电击伤，突然从电杆上向下滑至中间驳接口处被身上安全带卡住
扶下进行抢救无效身亡，是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1、广西宏湖水利电业科技 发展有限公司在与岑溪市水利电业有限公司签订“2017年10KV主线路年检及设备维修工程施工”的承包合同
知或者得到岑溪市水利电业有限公司同意情况下，擅自将施工劳务承包给广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司，违反了与岑溪市水利电业
的“电力建设工程安全文明施工协议”第18条：“禁止承包人将所承包的工程项目再以任何形式分包或转包给第三方进行施工。如果由于承包
转包造成人身伤害事故，承包人必须承担由此产生的一切法律责任，包括安全责任和经济赔偿。”当施工队在工作时，没有安排安全员跟踪管
发现施工场地存在安全生产隐患，对工程施工队安全生产监督管理不到位，是造成这次事故的间接原因。

2、广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司没有认真履行安全生产管理职责。对派出的施工队没有安排安全员到场监管，对施工队员岗
识培训不够，对未持有登高架设作业操作证的施工队员允许上岗作业，是造成这次事故发生的间接原因。

3、岑溪市水利电业有限公司是该工程的发包方，部门对该工程的安全生产监管不到位，安全生产工作管理不到位。沙村线三合支线10k
2017年8月份经广西宏湖水利电业科技发展有限公司派出由覃逸荣负责带领的施工队按照图纸所示改造后，当场接通振田开发区的电源，事后
作为主管线路的部门，组织检查验收不到位，在检查验收中走过场，没有工作人员了解施工情况。2018年1月24日，当广西百色市凌云县万兴
公司派出的施工队队员到达岑溪市水利电业有限公司三堡供电所说明来意后，三堡供电所派出员工霍东华带领施工队到达现场，指明施工队
况，并告知施工队队员10KV沙村线三合支线路是不带电后，霍东华返回三堡供电所。之后施工队开始作业。施工队队员吉候尔批在爬杆前用
时，认为是没带电的，也就没有认真操作。当爬杆作业时，身体碰到沙村线三合支线10KV的线路被电击伤，突然从电杆上下滑至中间驳接口
卡住，经在场工人扶下抢救无效死亡，是造成这次事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，岑溪市三堡镇三合村“1.24”触电安全事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分

（一）有关单位事故责任划分

1、广西宏湖水利电业科技发展有限公司是工程承包方，是工程业务的主管，是责任的主体，对施工队安全生产工作监督管理不到位，对
安全隐患没有检查发现和排除，在没有经过岑溪市水利电业有限公司同意的情况下，擅自将施工劳务发包给广西百色市凌云县万兴水电开发有
反与岑溪市水利电业有限公司签订的“电力建设工程安全文明施工协议”第18条的规定，在这次事故中负主要监督管理责任。

2、广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司没有认真履行安全生产管理职责，对施工队的安全生产工作管理不到位，岗前安全生产知识
允许未持有登高架设作业操作证上岗，在这次事故中负主要管理责任。

3、岑溪市水利电业有限公司安全生产工作管理不到位，对工程安全生产监管不到位。在这次事故中负监督管理责任。

（二）有关人员的事故责任如下：

吉候尔批，广西百色市凌云县万兴水电开发有限公司聘用临时工人，安全意识淡薄，自我安全保护意识差，没有持有效特种作业操作证
作，导致被带电的电线触电身亡，是造成该起事故的直接责任人。

五、对有关单位及人员的处理建议

1、建议由岑溪市安全生产监督管理局对广西宏湖水利电业科技发展有限公司进行行政处罚。

2、建议由岑溪市安全生产监督管理局对广西百色市凌云县万兴水电开发公司进行行政处罚。

3、建议岑溪市安全生产监督管理局对岑溪市水利电业有限公司进行行政处罚；建议岑溪市安全生产委员会同有关部门对岑溪市水利电业负责人及相关负责人进行约谈；责成岑溪市水利电业有限公司对三堡供电所相关人员按公司内部管理规定进行处理，并将处理情况书面报岑溪员会办公室。

4、吉候尔批是该起事故的直接责任人，在这次事故中死亡，建议免于处罚。

六、事故整改和防范措施

建议岑溪市水利电业有限公司加强安全生产工作的管理，认真履行安全生产管理职责，加强对工程承包方的生产安全条件审查和施工过程为承包方提供安全可靠的工作信息。认真吸取“1.24”事故教训，以“1.24”事故为主题，召集公司员工进行一次安全生产教育，提高员工对的意识，预防安全生产事故发生。

岑溪市三堡镇三合村“1.24”触电安全事故调查组

2018年12月17日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

政府网站找错　党政相关

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图