事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广西平果惠民蚕业科技有限公司“4·25”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位情况

广西平果惠民蚕业科技有限公司（以下简称：“平果惠民公司”）为发包单位，统一社会信用代码：91451023775951186C，公司类型：有限责公司住所：平果市教育路北侧那左屯11号，法定代表人：韩某飞，注册资本：1000.00万人民币，成立日期：2005年5月10日，核准日期：2023目：动物饲养；食品互联网销售；食品销售；饮料生产；蚕种经营；林木种子生产经营；茶叶制品生产；农药批发；酒制品生产；酒类经营。（依批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜茧收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏鲜水果批发；中草药种植；中草药收购；食用农产品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品食品）；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。

2.个人承包方情况

杨某祥，男，41岁，身份证号：452624**********，广西平果市人，承包平果惠民公司扩建生产用房钢架结构建设项目。

（二）项目发包、承包及用工基本情况

1.项目发包、承包情况。2025年4月16日，平果惠民公司（甲方）与杨某祥（乙方）签订《工程承包协议书》（以下简称：承包协议书），平果人承包方。承包协议书包含以下内容，承包方式：乙方包干承包的全部施工工作，即实行包工不包料，甲方自备装修材料，乙方负责施工。工程镇新安村那梧屯惠民工厂，工期：未约定。承包费用：800平方米的生产车间钢架结构建设，屋面投影面积单价为22元/㎡，围边面积为16元/㎡，通水槽10元/米，排水管10元/米），此合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。付款方式：工程结束后一个月内，安全、文明施工：1.乙方应按有关规定给予相关施工人员购买人身意外等相关保险，并采取严格的安全防护措施，乙方施工人员如在施工过程中发自行负责，甲方不承担任何责任。乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产教育，在施工中必须按规定对操作人员做好必需的劳动火工作，如因乙方操作人员操作不当而造成工伤事故损失的费用由乙方承担。2.乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行安条例发生，一旦发生或造成他人财产及人身伤害，由乙方全权负责，情节严重者移交当地公安机关处理。3.乙方在施工中发生的经济纠纷由乙方

2.签订安全生产管理协议情况。平果惠民公司与杨某祥未签订专门的安全生产管理协议，只是在承包协议书明确承包方的安全生产管理责任并的安全生产管理职责。

3.项目用工情况。承包方（杨某祥）将施工工作（生产车间钢架结构建设）转包给翟某（未有建设施工个人相应资质），未签有转包合同。双方米20元、围边每平方米15元、水槽每米30元。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事发位置及现场勘查情况

事发位置位于平果惠民公司，在平果市新安镇新安村那梧屯厂区的2号缫丝车间内，车间尺寸为40.5米×20.6米；屋面为斜坡屋面，屋面坡顶地面垂直高度8.05米。见图1。



图1 发生事故车间航拍图

经现场询问相关人员和调查得知，翟某是在该扩建生产用房钢架结构的第三根梁架上坠落，事发当天该用房内部为沙土地面。经现场使用激面高度超过8米。见图2。依据《广西壮族自治区建筑施工特种作业人员管理实施办法》第三条第六项和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定，该扩建生产用房钢架结构建设属于特种作业中的高处作业。



图2 事故现场激光测距仪器测量垂直高度示意图

（二）事故发生经过、救援处置情况

2025年4月25日上午，翟某、陆某、唐某国、黄某卫等人在平果惠民公司扩建生产用房钢架顶上进行铺盖隔热铝瓦作业，还未铺盖的隔热铝某负责将隔热铝瓦推到另一边给其他工人铺盖并打钉固定。当天天气炎热，接近中午阳光照射强，11时许，翟某在推隔热铝瓦过程中，因隔热铝清，不慎踩空坠落到地面。正在用房下方检查机械设备的田某彬看到翟某掉下来之后立即查看他的情况，当时翟某面部朝下侧躺在地上，他身边，其他施工人员把翟某扶起方便其呼吸。看到此情形，田某彬立即拨打“120”急救电话，约二十分钟后，“120”救护车到达现场把翟某送往平果南宁市瑞康医院治疗。5月1日翟某抢救无效确认死亡，并于当日将遗体火化进行安葬。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故造成1人死亡。死者翟某，男性，48岁，身份证号码为：452624**********，广西平果市人。

（二）直接经济损失情况

此起事故已造成直接经济损失为97977.97元（住院医疗费），截至2025年8月12日，事故相关方与死者家属未达成死亡赔偿协议。

四、事故发生原因

（一）直接原因

施工作业人员翟某无证作业、安全意识淡薄，对高处作业的危险性认识不足，在进行铺盖隔热铝瓦高处作业时，自身安全防护工作不到位，从作业点跌落地面身受重伤，经送往医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.广西平果惠民蚕业科技有限公司

一是安全生产主体责任落实不到位。存在违法发包，将平果惠民蚕业科技有限公司扩建生产用房钢架结构建设发包给不具备安全施工条件和二是安全生产管理不到位。未与杨某祥签订专门的安全生产管理协议或者在承包协议中约定各自的安全生产管理职责，在承包协议书中把安全责，在进行焊接、高处作业等危险作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，导致施工现场安全管理责任不落实。三是未及时消除安全生产事资质、未经过岗前安全教育培训和考核、施工现场没有设置安全警示标志和安全防护工作不到位等安全事故隐患进行排查治理，也未及时督促杨某

2.项目工程承包人杨某祥

一是作为承包人未给予施工人员购买人身意外等相关保险，未采取严格的安全防护措施，致使承包实施的平果惠民公司扩建生产用房不具备前，未对施工人员进行安全生产教育培训及安全技术交底，未在施工现场设置明显的安全警示标志，导致施工人员生产安全意识淡薄、不了解作素和防范措施。三是未对所有从事高处作业的施工人员进行资质审查，所有施工人员均未持有高处作业操作证，为无证操作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故有关责任人员的处理意见

1.翟某，其在平果惠民公司扩建生产用房施工中无证作业、安全意识淡薄，对高处作业的危险性认识不足，高处作业时未锁定安全绳，未JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5的规定。对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.杨某祥，对其前述引起事故发生的间接原因行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条和《中华人民共和国建筑法》第十四条的任，涉嫌犯罪，建议移交司法机关依法进行处理。

3.韩某飞，广西平果惠民蚕业科技有限公司法定代表人（主要负责人）在建设项目施工建设过程中未履行主要负责人安全生产管理职责：一是房发包给不具备承揽建筑工程资质的杨某祥施工，未尽到严格审查和监督义务。二是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预位施工项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对本罪，建议移交司法机关依法进行处理。

（二）对事故单位的处罚意见

广西平果惠民蚕业科技有限公司，在该扩建生产用房过程中未落实相关安全生产责任，前述引起事故发生的间接原因是违反了《建筑工程施管理办法》第六条第一项、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款、《广西壮族自治区安全生产条例》第三十三条和《中华人条的规定，故该单位对事故的发生负有责任。建议由平果市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故罚定对平果惠民公司实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

此次事故的发生，充分暴露了相关单位在高处作业过程中安全生产管理存在漏洞、违法将工程发包给个人、工人安全教育培训不到位、安全未及时发现并消除作业人员未正确佩戴和使用劳动防护用品的隐患，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患，导致事故发生。

（一）广西平果惠民蚕业科技有限公司要强化风险意识，加强作业的安全管理，聘请使用具备相关资质人员，重视从业人员的安全教育培
识；组织制定公司安全生产操作规程并督促从业人员严格落实。结合生产实际，完善隐患排查治理体系，全面排查并消除事故隐患。

（二）工业区管理服务中心要对工业区内建设、生产、经营企业开展全面排查，发现违法违规建设、生产、经营行为及时采取有效措施并报有

（三）市自然资源部门要加强对辖区内土储用地、违法建筑管护巡查力度，结合日常监管工作，对土储用地上的违法建筑开展检查，重点整
打击违法建筑行为，防范化解重大安全风险。

（四）市住建部门要严厉打击建筑工程违法发包和转包行为，开展警示教育和隐患排查工作，整治无证操作、违规操作和违反安全管理的行为

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

政府网站找错　党政机关

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004