language

广西大新良群锰粉厂“10•28”事故调查报告

2017-12-20 10:58　来源：大新县人民政府网

【字体：大 中 小】

广西大新良群锰粉厂“10·28”事故调查报告

2017年10月28日13时许，广西大新良群锰粉厂布东锰矿一采区发生一起矿洞掘进顶部石块坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元

事故发生后，大新县人民政府高度重视，于2017年10月31日依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法及时成立了由县人民政府分管安全生产的副县长担任组长，由政府办联系安全生产工作的副主任和县安监局局长担任副组长，安全监管局、监察局、人社局、工信局、总工会、国土局、下雷镇人民政府等有关部门单位人员为组员组成的“广西大新良群锰粉厂“10·28”事故调查组”（以下简称组）。事故调查组邀请县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅相关资料和综合分析，查明了事故发认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任人员、事故发生单位的处理建议及事故防范和整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

广西大新良群锰粉厂，企业员工共有156人。其中专业技术员8人（采矿专业3人，测量工程1人，建筑工程1人，地质专业3人），持证上岗管人，持证上岗特种行业人员19人。目前已累计投入资金2100多万元开展基础建设，基建工作完成68%。具体情况如下：

1.广西大新良群锰粉厂原与广西新丰新电解化工有限公司、大新县下雷世田锰粉厂经协商合作开采锰矿石，协议中对大新县下雷镇布东锰矿和采矿权证有共同使用权。2004年12月广西壮族自治区国土资源厅给予大新县下雷世田锰粉厂颁发该矿山采矿许可证,证号4500000410065，采矿新县下雷世田锰粉厂，地址：广西崇左市大新县下雷镇，矿山名称：大新县下雷镇布东锰矿，经济类型:私营企业，开采矿种：锰矿，开采方式：地生产规模：9.00万吨/年，矿区面积：3.2838平方公里，有效期自2004年12月至2024年12月。2010年11月16日自治区安全监管局组织专家组对《雷镇布东锰矿开采设计方案》安全设施设计进行评审和审查，并于当日作出了《关于同意实施大新县下雷镇布东锰矿开采安全设施设计的批复》（一〔2010〕64号）。因原采矿许可证（证号450000010065）正本遗失（已在《广西日报》（2010年12月16日版）声明作废）。2011年5月9日广西区国土资源厅重新给予大新县下雷世田锰粉厂颁发该矿山采矿许可证，证号C4500002011052110112246，采矿权人为大新县下雷世田锰粉厂，地崇左市大新县下雷镇，矿山名称为大新县下雷镇布东锰矿，经济类型:私营合伙企业，开采矿种：锰矿，开采方式：地下开采，生产规模：9.00万吨区面积：3.2838平方公里。有效期限：壹拾叁年零柒月（自2011年5月9日至2024年12月9日）。此后，生产经营过程中，由于职、权等原因，各方纠纷，大新县下雷镇布东锰矿一直无法正常开展采矿实施作业。

2.广西大新良群锰粉厂于2015年通过相关合法手续取得大新县下雷布东锰矿一采区采矿权，并委托第三方机构对布东锰矿一采区（广西大新厂采矿经营范围）进行安全设施设计编制、修改工作；2016年9月2日崇左市安全监管局组织专家组对该矿山企业《大新县下雷镇布东锰矿一采区设计》进行审查，并于2016年10月8日作出了《关于大新县下雷镇布东锰矿一采区安全设施设计审查的批复》（崇安监管〔2016〕24号），此后矿山基建阶段。

3、广西大新良群锰粉厂布东锰矿一采区为金属非金属锰矿地采矿山。在进入基建初期，该企业（矿山）按照《中华人民共和国安全生产法组建成立了安全生产管理机构，建立健全安全生产领导责任制，制订和完善各项安全生产规章制度、安全操作规程，编制矿山生产安全事故应急救是一家合法的矿山企业。经现场核查，该矿山正处于开展矿山基建工作阶段，未进行采矿作业。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过

2017年10月28日8时，根据工作安排，作业人员刘富升、李廷高、耿富碧、刘富权等四人到矿洞203#—205#进行掘进作业，在安全员黄宁术交底完成后，刘富升、李廷高、耿富碧等一行三人先进入矿洞，刘富权领料在10分钟后进入矿洞。当四人全部进入掘进巷工作面即开始进行清理渣等排险作业。清理工作持续时间约2个小时后，作业人员认为已全部排除了安全隐患。约10时30分，以两人为一组开始拉风水管进行打钻作业。在204#漏斗口处打钻，另一组负责在205#漏斗口处打钻。两组工作点之间距离约12米。负责在205#工作面打钻作业的是刘富升与耿富碧，打钻时前面负责拿钻打孔，耿富碧在后面负责协助踩住钻机的气脚，并靠着巷壁站，两人相距约1.2米左右。打钻作业持续到中午13时许，刘富升听到响，回过头一看，发现耿富碧矿灯和安全帽掉在一边地上，立即关掉钻机转过身去查看，发现耿富碧已被掉落的大石块压住。

（二）事故救援过程

发现耿富碧受伤后，刘富升首先是马上动手搬动压在耿富碧身上的石块，但由于石块太重，一个人搬不动，就大声呼叫另一组的刘富权和李过来帮忙。三人合力把大石块搬走后，将耿富碧救出，背到206主巷安全平台紧急处理及等待救援。因巷道内还没有安装完善通信设备，大家就叫出巷道报告。安全员黄宁方接到事故报告后，立即向矿长许忠良报告，并安排司机赵辉波启动皮卡车两人同时进洞实施救援。约十几分钟后将伤口。许忠良矿长也带领救援人员赶到洞口，将伤员抬上车及时送往中信大锰大新锰矿分公司职工医院进行抢救。14时20分左右，因耿富碧伤势过重救无效身亡。

遇难者名叫耿富碧，男，44岁，初小文化。

接到事故报告后，县人民政府立即组织县政府办、安全监管局、监察局、公安局、人力资源社会保障局、总工会、工业和信息化局、国土资雷镇人民政府等有关部门赶赴事故现场，开展事故处置和善后工作。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.205#穿脉掘进巷地质结构复杂，岩石结构为片块状呈45?角堆叠状态。石块风化严重，夹层含有泥石粉，湿度较大，片石的层与层之间接，岩层结构不稳固。因205#掘进巷持续钻孔作业引起的振动，导致205#穿脉掘进巷顶部石块坍塌。这是造成事故发生的直接原因之一。

2.从事故现场勘查及笔录调查反映，当天当班的四名员工进入掘进巷后，进行了排险作业，但排险不彻底；没有按照隐患治理、排险工作程，没有通过安全员复查验收、确认安全的情况下开始钻孔作业，导致顶部石块坍塌砸中员工耿富碧。这是员工生产安全意识淡薄，自我安全防范不遵守生产操作规程，违章冒险作业，导致巷道顶部的石块坍塌。这是造成事故发生的直接原因之二。

（二）间接原因

广西大新良群锰粉厂组建成立了安全生产管理机构，建立健全各项安全生产规章制度。但是在生产活动过程中生产安全管理制度落实不到位洞；安全管理人员配备不足，监管力量薄弱；对员工安全教育培训不够，导致员工不熟悉、不掌握安全生产操作规程，安全生产意识淡薄，存在员险作业。

（三）事故性质

经调查分析，“10·28”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.作业人员耿富碧，安全意识淡薄，自我防范意识差。排险工作在没有经带班领导或当班安全员确认彻底已完全排除、确保安全的情况下，生产操作，违章冒险作业，导致掘进巷道的顶部石块坍落砸中受伤，对“10·28”安全生产事故负有直接责任，鉴于耿富碧已在事故中遇难，建议不任。

2.广西大新良群锰粉厂虽然成立有安全生产管理机构，建立健全安全生产领导责任制，完善各项安全生产规章制度、制订安全操作规程，编产安全事故应急救援预案。但是在生产活动过程中生产作业管理制度落实不到位，对隐患排查治理工作没有真正按照操作规程进行隐患治理闭环管管理人员配备不足，当班作业安全员现场监督管理缺位；对员工安全教育培训不够，员工不熟悉掌握安全生产操作规程，生产安全意识淡薄，存在冒险作业；建议由大新县安全生产监督管理局，依照相关法律法规对广西大新良群锰粉厂及相关人员作出行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）要立即停止一切生产活动，组织召开本单位生产安全工作分析会议，制定工作方案，深入安全隐患的大排查，采取有力措施，切实抓患整改工作，杜绝类似事故的发生。

（二）要切实加强企业主体责任的落实，认真吸取事故教训，痛定思痛，认真做好本矿山本单位生产安全事故的调查处理工作，查找存在问原因。重新检查、修订、完善符合本矿山各项生产安全管理制度和生产安全操作规程。建立健全矿山领导班子现场检查负责制，带队深入工作一线层层落实整改，彻底消除隐患。

（三）要切实加强管理人员队伍建设，促进管理人员和技术人员责任落实，配足配强安全生产工作管理人员。加大现场安全管理力度，落实带班制度。现场安全管理员要到岗在位，真正做到每个工作面有一名安全员现场指挥和监管工作，预防事故的发生。

（四）要狠抓隐患排查治理制度的落实，按时开展隐患排查治理工作，经检查发现重大隐患的要及时上报上级安全监管部门，发现其他隐患进行整治专项研究，制定整改方案，提出整改要求，落实整改责任人。同时对隐患排查治理要进行闭环管理，经复查核验确保隐患消除后，方可进业。

（五）必须强化员工岗位培训，加强一线岗位员工的教育。主要负责人要负责组织制定并实施本单位安全培训计划，保证本单位安全培训工金。建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果，确保单位全员接受培训及考核合格岗。

广西大新良群锰粉厂“10·28”事故调查组

2017年12月20日

政府网站找错
网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号
主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271
桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码：4514240003
今日大新微信公众号
广西云