清镇市某厂“3·6”一般触电事故调查报告

2025年3月6日15时许，清镇市某厂2号炉除尘器顶部2室4电场区域，发生一起事故，造成1人触电死亡。

按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规的规定，2025年3月14日，清镇市人民政府成立了清镇市某厂“3·6”事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、市发展和改革局等相关职能部门组成，依法开展了事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.贵州**开发有限责任公司**分公司。**为事故发生现场单位，成立于2024年10月25日，统一社会信用代码：915**********P4R，注册资金肆亿元，类型：其他有限责任公司分公司，法定代表人：明**，发证机关：清镇市市场监督管理

局，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

2.贵州**科技有限公司：**为事故发生主体单位，成立于2011年12月19日，注册资金伍佰万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李**，发证机关：贵阳市观山湖区市场监督管理局，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。具有相关资质：《劳务派遣经营许可证》编号：延续520********054，有效期至2026年6月15日，发证机关：贵阳市观山湖区人力资源和社会保障局。2024年6月18日与贵州******有限公司签订《全厂高低压开关、高低压电机日常维护服务技术协议》。

（二）事故发生相关单位安全管理情况

1.贵州**开发有限责任公司**分公司**

一是安全管理制度情况。建立了《贵州****开发有限责任公司电力安全工作规定》等安全管理规章制度，设置了专安全监督组织机构，共有安全监督人员25人（其中公司级安全监督人员6人，部门安全员4人<3人专职1人兼职>，班组安全员15人，配备满足工作需求）；二是事发地点日常安全管理情况。2室4电场瓷套室配套开关箱上喷涂有“高压危险”标志，符合《电力安全

工作规程 第2部分：燃煤发电》中“除尘器器运行与检修”第一款[①]规定的要求；三是隐患排查情况。2024年8月至2025年2月底，累计排查一般隐患170项，均落实闭环整改，整改率100%，累计查处违章行为20起，并进行相应的处罚和通报；四是安全教育培训情况。严格执行《安全教育培训管理规定》，2024年6月18日至19日，对新员工王**完成24学时培训并通过考核，2024年8月至2025年2月底组织王**等电气班人员开展年度专题培训2次、月度常规培训8次、周度班组培训31次，内容涵盖电力安规、人身风险防控等核心知识，培训实施过程均保留完整签到记录；五是事发当日安全管理责任落实情况。现场高压隔离开关箱有“高压危险”标识，且2025年3月6日，针对2号炉除尘器顶部瓷套温度低处理工作，该企业严格按照工作要求签发了《贵州****开发有限责任公司**分公司。电气第二种工作票》[②]，工作票中明确“工作期间，严禁打开阴极大梁瓷套室顶部盖极（检修自理）”，符合《电力安全工作规程 第2部分：燃煤发电》中“除尘器器运行与检修”第二款[③]规定的要求；同时在《贵州****开发有限责任公司作业风险分级管控卡》明确了安全措施、注意事项等情况，同时动工前尹*向班组成员进行了安全措施交底，王**等4名人员均签名确认。

①《电力安全工作规程 第2部分 燃煤发电》（Q/CHD 85.2-2024）中“除尘器器运行与检修”第一款：除尘器器各本体人孔门、阴极振打电瓷转轴人孔门、阴极悬吊瓷套保温筒处应设置“高压危险”安全标识。（注：瓷套保温筒与企业瓷套室为同一设备）

②《贵州****开发有限责任公司**分公司电气第二种工作票》，安全措施中明确“工作期间，严禁打开阴极大梁瓷套室顶部盖极（检修自理）”。

③《电力安全工作规程 第2部分 燃煤发电》（Q/CHD 85.2-2024）中“除尘器器运行与检修”第二款：除尘器器正常运行时，日常维护、巡检过程中，严禁打开除尘器器各本体人孔门、阴极振打电瓷转轴人孔门及阴极悬吊瓷套保温筒顶盖。

2.贵州**科技有限公司：**与贵州******有限公司签订《贵州******有限公司全厂低压电气控制系统等工作外委服务项目安全管理协议书》（编号：202**65）第二条安全责任（二）乙方责任第7项明确乙方（贵州****科技有限公司）“对工程作业现场的安全负责”。2025年3月6日，王**身体健康出现异常（生病状态），未能及时发现并采取有效管控措施，持续上岗作业。

（四）事故现场情况



2室4电场瓷套室盖板处于半开状态图

2025年3月6日，当时2号炉除尘器顶部瓷套室电加热器温度在30度左右偏低，正常需要在80度左右，为此，贵州****开发有限责任公司**分公司维护部电气班尹*和王*，王**和赵**2组4人，负责对2号炉除尘器顶部1室1电场、1室2电场、1室4电场，2室2电场、2室3电场、2室4电场，3室2电场、3室4电场、4室4电场瓷套电加热器低温异常进行维修处理。其中2室4电场瓷套电加热器低温异常维修处理工作由王**与赵**负责。经事故调查组现场勘查，2室4电场现场瓷套室顶部盖板为半打开状态，除尘器瓷套室盖板外部无电压。

二、事故发生经过、救援、信息上报及善后处理情况

（一）事故发生经过

经调查，2025 年 3 月 6 日 14 时 55 分左右，尹*安排王**与赵**共同负责对 2 号炉除尘器顶部 2 室 4 电场瓷套电加热器低温进行检维修，15 时许赵**和王**到达 2 室 4 电场，由于要对 2 室 4 电场的瓷套室盖板进行测温，赵**和王**发现盖板螺栓孔对不齐，会对瓷套室温度产生不良影响，王**便开始调整瓷套室盖板螺栓，同时喊赵**去拿测温枪，15 时 02 分左右赵**拿回测温枪，看到王**站起过程中，整个人摇晃站不稳并用手摸头，然后整个人向前倾倒，正好倾向前方就是 2 室 4 电场的瓷套室盖板，手撑在盖板位置导致瓷套室盖板被撞开，触及到 2 室 4 电场瓷套室内部约 31kV 高压电，导致触电。事故发生后，赵**等人进行急救措施并拨打 120 急救电话，后经贵阳市第二人民医院抢救无效死亡。

（二）善后处置情况

接报后，清镇市相关单位陆续赶赴现场进行处置，有序开展善后处置及舆情管控工作。经生产经营单位与死者家属协商，双方达成一致意见并执行。2025 年 3 月 7 日 15 时左右王**尸体进行火化，并于 2025 年 3 月 22 日安葬。

三、死亡人员基本情况

死者，王**，男，22 岁，身份证号：520**********632。家庭住址：贵州省贵阳市清镇市**乡**村***组，系贵州****科技有限公司 2024 年 7 月 17 日派驻贵州****开发有限责任公司**分公司，王**被贵州****开发有限责任公司**分公司安排在维护部电气班工作。

四、事故原因、性质

（一）直接原因

王**在贵州****开发有限责任公司**分公司2号炉除尘器顶部2室4电场瓷套室进行低温维修处理工作时，因突发疾病（重度贫血）昏厥后向前倾倒时，手撑在2室4电场的瓷套室盖板上导致盖板被撞开，然后触及到瓷套室内部约31kV高压电，导致触电死亡。

（二）间接原因

1.岗位安排不合理。王**体检属于重度贫血，安排在长期保持下蹲的工作岗位作业。

2.人的不健康状态。2025年3月2日、4日，王**分别到清镇市**乡**村**卫生室就诊，工作期间处于生病状态。

3.环境的不安全状态。2号炉除尘器顶部2室4电场瓷套室盖板螺丝呈全部拆除状态，形成了环境的不安全状态。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.贵州**科技有限公司。**一是提供存在重度贫血工作在长期从事下蹲作业的工作岗位，存在工作安排不合理；二是对工人在上岗期间的身体不健康状态未及时掌握，并采取安全措施，导致发生事故。建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定④进行行政处罚。

④第一百一十四条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）因在事故中死亡不再追究责任的人员

1.王**，贵州****科技有限公司低压电工，在贵州****开发有限责任公司**分公司2号炉除尘器顶部2室4电场瓷套室进行低温维修处理工作时，因突发疾病（重度贫血）昏厥后向前倾倒时，手撑在2室4电场的瓷套室盖板上导致盖板被撞开，然后触及到瓷套室内部约31kV高压电，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.李**，贵州****科技有限公司法定代表人。作为生产经营单位主要负责人履职不到位，未及时关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常不到位。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定[⑤]进行行政处罚。

五、事故防范措施和建议

（一）贵州****开发有限责任公司**分公司。要认真吸取事故教训，认真贯彻实施国家安全生产法律法规，严格落实企业安全生产主体责任，加强现场安全生产管理，并加大事故隐患排查整治力度，消除安全隐患。一是强化反三违管理。建立健全“三违”安全管理制度，加大现场巡查力度，特别是对重点部位、关键环节和高风险作业的监督检查，及时发现并纠正三违行为，坚决杜绝“三违”现象，保障安全生产。二是加强派遣人员的安全管理。要进一步加强派遣人员安全管理，加强与派遣单位的沟通，

⑤第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

根据日常检维修工作实际，认真落实作业审批制度及安全防范措施要求，确保派遣人员的安全；三是完善健康管理机制，落实全员定期体检及高危岗位专项筛查，建立健康档案跟踪慢性病及高危群体；四是优化工作强度管理，通过弹性工时、心理干预及减压培训降低过劳及心理疾病等风险；五是强化工作环境安全防控，按标准配备急救设备并每年组织全员急救演练，确保突发疾病时快速响应。

（二）贵州****科技有限公司。要认真吸取事故教训，认真贯彻实施国家安全生产法律法规，严格落实企业安全生产主体责任。一是压实健康责任，在合同中明确健康体检、工伤保险及急救培训等情况；二是完善健康管理机制，落实全员定期体检及高危岗位专项筛查，建立健康档案跟踪慢性病及高危群体；三是对新录用的员工健康体检作为主要内容，对未达相应岗位要求的实行准入限制，从源头防控用工风险；四是加强已录入员工的身体健康管理，对生病及有其他异常情况的要及时采取措施，确保员工作业安全；五是举一反三，立即开展职工身心健康“吹哨”行动，发现问题的，要立即督促整改，坚决杜绝类似事故发生。