昭觉竹核昭觉金鑫水泥有限责任公司“4·5”一般高处坠落事故调查报告

昭觉金鑫水泥有限责任公司“4·5”一般高处坠落

事故调查组

2026 年 7 月 31 日

目 录

一、事故基本情况.....3

（一）生产经营情况.....3

（二）事故相关单位情况.....4

（三）项目承揽合同签订情况.....4

（四）事故发生经过.....5

（五）事故现场情况.....5

（六）人员伤亡和直接损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....7

（一）事故信息接报及响应情况.....7

（二）应急处置评估情况.....8

三、事故原因分析.....8

（一）直接原因分析.....8

（二）间接原因分析.....8

四、调查发现的主要问题.....9

（一）有关单位存在的问题.....9

（二）有关行业部门存在的问题.....10

五、对有关责任人员和责任单位的处理.....10

（一）建议免予追责人员.....11

（二）对事故相关责任人员的处理建议.....11

（三）对事故相关责任企业的处理建议.....12

（四）对行业主管部门的处理建议.....12
六、事故主要教训.....12
七、事故防范和整改措施建议.....12

昭觉竹核昭觉金鑫水泥有限责任公司“4·5”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月5日9时30分，昭觉县竹核镇大温泉村昭觉金鑫水泥有限责任公司（以下简称金鑫水泥公司）4#水泥库发生一起人员高处坠落掉入水泥粉末堆的事故，造成1人死亡，直接经济损失190余万元。

事故发生后，昭觉县委副书记、县长白此联，县委常委、副县长毛勇带领县发改经信局、县公安局、县应急管理局等部门人员赶赴现场开展应急处置和善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规，以及《昭觉县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理授权给县应急管理局的通知》（昭府发〔2019〕188号）的要求，依法成立了昭觉金鑫水泥有限责任公司“4·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县应急管理局党委书记、局长马杰任组长，县公安局、县发改经信局、县人社局、县应急管理局、县总工会、竹核镇人民政府等单位有关同志参加，同时邀请县检察院派员参加，邀请县纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，按照“四不放过”要求，通过现场勘

查、调阅资料、询问人员等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了属地政府和相关部门在监管方面存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：昭觉竹核昭觉金鑫水泥有限责任公司“4·5”一般高处坠落事故是一起因有关企业安全生产主体责任未落实、现场管理混乱、作业人员违规操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）生产经营情况

金鑫水泥公司年生产100万吨，共设有6个水泥库，水泥库库容均为4800吨，1#库、2#库、3#库、5#库（事故发生点）、6#库均未委托第三方公司开展清库作业，4#库由广元市吉泽建设工程有限公司（以下简称吉泽建设公司）承揽清库作业。事故发生前金鑫水泥公司属于正常生产状态。

（二）事故相关单位情况

1.项目发包单位

金鑫水泥公司，央属国有下属企业，法定代表人：米志，统一社会信用代码：91513431686149650K，成立日期：2009年3月23日，注册地址:昭觉县竹核乡大温泉村，经营范围：许可项目：水泥生产、建筑材料销售等。公司具有全国工业产品生产许可证，编号：（川）XK08-

001-00081,有效期至：2028年5月7日。

2.项目承包单位

吉泽建设公司，民营企业，法定代表人：宁超，统一社会信用代码：91510800MA6409MW83，成立日期：2017年6月7日，注册地址:广元市利州区东坝办事处万源万达晶座A-2722号，经营范围：防水防腐保温工程专业承包等。公司具有建筑建筑业企业防水防腐保温工程专业承包二级资质，证书编号：D251746269，有效期至：2029年11月29日，建筑施工安全生产许可证，编号：（川）JZ安许证字[2020]005456，有效期至：2029年1月4日。

（三）项目承揽合同签订情况

2026年1月21日，金鑫水泥公司与吉泽建设公司签订《生产外委项目承揽合同》，由吉泽建设公司负责4#水泥库机械清库，期限为2026年1月25日至2026年12月31日。作业现场负责人：钟经建。

（四）事故发生经过

2026年4月5日9时许，吉泽建设公司施工队负责人钟经建、现场监护人银波、作业人员钟经辉和钟金宝4人完成4#水泥库清库工作准备退场，钟经建向公司总经理宁超汇报，宁超让钟经建安排人到5#水泥库查看库存情况，为下一步承揽5#水泥库清库项目做准备。钟经建和钟金宝一起前去5#水泥库库侧人孔门观察，电话联系金鑫水泥公司包装工段负责人、4#库清库作业现场监护人曲比拉史说要检查5#库库存。曲比拉史赶到5#库时，钟经建、钟金宝已到

现场，由于5#库库侧人孔门处地方很狭小，廊道宽度很窄，无法多人聚集，曲比拉史打开库侧人孔门后就退到距离4米左右的平台上，钟经建到库侧人孔门观察库内情况后退出，准备叫曲比拉史关门，此时，钟金宝提出要去看一下，钟经建未予制止。钟金宝从库侧人孔门探身观察库存时，不慎掉入水泥粉末堆造成窒息死亡。

（五）事故现场情况

事故发生点位于金鑫水泥公司厂内的东北方位5#水泥库，在水泥制备系统水泥包装区域内，设计储量为4800吨，事故发生时库内剩余水泥预估200吨左右，水泥库有人孔门两个，其中库顶人孔门1个，库侧人孔门1个，库顶人孔门距离库底34.5米，库侧人孔门距离库底3米，事发当时库侧人孔门距离水泥堆约0.5米。库侧人孔门使用螺栓固定，约12颗螺栓，同时进行锁闭管理。库侧人孔门通过修建的钢制过道和楼梯连接至地面，5#水泥库库侧人孔门距地面垂直距离约6米（见图一）。



图 1 现场全景图



图 2 库内钟金宝坠落位置

（六）人员伤亡和直接损失情况

本起事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 190 余万元。死亡人员信息如下:

钟金宝，男，汉族，25 岁，持有高处作业操作证（有效期：2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日），户籍所在地：四川省三台县金石镇海棠村 4 组 52 号。工作单位：吉泽建设公司，工种：清库作业工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.信息报告情况

4 月 5 日 9 时 20 分，曲比拉史电话报告生产部值班经理王富兴。

9 时 25 分，王富兴赶往现场并电话报告安全环保部主办罗方勇。

9 时 30 分，罗方勇赶往现场并电话报告总经理米志。

9时35分，米志赶到现场，立即拨打120救援电话。

10时20分，120救护人员到达现场并询问具体情况后随即拨打110报警。

10时40分，县公安局向县应急管理局电话转报事故情况。

10时51分，县应急管理局向县委常委、县政府常务副县长郑宏杨报告事故情况。

10时58分，县应急管理局向县委办、政府办报告事故情况。

11时06分，金鑫水泥公司安环部部长孟强向昭觉县应急管理局微信报告事故情况。

2.应急响应救援及善后处置情况

事故发生后，金鑫水泥公司和吉泽建设公司立即组织救援。县应急管理局接到报告后，立即通知县发改经信局前往开展应急处置工作。县人民政府接到事故报告后，立即启动应急响应，开展事故救援和善后处置工作，县委县政府相关领导及县公安局、县发改经信局等部门相继派员赶赴现场指导应急救援及善后工作。

4月5日10时10分，救援人员将钟金宝从5#水泥库救出，经医护人员现场确认死亡。

4月6日，签订赔偿协议，遗体火化，家属情绪稳定，无网络舆情及信访风险，社会秩序平稳。

（二）应急处置评估情况

事故发生后，县政府和事故相关单位启动应急预案及时，第一时间做好现场警戒、人员疏散、现场保护工作，救援组织科学，同步开展全方位安全隐患排查，有效避免了事故伤亡扩大、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，本起事故的直接原因为：现场作业人员违规[1]作业，钟金宝未采取任何安全防护措施前往5#水泥库探身进入库侧人孔门观察，坠落至库内。

（二）间接原因分析

现场管理混乱，安全风险辨识不到位，企业主体责任落实不到位；有限空间作业安全管理制度部分内容编制不符合法定要求；安全教育培训不到位，未开展清库作业专题培训[2]，未经培训合格进行作业[3]。

四、调查发现的主要问题

（一）有关单位存在的问题

1.吉泽建设公司

（1）在4#库清库工作完成后，未报告金鑫水泥公司并经许可和审批[4]，安排人员进入超越合同范围的5#库查看

---

[1] 《四川省有限空间作业安全管理规定》第二十三条第二款：未经检测，以及检测不符合国家标准或者行业标准的，任何人员不得进入有限空间开展作业；确需开展有限空间作业的，应当采取有效可靠的防护措施，或者采取外部控制、机器人作业等方式替代人工作业。

[2] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条第一款：工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

[3] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条第二款：未经培训合格不得参与有限空间作业。

[4] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条第三款：未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。

库存，属于合同外行为。

（2）未建立健全安全生产责任制[5]。未落实生产安全管理制度，现场安全管理严重缺失，未制定生产安全事故应急预案并组织演练[6]；未遵守《安全生产综合管理制度》规定，未按要求采取防护措施。

（3）未按照《水泥库清理施工方案及应急预案》规定配备监护人员[7]，监护人员变更无相关变更材料。

（4）安全教育培训流于形式[8]，未制定并落实安全生产教育培训计划，未如实记录人员培训考核情况，钟金宝虽持高处作业证，但公司未针对水泥库坍塌陷落、防坠落等特殊风险进行专项交底和培训。

2.金鑫水泥公司

（1）安全培训不到位[9]。未对清库作业审批人、现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专题培

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[7] 《昭觉县金鑫水泥有限责任公司水泥库清理施工方案及应急预案》：1.2 清库人员和监护人员应身心健康，禁忌高处作业的人员不得从事清库作业，现场配备作业人员2名，监护人员2名。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；……；第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；……

训；未规范开展外委单位施工安全技术交底和教育培训；未涉及与清库作业关联的高处作业培训，未对现场监护人员开展针对性培训。

（2）安全监管不到位，未健全并落实全员安全生产责任制[10]，对外委单位安全生产工作统一协调管理不到位[11]。

（二）有关行业部门存在的问题

县发改经信局作为行业主管部门，对企业外包作业指导督促不到位，日常安全生产检查及整改记录不完善。

五、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）建议免予追责人员

钟金宝，群众，吉泽建设公司清库人员，未采取安全防护措施，未经审批同意探身进入5#水泥库人孔门进行观察坠入水泥库，对本起事故发生负主要责任。鉴于钟金宝在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.宁超，中共党员，吉泽建设公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，对公司存在的问题失管失察，安排人员到5#库查看合同外项目，未提醒督促相关人员做好安全防范工作，对事故发生负有主要管理责任[12]。建议由

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条……；第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；……

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制

县应急管理局依法给予行政处罚。

2.钟经建，群众，吉泽建设公司派驻金鑫水泥公司4#库清库作业项目现场负责人，对安全风险辨识管控不到位，在明知人孔门观察属于高处临边作业且存在重大坠落风险的情况下，未要求钟金宝系挂安全绳、佩戴防坠器等个人防护装备，也未制止钟金宝的冒险进入行为，对事故发生负有重要管理责任[13]。建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

3.米志，中共党员，金鑫水泥公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，对公司存在的问题失管失察，对事故发生负有重要管理责任[14]。建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

4.曲比拉史，群众，金鑫水泥公司包装工段负责人兼现场作业监护人，未经确认、未上报申请、未经审核同意盲目听从外委单位打开5#库人孔门，对事故发生负有重要管理责任[15]。建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对事故相关责任企业的处理建议

吉泽建设公司对本起事故发生负有主要管理责任，金鑫

定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；……

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条……；第六项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……

[15] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条……；第三款：未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。

水泥公司对本起事故发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对行业主管部门的处理建议

建议责成县发改经信局向昭觉县委、县政府作出书面检查。

六、事故主要教训

本次事故暴露出外委作业安全管控失效，吉泽建设公司作为承包方，合同约定的持证监护人张昱从未到岗，擅自更换监护人且后续监护人再次变更仍未作任何书面变更报备，间接导致现场安全管理监护不到位；同时超越合同范围擅自安排人员进入5#库作业区域，未办理任何作业票证，未佩戴安全防护装备，安全管理全链条失守。金鑫水泥公司作为业主方，对吉泽建设公司监护人员是否实际到岗未进行实质性核验，5#库人孔门虽设有门锁，但监护人员接到外协作业人员开门请求后未核实任何审批手续即开锁放行，管控流程形同虚设。企业必须建立严格的作业许可制度，所有进入危险区域的行为，无论目的如何、时间长短，必须一律纳入管控，经审批后方可实施。外委不等于责任外包，合同约定的安全条款不能停留在纸面上，任何“签了就算落实了”的心态都会给事故留下可乘之机。

七、事故防范和整改措施建议

吉泽建设公司和金鑫水泥公司必须分别从承包方履约和业主方监管两个维度实施系统整改。吉泽建设公司应立即全面清理“挂名监护”问题，所有在建项目逐一核查合同

约定安全管理人员是否实际到岗履职；建立关键岗位人员变更书面告知制度，凡涉及现场负责人、安全监护人等关键岗位变更，必须提前向业主单位书面申请，经批准后方可实施，未经批准不得擅自更换；建立完善事故报告制度，杜绝迟报漏报。

金鑫水泥公司应建立外委单位关键岗位人员“实名制”管理台账，实行每日签到和现场抽查，发现人证不符、人岗不符的立即责令停工整改；严格门锁管控流程，建立钥匙领用登记台账，外协作业人员要求开锁必须凭有效作业票或经安环部门审批同意的书面文件方可开锁，岗位人员开锁后必须全程现场监护直至作业完成锁门；建立外委单位安全履约评价机制，将安全管理人员到岗率等纳入合同履约考核，与工程款支付及后续竞标资格挂钩，对安全管理履约严重不到位的单位实行“一票否决”。

县发改经信局、县应急管理局要对辖区内水泥制造企业外委清库作业开展专项检查，重点查处无审批作业、无防护作业、关键安全管理人员不在岗等违法行为，做到发现一起、查处一起、警示一片。