香洲狮山珠海市人民医院北二区科研综合楼项目“6·24”一般高处坠落事故调查报告

珠海市香洲区政府事故调查组

2023 年 8 月 23 日

目录

一、事故基本情况 1
（一）事故工程基本情况 1
（二）事故相关概况 2
（三）项目发包情况 3
（四）事故发生单位安全管理情况 4
（五）事故发生经过 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 7
三、事故原因分析 8
（一） 直接原因分析 8
（二）间接原因分析 8
四、对有关责任单位和人员的处理建议 8
（一）对责任单位的处理建议 8
（二）对责任人员的处理建议 9
五、事故防范和整改措施 9

香洲狮山珠海市人民医院北二区科研综合楼项目“6·24”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月24日14时20分左右，在香洲区狮山街道珠海市人民医院北二区科研综合楼项目发生一起高处坠落事故，导致一名工人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了区应急管理局局长任组长，区应急管理局、市公安局香洲分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、狮山街道办派员组成的事故调查组，对该事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲狮山珠海市人民医院北二区科研综合楼项目“6·24”一般高处坠落事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程基本情况

工程名称：珠海市人民医院北二区科研综合楼项目施工总

承包

建设地址：香洲狮山路西侧、市人民医院北区北侧

建设规模：66022.6 平方米

建设单位：珠海华发城市之心建设控股有限公司

施工单位：建泰建设有限公司

监理单位：广东省城规建设监理有限公司

装饰装修专业分包单位：江苏博方建设工程有限公司

（二）事故相关概况

1.建设单位

单位名称：珠海华发城市之心建设控股有限公司（以下简称城市之心公司），统一社会信用代码：9144040007347091 95，法定代表人：房庆海，成立日期：2013 年 07 月 05 日，住所：珠海市拱北联安路 9 号 503 室。在事故项目任命项目负责人曹某。

2.监理单位

单位名称：广东省城规建设监理有限公司（以下简称城规监理公司），统一社会信用代码：91440000231125345W，法定代表人：杨宏宇，成立日期：1996 年 06 月 19 日，住所：广州市白云区黄石东路 484 号二楼，具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等资质。在事故项目设置总监理工程师谢某强。

3.施工单位

单位名称：建泰建设有限公司（以下简称建泰公司），统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U，法定代表人：曹冬，成立日期：2018 年 05 月 03 日，住所：珠海市金湾区三灶镇金

海岸大道西28号第二层203室K区,具有建筑工程施工总承包一级、市政工程施工总承包一级等资质，具有《安全生产许可证》。在事故项目任命项目经理吴某柱，专职安全员刘某才、杨某、徐某。

4.装饰装修专业分包单位

单位名称：江苏博方建设工程有限公司（以下简称博方公司），统一社会信用代码：91320324MA1TBEG134，法定代表人：张志飞，成立日期：2017年11月22日，住所：如皋市如城街道丰源路6号，具有建筑装修装饰工程专业承包壹级等资质，具有安全生产许可证。在事故项目设置项目负责人张某飞，专职安全员蔡某根。

（三）项目发包情况

1.因事故项目属于珠海市政府投资项目，2018年12月17日，珠海市政府投资项目建设监督管理中心与城规监理公司签订《珠海市建设工程监理合同》，委托城规监理公司负责珠海市人民医院北二区科研综合楼项目的监理。

2.2019年9月30日，珠海市政府投资项目建设监督管理中心、城规监理公司、城市之心公司签订《珠海市建设工程监理合同》转让协议，将珠海市人民医院北二区科研综合楼项目《珠海市建设工程监理合同》从珠海市政府投资项目建设监督管理中心转让给城市之心公司。

3.2021年4月16日，城市之心公司与建泰公司签订《广东省建设工程施工合同》，将珠海市人民医院北二区科研综合楼项目工程施工总承包发包给建泰公司，合同中安全文明施工条款约定了双方的安全生产职责。

4.2022 年 11 月 30 日，建泰公司与博方公司签订《珠海市人民医院北二区科研综合楼项目工程装修装饰工程专业分包合同》，将珠海市人民医院北二区科研综合楼项目工程装修装饰工程专业工程分包给博方公司实施，并签订了《安全施工责任协议书》，明确双方的安全生产职责。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.城市之心公司安全管理情况

将珠海市人民医院北二区科研综合楼项目工程施工总承包发包给有相应资质和安全生产许可的建泰公司，并在合同中约定了双方的安全生产职责。组织开展对事故项目的安全生产检查，排查发现隐患有督促施工单位整改。

2.城规监理公司安全管理情况

建立项目监理规划、监理实施细则；每周组织建设单位、施工单位参加的安全例会，总结发现的安全问题并提出安全要求；不定期组织开展安全检查，发现隐患下发安全隐患整改通知单要求施工单位落实整改。

3.建泰公司安全管理情况

配备项目专职安全员，建立项目安全生产管理制度和安全操作规程，对工人开展三级安全教育和安全技术交底，将珠海市人民医院北二区科研综合楼项目工程装修装饰工程专业工程分包给有相应资质和安全生产许可的博方公司实施，并签订了《安全施工责任协议书》，明确双方的安全生产职责，组织开展项目安全检查并落实隐患整改。

4.博方公司安全管理情况

建立了安全生产管理制度，配备了项目专职安全员，组织

开展安全生产检查并落实整改，对部分隐患采取了处罚措施加强管理;对工人开展三级安全教育和安全技术交底并考核合格。

但对工人涉及人字梯操作的安全培训不到位，在班组（第三级）安全教育中，对涉及梯子作业的安全培训过于简单，培训内容未全面包含《便携式金属梯安全要求》（GB12142-2007）的使用要求内容，尤其是缺失了避免侧向承载的安全要求。

（五）事故发生经过

2023 年 6 月 24 日 7 时 50 分，博方公司精装水电班组到珠海市人民医院北二区科研综合楼项目上班，班组长王某组织班前会，安排黎某林、黄某奋两人一组负责二楼厨房区域的墙面电气管线开槽作业。黎某林负责划线定位，黄某奋负责使用冲击钻打槽。在较高的位置施工时，黄某奋将人字梯平行墙面放置（如图 1），站在人字梯上侧身对着墙面使用冲击钻，黎宝林在地面扶着梯子。



图 1

黎某林、黄某奋作业到12时休息，13时30分又上班继续开槽作业。14时10分左右，黎某林去工地二楼仓库拿记号笔，告知黄某奋先休息一会，等回来再继续开槽。黄某奋未停止作业，一个人站在人字梯约1.5米高的位置使用冲击钻开槽，受冲击钻和墙体碰撞的反作用力影响,人字梯摇晃后向外侧倾倒，黄某奋也随人字梯一起摔倒在地上,冲击钻和安全帽落在一旁。14时20分左右，黎某林从仓库回到作业位置，看见黄某奋倒在地上，身上和地面有血迹，就将情况向工地仓库管理人员于某良报告。于某良到现场查看情况后，于14时25分通过电话报王某。王某到项目部办公室向项目安全员刘某才报告，项目经理吴某柱和其他项目管理人员在办公室也听到了情况报告。随后，刘某才和王某一起赶到事发现场了解情况。王某于15时05分拨打了120，15时15分左右，急救人员到场，将黄某奋送往珠海市人民医院救治。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，伤者黄某奋，男，汉族，30岁，广东省遂溪县人。

根据《珠海市人民医院急诊病历》，黄某奋受伤情况为：1.多发伤，2.开放性颅脑损伤重型，3.脊柱骨折，4.桡骨骨折。根据《珠海市人民医院出院记录》显示，黄某奋于2023年7月23日出院,医嘱要求出院带药,巩固治疗,术后休息三个月。据此初步计算损失工作日为80个工作日，根据《生产安全事故统计调查制度》[1]，其伤情为轻伤。

1 《生产安全事故统计调查制度》：
轻伤 指因事故造成的肢体伤残或某些器官功能性或器质性损伤，表现为劳动能力受到伤害，经医院诊断，需歇工3个工作日及以上、105个工作日以下。

目前事故造成直接经济损失为114107.48元，主要为伤者黄某奋的医疗救治费用。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，只由王某报告了120，建泰公司项目负责人未将情况报告安全生产监督管理机构，存在事故漏报情况。黄某奋家属到珠海市人民医院后，于20时56分拨打了110反映情况。香洲公安分局东风派出所了解情况后，于22时24分将情况告知狮山街道办事处。23时03分，香洲区总值班室将情况告知区应急管理局；23时15分，狮山街道办事处将情况报告区应急管理局。6月25日0时03分，香洲区应急管理局将情况报告市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，香洲公安分局、市住房和城乡建设局、区应急管理局、区住房和城乡建设局、狮山街道办等相关部门立即赶赴现场和医院，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位应急救援符合相关规定要求。

（三）医疗救治和善后情况

黄某奋于2023年6月24日受伤到珠海市人民医院住院治疗，6月29日进行颅脑手术，7月10日进行骨科手术，7月11日转到普通病房治疗。7月23日，经医生检查其恢复情况后，办理出院，后续将进一步治疗并复诊。

事故项目已就黄某奋受伤事宜申报工伤，善后情况将通过

重伤（包括急性工业中毒） 重伤是指因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官收到严重损伤甚至丧失或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害，经医院诊断需歇工105个工作日及以上。

法律途径处理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

黄某奋安全意识不足，作业不规范[2]，在工友明确提醒暂停作业、无人扶人字梯的情况下自行作业，将人字梯平行墙面放置，其站在人字梯上侧身对着墙面使用冲击钻开槽，受冲击钻开槽作业反作用力影响，导致人字梯侧向受力进而倾倒，其本人也一并摔倒。

（二）间接原因分析

博方公司针对人字梯操作的培训不到位[3]，在班组（第三级）安全教育中，对涉及梯子作业的安全培训过于简单，培训内容未全面包含《便携式金属梯安全要求》（GB12142-2007）的使用要求内容，尤其是缺失了避免侧向承载的安全要求，导致黄荣奋未能完全掌握岗位安全操作技能和安全防范措施。

四、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

博方公司针对人字梯操作的培训不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定，对事故的发生负有责任。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条[4]、《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚

2 《便携式金属梯安全要求》（GB12142-2007）8.2.6：避免侧向承载　便携梯子不允许侧向承载，使用者应保持身体靠近梯子工作。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第十四条　事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。

有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，且博方公司已对员工开展了三级安全生产教育并考核合格，建议在本起事故中不对博方公司给予罚款处罚，由区住房和城乡建设局对博方公司进行约谈提醒，督促该公司进一步加强安全生产培训教育和现场安全管理。

（二）对责任人员的处理建议

1.吴某柱，建泰公司珠海市人民医院北二区科研综合楼项目的项目经理、项目负责人，事故发生后，因过失未将事故情况报告给安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，属于漏报，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[5]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[6]、第五十条第二款[7]的规定，建议由区应急管理局立案查处。

2.黄某奋，博方公司工人，安全意识不足，操作不规范导致事故发生,建议由博方公司根据公司内部管理规定进行处理，并将处理情况报区应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施

1.建泰公司要组织学习《生产安全事故报告和调查处理条

---

5 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

6 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

7 《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款 实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

例》《建设工程安全生产管理条例》，督促项目负责人认真履行安全管理职责，及时、如实报告生产安全事故。

2.**博方公司**要吸取事故教训，举一反三，优化安全生产培训教材，增加《便携式金属梯安全要求》（GB12142-2007）中使用要求内容，组织涉及梯子使用的工人进行再教育、再培训，确保工人熟悉掌握本岗位的安全操作技能和安全防范措施；要加强现场安全检查，及时纠正制止违章作业的行为。