language

龙州县彬桥乡岜苗村碎石场“7.5”一般机械伤害事故调查报告

2023-09-14 17:38　来源：龙州县应急管理局

【字体：大 中 小】

2023年7月5日上午11时30分许，龙州县彬桥乡岜苗村碎石场第三破碎机发生1起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，县人民政府立即急管理局、交通局、公安局、人社局、总工会、彬桥乡政府相关工作人员赶赴事故现场开展事故初步调查和善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律县人民政府批准，成立龙州县彬桥乡岜苗村碎石加工场“7.5”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由时任常务副县长志担任组长，县政府办公室、应急局、交通局、公安局、人社局、县总工会、彬桥乡人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故经过、员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，并提出了对相关责任人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防议。

事故调查组认定，龙州县彬桥乡岜苗村碎石场“7.5”事故是一起由于员工违规维修作业导致人员死亡的机械伤害一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年7月5日上午7时，彬桥乡岜苗村碎石场破碎生产线班长陈平某与员工杨某、刘治某和刘海某共4人来到破碎系统生产线上班，班长陈平电动启动柜控制室里操作，刘治某在控制室门口前约5米处负责观察控制第一破碎机石料入料等工作，刘海某负责观察控制第二破碎机石料入料等某在距离控制室约50米处的第三破碎机负责控制石料入料等工作。破碎生产系统正常生产运行至上午10时许，第三破碎机突然停止转动，但电机动，电机带动第三破碎机的10条传动皮带瞬间被烧坏，杨某发现故障后立即告诉陈平某关机停止运行。随后班长陈平某组织3名员工到第三破碎机情况，经检查发现破碎机转动板锤被机腔内石料卡死，于是他们决定清空破碎机腔内石料后再继续生产。4人用钢管从破碎机开口处伸进破碎机腔料清除，大约清除了10多分钟，破碎机仍然未能转动，4人经商量后，由杨某带着千斤顶从破碎机下方出料口进入破碎机内继续清空机腔内石料，负责在机外通过开口处观察机内情况及传递工具等协助工作。杨某进入机内后先用千斤顶固定住转子，然后就用工具开始清空石料，刚过一会儿就“唰”的一声响，卡在转子板锤上石料全部掉落到下方口的输送带上，机内冒出一阵灰尘。等灰尘飘散后，陈平某3人发现杨某已经瘫坐在下方出他们急忙呼叫杨某，但未听见其回应，见势不妙，立即到下方出料口将杨某拉出来，此时看见杨某已经昏迷不醒，头部戴着安全帽，但在左侧的帽穴处有伤口流血，陈平某帮他止血后，3人迅速将杨某抬到安全地方，直接用场内车辆紧急将杨某送到龙州县人民医院急救。

（二）事故现场情况

事故发生地点位于彬桥乡岜苗村碎石场破碎系统加工生产线上的第三破碎机内，现场勘查发现第三破碎机两侧的检修门未打开，据事发时同在的班组工友讲述，杨某是从破碎机下方的出料口进入破碎机腔内进行检修，下方出料口长58cm，宽50cm。事故现场发现破碎机内部及下方的输送血迹，电机传动破碎机的10条皮带已烧坏。

（三）人员伤亡和财产损失情况

本起事故造成1人遇难，经县公安局法医鉴定，死亡原因系颅脑损伤死亡。截至 2023年7月6日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损准》（GB /T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失145万元人民币。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

事故直接原因是：杨某安全意识淡薄，检修作业时违反了《破碎机维修操作规程》有关规定，违规冒险进入破碎机腔进行清空石料作业。虽然斤顶固定住转动板锤，但未固定到位，石料清空后，转子突然转动起来，板锤砸中杨某头部左侧的太阳穴，导致重伤，经医务人员抢救无效死亡。

2.间接原因

事故间接原因是：贵州跃挺建筑工程有限公司设备维修作业现场的安全措施不到位，未在现场悬挂风险告知牌、岗位操作规程和现场处置措施全风险辨识和隐患排查治理机制不完善，风险辨识不全面，没有及时发现设备维修存在的风险隐患，并采取安全措施及时予以管控、消除。

（二）事故性质

事故调查组认定，龙州县彬桥乡岜苗村碎石场“7.5”事故是一起因员工违规维修作业，操作不当导致人员死亡的机械伤害一般生产安全责任事

三、事故应急处置情况

此次事故应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故。经评估，本次事故企业应急处置及时、有效。

四、事故相关单位概况

（一）事故发生企业基本情况

贵州跃挺建筑工程有限公司于2009年06月01日取得《营业执照》，统一社会信用代码915201036884193 94X，公司类型为有限责任公司（资），法定代表人为吴跃进，注册资本捌佰万元，营业期限2009年06月01日至2039年05月31日，住所：贵州省贵阳市云岩区蛮坡小石城一期13层2号，登记机关为贵州云岩区市场监督管理局。

经营范围：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建筑工程施工：装饰工程；土石方工程；公路工程施工；新型能源技术开发理咨询：环境亮化工程；销售；新型能源材料、砂石；工程机械租赁；拆除工程（爆破工程除外）。公司持有建筑业企业资质证书，编号为200002，专业工种石制作。有效日期至2024年4月18日，发证机关为贵阳市住房和城乡建设局。公司持有安全生产许可证，编号（黔）JZ安许证字014067，有效期2023-04-26至2026-04-26，发证机关为贵州省住房和城乡建设厅。

（二）事故设备情况

事故设备为破碎系统加工生产线上第三破碎机，规格型号为PEK-1416型，配套动力280KW，转子直径1400mm,转子长度1600mm,最大120mm,出料粒度5-20mm,产量63-132t/h,转子速度680-750t/min,产品编号H2202101003，生产厂家为上海华梓工程机械有限公司，地址上海茂园路659号1050室。2021年1月，上海华梓工程机械有限公司01号检验员对第三破碎机检验，检验合格，出厂时间2021年1月。配套三相异步电机型号为YE2-355L-6,功率280KW，电机转速980r/min,电压380V,生产厂家为无锡市欣达电机有限公司。破碎机采用自耦降压起动，起动柜型号为L-400，额定电压380V，额定电流800A，执行标准GB/T14048.6.2016,生产厂家南宁广荣电气设备有限公司，制造日期为2021年1月11日。岜苗购买整套破碎系统生产设备后，于2021年3月28日在厂家技术员到场指导下进行安装并投入使用。

（三）事故当事人情况

2023年2月7日，杨某与贵州跃挺建筑工程有限公司签订《简易劳动合同》，杨某在公司从事普工岗位工作。2月12日至2月15日，杨某参加公产三级教育培训，经考核合格。

（四）事故单位安全管理情况

贵州跃挺建筑工程有限公司主要负责人（法人）吴跃进（持有主要负责人安全生产资格证，有效期：2021年8月18日—2024年8月18日），建筑工程有限公司岜苗村碎石场主要负责人兼专职安全管理员刘天某（持有专职安全生产管理人员资格证，有效期：2020年10月28日—2023年日），专职安全管理员吴某（持有专职安全生产管理人员资格证，有效期：2020年10月28日—2023年10月28日），发证机关为贵州省住房和厅。岜苗村碎石场现有职工人数19人。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）有关责任人员

1.杨某(死者)，安全意识淡薄，违反破碎机维修安全操作规程，在维修前未固定好破碎机板锤，冒险违规进入破碎机内维修作业，导致发生机故。其违反了《安全生产法》第五十七条的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.刘天某，贵州跃挺建筑工程有限公司龙州县彬桥乡岜苗村碎石场主要负责人，未全面履行安全生产管理职责，未督促管理人员及时发现并有员工违规维修作业事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定。依据《中华

国安全生产法》第十六条、第九十五条第（一）项规定，建议由龙州县应急管理局给予行政处罚。

（二）责任单位

贵州跃挺建筑工程有限公司，企业生产安全管理不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未在有较大危险的生产经营场所施、设备上设置明显的安全警示标志，导致事故发生，对本起事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十五十四条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议由龙州县应急管理局给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）强化企业落实安全生产主体责任。贵州跃挺建筑工程有限公司彬桥乡岜苗村碎石场要深刻汲取本次事故教训，严格遵守安全生产有关法严格落实安全生产主体责任，切实加强日常安全管理，扎实开展风险管控工作，全面排查整治各类事故隐患，全面完善现场安全警示标注标识，切碎机系统、电机等较大作业风险设备的异常处理及现场作业环境的安全管理，完善并落实各项安全防范措施。

（二）岜苗村碎石场要加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作握本岗位的安全操作技能，扎实开展作业岗位风险辨识和隐患排查整治工作，严查各类违章违规行为。加强施工现场安全管理，做好现场安全风险安全隐患消灭在萌芽状态，防止类似事故的再次发生。

（三）岜苗村碎石场要加强机械设施设备维修保养，确保各类设施设备运行安全，要强化从业人员的安全意识和安全风险辨识能力，严格执行规程，增强生产过程中的自保、互保意识；要在重点部位、重要场所设置安全警示标识，时刻提醒员工安全作业，保护好自我，严防各类事故发生。

龙州县彬桥乡岜苗村碎石场“7.5”

一般机械伤害事故调查组

2023年9月5日