辽宁蓝海船舶工程有限公司“6.8”一般高处坠落事故调查处理报告

2021-11-18 来源： 龙港区应急管理局

2021年6月8日23时许，在渤海船舶重工有限责任公司制造的21万吨19号船辽宁蓝海船舶工程有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

6月9日9时许，区应急管理局接到辽宁蓝海船舶工程有限公司报告：“渤海船舶重工有限责任公司21万吨19号船发生一起一般高处坠落事故，1人死
场，对事故进行了初步了解后，立即向区政府和市应急管理局做了报告，并督促事故相关人员做好现场施救和保护工作。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》规定，成立了由区应急管理局、区监察委、市公安局龙港分局、
“6.8”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请两名专家对事故展开全面调查。

依据“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组经过勘查事故现场、调查取证、询问有关当事人、查阅有关资
事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、 事故简要介绍

2021年6月8日23时左右,辽宁蓝海船舶工程有限公司员工杨某某在渤海船舶重工有限责任公司21万吨19号船楼子内进行完管路伴行交验及机舱底层
通过管揽托架爬到货舱舱口盖上方，准备在舱口盖上跨越甲板到达下船电梯，此时货舱两个舱口盖并未关闭，留有0.9m宽的开口，杨某某通过开口时掉
某某死亡。

二、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.发包方情况

渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）成立于2001年7月16日。注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路１３２号，法定代表人：肖
计、建造、修理、改装。贸易代理；机械与设备租赁；通用设备修理；海洋工程建筑；港口及航运设施工程建筑；海洋工程专用设备制造；自有房地产
批发；出口企业自产的民用船舶及配件、金属结构；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；金属制品修理；仪器仪表修理
装、无损检测、技术开发、咨询；道路普通货物运输；货物专用运输；机械搬运货物；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；压力容器制造。(依
动)。

2.承包方情况

辽宁蓝海船舶工程有限公司（以下简称“蓝海公司”）成立于2010年1月19日。注册地址：葫芦岛市龙港区双树乡双树村，法定代表人：张某。经营
料、建筑材料、五金电器销售；通用设备机械加工、铆焊加工、船舶辅件制造、防腐除锈、劳务服务、涂装；电气安装；防腐保温工程；机电设备安装
床安装维修服务；金属船舶制造；船舶改装及拆除；工程装饰；室内维修；建筑设施粉刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

3.合同签订情况

蓝海公司系渤船重工外委单位，双方于2020年7月22日签订了《210000T19#船机舱舾装大包工程协议》，合作范围为船舶制造过程中的管舾、电舾
与渤船重工安全环保部签订《安全生产协议书》；于2021年1月4日与渤船重工总装部签订《施工协议》及《安全生产协议书》，协议约定蓝海公司必须按
产规章制度，渤船重工安全环保部及总装部对蓝海公司的安全管理工作有监督、检查权、奖惩权或要求解除协议、合同权，并对蓝海公司的安全管理工作

（二）相关人员情况

1.张某，蓝海公司法定代表人、董事长，负责公司全面工作。

2.赵某，蓝海公司副经理，负责公司安全生产工作。

3.程某某，蓝海公司副经理，负责公司生产工作。

4.马某某，蓝海公司安全员，负责公司安全生产工作。

5.王某，蓝海公司带班班长，负责作业现场管理工作。

6.刘某、包某某等6人，蓝海公司工人，负责21万吨19号船机舱内伴行管作业工作。

7.张某，渤船重工21万吨19号船项目组项目经理，负责21万吨19号船全面工作。

8.曲某某，渤船重工总装部副部长，负责总装部在21万吨19号船的生产工作。

9.刘某，渤船重工21万吨19号船总装部项目组项目经理，负责总装部在21万吨19号船的生产工作。

10.杨某，渤船重工21万吨19号船项目组安全经理，负责21万吨19号船安全生产工作。

11.刘某某，渤船重工生产保障部高空车司机，负责驾驶高空车。

12.杨某某，蓝海公司工人，负责21万吨19号船机舱内伴行管作业工作，在事故中死亡。

（三）现场勘验情况

死者杨某某死亡地点位于渤船重工21万吨19号船6号货舱内（21万吨19号船的管理由渤船重工21万吨19号船项目组负责），该船主甲板当天进行了涂
路线（5号货舱与6号货舱之间主甲板上通道）通过设置在右舷6号货舱附近的电梯上下船。6号货舱舱口盖对接立缝处密封条打上密封胶，因密封
13.39m×0.9m；舱口盖距甲板高度约1.4 m；舱口盖至货舱内底板的落差为25.7m）。主甲板未见安全警示标志；6号货舱舱口盖间的间距范围及周边均未
盖管理由渤船重工总装部负责）。在不能按照往常路线上下船的情况下，主甲板未见设置临时的上下船通道。

三、事故经过、救援及经济损失情况

（一）事故经过

事故基本情况:2021年6月8日下午15时30分许，渤船重工21万吨19号船船东联系19号船项目组项目经理张某，要求当晚对19号船伴行管部分进行交
分，总装部项目组项目经理刘某给19号船项目组项目经理张某打电话，汇报甲板进行喷漆工作，因担心破坏油漆，让张某安排一辆高空车接送人员上下船
备工作，19时30分许，蓝海公司班长王某接前来交验的船东等3人坐高空车上船，20时，主甲板喷漆完毕，23时许，伴行管交验结束，王某送船东下船
作，随后王某陪同船东等3人乘坐高空车下船，23时30分许蓝海公司的员工结束作业，开始陆续撤离作业现场，发现主甲板已经喷漆后蓝海公司员工刘
公司带班班长王某告知其可以下班），得知其已经下班走到1号厂门，随后几人陆续通过管揽托架爬到6号货舱舱口盖上方，准备在舱口盖上跨越甲板到达
关闭，留有0.9m宽的开口，当前方4人跨越舱口盖开口后，听到后方传来哎呀一声，有人喊杨某某掉到舱里了，后证实杨某某跨越开口处时掉入货舱
亡。

（二）救援情况

事故发生后，蓝海公司管工刘某第一时间打电话向班长王某报告，并拨打120急救电话，王某接到报告后随即向蓝海公司副经理程某某报告，程某某
关负责人，6月9日零点左右，120赶到现场，宣布杨某某死亡。经尸检鉴定，杨某某系因高坠伤死亡。

（三）经济损失情况

经计算，该起事故直接经济损失约147.49453万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.杨某某安全意识差。没有辨识出下船过程中可能存在的危险及产生的后果，冒险沿着甲板左舷管缆托架爬上6号货舱舱口盖，在舱口盖上由左舷向的直接原因。

2. 6号货舱舱口盖开口处及周边均未采取安全防护措施或设置安全警示标志，是此次事故的另一直接原因。

（二）间接原因

1.蓝海公司对杨某某等从业人员安全教育培训不到位，培训学时不足且针对性不强，无法保证其员工具备必要的安全知识和安全操作技能；现场安全于交叉作业，但喷漆后杨某某等作业人员不能按照往常路线离开作业现场，在此情况下现场管理人员提前离开作业现场，对杨某某等人员违规攀爬跨越舱

2.渤船重工对蓝海公司的安全监管存在漏洞和不足，对蓝海公司的安全教育培训及安全隐患排查工作存在指导和监督不到位的问题。

（三）事故性质

经调查分析认定：辽宁蓝海船舶工程有限公司“6.8”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

杨某某，蓝海公司员工，安全意识差，冒险跨越21万吨19号船6号货舱舱口盖开口处，是事故发生的直接原因。导致事故发生，对本次事故负有直接

（二）建议企业给予处分人员

1.赵某，蓝海公司副经理，负责公司安全生产工作，对作业人员进行安全教育不到位，对事故发生负有责任，建议蓝海公司按照公司规定对其进行处

2.程某某，蓝海公司副经理，负责公司生产工作。对作业现场管理人员的管理、教育不到位，导致现场管理人员不能意识到临时脱岗的危害，对事处理，并将处理结果报龙港区应急局备案。

3.刘某某，渤船重工生产保障部高空车司机，负责驾驶高空车，据其叙述为蓝海公司带班班长王某告知其可以下班回家，但未向本人直管领导汇报，船，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零四条规定，建议渤船重工按照公司规定对其进行处理，并将处理结果报龙港区应急局备案；

4.刘某、包某某、王某、王某某、张某、周某某，蓝海公司工人，负责21万吨19号船机舱内伴行管作业工作。安全意识差。违反渤船重工《高处作的规定，冒险沿着甲板左舷管缆托架爬上6号货舱舱口盖，在舱口盖上由左舷向右舷附近的登船电梯方向行走登电梯下船，对事故发生负有责任。依据《司规定对其6人进行处理，并将处理结果报龙港区应急局备案；

（三）对相关企业和人员给予行政处罚的建议

1.辽宁蓝海船舶工程有限公司，未履行《安全生产法》第二十二条第（二）、（六）项规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条款。

2.张某，蓝海公司法定代表人、董事长，负责公司全面工作。未履行《安全生产法》第十八条第（三）、（五）项规定的安全生产管理职责，对事故（一）项规定，建议由区应急局对其处罚，处其上一年年收入30%的罚款，计人民币1.818万元（张某2020年年收入6.06万元，见企业证明）。

3.马某某，蓝海公司安全员，负责公司安全生产工作，对作业人员进行安全教育不到位，未履行《安全生产法》第二十二条第（二）项规定的安全法》第九十四条第（三）项规定，建议由区应急局对其处以一万元罚款。

4.王某，蓝海公司带班班长，负责作业现场管理工作，提前离开作业现场，导致未能及时制止杨某某等作业人员的危险行为，对事故发生负有责任，对事故发生负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项规定，建议由区应急局对其处以七仟元罚款。

5.张某，渤船重工21万吨19号船项目组项目经理，负责21万吨19号船全面工作，作为21万吨19号船项目的主要负责人，未履行《安全生产法》第十负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议由区应急局对其处罚，处其上一年年收入30%的罚款，计人民币0.97653万元《安全生产法》第九十一条第二款规定，建议渤船重工对其给予撤职处分。

6.曲某某，渤船重工总装部副部长，负责21万吨19号船生产工作，在项目报验和加班管理上存在疏漏，未及时辨识出现场留存的事故隐患，未履行生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条第一项规定，建议由区应急局对其处以一万元罚款。

7.刘某，渤船重工总装部21万吨19号船总装部项目组项目经理，负责21万吨19号船生产工作。在项目报验和加班管理上存在疏漏，安排将舱口盖关故隐患，未履行《安全生产法》第二十二条第（五）项规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条第一项规定，建议由区应急局对其处

8.杨某，渤船重工21万吨19号船项目组安全经理，负责21万吨19号船安全生产工作。未能完全履行对蓝海公司的安全生产统一协调、管理职责，未全教育培训、现场监管等规定，导致蓝海公司出现了安全教育培训不到位、现场安全管理不到位的安全隐患，对事故发生负有责任。未安全履行《安全任。依据《安全生产法》第一百条第二款规定，建议由区应急局对其处以伍仟元罚款。

六、事故防范与整改措施

（一）蓝海公司要深刻汲取教训，按照安全生产法律法规的规定，严格落实企业主体责任，强化对从业人员的安全教育培训工作，确实把安全教育培
人员的安全意识和自我防范能力；要加强作业现场管理，针对作业现场带班人员，要有针对性的开展安全教育培训，切实提升安全管理能力，提升责任意

（二）渤船重工要深刻汲取教训，加强对外委单位的安全管理，督促外委企业落实安全生产法律规定，建立完善的安全管理制度、全员安全生产责任
工应针对修造船生产作业的工作特点，开展一次风险排查和隐患治理行动，消除可能存在的事故隐患，切实提高安全防护能力。

（三）市工信部门要深刻汲取教训，针对修造船行业作业环境复杂、同一作业区域涉及多个生产经营单位的特点，开展一次安全生产排查活动，突出
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设情况；3、是否及时消除生产安全事故隐患；4、是否扎实开展安全教育培训且培训效果收到实
提高安全防护能力。

辽宁蓝海船舶工程有限公司“6.8”一般

高处坠落事故调查组

2021年10月26日