正安安场正安县长帆顺运输有限责任公司
“9·6”一般道路运输事故调查报告

正安县政府事故调查组

2025 年 12 月 29 日

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -

（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 1 -

（二）事故发生单位安全管理情况.....- 3 -

（三）事故现场及公路建设情况.....- 4 -

（四）人员伤亡和经济损失情况.....- 4 -

（五）其他情况.....- 5 -

二、事故简要经过、应急处置及事故信息报送情况.....- 5 -

（一）事故简要经过.....- 5 -

（二）事故应急处置情况.....- 5 -

（三）事故应急救援处置评估情况.....- 6 -

（四）事故信息报送情况.....- 6 -

三、事故原因分析.....- 7 -

四、有关单位存在的问题.....- 7 -

（一）正安县长帆顺运输有限责任公司存在的问题.....- 7 -

（二）正安县交通运输局存在的问题.....- 8 -

（三）安场镇存在的问题.....- 8 -

五、对有关人员和单位的处理建议.....- 8 -

（一）正安县长帆顺运输有限责任公司的处理建议.....- 8 -

（二）事故有关人员的处理建议.....- 9 -

（三）相关单位处理建议.....- 9 -

（四）相关公职人员处理意见.....- 9 -

1. 安场镇有关人员处理意见.....- 9 -

2. 县交通运输局有关人员处理意见.....- 10 -

六、事故主要教训事故整改和防范措施.....- 10 -

正安安场正安县长帆顺运输有限责任公司
“9·6”一般道路运输事故调查报告

2025年9月6日16时23分许，正安县安场镇自强村小夹朝路段发生一辆贵C07960D重型自卸货车侧翻的道路交通事故，致该车驾驶员1人死亡。正安县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定，成立了正安安场正安县长帆顺运输有限责任公司“9·6”一般道路运输事故调查组，事故调查组由县应急管理局、县交通运输局、县总工会、县公安交警大队等单位派员组成。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、座谈问询、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组综合分析，调查认定：正安安场正安县长帆顺运输有限责任公司“9·6”一般道路运输事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.正安县长帆顺运输有限责任公司：统一社会信用代码：91**********2E3F，于2019年7月3日在正安县市场监督管理局注册成立，法定代表人：冯某某，公司地址：贵州省遵义市

正安县安场镇桥溪河洪泉组方向苗圃场旁。2024年9月9日在县交通运输局取得道路运输经营许可证，许可项目为道路货物运输（不含危险货物），有效期2024年9月9日至2027年9月8日。截止事故发生时，**该公司共注册车辆8台，驾驶员12名，监控人员2名。**

2.贵C07960D号重型自卸货车：正安县长帆顺运输有限责任公司于2025年4月27日购买，纯电动自卸货车，发动机号：EM*********93，总质量：25000KG，整备质量：21000KG，核定载质量：3870KG，使用性质：运营，自卸货车所有人：正安县长帆顺运输有限责任公司，于2025年6月10日在正安县交通局取得道路运输证，证号：黔交运管遵义字520324002015号。该车于2025年8月15日租赁给申某某自主经营，租金为每月二万四千元，租赁时间为2025年8月15日至2026年2月15日，租赁押金为五万元整。

经四川旭日司法鉴定中心鉴定："贵C07960D号重型自卸货车所检验的安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定"。

经北京中机车辆司法鉴定中心鉴定："贵C07960D号重型自卸货车在事故发生前连续长下坡路段载重行驶，因在转弯处车辆倒车完成后，车辆档位操作位空挡状态下失去电动机牵引力的辅助制动继续行驶，且在下坡路段行驶过程中持续踩动行车制动踏板导致制动器出现热效能衰退，最终车辆因制动系统制动效能衰减制动力不足而发生本起事故"。

3. 贵 C07960D 号重型自卸货车驾驶员：申某某，男，汉族，身份证号：522422********2033，户籍地址：贵州省大方县**********，有效B2机动车驾驶证，于2024年4月25日取得遵义市交通运输局颁发的道路运输从业人员从业资格证，证号：522**********2033，准驾车型：B2，有效期限：2024年4月25日—2030年4月14日，为正安县长帆顺运输有限责任公司贵C07960D号纯电动重型自卸货车承租人，合同期限2025年8月15日至2026年2月15日，在本起事故中死亡。

经调查死者无精神病史，经遵义市公安司法鉴定中心鉴定死者血液中未检测出乙醇成分，经贵州省正安县公安司法鉴定中心鉴定死者系闭合性胸部损伤死亡。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 主要负责人情况：法定代表人冯某某，男，汉族，群众，身份证号：522**********2816，住址：贵州省正安县*********，未取得《道路运输企业主要负责人安全考核合格证书》。

2. 安全管理员情况：公司设有安全管理员1名，安全管理员骆某某，男，汉族，身份证号：522**********3212，住址：贵州省正安县*********，于2025年4月1日取得道路运输企业负责人和安全管理人员安全考核合格证明，证书编号：B**********32。

3. 车辆动态监控情况：公司与航天科技控股集团股份有限公司贵州分公司于2024年11月11日签订车辆车载卫星定位动态监控系统项目合作协议，设有监控员2名。

4. 车辆检修维修情况： 公司车辆主要为新能源重型自卸货车，检修维修主要由车辆生产厂方负责，车辆生产厂方除进行定期检修维修外，根据公司需要派遣维修人员。

5. 安全责任制度建立情况： 建立了以公司主要负责人为第一责任人的安全管理机构，并建立了安全员、监控人员等岗位职责制度。

（三）事故现场及公路建设情况

事故现场位于正安县安场镇自强村小夹朝路段，道路呈南北走向，南往正安县安场镇自强村方向，北往正安县杨兴镇同心村蒲家湾方向。该路段为正安县交通运输局立项建设的村组公路，于 2006 年建设完成，路面宽度约 4 米，2020 年交通运输局对该公路加装生命防护栏，后因杨兴镇丰安矿业有限公司开展矿山建设需要，对该路段进行了扩建。该路段为单车道，中央无隔离，水泥结构。事故发生时路面完好，路表干燥，视线良好，事发路段全宽 5.8 米，东西两侧均为山体、树林。





（四）人员伤亡和经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》规定，经调查组调查认定：本起事故造成1人死亡，因暂未达成死亡赔偿协议，无法估算死亡赔偿金额，初步统计直接经济损失约77万元。

（五）其他情况

根据正安县气象局信息，9月6日8时发布早间天气预报：预计今天白天全县多云间晴。事故发生时天气为晴天，能见度100米以上。

二、事故简要经过、应急处置及事故信息报送情况

（一）事故简要经过

2025年9月6日上午6时30分许，申某某驾驶贵C07960D号重型自卸货车从瑞濠街道桥溪河充电场开出，驶向杨兴镇丰安矿业有限公司为瑞溪镇陈某某拉运矿石，于8时45分许将矿石拉运到瑞溪镇三把车马渡河游乐园。当天下午14时19分许申某某再次从凤仪街道驶向到丰安矿业有限公司为陈某某拉运矿石，于16时4分许在丰安矿业有限公司装满矿石后驶向正安县瑞溪镇燕子坝村方向，16时23分许行驶至正安县安场镇自强村小夹朝路段时，因车辆失控侧翻下坎，导致申某某受伤和车辆不同程度受损的事故，申某某经安场镇卫生院医生现场抢救无效后确认死亡。

（二）事故应急处置情况

接报事故信息后，消防、公安、医疗救援、属地政府及涉事公司人员相继赶到事故现场开展救援工作。17时10分许，消防

和120救护车到达事故现场立即开展救援；17时20分许，安场镇派出所到达事故现场并立即参加救援；17时30分许，县交警大队与公司相关人员同步到达事故现场并立即参加救援；18时18分许，安场镇人民政府接报事故信息报告，于18时50分许，值班领导郑某到达事故现场，并及时向安场镇党委书记荣某、镇长赵某报告了事故情况，同步组织现场救援队伍开展救援工作。

事故发生后，安场镇人民政府、县消防救援大队、县交警大队、安场镇派出所、医疗救援队伍积极响应，迅速赶赴事故现场开展救援工作，被困人员救出后，经安场镇卫生院医生现场抢救无效后于2025年9月6日20时20分宣布死亡。

（三）事故应急救援处置评估情况

事故发生后，安场镇人民政府、县消防救援大队、县交警大队、安场镇派出所、120医疗救援队伍在接报信息后第一时间赶赴现场开展救援工作，被困人员救出后，安场镇卫生院医生立即进行现场抢救。安场镇人民政府、县交警大队积极开展善后处置工作，及时安抚死者家属，妥善处置事故现场，未发生次生灾害事故，未导致其他社会不良因素发生。

（四）事故信息报送情况

2025年9月6日16时30分许，正安县长帆顺运输有限责任公司驾驶员陈某某经过事故现场，发现事故发生后，立即拨打110、120和119救援报警电话，并同步向公司负责人报告事故情况。事故发生后，安场镇值班领导郑某与现场交警人员认为该起事故为普通道路交通事故，故安场镇未向上级党委政府和相关

部门报告事故信息；正安县长帆顺运输有限责任公司负责人认为已向消防、交警等部门报告了事故情况并开展了救援工作，故未向行业主管部门和安全监管部门报告事故信息。

三、事故原因分析

经交警部门调查认定："当事人申某某安全意识淡薄，驾驶机动车未按照操作规范安全、文明驾驶的违法过错行为是造成本次事故发生的直接原因，其行为在事故中起全部作用"。

经事故调查组综合分析、调查认定：驾驶员申某某安全意识淡薄，在连续长下坡路段将车辆档位操作为空挡状态下载重行驶，未按照操作规范安全、文明驾驶机动车的违法过错行为是造成本次事故发生的直接原因。

四、有关单位存在的问题

（一）正安县长帆顺运输有限责任公司存在的问题

1.安全生产主体责任落实不到位。公司违规将贵C07960D号纯电动重型自卸货车租赁给个人开展经营活动，且私自加装运输车辆（加高货箱栏板）致车辆存在安全隐患，对车辆日常经营疏于管理。

2.企业负责人安全管理能力不足。公司董事长、法定代表人冯某某，未取得《道路运输企业主要负责人安全考核合格证书》，对主要负责人安全生产工作职责不清，公司安全管理制度不健全。

3.企业员工安全教育培训不到位。公司日常教育培训不足，仅针对招聘的驾驶员开展了安全例会，未针对新能源纯电动自卸

货车进行专门的安全操作技能培训，对租赁贵C07960D号车辆驾驶员申某某安全教育培训不到位。

4.安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度不健全。公司安全隐患治理不到位，执法机构在执法检查中多次发现运输车辆违法违规后，企业仍未采取有效措施及时消除安全隐患。车辆的动态监控管理不到位，未对驾驶员“疲劳驾驶”、超载运输等安全风险隐患进行分级管控，导致违法违规行为频繁发生。

（二）正安县交通运输局存在的问题

对辖区道路运输企业日常监督管理不到位，对事故车辆违规私自加装未及时发现并督促整改，对运输企业多次超载等违规违法行为打击不力，未按规定将企业纳入分级分类进行管理，对企业负责人未取得《道路运输企业主要负责人安全考核合格证书》督促整改不及时，对县安委办交办的违法违规行为处理不到位。

（三）安场镇存在的问题

安场镇人民政府接报事故信息后，认为该事故为普通道路交通事故，未按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省突发事件信息报告管理办法》等法律法规和管理办法及时向上级党委政府和有关部门报告事故信息，事故性质判断不精准，事故信息报送不规范。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）正安县长帆顺运输有限责任公司的处理建议

公司安全生产主体责任落实不到位，违规出租车辆，且公司主要负责人安全管理能力不足，员工安全教育培训不到位，安全

风险分级管控和事故隐患排查治理制度不健全。建议由县交通运输局立案查处。

（二）事故有关人员的处理建议

1.申某某，贵 C07960D 号重型自卸货车驾驶员，安全意识淡薄，未按照操作规范安全、文明驾驶机动车的违法过错行为在事故中起全部作用，在本次事故中负直接责任。鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.冯某某，正安县长帆顺运输有限责任公司主要负责人。未落实企业安全生产主要负责人职责，对主要负责人安全生产工作职责不清，公司安全管理制度不健全，未严格履行生产经营单位法定代表人安全管理职责。建议由县交通运输局立案查处。

（三）相关单位处理建议

1.正安县交通运输局，对辖区道路运输企业日常监督管理不到位，对本次事故发生负有部门监管责任。建议由县政府对其进行警示约谈。

2.安场镇人民政府，生产安全事故信息报送不规范。建议由县政府对其进行警示约谈。

（四）相关公职人员处理意见

1.安场镇有关人员处理意见

（1）郑某，男，中共党员，安场镇党委副书记，事发当日安场镇应急值班领导，对生产安全事故性质把握不精准，未按规定及时上报事故信息，在事故信息报送中负领导责任。建议按照干部管理权限作书面检查。

（2）王某，男，中共党员，安场镇党委委员、派出所所长。对重点路段、重点车辆开展“打非治违”不到位，开展货运车辆执法检查不足，对本次事故发生负有管理责任。建议按照干部管理权限作书面检查。

2.县交通运输局有关人员处理意见

（1）吴某，男，中共党员，县交通运输局党组书记、局长，单位安全生产第一责任人，落实安全生产监管责任有差距，对本次事故发生负部门监管责任。建议按照干部管理权限对其进行警示约谈。

（2）陈某某，男，中共党员，县交通运输局行政执法大队队长，分管客货运行业，开展普货运输行业日常监管不到位，对企业多次超载等违法违规行为打击不够，对本次事故发生负部门监管责任。建议按照干部管理管理权限对其进行通报批评。

（3）周某某，男，中共党员，正安县交通运输局道路运输股负责人，对普货日常监督检查不深入，对事故车辆违规私自加装未及时发现并督促整改，督促企业整改安全隐患不及时，对本次事故发生负直接监管责任。建议按照干部管理权限对其进行通报批评。

六、事故主要教训事故整改和防范措施

针对此次事故暴露出来的问题，各部门要深刻吸取事故教训，为进一步强化相关部门安全监管责任，督促货运企业及落实安全生产主体责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）压紧压实安全生产主体责任。交通运输部门要强化道路运输经营主体安全管理，严把市场准入关口，严格督促辖区企业落实安全生产主体责任，督促企业进一步完善安全生产管理工作制度、档案、台账，加强对运输车辆及驾驶人的监督管理，以及采取有效措施，督促驾驶人严格遵守和执行道路运输相关法律法规，提高安全驾驶意识。针对长帆顺运输有限责任公司存在的突出问题，按照谁审批、谁负责的原则，交通运输部门要举一反三开展排查整改。

（二）扎实开展道路交通安全整治。公安、交通运输部门要以“安全生产治本攻坚三项专项行动”为抓手，扎实开展道路交通安全整治，重点检查驾驶员“三超一疲劳”、企业动态监控制度落实不到位、运输车辆等不符合相关许可条件、车辆违法超限超载上路行驶、违规挂靠或租赁等重大隐患。公路、交通部门和镇（乡、街道）要滚动排查治理道路安全隐患，紧盯临水临崖、急弯陡坡、穿城国道、穿村过镇、矿山开发和大雾凝冻等道路，切实消除相关安全隐患。

（三）加大交通安全宣传教育力度。公安、交通运输部门和镇（乡、街道）要结合“安全生产月”“安全生产五进”等活动，将近期发生的典型交通违法和事故案例进行宣传教育，推动以案为鉴、以案促改，对相关行业企业负责人、安全管理人员和驾驶人进行警示教育，提升交通违法警示震慑效果。要充分借助新媒体、群众会、大喇叭等各种信息传递手段，形成并保持有广度、

有深度、有规模、有影响的宣传声势，扩大交通安全宣传覆盖面，全面提升全民安全意识。

（四）按时开展整改情况“回头看”。县安委办要会同县公安局、县交通运输局等单位，在县政府批复事故调查报告后10个月至一年内，联合组织开展“回头看”和评估工作，对事故存在问题要闭环管理，严格落实事故防范和整改措施，举一反三，抓好整改，切实加强本辖区的道路运输安全生产工作。针对整改敷衍了事、推诿扯皮的责任单位和个人，严格追究相关人员责任。

正安县政府事故调查组

2025年12月29日