贵阳修文“4•10”乡镇“三无”船舶一般侧翻事故调查报告

2026年4月10日12时52分许，贵阳市修文县洒坪镇阳桥村洋桥便民停靠点附近水域，一艘载有6人的乡镇“三无”船舶航行途中侧翻，造成1人死亡，直接经济损失67.2万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市纪委市监委、贵阳市交通委员会、贵阳市公安局、贵阳市总工会、清镇市人民政府和修文县人民政府有关负责同志组成的贵阳修文“4·10”船舶侧翻事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、查阅资料、模拟实验和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了防范和整改措施。

经调查认定，贵阳修文“4·10”船舶侧翻事故是一起个人违规驾驶乡镇“三无”船舶，非法载客、严重超载导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故船舶基本情况

事故船舶由船主郑某贵2026年3月自行采购钢材建造，船舶发动机系郑某贵从原自有废弃自用船舶上拆解后安装。该船舶系非标准船舶，未按照交通运输部门推荐图纸制作，未向修文县洒坪镇人民政府申请自用船舶检丈登记，属于无船名船号、无船舶证书、无船籍港的乡镇“三无”船舶。

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2026-06-26 09:34　浏览次数：38次　字体:[]

事故船舶总长5.2m，船宽1.22m，型深0.26m，空船吃水0.16m，空船吃水至干舷甲板距离100mm，空船排水量约0.55t。动力装置为舷外汽油挂桨机，主机功率11.025KW，尾轴长1.53m，尾轴操纵手柄长0.878m，为桨舵一体。事故船舶未配备救生器材。该船舶于2026年4月1日在修文县洋桥便民停靠点附近水域下水，至事故发生前主要用于采药、钓鱼等活动。

（二）船主和驾船人情况

郑某贵，系船主和驾船人，男，55岁，汉族，修文县洒坪镇阳桥村人，未参加乡镇组织的安全知识和船舶驾驶专业技能培训。

（三）事故水域基本情况

事故水域位于贵阳市修文县洒坪镇猫跳河下游阳桥村洋桥便民停靠点65米处，系非通航水域，该水域宽约50m，平均水深约6.8m，流速0.3m/s，为索风营水电站库区常年回水区。事故水域距上游猫跳河羊皮洞瀑布0.77km，距下游乌江与猫跳河交汇处8.2km。

（四）水文情况

索风营水电站水库事发当日水位835.24m，入库流量136m³/s，出库流量184m³/s。

（五）气象情况

事发水域当日多云间阴天，平均温度25.9℃，无降水，微风，相对湿度28%，能见度良好。

二、事故发生经过

2026年4月10日11时左右，唐某媛、杨某文、高某亚、龙某军、高某天（事故中死亡）5人从贵阳市南明区驾车到清镇市暗流镇羊皮洞瀑布游玩，由唐某媛驾驶车辆，高某天使用手机导航前往羊皮洞瀑布。

4月10日12时30分，唐某媛等5人根据导航提示行驶至修文县洒坪镇洋桥便民停靠点，偶遇村民贾某伦，请求帮忙联系船舶将其运送到羊皮洞，贾某伦便联系船主郑某贵，5人与郑某贵商定以每人30元的费用乘船送至羊皮洞。

4月10日12时49分，唐某媛等5人在洒坪镇阳龙桥村洋桥便民停靠点上游约12米处登船，郑某贵驾驶船舶向羊皮洞瀑布方向航行。

4月10日12时52分，郑某贵驾驶船舶航行距上船点直线距离约65m处时，左后舷大量进水导致船舶向左侧翻，船上6人全部落水。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，郑某贵立即开展救援，先后将杨某文、高某亚、高某天、唐某媛、龙某军5人救上岸，其中杨某文、高某亚、唐某媛、龙某军4人无碍，高某天昏迷，郑某贵指导其他人员对高某天进行急救。杨某文、唐某媛分别于4月10日13时6分、4月10日13时7分拨打了110、119报警求助电话。接到报警后，修文县消防救援局、修文县公安局、修文县交通局、洒坪镇人民政府、洒坪镇卫生院有关人员赶到现场开展救援。14时30分左右修文县人民医院120救护车到达事故现场，将昏迷人员高某天送修文县人民医院救治，16时20分抢救无效死亡。

（二）事故接报及响应情况

4月10日13时6分，杨某文拨打110、119报警，称“在羊皮洞区域发生一起船舶倾覆事故，有1人因落水导致昏迷”。

13时12分，清镇市人民政府总值班室接到清镇市公安局报称“羊皮洞有1人因落水导致昏迷”,第一时间通知清镇市交通运输局、清镇市暗流镇人民政府核实情况。

13时58分，清镇市交通运输局向清镇市人民政府总值班室报告，事发地点为修文县洒坪镇阳桥村洋桥便民停靠点，并同步向修文县交通运输局通报“羊皮洞区域发生一起船舶倾覆事故，有人员落水，事发地点在修文县”。

14时06分，修文县交通运输局通知修文县洒坪镇人民政府核实事故情况。

14时28分，修文县洒坪镇人民政府核实后，向修文县委总值班室、修文县政府总值班室、修文县应急管理局电话报告事故基本情况。

14时37分，清镇市人民政府总值班室向贵阳市人民政府总值班室电话汇报“经核实，侧翻船舶属于修文县区域”。

15时04分，修文县人民政府总值班室向贵阳市人民政府总值班室报告事故情况。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，市委、市政府高度重视，市政府分管副市长率市交委赶赴现场组织指导救援和善后处置工作。修文县人民政府、清镇市人民政府以及修文县公安局、修文县交通运输局、修文县洒坪镇人民政府等单位第一时间赶赴现场开展应急处置工作。现场应急救援、善后处置工作得当，未发生次生、衍生事故，符合应急处置程序及要求。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）核定，直接经济损失67.2万元。

五、事故直接原因

郑某贵驾驶个人自制“三无”船舶，非法载客、严重超载，航行中乘船人移动导致船舶横摇，引发舯空舱左后舷大量进水，船舶失稳向左侧翻，是本次事故的直接原因。

六、存在的主要问题

（一）涉事驾驶人

一是未参加船舶驾驶专业技能和相关安全知识培训，不符合乡镇自用船舶驾驶人员条件；二是违规驾驶个人自制“三无”船舶，非法载客，明知严重超载情况下，仍冒险航行，未落实安全管理责任。

（二）涉事船舶

一是违规设置活鱼舱；二是船舶干舷为100mm，达不到法规规定最小干舷170mm的安全技术标准；三是未经修文县洒坪镇人民政府检丈登记；四是未配备救生器材。

七、对有关责任单位及人员的处理建议

（一）对有关人员追究刑事责任的建议

郑某贵，一是未参加船舶驾驶专业技能和相关安全知识培训，不符合乡镇自用船舶驾驶人员条件；二是未向修文县洒坪镇人民政府申请检丈登记；三是未配备救生器材；四是违规驾驶乡镇“三无”船舶，非法载客。对事故发生负直接责任，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）对有关单位和工作人员的处理建议

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委处理。

八、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，压实安全监管责任。属地政府一要深刻汲取事故教训，树牢“人民至上、生命至上”安全发展理念，举一反三，厘清水上安全管理职责，严格遵循“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，明确牵头监管责任主体，建立共管水域联合监管机制，落实非通航水域监管责任。二要组建县级相关单位共同组成的“三无”船舶联合认定小组，全面开展“三无”船舶的联合认定和整治工作。三要加强对乡镇自用船舶整治工作的组织领导和统筹调度，督促乡镇（街道）落实自用船舶安全管理责任。

（二）压实乡镇人民政府属地管理责任。属地政府一要健全完善乡镇自用船舶全链条安全管理制度，构建船舶新建、购置、使用、维护、报废处置全周期闭环监管机制。二要全面开展辖区乡镇自用船舶排查，摸清底数，动态更新船舶管理台账。三要严格落实乡镇自用船舶检丈登记制度，立即全覆盖开展船舶安全技术检查，建立健全船舶安全管理档案，对不符合登记条件、安全性能不达标船舶，依法依规处置。四要加大便民停靠点及重点水域巡查频次，严厉打击乡镇自用船舶、“三无”船舶非法营运、超员超载、非法捕捞、违规垂钓、占用河道从事经营活动、未配齐救生器材等违法违规行为，按程序提

请县级以上交通运输、农业农村、水务等有关部门依法实施处罚。五要强化水上安全宣传教育。通过应急广播、警示标语、宣传单等形式向村民、游客宣传水上安全防范知识；立即全覆盖组织船主、船舶操作人员开展安全知识、实操技能培训，提升安全操作水平和应急防范能力。

（三）集中整治乡镇自用船舶，强化水上交通安全监管。有关部门一要切实履行乡镇自用船舶专项整治统筹和指导职责，立即组织对乡镇(街道)具体从事自用船舶规范管理和检丈的工作人员进行集中培训，提升自用船舶规范管理工作能力水平。二要指导乡镇规范开展自用船舶检丈登记、安全技术检查工作，发现错检、漏检、登记要素不全、档案不规范等问题，及时提出整改建议。三要及时推送乡镇自用船舶典型船型图纸，指导乡镇做好政策宣传和船型推介，引导群众选用。四要依法处置乡镇（街道）提请的乡镇自用船舶处罚案件。五要强化水上交通安全监管。充分运用船舶定位、视频监控等智能终端，全面摸排跨区域营运船舶底数，建立跨区域信息共享机制。加大执法巡查力度，严厉打击非法营运、超范围航行等非法违法行为。

（四）压实部门安全监管责任，严厉打击乡镇“三无”船舶违法违规行为。有关部门要紧盯猫跳河、索风营库区等重点水域，强化执法巡查，依法打击乡镇自用船舶、“三无”船舶从事非法捕捞、违规垂钓行为；加强垂钓活动的规范管理和宣传引导，禁止垂钓人员使用或搭乘乡镇自用船舶、“三无”船舶从事垂钓活动；清理取缔涉渔（钓）“三无”船舶。要强化涉水旅游目的地安全风险提示，强化未开发、开放涉水野景区、景点安全管理，严禁旅行社、在线旅游平台将未开发、开放涉水野景区、景点纳入旅游产品，严厉打击、依法取缔各类非法水上游乐、旅游项目。

分享到：