广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂“3•2”糖包坍塌事故调查报告

2022-05-07 17:47　来源：田东县应急管理局

2022年3月2日16时20分左右，位于广西田东石化工业园区东海片区内的广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂0号糖仓，发生一起糖包坍塌事故

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规的规定，2022年3月6日，田东县县纪委监委、县公安局、县总工会、县工信局、县人力资源和社会保障局和田东石化工业园区管理服务中心组成的广西田东南华糖业有限责任公司事故调查组），邀请县人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅有关资料、调查取证、综合分析失，认定事故的性质和责任，提出对事故单位、责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。现将有关

一、基本情况

（一）广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂

广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂（以下简称二糖厂），成立于2021年12月16日。公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的为91451022MAA7E0HY4N,公司地址在广西壮族自治区百色市田东县平马镇城东郊;经营期限为长期，经营范围有一般项目：食用农产品初加工；农产服务；糖料作物种植；初级农产品收购；煤炭及制品销售；再生资源销售；食品进出口；凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）田东县妙妙装卸服务部

田东县妙妙装卸服务部（以下简称妙妙服务部），注册日期为2016年9月7日。类型为个人独资企业，投资人是罗某，统一社会信用代码为9145（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）合同签订情况

2021年12月1日，二糖厂与妙妙服务部签订《劳务承包合同》和《劳务外包安全生产管理协议》，合同期限为2021/2022榨季开榨至该榨季生产的劳务项目有：（1）成品糖从出糖口到中转仓成品糖待检区的项目（含洄溶糖）。①码垛工配合叉车司机将机械手叠好的糖包大吊袋系好绳、挂钩大吊袋吊至中转仓成品糖待检区，整齐的叠成1至3包高度。③码垛工把糖头糖粉叠好，挂钩，由叉车司机吊至煤炼车间洄溶。④人员配置为每班7人妙服务部承包丙班一班。（2）成品糖入库出库（装卸、过仓）的工作项目。①从成品糖待检区或糖垛吊大吊袋至输送机机头，拆散装车或大吊袋入吊袋上电瓶车运至0号、1号仓吊下大吊袋入库堆叠、散包堆叠储存。③从成品糖待检区吊大吊袋上过仓汽车，由过仓汽车运成品糖至2号仓，叉车吊待检区吊大吊袋至中转仓、雨棚大吊袋入库堆叠，散包堆叠。⑤大吊袋入库要求：每垛糖第一排叠包高度为5大吊袋，其它排叠包高度不少于6大吊际位置调整糖包高度）。⑥人员配置为14人/班，其中，叉车司机4人班，搬运工10人/班。⑦妙妙服务部承包丙班一班。停榨期间成品糖出库：I.储存，叉车大吊袋装车。III.散包储存，叉车拆散装车。IV.散包储存，叉车大吊袋装车。V.大吊袋堆叠储存，拆散装大吊袋后装车。VI.人员配置前提是满足二糖厂成品糖出库需求。（3）叉车外包项目。①开榨期间，叉车负责把出糖口机械手叠好的糖包大吊袋吊至中转仓成品糖待检区堆叠或区吊大吊袋拆散装车及成品糖过仓归属叉车作业的所有业务。③停榨期间，叉车负责从仓库吊大吊袋拆散装车或大吊袋装车。

二、事故现场情况

事故现场在0号糖仓东北角，糖包堆叠方式为大吊袋堆叠（每吊30包，每包50公斤，每吊重量1.5吨），糖包入库量约占库容量二分之一。右侧产品型号为FB蓄电池平衡重式叉车，叉车顶棚上有坍塌下来的糖包，约13包，叉车吊臂上吊着一大吊袋糖包，靠近叉车约2米的地板上有一滩血迹和

经查阅二糖厂《叉车司机及叉车管理员岗位作业指导书》和《产品、副产品管理办法》。1.糖包（重物）吊运，电动叉车的操作规程为：（1）车离开，严禁高举货物行驶；（2）糖包（重物）堆叠：将叉车开至糖包（重物）存放点的正前方停车，吊物无晃动后，操作升降控制杆使吊物底开动，调整吊物角度和方位，然后将吊物慢慢降下至存放点恰当位置堆叠稳固，脱钩，将车驶出。2.成品白砂糖堆叠规范要求：（1）高度要求：糖不应超过40包糖的高度；大吊袋堆叠糖垛高度不应超过5¯6标准（1.5吨/吊）堆叠最为适宜。经现场测量，坍塌糖包堆叠为6个大吊袋，高度为4.52

三、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年3月2日白班（9时-17时），二糖厂员工罗某（班长）、黄某（保管员）和王某（保管员）3人和田东县妙妙服务部叉车司机林某、李某、当班班长罗某组织了班前会的安全培训（含中转仓作业的5人码垛工）。开完班前会后，班长和保管员安排田东县妙妙服务部搬运工从中转仓吊糖吨。白糖出库装完车后，约16：00时，王某安排李某、梁某、农某3人将生产编号为EJ0735的白砂糖从中转仓移库到0号仓库以大吊袋堆叠，堆叠过车上，用平板车拉到指定仓库的糖垛前，梁某、农某2人将大吊袋挂钩到叉车上，并检查绑紧吊绳和负责摆放木垫板。李某、梁某、农某将编号为E3月2日下夜班，1时-9时）已堆叠的两排5大吊袋高前面的第三排堆叠3大吊袋高的基础上，再从第4大吊袋堆叠至第6大吊袋，即第三排的第4大吊叠；约16：20时，在叉车司机李某堆放第四排第2大吊袋时，梁某和农某正在摆放木垫板的过程中，梁某发现已堆叠的第三排第4大吊袋至第6大吊开，同时呼喊李某、农某撤离，叉车司机李某立即从叉车上跳离，农某在撤离过程被滑落的糖包压中。

（二）事故救援情况

王某在0号糖仓门口听到糖包塌方声音，应声望去看到梁某和李某从仓库里面跑出来，没有见到农某，立即呼喊，同时电话报告罗某（班长）。翻开糖包，施救农某。大约5分钟，就看到农某趴在地板上，身上被糖包压着，嘴巴流血。现场的施救人员拨打120急救电话和110报警电话。大约王某进行抢救，16：37时，确认农某已无生命体征。

接到事故报告后，县应急管理局、县公安局和田东石化工业园区管理服务中心，随即赶赴现场，对事故原因展开调查。

3月2日0：40时左右，二糖厂和妙妙服务部与死者家属达成事故赔偿协议，事故善后处理结束。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员

农某，性别：男，年龄：49岁，民族：壮族。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）标准，截至2022年3月2日，本次事故造成直接经济损失约56万元。

五、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

当班堆叠第三排第4大吊袋至第6大吊袋的糖包不整齐、不平整，重心失稳，造成糖包倾斜坍塌压中农某。

（二）间接原因

1.妙妙服务部在二糖厂务工的人员达47人，妙妙服务部未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

2.二糖厂主要负责人，未能依法履行职责，有效督促管理本单位安全生产工作。

（三）事故的性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）农某，田东县妙妙装卸服务部搬运工，对作业现场环境状况存在的风险和隐患辨识不足，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，

（二）罗某，田东县妙妙装卸服务部投资人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操和培训计划和未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生（五）项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由田东县应急管理局给予其行政处罚。

（三）陈某，广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂负责人，对从业人员安全生产教育和培训不够重视，未能督促、检查本单位的安全生产工导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第其行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂，要严格遵守安全生产有关法律法规，加强安全生产管理，严格落实企业安全生产主体责任。

1.改进安全管理上的缺陷。针对此次事故，要从思想认识、责任意识上认真汲取教训，认真开展安全检查，严格对作业现场的安全管理和外包

2.强化业务合同管理。开展企业相关业务分包或转包的排查整顿。

（二）田东县妙妙装卸服务部，要建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，配备专职或者兼职的安全生产管理人员，具备安标准规定的安全生产条件，再从事生产经营活动。

（三）田东县工业和信息化局，要严格落实“管行业必须管安全”的要求，认真开展安全生产大检查，督促企业认真查隐患、促整改，确保生

（四）田东石化工业园区管理服务中心，要加强对园区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，认真排查存在的安全隐患，堵住安全管理漏管理职责。

广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂

“3·2”糖包坍塌事故事调查组

2022年4月27日

网站地图

主办：田东县人民政府办公室 承办：田东县人民政府信息中心

地址：田东县平马镇人民路66号 电话：0776-5222273

桂公网安备 45102202000113号　桂ICP备07008237号-1　网站标识码：4510220002

田东政府网微信