萧山新塘杭州定固建筑工程有限公司“5·1”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月1日，杭州定固建筑工程有限公司在萧山区新塘街道杭州萧山方泰羽毛有限公司空置钢棚顶部进行防水修缮作业时，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，截止目前直接经济损失约53.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，依据杭州市萧山区人民政府办公室《关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，受萧山区人民政府委托，2026年5月6日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会等有关部门参加的萧山新塘杭州定固建筑工程有限公司“5·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展联合调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、查阅资料和调查询问，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山新塘杭州定固建筑工程有限公司“5·1”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1.发包单位：杭州萧山方泰羽毛有限公司（以下简称方泰羽毛），统一社会信用代码：91330****2185551XE；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：方*国；注册资本：200万元；成立日期：2006年3月2日；营业期限：2006年3月2日至无固定期限；住所：杭州市萧山区新塘街道联华新村（沙河沈自然村）；经营范围：加工羽毛、羽绒。事发时该公司无实际生产经营活动，厂房空置。该公司厂房土地出租方是杭州萧山新塘联华新村股份经济联合社，承租方是方泰羽毛，双方签有《土地租赁合同》。



图1　事发位置

2.施工单位：杭州定固建筑工程有限公司（以下简称定固建筑），统一社会信用代码：91330****ADDK5FJ62；类型：有限责

任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：陈*新；实际负责人、总经理：周*红；注册资本：500万元；成立日期：2024年3月15日；营业期限：2024年3月15日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区蜀山街道开元名城*幢*室（自主申报）；经营范围：建设工程施工、建设工程设计等（以营业执照为准）。

（二）承发包关系及合同签订情况

2026年3月31日，方*国联系周*红，提出方泰羽毛钢棚顶部多处漏水需修缮；4月10日，周*红到现场踏勘；4月30日，方*国再次联系周*红，双方口头约定5月1日进场施工，施工内容含棚顶防水卷材铺设、水沟清理及防水涂料涂刷，包工包料，完工后据实结算费用，未签订书面施工合同及安全生产管理协议。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者郑*富，男，住址：福建省浦城县仙阳镇，公民身份号码：352124****4210，系定固建筑员工。2024年5月起，其社保由定固建筑缴纳。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故直接经济损失约53.5万元（不含社保赔偿）。

二、事故经过及应急处置情况

2026年5月1日6时20分许，周*红带员工郑*富、舒*友、周*传到达方泰羽毛厂区，四人用自备梯子登上钢棚顶部，并将防水卷材吊运至棚顶。周*红仅口头交代了施工范围及常规安全注意事项后便离开现场，未对现场安全风险进行辨识，未设置安全防护设施。8时30分许，方*国来到施工现场并爬上钢棚，告

知作业人员需清理棚顶水沟、涂刷防水涂料；现场仅口头提醒作业人员“注意安全”，未督促工人系安全带，其在现场停留十余分钟后离开。10 时许，郑*富联系定固建筑班组长罗*提，告知其现场需开展水沟清理作业，要求运送防水涂料、防水卷材至施工场地。13 时许，罗*提、周*祥将施工材料运送至厂区后，随即加入现场施工作业。14 时 30 分许，棚顶防水卷材铺设施工完成，全体作业人员转入棚顶水沟清理及防水涂料涂刷工序。15 时许，郑*富在棚顶中部位置涂刷防水涂料时，不慎踩中棚顶透明采光板，采光板因无法承重发生断裂，郑*富随即从棚顶坠落至厂房内部地面（见图 3、图 4）。

舒*友发现郑*富坠落后立即大声呼救，罗*提随即拨打 120 急救电话，并联系周*红告知事故情况；周*红接到电话后联系方*国，要求其打开厂房大门便于救援。现场人员第一时间对郑*富实施心肺复苏急救，十多分钟后，120 救护车到达现场，将郑*富送往萧山区第一人民医院抢救，最终经抢救无效死亡。



图 3　钢棚顶部坠落位置



图 4　厂房内部着地位置

三、应急处置评估及善后情况

（一）应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间进行施救并拨打 120 急救电话，尽到了必要的紧急救助义务。

（二）善后情况

2026 年 5 月 19 日，在新塘街道人民调解委员会调解下，定固建筑周*红、方泰羽毛方*国分别与郑*富家属签订了《人民调解协议书》，目前相关善后处置工作已全部完成，未造成不良社会影响。

四、现场勘验情况

事故调查组于 2026 年 5 月 9 日对事发现场进行勘验，具体情况如下：事故发生在方泰羽毛厂区钢棚顶部，该钢棚为钢结构，2004 年搭建，使用年限超 20 年；棚顶距地面高度约 6 米，棚顶

主体为彩钢瓦，局部镶嵌透明采光板，表面老化发黄，无承重能力，郑*富坠落位置对应棚顶采光板完全破碎（见图 4）。根据现场人员提供的现场作业照片，事发当天作业人员仅佩戴安全帽，未系安全带；棚顶无预设安全带系挂点，现场未设置安全防护设施（见图 5）。



图 4　现场采光板破裂情况



图 5　作业现场情况

五、事故原因分析

经事故调查组综合分析认定，本起事故直接原因是**定固建筑员工郑*富违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条[1]之规定，在未系安全带的情况下，于钢棚顶部进行防水涂刷作业（高处作业），作业过程**

[1]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

中不慎踩上不具备承重能力的采光板，采光板受力断裂后，其从棚顶坠落至地面，导致事故发生。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）定固建筑，安全生产主体责任落实不到位，未健全全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程；安全生产教育培训不到位，未按规定对从业人员进行安全教育培训；施工现场安全管理不到位，未进行作业现场危险因素辨识分析，未采取必要的安全防护措施及时消除高处坠落事故隐患；劳动防护用品使用不到位，未监督从业人员正确使用安全带。

（二）方泰羽毛，将厂房棚顶防水修缮业务发包给定固建筑，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，且对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并督促整改施工过程中存在的事故隐患。

七、属地政府履职情况

今年以来，新塘街道办事处加大限额以下小型建筑工程及高处作业安全监管力度。截至 4 月 30 日，街道辖区备案小型工程 6 处，其中道路修缮 4 处、外立面及室内装修各 1 处；针对小散工程隐蔽性、流动性特征，街道紧盯动火等高风险环节，4 月份实地检查 8 次。高处作业监管上落实“三管三必须”要求，各安全专班分线负责，通过月度安全生产例会研判隐患、安排监管任务；4 月份对 26 处在建工地脚手架、幕墙高处作业巡查 35 次，对施工单位开展安全告知，现场核查作业人员安全防护用品佩戴情况。

八、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

郑*富，安全意识淡薄，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB 55034-2022)第 3.2.1 条之规定，高处作业过程中未系安全带，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议进行行政处罚的单位和人员

1.定固建筑，安全生产教育培训不到位，未按规定对从业人员进行安全教育培训；施工现场安全管理不到位，未进行作业现场危险因素辨识分析，未采取必要的安全防护措施及时消除高处坠落事故隐患；劳动防护用品使用不到位，未监督从业人员正确使用安全带，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]和第四十五条[4]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]的规定予以行政处罚。

2.周*红，定固建筑总经理，生产经营单位主要负责人职责履行不到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实隐患排查治理制度，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[6]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定予以行政处罚。

3.方泰羽毛及其主要负责人方*国，将厂房棚顶防水修缮业务发包给定固建筑，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，且对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并督促整改施工过程中存在的事故隐患，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[8]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[9]的规定予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）定固建筑，要深刻汲取事故教训，依法落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

要加强从业人员的安全生产教育培训和安全技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识。要为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）方泰羽毛，要深刻汲取事故教训，认真审查承包单位的安全生产条件和资质，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。要加强对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。

（三）新塘街道办事处，要将本事故在辖区内通报，进一步加强《杭州市限额以下小型建筑工程备案和安全工作指引（试行）》宣贯，切实做好对辖区内限额以下小型建筑工程的日常监督管理工作，重点排查未签订专门的安全生产管理协议、未落实安全防护措施等事故隐患，督促企业严格遵守安全生产相关法律法规和规章制度，强化安全风险防控，严防类似事故发生。

萧山新塘杭州定固建筑工程有限公司“5·1”
一般高处坠落事故调查组
2026年6月5日