平南县明城水泥构件厂“10·30”物体打击致人死亡一般事故调查报告

2023年10月30日9时许，位于平南县平南街道平田村平南县明城水泥构件厂内发生一起物体打击致人死亡一般事故，造成1人死亡。事故发生后，平南县人民政府主要负责人作出指示，要求平南县有关部门迅速做好事故处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，汲取事故教训，2023年11月3日，经平南县人民政府批准，成立了平南县明城水泥构件厂“10·30”物体打击致人死亡一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由李**同志（县应急局局长）任组长，县应急局、县公安局、县司法局、县市场监管局、县住房城乡建设局、县人力资源社会保障局、县总工会、县群工部、县工业信息化和商务局、平南街道办事处为成员单位，全面负责事故调查工作，并邀请平南县纪委监委参与事故调查，监督事故调查组依法依规开展事故调查。

事故调查组坚持“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因和暴露出的问题，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，平南县明城水泥构件厂“10·30”物体打击致人死亡事故，是一起由于工人未做好个人安全防护，违规操作被物体打击死亡而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

平南县明城水泥构件厂成立于2018年4月17日，登记经营地址：广西贵港市平南县平南街道大通道镇二小旁，实际经营活动厂区在平南街道平田村平南县文化体育中心附近，经营者：黄**，企业类型：个体工商户，统一社会信用代码：92450821****4PG41Q1-1,经营范围：水泥构件加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）事发前该厂招聘有工人2名。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年10月30日早上，平南县明城水泥构件厂主要负责人黄*明告诉工人黄*泽和廖*湛，由于水泥构件打卷机的轴承刚维修好，暂时不要开工，之后就回厂区宿舍休息。黄*泽和廖*湛商量，两人决定早上继续在厂区开工。约9时许，根据分工，廖*湛负责去搅拌水泥浆，黄*泽负责先去拆除放在电动葫芦吊架旁已成型的水泥构件的铁模具，再吊铁模具去装水泥浆制

件。两人作业点距离约45米，中间有两个铁模具遮挡住部分视线。开展工作后，黄*泽在拆除水泥构件铁模具头盖时不慎被铁模具头盖打击倒地。廖*湛搅水泥浆间隔了约二十分钟都未见黄*泽身影，便到黄*泽拆除铁模具的位置查看情况，发现黄*泽已倒在待拆铁模具旁边的地上，头部被一块内径约1.5米，外径约1.9米的空心圆环状水泥构件铁模具的头盖砸压，后脑勺流血，已失去意识。

见此情形，廖*湛立即搬开压在黄*泽头部的圆环状水泥构件铁模具的头盖，并跑回宿舍通知黄*明，2分钟后黄*明到达现场，对黄*泽进行心肺复苏抢救，9时55分拨打120急救电话求救，之后又拨打110电话报警，并让临时帮厂内工人做饭的李**向政府有关部门报告。

（二）事故现场情况

10月30日10时15分左右，平南县人民医院医务人员到达事故现场，立即对黄*泽开展抢救，经检查，当场宣布黄*泽抢救无效死亡。据平南县人民医院出具的《初诊记录》："因'被重物砸伤'于2023年10月30日09时55分求救120。出车三环路红绿灯往体育馆方向。我院急救医护人员于2023年10月30日10时15分到达现场。发现患者平躺在地上，经检查，患者面部毁损伤，意识丧失，口唇及四肢苍白，深昏迷，颈动脉搏动消失，心跳呼吸停止，双侧瞳孔散大固

定，左侧瞳孔直径约4.00mm，右侧瞳孔直径约5.00mm，对光反射消失。心电图检查呈一条直线。将病情告知工地负责人，患者具体受伤时间不详，被发现后经过工友心肺复苏抢救，考虑重型颅脑损伤，无抢救指征，宣布临床死亡。”

（三）应急处置评估

接到事故报告后，县公安局、县应急局、平南街道办事处等相关单位第一时间赶到现场，开展现场处置及善后处理工作。事故应急处置到位，避免了二次事故，降低了事故负面影响，维护了社会稳定。

（四）事故善后处理工作

2023年11月6日，平南县明城水泥构件厂与死者家属就赔偿事宜达成一致意见，并签订了赔偿协议书。目前，赔偿款已全部付清。死者尸体已火化处理。死者家属情绪平稳。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

“10·30”事故造成1人死亡。死者黄*泽，男，汉族，1974年9月8日出生，身份证地址：广东省阳春市永宁镇沙坪*****8号，身份证号码：44172219740908****，生前是平南县明城水泥构件厂聘用的工人。

（二）事故经济损失情况

事故调查组核定事故造成直接经济损失约44.9万元人民币，其中：人身伤亡后所支出的费用0.9万元，善后处理费用44万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

通过对事故现场勘查及询问事故现场相关人员等进行综合分析，事故直接原因为工人黄*泽在拆除水泥构件铁模具过程中，未按照正确拆除模具流程操作，在未固定铁模具头盖的情况下，将铁模具头盖上的固定螺丝全部拆除，导致铁模具头盖在拆除过程中失稳掉落，被铁模具头盖掉落打击死亡导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.主要负责人未履行法定安全生产管理职责。平南县明城水泥构件厂未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对工人开展安全生产教育培训，工人未具备必要的岗位安全生产知识。未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除铁模具存在的生产安全事故隐患。

2.黄*泽，平南县明城水泥构件厂工人，安全意识淡薄，未严格落实岗位安全责任。在作业过程中，安全风险辨识不到位，未能正确辨识铁模具头盖拆除存在的安全风险，未做好个人安全防护。

五、事故责任认定及事故责任单位和责任人的处理建议

（一）平南县明城水泥构件厂主要负责人黄*明未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对工人开展安全生产教育培训，工人未具备必要的岗位安全生产知识。未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项，对事故的发生负管理责任。建议由平南县应急管理局根据有关法律法规依法处理。

（二）黄*泽，平南县明城水泥构件厂工人，安全意识淡薄，未严格落实岗位安全责任。在作业过程中，安全风险辨识不到位，未能正确辨识铁模具头盖拆除存在的安全风险，未做好个人安全防护。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故的发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、事故防范措施及整改措施建议

为深刻吸取事故教训，强化安全生产，进一步促进全县个体经营单位安全健康发展，提出如下建议:

（一）平南县明城水泥构件厂主要负责人要贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，认真履行安全生产工作职责，加强从业人员安全教育培训，开展全员安全生产事故警示教育，必须让员工严格落实岗位安全责任，掌握本岗位的安全操作技

能，遵守安全技术要求及操作规程，确保所有员工具备必要的安全生产操作技能。要加强安全生产工作检查，及时消除生产安全事故隐患。

（二）相关政府职能部门应加强对个体经营单位的监管，督促个体经营单位严格落实安全生产主体责任，防范类似事故发生。

平南县明城水泥构件厂“10·30”物体打击

致人死亡一般事故调查组（代章）

2023年12月20日