索 引 号 ：	640221035/2026-00359	**主题分类 ：**	
发文机关 ：	平罗县应急局	**成文日期 ：**	2026年09月30日
标　　题 ：	平罗县宁夏第二建筑有限公司“8·29”一般场内车辆致害事故案调查报告		
发文字号 ：		**有 效 性 ：**	有效

平罗县宁夏第二建筑有限公司“8·29”一般场内车辆致害事故案调查报告

2025年8月29日17时许，宁夏第二建筑有限公司承揽的宁夏星海新能源有限责任公司石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目，光伏区施工现场发生重伤，直接经济损失28.94万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定，经报县人民政府研究批准，成立了宁夏第二建筑有限公司（以下简称为事故调查组），由县应急管理局局长担任调查组组长，县应急管理局、发改局、公安局、人社局、总工会、红崖子乡人民政府组成事故院派员参加，依法依规对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、笔录询问、查阅资料等调查取证，查明亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和整改措施建议，并形成了宁夏第二建筑有限公司“8·报告。

调查认定，宁夏第二建筑有限公司“8·29”一般场内车辆致害事故是一起因施工单位风险辨识不足和安全管理缺失、涉事故装载机司机在行驶能发现正在前方作业的工人，将其碰倒致重伤的一般场内车辆致害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)工程建设相关方情况

1.工程建设单位情况。宁夏星海新能源有限责任公司（以下简称为星海新能源公司），注册登记成立时间：2024年12月11日；注册资本叁亿捌仟略；法定代表人：李某；经营范围：太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁、储能技术服务、发电业务、输电业务、供（配）电业务、输电、供电验等。石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目建设地位于平罗县红崖子乡绿电产业园10号地块内。

2.工程施工单位情况。宁夏第二建筑有限公司（以下简称为宁夏二建公司），注册登记成立时间：1996年12月6日；注册资本贰亿元整；统一社某某；地址：宁夏回族自治区银川市西夏区怀远东路68号；经营范围：建筑工程施工总承包、钢结构、建筑装修装饰、市政公用、消防设施、防水防程、环保工程、施工劳务、工程设计及监理等。根据二建公司提供的资质证照文件，资质类别及等级为建筑机电安装工程专业承包壹级、电力工程施月22日，符合该光伏发电项目工程施工资质要求。

2025年3月，公司法定代表人赵某某授权崔某为宁夏星海新能源有限责任公司石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目的施工项目负责人，对该工程

3.工程监理单位情况。公诚管理咨询有限公司（以下简称为公诚管理公司），注册登记成立时间：2000年3月；注册资本贰亿元整；统一社会信某；地址：广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房（仅限办公）；经营范围：工程管理服务、建设工程监理、水利工程建设监理、公路工程监

2025年3月，公司法定代表人陈某某授权潘某某为项目总监理工程师，全面负责项目工程监理工作。

4.工程劳务公司情况。宁夏秉正电力工程有限公司（以下简称为秉正电力公司），注册登记成立时间：2016年6月6日；注册资本伍仟万元整表人：王某某；地址：宁夏银川市金凤区正源南街318号3层数阶众创空间SJ250601201号；经营范围：建筑劳务分包；建筑工程机械设备租赁等。

5.设备租赁单位情况。石嘴山市利昂机械租赁有限公司（以下简称为利昂租赁公司），注册登记成立时间：2020年1月9日；系个体工商户，无注法定代表人：赵某某；地址：石嘴山市惠农区南环路银善寺与西环路交叉口处（银善寺北侧临时停车场A区6-8号）；经营范围：建筑工程机械设备工；普通机械设备安装服务；道路货物运输；劳务服务等。该公司与宁夏二建公司签订设备租赁合同，提供装载机及操作人员。经查，涉事装载机系用至施工现场。

(二)工程审批招标情况

1.工程项目相关情况。星海新能源公司石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目，于2025年4月30日经石嘴山市发展和改革委员会批复立项，备案类和改革部门主管。项目的设计单位为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，设计审查单位为国网石嘴山电力公司，招标单位为宁夏[illegible]招标咨标单位为宁夏二建公司，监理中标单位为公诚管理公司，宁夏二建公司将劳务作业分包给秉正电力公司施工。

2.工程项目相关合同签订情况。

（1）2025年2月27日，建设方星海新能源公司与监理方公诚管理公司签订了《项目监理合同》及《安全协议》。

（2）2025年2月28日，建设方星海新能源公司与施工方宁夏二建公司签订了《EPC工程总承包合同》及《安全、职业健康与环境保护管理协议》。

（3）2025年3月19日，施工方宁夏二建公司与劳务方秉正电力公司签订了《劳务分包合同》及《建设工程分包安全管理协议》。

（4）2025年8月20日，施工方宁夏二建公司与设备租赁方利昂租赁公司签订了《设备租赁合同》及《安全协议》。

(三)涉事故单位安全管理情况

1.宁夏二建公司作为施工总承包单位，制定了安全管理制度、安全生产监督检查制度、安全生产奖罚管理制度、安全生产培训教育制度、安全事带班检查制度、安全技术交底制度、危险辨识和安全风险管理制度、安全警示标志和安全防护管理制度、施工现场消防安全管理制度和安全生产事故司对装载机与人工配合清理垃圾作业模式，未进行安全风险辨识，未将临时雇佣人员纳入本单位从业人员统一管理，未对临时雇佣人员和装载机司机置安全警示标志。

2.星海新能源公司作为项目建设单位，下发了项目办岗位安全职责通知，明确了项目组织架构人员，全员安全责任制和各岗位安全职责，制定了管理人员作为安全员，管理施工现场，对施工单位采用装载机与人工配合清理垃圾作业现场未进行检查，对施工单位安全生产工作统一协调、管理不

3.公诚管理公司作为项目监理单位，制定了《监理实施细则》和安全生产监理制度，每周组织召开监理联席会和安全专题例会，定期对施工现场理垃圾作业的安全监督不到位，对该作业方式的具体安全风险，未提出针对性的防范措施。

(四)事故责任主体确认情况

经调查核实，季某（伤者）由宁夏二建公司临时工张某某介绍到光伏发电项目施工工地干活，劳务报酬由宁夏二建公司支付，确认季某为宁夏二次事故责任主体认定为宁夏二建公司。

(五)事故发生经过

2025年8月29日17时许，宁夏二建公司临时雇佣人员季某、杨某某等工人在光伏板架巷道内从事垃圾清理作业，季某和杨某某在装载机（曹某某载机拽一块被沙子压住的纸板时，装载机前行碰倒正在拽纸板的季某，工友见状呼喊装载机司机曹某某，并手势示意其停车，此时铲斗已压到季某的

(六)事故现场勘查情况

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

事故发生时间为2025年8月29日，还原事故现场存在一定的困难，目前不具备事故现场勘验条件，以平罗县公安局刑事侦查大
K6402210400002025090024）为准。

1.事故现场位于平罗县红陶公路东侧沙漠中宁夏星海新能源有限责任公司石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目施工现场。

2.事故发生位置位于光伏发电项目光伏阵列的纵向通道内，通道宽5000mm，通道两侧为太阳能光伏板阵列，光伏板以钢结构桁架支架固定，呈倾

3.事故发生位置地面为松散细沙，沙层深厚、质地松软。

4.涉事故装载机为黄色龙工牌ZL50C型号轮式装载机，装载机长7430mm，宽3000mm，高3310mm，轴距2760mm，轮距2240mm。

5.事故现场沙地表面有可见明显的装载机通行时轮胎碾压形成的连续车辙印，呈长条状纵向延伸。

6.事发现场见两侧车辙+中间铲斗刮痕的三趟并行痕迹，两侧车辙内间距1500mm，车辙印宽700mm，车痕印成“S”型态。地面处在2100mmx1560mm
系铲斗在沙地面切入或拖拽时形成的3条呈长条状沟槽形态痕迹，沟槽痕迹宽100mm、长3850mm、间距260mm，该处地面未见血迹及其他异常。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

1.受伤人员基本情况。季某，女，汉族，宁夏平罗县人，系宁夏二建公司临时雇佣工人。根据装载机司机曹某某提供的平罗县公安局鉴定意见
〔2026〕30036号），经鉴定，伤者季某构成重伤，另有部位构成轻伤。

2.直接经济损失。该起事故造成1人重伤。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025），经统计已确认直接经济损失28.94万
算，以实际产生费用为主。

二、事故应急处置及评估情况

1.事故信息接报及响应情况

事故发生后，2025年8月29日18时30分许，宁夏二建公司现场管理人员刘某某向项目副经理蔡某某报告事故，蔡某某向项目负责人孙某某电话报
伤情较轻，无法准确判定受伤等级，故伤者家属和宁夏二建公司仅向公安部门报案，平罗县红崖子派出所接警后到场侦查。

经平罗县公安局对伤者季某人体损伤程度进行鉴定，鉴定结果构成重伤二级，平罗县应急管理局拟确认2025年8月29日宁夏二建公司发生一起一般
经县人民政府批复成立事故调查组依法开展调查。

2.事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人及时拨打急救电话120并用员工车辆将伤者送往医院救治，转移途中在庙庙湖村与石嘴山市第三人民医院救护车对接，将
现场管理人员了解情况后及时向项目负责人汇报情况，项目负责人安排公司相关人员前往医院协助救护。公安部门接到报警后及时到达事故现场进行
记录。应急处置过程中未发生次生事故,应急处置得当。

3.医疗救治和善后情况

因施工现场地处山区，手机信号不畅，工友自行开车将季某送出山，中途在庙庙湖村附近与120急救车相遇，将季某转移至急救车送往石嘴山市
随120急救车前往医院救治伤者。事发当晚，宁夏二建公司光伏项目副总经理蔡某某前往医院看望伤者并了解伤情，缴纳3万元住院费。次日，光伏项
了解医治情况，并安抚家属。

截至调查期间，宁夏二建公司积极配合医疗救治，直接经济损失28.94万元。

4.应急处置评估

现场安全管理人员和工人能够在通信不畅通的情况下，具备自救互救的救援意识，及时将伤者送往医院治疗。宁夏二建公司相关负责人及时了解
疗急救及时，伤者得到及时治疗。公安部门及时响应并赶往事发现场勘察取证。事故应急救援过程有序，无次生事故发生。

三、事故原因分析

经调查认定，本起事故的直接原因是曹某某驾驶装载机在光伏板架巷道配合人工清理垃圾作业时，行驶过程履行观察义务不到位，在未确认前方
中铲斗将季某碰倒并致其受伤。

(一)直接原因分析

曹某某驾驶装载机在光伏发电项目施工现场，配合人工清理光伏板架巷道内垃圾。根据平罗县公安局刑事侦查大队《现场勘验笔录》（勘验号
载，事故现场沙地面留有装载机铲斗切入或拖拽形成的3条长条状沟槽痕迹，沟槽宽约100mm、长约3850mm、间距约260mm。该痕迹形态特征表明，事
前行进的状态，而非悬空或静止。

季某与杨某某在装载机前方配合清理垃圾作业，处于装载机行进路线的前方3至5米范围内。曹某某在驾驶装载机前行时，未对铲斗前方3至5米范
发现前方正在作业的季某，铲斗触碰到季某致其倒地。直至现场其他作业人员呼喊示意，曹某某才停止装载机行驶，并抬起铲斗、向后倒车发现季某

综上，曹某某驾驶装载机时履行观察和安全确认义务不到位，其不安全驾驶行为是导致本起事故发生的直接原因。

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

(二)间接原因分析

经调查，本起事故的发生，暴露出相关单位在安全生产主体责任落实、现场风险管控及安全监管等方面存在以下薄弱环节：

1.施工单位（宁夏二建公司）安全生产主体责任落实不到位。一是风险辨识存在盲区。作为中标施工单位，对装载机配合人工清理光伏板架巷道伤害等潜在风险隐患，未制定相应的管控措施。二是现场作业区域车辆行驶与人员作业之间缺乏有效协调与统一管控。三是从业人员安全培训缺位。展岗前安全教育培训和安全风险告知，致使作业人员对装载机作业区域的安全风险认知不足。

2.建设单位（星海新能源公司）安全生产统一协调管理不到位。作为项目建设单位，未切实履行对施工单位的安全生产统一协调、管理职责。对患排查，未能及时发现并纠正宁夏二建公司在装载机作业安全管理方面的缺陷，未有效督促宁夏二建公司落实安全生产主体责任。

3.监理单位（公诚管理公司）安全监理职责履行不到位。作为项目监理单位，未对装载机配合人工清理垃圾的作业模式和安全防护措施提出明确及时发出监理整改指令。

(三)事故性质

经调查认定，宁夏第二建筑有限公司“8·29”一般场内车辆致害事故是一起因装载机司机行驶过程履行观察义务不到位，施工单位风险辨识不安全责任事故。

四、对有关责任单位和责任人员处理意见

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.曹某某，男，石嘴山市利昂机械租赁有限公司临时调用装载机司机。其在驾驶装载机行驶时，未对铲斗前方近距离范围进行有效观察，未确装载机行驶，导致1人重伤，对事故发生负有直接责任。建议由宁夏二建公司给予其批评教育，依据有关规章制度给予处分并报事故调查组

2.孙某某，宁夏二建公司承揽项目现场负责人，未认真履行法律法规赋予的安全生产职责，施工现场安全管理履职不到位，未及时排查装载机作人员开展安全教育培训，对事故发生负有领导责任。建议由平罗县应急管理局依法作出行政处罚。

3.崔某某，宁夏二建公司承揽项目经理。作为项目主要负责人，是项目安全生产第一责任人，负责光伏发电项目施工。对施工单位临人员项目施工现场安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。建议由平罗县应急管理局依法作出行政处罚。

4.王某某，星海新能源公司总经理。主要负责石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目建设和生产经营。督促、检查项目施工现场安全作不建议由平罗县应急管理局依法作出行政处罚。

5.潘某某，公诚管理公司总监理工程师。履行监理安全职责不到位，对装载机配合人工清理垃圾作业安全监管不力，未提出改进安全生产管理的建议由平罗县应急管理局依法作出行政处罚。

（二）事故相关责任单位的处理意见

1.宁夏二建公司。作为涉事故项目施工单位，对装载机配合人工清理光伏板架巷道垃圾作业，未辨识人车混行、机械伤害等潜在风险隐患，未制作业人员未按规定开展岗前安全教育培训和安全风险告知。建议由平罗县应急管理局依法作出行政处罚。

2.星海新能源公司。作为涉事故项目建设单位，对宁夏二建公司安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现并纠正宁夏二建公司在装载故发生负有责任。建议由平罗县应急管理局依法作出行政处罚。

3.公诚管理公司。作为涉事故项目监理单位，对装载机配合人工清理垃圾人机交叉作业环节，未对施工单位的作业模式和安全防护措施提出明确患。建议由平罗县应急管理局依法作出行政处罚。

五、事故主要教训

（一）风险辨识缺位，源头管控失守。宁夏二建公司作为施工总承包单位，安全生产关口把守不严，风险辨识存在盲区。针对装载机配合人工清研判人车混行、机械伤害等潜在风险隐患，更未制定具有针对性的管控措施，风险防控停留在纸面，未落实到作业一线。

（二）现场管控缺失，统一指挥缺位。宁夏二建公司在装载机与人工配合作业过程中，装载机与人员交叉作业之间缺乏有效的协调管控机制，作管理制度在现场执行层面落空。

（三）协调管理虚化，安全责任空转。星海新能源公司作为项目建设单位，未能切实履行对施工单位的安全生产统一协调、管理职责，对施工现查。

（四）监理职能失效，事前控制缺位。公诚管理公司作为项目监理单位，对装载机配合人工清理垃圾人机交叉作业环节缺乏监管，既未对该作业护标准，也未对现场存在的安全问题及时下达监理整改指令或停工通知。

六、事故防范和整改措施

深刻汲取宁夏第二建筑有限公司“8·29”一般场内车辆致害事故教训，对事故暴露的问题和隐患认真总结分析，举一反三，加强作业过程风险矿

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

（一）深刻汲取事故教训，强化安全生产长效机制。相关方要深刻认识本次事故暴露出的深层次问题，将本次事故作为典型案例开展全员警示教再次发生。

（二）强化风险辨识管控，筑牢源头安全防线。宁夏二建公司组织对在建项目所有作业活动进行全面风险辨识与评估，特别对交叉作业等场景开逐一制定并落实管控措施。

（三）严格全员安全教育培训，夯实安全管理基础。宁夏二建公司对在建项目所有从业人员（含临时雇佣人员、劳务派遣人员）进行一次全覆盖全操作规程、作业风险告知、应急处置措施等内容，切实提升从业人员安全意识和风险防范能力。

（四）切实履行安全管理职责，扛牢安全主体责任。星海新能源公司要严格落实对施工单位的安全生产统一协调、管理法定职责，加强施工现场工单位安全管理制度的执行情况和安全隐患整改落实情况，发现问题及时督促整改。

（五）履行监理安全职责，发挥监理监督作用。公诚管理公司对项目监理部履职情况进行全面自查自纠，发现施工单位存在安全隐患问题，必须必须责令停工整改，并跟踪复查直至隐患彻底消除，切实发挥监理在安全生产中的监督作用。

宁夏第二建筑有限公司“8·29”一般

场内车辆伤害事故调查组

2026年9月3日

回到首页

新媒体矩阵

政务微博

政务微信

返回顶部

扫一扫在手机上查看当前页面