东丽经开区固始县博盛再生物资回收有限公司“5·7”一般机械伤害事故调查报告

2026年5月7日16时许，位于东丽经开区的天津赛瑞机器设备有限公司140管加工车间厂房内，固始县博盛再生物资回收有限公司在进行废旧设备拆解回收作业过程中，发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元（不含事故罚款）。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，公安分局、区总工会、经开区管委会为成员单位，并邀请河南省信阳市人民政府派员参加，同时邀请区监察委、检察院派员参加，成立东丽区人民政府固始县博盛再生物资回收有限公司“5·7”事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，固始县博盛再生物资回收有限公司“5·7”一般机械伤害事故是一起因涉事企业未落实主体责任，将电机拆除业务发包给个人，作业现场安全管理缺失，从业人员冒险进入危险区域，设备拆解作业观察不细，最终造成1人死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及个人情况

1.固始县博盛再生物资回收有限公司（以下简称博盛公司）

博盛公司统一社会信用代码：91411525MA9GIX4L0Q；企业经济类型：私营经济；法定代表人：张某传；注册资本：300万元；成立日期：2020年11月19日；住址：河南省信阳市固始县观堂乡玉楼新街；经营范围主要包括：生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收等。

经查，该公司营业执照主要用于承揽业务、签订合同，无实际再生物资回收经营场所。公司实际员工仅总经理张某传1人。此次事故涉及的设备回收项目由张某传与其他5名合伙人合作，合伙人均为自然人。

2.天津赛瑞机器设备有限公司（以下简称赛瑞公司）

赛瑞公司成立于2000年5月，注册资本2.1亿元人民币，注册地址为天津市东丽区滨海重机工业园重工路3号，占地面积57万平方米。该公司属于装备制造企业，主营大型成套设备制造、水电、风电设备零部件加工制造，系列工具芯棒制造、系列高合金锻件制造，大型电机制造及修理。覆盖设备制造、特钢锻造、钢管配套修造、电机制造及修理三大产业范围。

公司曾因市场环境变化、债务负担沉重等因素进入破产清算程序，2021年11月法院受理重整案，正式启动重整程序。2023年9月1日，天津二中院正式裁定批准《天津赛瑞机器设备有限公司重

整计划》。2024 年 11 月 15 日，天津赛瑞企业管理咨询服务有限公司（委托人）与天津信托有限责任公司（受托人，以下简称天津信托公司）签署《天津赛瑞—欣昇 10 号服务信托计划信托合同》，以赛瑞公司股权及对其应收账款设立信托计划。

经查，赛瑞公司在破产重整过程中，根据《天津赛瑞—欣昇 10 号服务信托计划》及有关议案安排，成立赛瑞公司运营工作组，聘用周某为运营工作组总经理并兼任公司法定代表人，全面负责赛瑞公司各项工作，重点完成存续资产运营管理、处置变现、对外联络等管理工作。此外其余员工均为财务和后勤人员。

3.文某伟（自然人）

事故当日，文某伟带领岳某刚（死者）等 3 人进场干活，负责回收废弃机械设备上的电机。

4.王某（自然人）

事故当日，涉事挖掘机的产权所有人。

5.孙某（自然人）

事故当日，涉事挖掘机驾驶员，持有相关操作证。

（二）项目及合同签订情况

根据《天津赛瑞机器设备有限公司重整计划》，为保障信托财产能够顺利处置，按照天津赛瑞服务信托计划管理委员会决议，聘请天津金建晟企业管理有限公司（以下简称金建晟公司）负责资产运营平台资产的处置。金建晟公司同意接受天津信托公司的委托，对信托财产进行资产处置。2024 年 12 月，双方签署《天津信托有

限公司责任公司与天津金建晟企业管理有限公司关于信托财产管理处置之委托协议书》。

2026年3月19日，金建晟公司在阿里拍卖资产网络平台上发布公告，公开拍卖赛瑞公司140管加工车间内机器设备。3月26日，博盛公司参加拍卖，通过公开竞价成交，最终以最高价竞得拍卖标的。金建晟公司与博盛公司签订了《拍卖成交确认书》。《拍卖成交确认书》中规定“提货必须在赛瑞公司监督下完成，未在监督下自行提货将被追究法律责任。提货应遵守赛瑞公司相关安全规范要求，买受人必须按照安全管理规范标准保证交付过程中的所有安全、保卫、消防工作”。

经查，此次设备回收项目为博盛公司负责人张某传与其他5名合伙人共同出资的合作项目，合伙人参与项目实施过程中的具体业务工作。4月26日，合伙人竹某以个人名义与自然人王某签订了《委托加工合同》，由王某向其提供指定设备的委托加工、装车及垃圾清堆服务。5月4日，博盛公司负责人张某传通过微信联系，将此次回收项目中的电机拆除业务口头发包给文某伟，方式为自拆自提。5月6日，王某联系孙某作为挖掘机驾驶员负责废弃设备拆解工作。

（三）140管加工车间概况

140管加工车间是专业从事外径140毫米以下系列管材深加工的核心生产单元，车间建筑面积14840平方米。车间包括热处理线、管加工线、管端墩粗线，主要设备有淬火炉、回火炉、矫直机、冷床、接箍拧结机、车丝机、测量称重打印设备、自动喷漆烘干设备、

4 工位管端墩粗机。车间配备有先进的数控加工设备、自动化流水线及完善的检测体系。

（四）现场勘验情况

1.事故发生地点位于赛瑞公司 140 管加工车间东北角管端墩粗区域，拆除设备废料堆场边缘，与车间东西主通道相邻。140 管加工车间长 243 米，宽 48 米，高 14.5 米。如图 1 所示。



图 1 现场照片

2.事故发生地点距离车间北墙 14 米，距离东墙 40 米。该点位东北方向有一根上料台架拨料臂，置于距离地面 0.5 米的废料上，拨料臂的西北端与事故点位重合。拨料臂长 8.1 米，直径 0.13 米，其中间位置有液压剪夹过的凹痕。事故点位东侧附近有 2 台尚未拆除的电机。如图 2 所示。



图 2 涉事挖掘机所在位置

3.事故发生地点东侧有一台小松液压挖掘机，产品型号：PC300-7；出厂编号：DBP3544；发动机号：26824643；出厂日期：2010 年 11 月 30 日。挖掘机斗杆安装 R90 液压剪切钳。如图 3 所示。



图 3 涉事挖掘机

（五）有关部门履职情况

2026年以来，经开区管委会结合日常安全管理持续开展安全巡查，累计针对辖区内闲置厂房开展巡查21次，覆盖300余家次，排查新入驻企业12家并纳入监管，重点对无瑕重机园等区域开展专项检查，督促厂房产权方及时报备厂房处置、启用信息；先后发现闲置厂房入驻建华养老装修拆改无证作业、闲置厂房入驻东丽低空飞行中心无证登高作业，均当场责令停工整改；发现青上化工闲置厂房入驻物资回收企业存在重大安全隐患，采取领导带队检查、下达警示函、约谈、推动联合执法等措施处置风险。本年度累计检查企业362家次，排查隐患1174处，同时通过线上课堂、教育培训、应急演练等方式对辖区内企业开展多次警示教育活动。

经开区管委会安全管理部门在此次事故发生前，未收到赛瑞公司、有关单位及经开区管委会其他部门关于相关作业的报备通知，且巡查期间未发现该项目作业活动。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2026年5月7日下午，在赛瑞公司140管加工车间东北角管端墩粗区域，孙某驾驶挖掘机液压剪拆卸该区域的机器设备，并将拆卸的设备零件放在挖掘机旁的废料堆场。16时10分许，电机回收人员岳某刚在堆场附近寻找尚未拆除的电机，他发现靠近通道的料堆内有尚未拆除的电机，于是上前俯身查看。此时，孙某正驾驶挖掘机操控液压剪将北侧机器设备拆卸下来的拨料臂夹起，车头向西

摆动，准备将拨料臂放在堆场内。当其松开液压剪卸料时，余光看到岳某刚突然从料堆里站起来，拨料臂碰撞岳某刚后，岳某刚受伤倒地。孙某立即停机下车查看情况，并唤来正在附近的电机回收负责人文某伟，看到岳某刚伤情较重，孙某拨打了120急救电话。120急救车将岳某刚送往天津市津南医院救治，终因伤势过重经抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即展开救援，现场人员拨打120并向单位负责人报告。17时03分，120急救车将岳某刚送往天津市津南医院进行救治。当日17时35分，岳某刚经抢救无效死亡。

（三）事故信息接报情况

5月7日17时10分，区应急管理局接到市局指挥中心电话告知相关情况后，立即向区政府及区各有关部门进行报告。区应急管理局、经开区管委会相关领导带队前往事故现场，到达现场后有序开展现场处置工作。本次事故按照规定上报，不存在迟报、瞒报、谎报、漏报情况。

（四）事故应急处置情况评估

在本次应急救援处置过程中，东丽区政府及区有关部门应急响应迅速，现场指挥协调有力，信息流转及时，应急处置措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。死者：岳某刚，男，58岁，河北省保

定人。根据天津市津南医院出具的《天津市津南医院门（急）诊病历》显示，岳某刚于2026年5月7日17时35分死亡。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，直接经济损失约125万元人民币（不含事故罚款）。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1. 电机回收从业人员安全意识淡薄，未告知挖掘机操作人员、未确认现场安全的情况下，擅自进入挖掘机液压剪作业的废料堆放危险区域[1]，身处机械作业风险范围内，是事故发生的直接原因。

2. 挖掘机司机使用液压剪运送构件作业过程中，对作业周边观察瞭望不到位，未能发现擅自闯入作业区的人员，设备构件撞击闯入人员，也是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.博盛公司将电机回收作业项目发包给不具备安全生产条件的个人，未对电机回收、设备拆解作业现场人员开展入场安全教育培训，未如实告知作业人员现场存在的危险因素，未制定专项设备拆解作业方案，作业前未开展安全技术交底。

2. 博盛公司未组织开展作业现场风险辨识，设备回收作业期间未安排专职安全监护人员进行监护，对现场交叉作业行为未采取有

[1]《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.2.9：当机械拆除需要人工拆除配合时，人员与机械不得在同一作业面上同时作业。

效的管控措施，未划定安全警戒范围、未设置安全警示标识，未建立并落实隐患排查制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3. 赛瑞公司设备处置工作安全管理不到位，对140车间设备回收作业现场缺乏统一协调管理工作，未对现场开展安全巡查，对现场存在的交叉作业、安全管理缺失等隐患未能及时发现并制止。

五、事故暴露的主要问题

（一）博盛公司安全生产主体责任不落实。设备拆解过程中安全管理流于形式，违规引入外部人员进场，外来人员失管失教，无专项作业方案、无现场监护，对液压剪等高风险作业风险辨识严重不足，重作业进度、轻安全管理。博盛公司对外协、临时外来人员管理存在漏洞。以个人对接方式引入外来人员，未纳入本单位从业人员管理，安全教育、风险告知、作业管控全部缺位。博盛公司现场交叉作业管理混乱，多类作业人员在同一现场开展不同作业，区域划分不清，警戒隔离措施缺失，作业人员安全意识不足，擅自闯入机械作业危险区域，违章行为得不到及时制止。

（二）赛瑞公司设备处置现场监管缺位。只关注设备中标、移交事项，忽视拆除作业过程安全管理，未履行对作业现场监督检查责任。

（三）经开区管委会安全“三管三必须”监管责任落实不到位、执行存在偏差。辖区内闲置厂房盘活再利用、废旧物资回收经营业务管理与安全生产监管分属不同部门，业务监管与安全监管衔接脱

节、统筹联动不足，未能形成闭环监管体系，对闲置厂房盘活再利用、物资回收经营活动的安全风险监管缺位，属地安全监管履职存在漏洞。

六、对事故责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究的责任人员

岳某刚，男，普工，安全意识不足，在未确认周围安全情况下进入挖掘机作业区域，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）刑事责任追究情况

公安机关已对“5·7”赛瑞工厂内重大责任事故案立案调查。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.博盛公司作为安全生产责任主体，将投标竞得的设备电机拆卸、回收项目发包给不具备安全生产条件的个人，统一协调、管理不到位；未教育督促从业人员严格执行相关操作规程并告知作业场所存在的危险因素、防范措施；未按照安全风险分级采取相应的管控措施，隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。博盛公司对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[2]、第四十四条第一款[3]、第四十九条第一款[4]的规定，依据《中华人民共和国安全

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。。。。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]的规定，建议由东丽区应急管理局对博盛公司给予行政处罚。

2.赛瑞公司安全生产管理不到位，未对设备处置现场进行管理，未确保安全生产，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议由东丽区应急管理局对赛瑞公司给予行政处罚。

（四）对事故责任人员的处理建议

1.博盛公司总经理张某传作为公司主要负责人，未能有效履行安全管理职责，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。张某传的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，建议由东丽区应急管理局对张某传处2025年年收入百分之四十的罚款。

2.赛瑞公司总经理周某作为公司主要负责人，未能有效履行安全管理职责，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。周某的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由东丽区应急管理局对周某处2025年年收入百分之四十的罚款。

（五）对有关公职人员的处理建议

1.崔某辉，天津东丽经济技术开发区管委会副主任，建议经开区党工委给予其批评教育。

2.王某，天津东丽经济技术开发区服务中心科员，建议经开区党工委给予其诫勉谈话。

（六）其他处理建议

建议经开区管委会向东丽区人民政府作出深刻书面检查。

七、事故整改及防范措施

（一）博盛公司要压实主体责任。完善设备拆除、废旧物资处置作业管理制度，凡外部人员、外协人员进场作业，必须履行书面对接、入场安全教育、风险交底，严禁以个人名义私自联系外部人员进场作业；高风险拆解作业必须编制专项作业方案，落实作业审批制度。严格现场作业管控。开展拆解、破碎、废料处置作业时，严格划分作业区域、废料堆放区，设置硬质隔离、警戒带、警示标识；液压剪挖掘机作业期间，划定危险警戒区，禁止无关人员进入；存在交叉作业必须安排专职现场监护人，全程盯控现场，发现人员违规闯入立即叫停作业。强化从业人员安全教育培训。对挖掘机等工程机械操作人员开展专项培训，强化作业前环境确认、作业过程瞭望观察；对外来收购、回收人员，进场必须进行安全交底，明确

禁止进入区域、避险要求，未经教育不得进入现场。

（二）赛瑞公司要完善设备处置期间安全管理。设备处置合同中明确拆除作业安全管理责任；对中标单位进场拆除作业开展定期巡查，督促落实现场安全防护，发现违规引入第三方人员、防护缺失等隐患立即要求停工整改。

（三）经开区管委会要严格落实“三管三必须”要求，健全属地统筹监管体系。坚决压实属地安全生产监管责任，严格对标安全生产“三管三必须”原则，厘清闲置厂房再利用、废旧物资回收经营业务与安全生产监管的部门职责边界，打通业务管理和安全监管壁垒，建立部门联动、信息共享、联合检查工作机制，补齐行业监管短板。

（四）区商务局强化行业监管指导，规范物资回收行业安全管理。督促指导各属地街道、园区及辖区内物资回收企业严格落实安全生产管控要求，健全物资回收作业安全管理制度。重点强化对外埠企业入区开展废旧设备拆解、物资回收作业的全过程监管，明确外埠企业入区作业安全准入标准、作业管控规范及安全责任，严厉整治无资质作业、违规发包、现场管控缺失等违法违规行为，全面规范全区物资回收行业安全生产秩序。

东丽区人民政府固始县博盛再生
物资回收有限公司“5·7”事故调查组