朝阳金易德矿业有限公司“6•24”一般 高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-10-30 来源：朝阳县

2026年6月24日9时30分许，朝阳金易德矿业有限公司开展尾矿库隐蔽致灾因素普查补充勘测过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，损失231万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，县政府决定成立朝阳金易德矿业有限公司“6·24”一般高处坠落事故调查组。县委常委、副县长刘威武为组长，县应急管理局局长隋孝羽、县公安局副局长张志辉、古山子镇镇长傅金波为副组长。由县应急管理局、县自然资源局、县总工会、古山子镇人民政府等部门人员及有关专家组成，并邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则。通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问、专家技术分析、公安机关现场勘查等方法,查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况。认定了事故性质和责任单位存在的问题,提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经专家技术分析和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，朝阳金易德矿业有限公司“6·24”是一起一般生产安全责任事故，该起事故企业存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

朝阳金易德矿业有限公司（以下简称金易德矿业公司）成立于2025年11月21日，法定代表人：纪某；类型：有限责任公司；住所：辽宁省县某某镇某某村；统一社会信用代码为91211321MAK1CKXXXX。经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；矿产资源勘目：选矿；土石方工程施工；生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；机械设备租赁。2026年2辽宁省自然资源厅颁发的采矿许可证，采矿许可证编号为XC2100002009094130XXXXX。

2025年12月11日，金易德矿业公司与辽宁万华企业集团有限公司签订采矿权转让合同，取得原辽宁万华企业集团有限公司万有金矿的采华企业集团有限公司万有金矿选矿厂尾矿库等附属权益。

目前金易德矿业公司共2个建设井工系统，一是朝阳金易德矿业有限公司东五家子金矿一采区地下开采建设项目，二是朝阳金易德矿业有子金矿二采区坑探项目，另有金易德尾矿库改扩建项目。

（二）尾矿库及开展隐蔽致灾因素普查情况

金易德矿业公司（原辽宁万华企业集团有限公司万有金矿）选矿厂尾矿库始建于2005年，由长春黄金设计院设计。该尾矿库于2006年2009年取得安全生产许可证，2013年企业重组转让后，由于尾矿库防、排洪设施不满足现行规范、规程要求，也未设置安全监测设施，2014万华企业集团有限公司万有金矿根据安全主管部门的要求，委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制了《辽宁万华企业集团有限公司万有尾矿库改造项目初步设计》和《辽宁万华企业集团有限公司万有金矿选矿厂尾矿库改造项目初步设计安全专篇》，初步设计安全专篇经主管部门业对尾矿库进行了局部改造。2018年5月朝阳市聚恒矿山工程有限公司编制了《辽宁万华企业集团有限公司万有金矿选矿厂尾矿库改造施工报5月山东旺达工程监理有限公司辽宁分公司编制了《辽宁万华企业集团有限公司万有金矿选矿厂尾矿库改造监理报告》:2018年12月辽宁东安服务有限公司编制了《辽宁万华企业集团有限公司万有金矿选矿厂尾矿库改造安全设施验收评价报告》2019年1月31日企业取得了安全生产许(辽)FM安许证字[2019]XN032XXX，有效期为2019年1月31日至2022年1月30日。企业由于矿山采矿许可证到期，选矿厂停产，安全生产许可证业未按期申请换发安全生产许可证手续，该尾矿库安全生产许可证过期。2026年1月原辽宁万华企业集团有限公司万有金矿破产拍卖，整体资金易德矿业公司通过竞拍取得原辽宁万华企业集团有限公司万有金矿全部资产（包括原辽宁万华企业集团有限公司万有金矿选矿厂尾矿库）。

金易德矿业公司为办理尾矿库安全生产许可证延续工作，2026年4月5日，金易德矿业公司委托辽宁建筑标准勘测设计院有限公司开展尾矿因素普查。2026年5月完成普查报告报审稿，经专家评审，要求对尾矿库东北侧历史形成的采空区及废弃井巷开展补充钻探勘测，补充采空区易德矿业公司与辽宁建筑标准勘测设计院有限公司协商，确定由金易德矿业公司负责废弃矿井补充勘测的测绘工作。6月20日，矿长纪某组织某、测量员郑某某、刘某某（辽宁万华企业集团有限公司员工，借调参与协助本次废弃井巷补充勘测作业人员）对废弃矿井开展勘测工作。623日，对事故废弃矿井井下428m、395m、366m中段进行了勘测。

（三）事故废弃矿井情况

事故废弃矿井在本次隐蔽致灾因素普查中被发现。矿井开拓系统由斜井XJ1、盲斜井MXJ1组成；斜井XJ1井口标高456.89m、井底标高422.9°；盲斜井MXJ1井口标高428.61m、井底标高262.97m，倾角51.3°。矿井存在428m、395m、366m、331m、292m、263m共6个中段巷道及采空区竣工图纸；井筒内行人踏步为原开采活动的遗留设施。

（四）尸体检验情况

6月25日，朝阳县公安局委托朝阳营州司法鉴定所对死者的死亡原因进行鉴定。7月21日，出具了司法鉴定意见书（法医病理司法鉴定〔2第225号），鉴定意见：刘某某符合冠心病发作引起的多发高坠伤死亡。

（五）企业安全管理情况

金易德矿业公司实际投资人张某，负责公司重要经营决策；法定代表人、矿长纪某，全权负责公司全面工作；生产矿长孙某某，负责生产矿长常某某，负责安全管理工作；总工程师于某某，负责技术工作；机电矿长徐某，负责机电设备工作。

金易德矿业公司在本次废弃矿井勘测作业中，未开展系统技术风险评估，未编制专项安全技术措施；未对勘测作业人员进行安全教育培职安全生产管理人员跟班监护；未对个体防护装备佩戴使用、系固状态进行过程检查；事故发生后，未在法定时限内向应急管理部门报告，迟

（六）事故发生经过

2026年6月24日8时31分，金易德矿业公司总工程师于某某带领孙某某、郑某某、刘某某进入废弃矿井开展井下勘测作业。下井前刘某某不适感，于某某提出身体不适可不下井，刘某某坚持入井工作。四人依次沿斜井行人踏步向下行进，刘某某走在队伍首位，孙某某第二，郑某某末尾。9时30分许，行至366 m中段下方5m处时，刘某某再次表述身体难受，身体失衡掉落至主巷道内向下滚落至292 m中段，陷入昏迷

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失231万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，于某某安排孙某某、郑某某向下搜救，本人返回井上联系救援。于某某电话联系矿长纪某，纪某表示马上联系人救援，挂话。于某某又联系段某某，因段某某以前开过卷扬机且距离井口近，让其到井口协助救援。段某某到达后，与井口值班人员陈某某先下井，与孙某某、郑某某汇合，将刘某某抬到箕斗内，随后，段某某操作斜井和盲斜井卷扬机，利用箕斗提升转运伤者至地表10时40分许，刘某某上。10时46分，救护车到达，经医护人员现场检查确认，刘某某已无生命体征，宣布死亡。

（二）事故报告及善后处置情况

2026年6月24日9时50分许，矿长纪某向公司实际投资人张某上报了事故情况，张某未按规定在1小时内向负有安全生产监督管理职责的报事故。

2026年6月24日13时35分，县应急局接到金易德矿业公司事故信息后，第一时间按程序向县委、县政府及市应急局等相关部门报告事故情况，县委、县政府、县事故调查组主要领导立即赶赴现场指导相关部门开展应急处置和事故调查工作。

2026年6月25日，金易德矿业公司与死亡者家属签订了赔偿协议书，一次性赔偿死者家属人民币170万元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，金易德矿业公司立即组织事故救援并拨打急救电话，现场救援处置措施得当,未因救援不当导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

刘某某在井下作业过程中，未佩戴安全带、未做好个人防护措施，由于突发冠心病，身体失衡掉落至主巷道内向下滚落，滚落过程中约束，加重了伤害后果，导致摔伤致死，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.金易德矿业公司未按照规定对矿井勘测人员进行安全生产教育和培训，未保证勘测人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施

2.金易德矿业公司未开展专项技术风险评估，落实安全风险分级管控制度，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措除生产安全事故隐患。

3.金易德矿业公司未安排专门人员对进行现场安全管理；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

四、事故责任单位存在的主要问题

金易德矿业公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定，未按照业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施；违反《中华人民共和国安全生产法》规定，未开展专项技术风险评估，落实安全风险分级管控制度，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条，未安排专门人员进行现场安全管理；违反《中华人民共和国安全生产法》第四督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生1小时内未向监督管理职责的部门报告，迟报事故。

五、对责任人员和单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和责任人员提出如下处理建议。

（一）建议免予追究责任的人员

刘某某在井下作业过程中，未佩戴安全带、未做好个人防护措施，由于突发冠心病，身体失衡掉落至主巷道内向下滚落，滚落过程中约束，加重了伤害后果，导致摔伤致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对责任人员的处理建议

1.纪某，男，身份证号：220582198510040XXX，朝阳金易德矿业有限公司法定代表人、矿长，负责公司全面工作。违反《中华人民共和法》第二十一条第（五）项规定，未组织开展技术风险评估、编制专项安全技术措施，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产患，对此次事故的发生负有管理责任；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议对其处上一年年收入百分之四十罚款，经查，纪某上一年年收入人民币陆万元（60000.00元）,计处罚人民币贰万肆仟元（24000.00元）。由朝阳县应急管理局依法对其进行行

2.张某，男，身份证号：210782197805050XXX，朝阳金易德矿业有限公司实际投资人、决策人。违反《中华人民共和国安全生产法》第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，在事故发生后未在法定时限内进行上报，迟报事故；依据《中华人民共和国安全生产一十条规定，建议对其处上一年年收入百分之六十（60%）的罚款，经查，张某上一年年收入人民币陆万元（60000.00元），计处罚人民币（36000.00元）。由朝阳县应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）对责任单位的处理建议

朝阳金易德矿业有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十三条、第四十五条的规定，对事故发生依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处人民币伍拾伍万元（550000.00元）的罚款，由朝阳县应急管理进行行政处罚。

六、事故防范措施

（一）落实废弃矿井隐患工程治理。事故发生后，斜井XJ1井口已经采取实体墙封闭，但还应补充设置封闭管理牌板，载明封闭工程内容责任人员等管理信息；建立常态化定期巡查制度，防止人员擅自闯入废弃矿井。

（二）优化隐蔽致灾因素勘测技术方案。针对尾矿库周边地下采空区和废弃井巷排查，优先选用物探、钻探等无需人员下井的技术手段，入废弃矿井；确需人员进入废弃矿井的，必须完成安全风险评估，编制专项安全技术措施，落实通风、防护、通信、应急保障后方可实施。

（三）强化个体防护装备技术管控。进入井下、井筒类高风险场所作业，作业前及作业过程中对安全帽等个体防护装备完整性、佩戴系查；针对井筒通行类高风险移动场景，明确防坠落防护装备配置及使用技术要求。安全帽必须系紧下颌带，安全带必须可靠系挂。

（四）完善废弃场所作业应急技术条件评估。进入长期停产的废弃矿井作业前，开展全面安全风险评估，编制专项工作方案；应急救援全条件的情况下，严禁人员进入。

（五）完善危险作业现场监护技术要求。井下高风险作业应配备专职安全人员全程跟班监护；作业前开展井巷环境、设施装备隐患排查足安全技术条件的情况下严禁人员进入作业现场。对作业人员的技术交底情况进行检查，确保技术交底工作落实到位。

（六）矿山应做好外来作业人员技术安全管理。公司应与外来人员派出单位签订安全生产管理协议，厘清双方安全责任；核查作业人员业条件，建立外来人员管理台账；开展入矿安全教育，实施书面安全技术交底并签字确认；配齐合格的个体防护用品，并现场监督检查防护使用；作业中关注人员身体状况，发现身体不适人员立即停止作业。

（七）加强安全教育培训和应急管理。公司要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，进一步建立健全安全生产责任制，施，落实各项安全生产管理制度，加强作业场所安全风险辨识；要严格落实隐患排查治理制度，加强现场管理；严禁违章、违规作业，严计、技术交底、技术跟踪措施；完善井下通信、照明、提升和应急救援设施。

（八）严格事故信息报告制度。公司主要负责人和安全管理人员应当熟悉事故报告法定时限和程序，事故发生后必须于1小时内向安全生门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

朝阳金易德矿业有限公司“6·24”

一般高处坠落事故调查组

2026年10月21日