广西平南县盛森石业有限公司“7•20”石粉储罐塌落造成人员伤亡事故的调查报告

2016-09-28 16:23 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2016年7月20日21时30分左右，广西平南县盛森石业有限公司发生一起货车进入石粉储罐底装载石粉过程中石粉储罐塌落，造成1人死亡、 1车辆受损事故。

事故发生后，平南县人民政府授权平南县安全生产监督管理局组织成立由县安监局、县公安局、县监察局、县总工会、县工商局、县质监局局、县交运局和丹竹镇人民政府等部门单位组成广西平南县盛森石业有限公司“7·20”石粉储罐塌落造成人员伤亡事故调查组，并邀请县人民检察加事故调查。根据案情需要和相关法律法规规定，聘请了安全生产专家组参与调查研究。事故调查组根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。勘查、查阅资料、调查询问和参考专家组意见等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了任单位、责任人的处理意见和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位的概况及事故发生的现场情况

（一）事故单位概况

1、广西平南县盛森石业有限公司（以下简称盛森石业公司）成立于2010年12月17日，并取得平南县工商行政管理局核发的《营业执照》。注册号：450821200005265；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈伟盛（男，汉族，1974年9月24日出生，住址：广西南镇罗合村黎村屯138号；注册资金：伍拾万元整（50万元）；公司地址：平南县丹竹镇东山村峰珠岭一屯，公司占地面积50亩；营业期限：2017日至2020年12月16日；经营范围：建筑材料、非金属矿产批发零售、化肥零售、石灰石加工销售。

2014年9月4日获得贵港市交通运输局核发的《中华人民共和国港口经营许可证》；证书编号：（桂贵）港经证（平南0068）；公司名称：广盛森石业有限公司；法定代表人：陈伟盛；办公地址：平南县丹竹镇峰珠岭村；经营地域：贵港市平南港区广西平南县盛森石业有限公司码头泊位至：2017年9月3日。

2、事故车辆情况。

事故车辆为乘龙牌重型半挂牵引车，车牌号码为：桂AB8297，车辆型号：LZ4255QDC，车辆识别代号：LGGG4DY36CL714049，发L3EL5C00276，车身颜色：红色，使用性质：货运，出厂日期：2012-05-23，强制报废期止：2027-05-30，检验有效期止：2017-05-31，保期：2017-05-29，机动车所有人：广西南宁市康驰汽车运输有限责任公司，初次登记日期：2012-05-30，登记地址住所：南宁市兴宁区昆仑大道桥村村委会48号。桂AB8297乘龙牌重型半挂牵引车于2016年7月20日21时30分左右，在广西平南县盛森石业有限公司装载石粉过程中被塌落的压住槽罐尾部，槽罐前部已经往上翘起。

（二）事故发生现场情况

事故发生地点位于平南县丹竹镇东山村峰珠岭一屯广西平南县盛森石业有限公司厂区内。4个立式圆锥形水泥储罐呈田字形排列，靠岸边的2个约5.5米，总高度约9米；靠江边的2个储罐直径约5.5米，总高度约9米。每个储罐由4条圆柱形金属作支腿，焊接在罐体直筒上（锥部上方），金属焊接横托在锥部。支腿是立在水泥板平台上，下面由12条水泥立柱支撑水泥平台，水泥立柱面积为0.6米*0.6米*5米，靠江边的横梁长约4.5米，靠梁长约5.5米。靠岸边的2个储罐下停有1辆红色成龙牌重型半挂牵引车，车牌号码为：桂AB8297，车牵引的槽罐尾部被塌落的储罐压着，槽罐前部翘。靠江边的2个储罐下停放有1个槽罐，罐尾部注有“粤H8068挂”字号。向西北的储罐向下塌落，约成70度角斜靠在向东北边储罐的锥部上边撑塌落储罐4条支腿中，向东北的支腿撑住储罐第6格与第7格中间；向西北的支腿呈扭曲折弯，部分开裂，在接近顶端处完全断开；向西北的水泥戳穿储罐底部；向西南的支腿3处严重折裂，支撑的水泥立柱与横梁断裂，罐体压向外成约80度角；向东南的支腿与罐体脱离，呈扭曲折弯，部分靠顶端部分完全断开。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生的经过

2016年7月20日下午5点左右，郑文（男，汉族，37岁，平南县平南镇乌江村田燎屯人，2016年3月份起负责运输广西平南盛森石业有限公司海铁山港业务，每吨120元运费）接到陈伟盛电话，叫安排杨吉水（死者）装石粉运往铁山港，郑文就打电话给杨吉水。晚上7点30分左右杨吉水（奥迪Q5）到柳荣锦（伤者，男，41岁，广西平南县平南镇附城村大将一队人，持有机动车驾驶证，准驾车型：A1A2，系杨吉水聘请的司机）家去丹竹盛森石业有限公司装石粉。十多天前，杨吉水的乘龙牌槽罐车，车牌号码为：桂AB8297已经停放在盛森石业有限公司厂区内。晚上9点左右和柳荣锦一起驾乘小车（奥迪Q5)到盛森石业公司。守夜人员邓扬信见到有车灯亮，就拿手电筒走到车辆前问：“你们来这里干什么”？杨吉水说：“我们来运石粉的”。邓扬信说：“谁叫你来运的”？杨吉水说：“是黑六（郑文）叫来运的”。邓扬信说：“我不知道谁是黑六”。后来杨说：“是陈二（陈伟盛）叫来运的”。邓扬信说：“我没有接到陈二电话交代，又不见他来，这么晚了，你要装就等到明天吧”。杨吉水说：“你我有几十万的小车在这里，就放在这里保管”。既然这样，邓扬信就叫他们把车开到办公室门前停放。然后，杨吉水问：“有人帮装车吗”？邓“没有，平时都是司机和老板（陈二）装的”，然后就回了办公室。这时，杨吉水启动乘龙牌槽罐车倒入到石粉储罐底下，登上储罐平台开闸放粉就把小车（奥迪Q5）开到公司办公室门前停放。当柳荣锦也登上到储罐放料平台上时听到有点杂音，就提醒杨吉水，紧接着喊“水哥快跳”。这公室守夜的邓扬信听到有巨大响声，就拿手电筒下去看发生什么事情。看见有一个人从储罐北边走出来，头部和手脚都受伤流血，正打电话报警（并说有一个人被压在石粉储罐下面。邓扬信拿手电筒到塌落的石粉储罐旁边照了一圈，也没见到被压人员。30分钟左右，公安、消防、120救护车质监、交运部门和丹竹镇政府相关人员相继赶到现场开展人员施救和事故处置工作。

（二）事故现场救援情况

接到事故报告后，平南县委、县政府领导高度重视，分管副县长莫涛及县安监、公安、公安消防大队、卫生、交运、质监和丹镇政府主要领导现场，积极组织施救。为了尽快把被埋压人员救出，经现场办公会议决定，当晚11点左右调来1辆25吨吊车和1辆75吨吊车同时作业，计划将塌落再救人；但因未能有效清除罐内石粉，储罐过重，无法按初步计划起吊。接着启动用氧割从罐底侧面切割，把罐体内的石粉用水冲洗出来这方案以总重量。直至凌晨3点，再次尝试把储罐吊起，但都无法起吊。后来了解到，原储罐存有约230吨石粉，储罐下塌时，向西北边原支撑平台的水泥戳穿储罐底部，被卡住，导致无法吊起。早上5点多，在塌落储罐北面约3米处发现被埋压者膝盖下肢，初步判断被埋压者位置，于是参加救援的部究施救方案。本来计划用挖掘机在塌落储罐北边1米处挖长方形坑，再用人工刨土找被埋压者，但在现场观察发现，塌落储罐靠压的水泥横梁已经能在施救过程中靠东边的储罐塌落，造成二次事故。于是经研究决定采用定向爆破技术，把靠江边的2个储罐定向爆破倒向江边，向东的储罐定向东边。

2016年7月21日上午9点左右，联系上葛洲坝易普力股份有限公司平南分公司技术人员，并征得企业负责人和被埋压者家属代表签字同意爆破于7月21日下午5时30分左右按计划成功实施定向爆破。于2016年7月22日凌晨1点左右成功将被埋压者救出，经平南县人民医院医生现场鉴定，确亡。经死者家属同意，遗体由平南县殡仪馆暂为保存。

三、伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡，1人受伤

死者杨吉水（车主），男，汉族，1970年9月10日出生，住址：广西桂平市蒙圩镇新合村六合屯19号。于2016年7月22日凌晨1点左右成功把被埋压储罐底部救出，经平南县人民医院医生现场鉴定，确认已经死亡，经死者家属同意，遗体由平南县殡仪馆暂为保存。

伤者柳荣锦（司机），男，汉族，1975年11月7日出生，住址：广西平南县平南镇附城村大将一屯43号。于1999年11月22日初次获得广西壮贵港市公安局交通警察支队核发的《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：A1A2，有效期限：2015年11月22日至2025年11月22日。于2月31日获得贵港市道路运输管理局核发的《中华人民共和国道路运输从业人员资格证》，从业资格证件号：450800003020800l494，从业资格路旅客、普货运输驾驶员，有效期：2013年12月31日至2020年1月16日。柳荣锦在“7·20”事故中受伤，经平南县人民医院鉴定：1、脑震荡伤；2、全身多处皮肤挫擦伤，生命体征正常，目前在平南县人民医院治疗。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约210万元人民币。

四、事故发生的原因分析和事故的性质确认

（一）事故原因

经过对事故现场勘查分析和对有关人员调查取证，确认了事故发生的直接原因和间接原因。

1、事故发生的直接原因。

根据调查取证和综合分析，事故调查组人员一致认为：事故储罐因金属支腿支撑承重选型及结构设计缺陷，西北面支腿在长期生产过程中出现形，罐体开始向西北面支腿倾侧，杨吉水开闸装石粉时，罐体横向移动力量导致其他三条支腿受到牵拉，继而引发其他三条支腿折弯和完全断开，垂直塌落把杨吉水埋压是事故发生的直接原因。

2、事故间接原因。

①盛森石业公司石粉储罐安装工程没有设计方案，施工无资质，石粉储罐没有生产合格证。盛森石业公司于2014年从广东三水购买4个旧罐体厂家生产合格证，也不清楚已使用年限。储罐安装也没有设计方案，由其公司负责人根据自身经验组织工人安装，且投入使用前没有经过质量评估的发生留下了重大安全隐患。

②企业主体责任落实不到位，管理混乱。盛森石业公司未建立健全本单位安全生产责任制，也没有明确岗位责任人员、责任范围；没有安全生度和操作规程。盛森石业公司守夜人员邓扬信没有及时有效阻止杨吉水和柳荣锦驾车进入厂区自行装载石粉的行为，导致在装载过程中发生事故。

③盛森石业公司未按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求履行职责，未建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度；未逐级建从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；事故隐患排查治理不到位，致使事故发生事故。

④杨吉水安全意识淡薄，冒险作业。当晚，盛森石业公司守夜人员邓扬信没有接到老板（陈伟盛）告知有人来运输石粉的事，守夜人员邓扬信水第二天再装载石粉，但杨吉水没有听从劝告。杨吉水既不是盛森石业公司员工，也没有经过专业技术培训，擅自登上石粉储罐装卸平台操作放料故发生时无法躲避。

（二）事故性质

经过调查取证和综合分析，广西平南县盛森石业有限公司“7·20”石粉储罐塌落造成人员伤亡事故是由于企业主体责任落实不到位，管理混乱定安全生产规章制度和操作规程；事故隐患排查治理不到位；石粉储罐安装工程没有设计方案，施工单位无施工资质，储罐没有生产合格证，且投没有经过质量评估，这些原因导致在装载时石粉储罐塌落，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约210万元人民币的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）广西平南县盛森石业有限公司主体责任落实不到位，管理混乱；没有制定安全生产规章制度和操作规程；事故隐患排查治理不到位；石装工程没有设计方案，施工无施工资质，储罐没有生产合格证，且投入使用前没有经过质量评估。致使杨吉水和柳荣锦驾车进入厂区擅自装载石粉过程中发生石粉储罐塌落，导致1人死亡，1人受伤的生产安全责任事故。广西平南县盛森石业有限公司以上行为，违反了《中华人民共和国安全生十八条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第二十五条第一款、第三十八条第一款的相关规定，应负“7·20”人员伤亡事故的主依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议由平南县安全生产监督管理局对广西平南县盛森石业有限公司予以行政处罚。

（二）货车车主杨吉水安全意识淡薄，既不是广西平南县盛森石业有限公司员工，也没有经过专业技术培训，擅自登上石粉储罐装卸平台操作于石粉储罐瞬间塌落无法躲避，导致被石粉储罐埋压死亡，应负“7·20”人员伤亡事故的次要责任。但鉴于杨吉水在事故中已死亡，建议不再追究

六、事故防范和整改措施

（一）盛森石业公司要从这起事故中吸取深刻的教训，全面落实企业安全生产主体责任，严格按各行业安全规程施工，建立健全安全生产责任管理规章制度和安全技术操作规程，加强作业现场管理，落实安全检查制度，加大安全事故隐患排查整改力度，认真落实安全防范措施，及时排除隐患，确保安全生产。

（二）加强对从业人员安全教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安能，增强自我保护的意识，未经安全生产教育和考试合格的从业人员不得上岗作业。

（三）强化“红线”意识，牢固树立以人为本、安全发展的理念。行业主管部门要切实加强安全生产监管，督促企业落实安全生产主体责任，生产监管责任。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214 桂ICP备14005977号-1 网站标识码：4508210001