阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司
“3·1”一般其他伤害事故
调查报告

2025年3月1日19时46分左右，在阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司天目观加压泵站发生一起一般其他伤害事故，致制水辅助工人苟某某死亡，直接经济损失约人民币130万元。

事故发生后，阆中市委、市政府领导高度重视并作出了指示，工作要严、实、细，切实做好死者家属安抚和善后工作，务必要认真开展事故调查，彻底查明事故原因，依法依规严肃追究责任；同时相关部门要举一反三，深刻吸取事故教训，抓细抓小做好安全生产教育培训和隐患排查工作，进一步落实责任，强化安全生产措施，深入排查各类安全隐患，坚决遏制此类事故再次发生。市应急局、市公安局、千佛镇人民政府、阆中市城市供排水有限公司、阆中市村镇供排水有限公司等单位有关负责同志迅速赶赴现场，指导事故应急救援和善后处置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国行政处罚法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规，经阆中市人民政府批准，成立了由市安委会副主任、市应急管理局

局长为组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局等单位相关同志为成员的阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司“3·1”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），分设技术组、管理组、综合组，全面开展事故调查，并邀请市检察院、市纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、调取监控、查阅资料和技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.发包单位：阆中市村镇供排水有限公司，统一社会信用代码 **91511381*********，**公司法定代表人赵某，公司类型为其他有限责任公司，注册资本贰亿陆仟万元整，公司成立日期 **2016** 年 **5** 月 **9** 日，住所阆中市张飞北路***，公司经营范围为自来水的生产和销售、生活污水处理、固体垃圾处理、自来水管道安装及维修、规划勘测设计、水利水电工程建设、市政工程建设、水资源综合利用开发、水利水电及市政工程建设材料销售。阆中市村镇供排水有限公司于 **2022** 年并入阆中市城市供排水有限公司，系阆中市城市供排水有限公司的子公司，其名下共计十个分公司，阆中市村镇供排

水有限公司千佛分公司为其分公司之一。

阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司，统一社会信用代码**91511381**********，公司负责人李某某（未及时更换营业执照，事故发生时实际负责人为涂某）。公司类型为有限责任公司分公司（国有控股），公司成立日期**2017**年**6**月**8**日，住所为阆中市千佛镇*****，公司经营范围为自来水的生产和销售、生活污水处理、固体垃圾处理、自来水管道安装及维修、水利水电及市政工程建设材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.承包单位：阆中市海天人力资源有限公司，统一社会信用代码**91511381**********，公司法定代表人李某，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰佰万元整，公司成立日期**2010**年**6**月**9**日，住所为阆中市沙溪办事处汉城路**，公司经营范围为许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

阆中市海天人力资源有限公司同时还持有劳务派遣经营许可证（编号：川人社派**20201******号），经营范围为劳务派遣，证件有效期自**2023**年**10**月**10**日至**2026**年**10**月**9**

日。

（二）劳务外包合同情况

阆中市村镇供排水有限公司将所辖十个片区泵站值守运行、小型安装维修、污水处理站日常运维等辅助工作（包括千佛分公司天目观加压泵站制水辅助工作）发包给阆中市海天人力资源有限公司，两公司于**2024**年**9**月**30**日签订劳务外包合同。合同甲方为阆中市村镇供排水有限公司，乙方为阆中市海天人力资源有限公司。根据合同约定，乙方据实据需经双方协商后，安排合适数量工作人员在外包岗位从事相关工作。合同约定乙方员工在甲方相应岗位提供劳动服务期间，由乙方依法签订《劳动合同》或《非全日制劳动合同》，建立劳动合同关系等。同时合同规定，甲方应向乙方进行操作技术、安全生产及规章制度的交底，并提供必要的安全、职业卫生及防护用品等；乙方应对员工进行安全、职业健康、环境保护提供必要的培训、教育、预防监督和保护等。合同有效期贰年，自**2024**年**10**月**1**日至**2026**年**9**月**30**日止。

（三）相关人员基本情况

1.苟某某，女，汉族，**1974**年**3**月**8**日生，现年**51**岁，身份证号**512930********8600**，户籍地为四川省阆中市千佛镇*****，阆中市海天人力资源有限公司员工，为该公司外派至阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司作业人员，主要从事阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司天目观加压泵站制水辅助岗工作。

2.涂某，男，汉族，**1978**年**8**月**17**日生，现年**47**岁，

身份证号 231027********2012，户籍地为四川省阆中市********，阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司经理，负责千佛分公司全面工作，包括安全生产、污水运营、生产经营供水。

3.王某，男，汉族，1978 年 7 月 8 日生，现年 47 岁，身份证号 512903********0016，户籍地为四川省阆中市******，阆中市海天人力资源有限公司安全科长。

（四）事故现场勘验情况

1.事故地点为阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司天目观加压泵站，闸阀井设置在加压泵站后墙外。闸阀井为长 1.84m、宽 1.7m、高 1.2m 的砌砖围墙（墙厚 0.12m），其中长形一面中间位置开有一个宽约 1m 的出入口。井内平行于出入口水平放置有一直径约 0.3m 的水管管道（见图一）。



（图一）天目观加压泵站闸阀井

2.管道上垂直配置有一手动闸阀，闸阀开关盘直径约 0.4m，事故发生时该闸阀使用功能完好（见图二）。



（图二）天目观加压泵站手动闸阀开关盘

3.闸阀井围墙其中一长形面墙已有垂直高约 **0.87m** 的斜向裂缝；其中一宽形面墙底部有水平长约 **1.17m** 的裂缝，并与斜向裂缝衔接，经现场勘查，围墙裂缝与事后围墙墙体倒塌痕迹相吻合（见图三）。



（图三）天目观加压泵站闸阀井围墙

4.苟某某操作闸阀所使用的助力工具为带有两个 **L** 形铁弯钩的铁制杠杆，该杠杆长约 **0.8m**，两个 **L** 形铁弯钩尺寸约为 **8cm*8cm**（见图四）。



（图四）苟某某操作闸阀所使用的助力工具

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 3 月 1 日 19 时 46 分左右，在阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司天目观加压泵站，制水辅助岗工人苟某某在操作制水手动闸阀，苟某某一只脚站在闸阀井旁水泥地上，一只脚踩在水管管道上，先用手动转动闸阀的方式操作闸阀，手动操作大约半分钟后，苟某某便使用一根铁制助力杆卡在闸阀开关盘上继续转动闸阀。苟某某在使用助力杆转动闸阀几圈后突然助力杆打滑脱离闸阀开关盘，由于惯性原因使其倒退几步向后倒去，苟某某后倒过程中拉了一下闸阀井围墙，围墙被苟某某拉倒，倒塌的围墙正好砸在苟某某胸部，导致事故发生。

（二）应急救援和善后处置情况

1.应急救援情况

阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司负责人涂某在发现事故发生后立即拨打了 110、120 并上报了公司，公司

副总陈某在接到报告后同安全员汤某某，立即赶赴现场了解情况并对现场进行保护。阆中市城市供排水有限公司副总朱某某、安全办主任张某在接到报告后，立即启动应急预案，也立即赶赴现场参加事故应急处置。

市公安局、市应急局、千佛镇人民政府等部门负责同志接到报告后迅速赶赴现场进行现场管控、应急处置、家属安抚等应急管理工作，在应急处置中未发生次生、衍生事故。

2.善后处置情况

事故发生后，阆中市城市、村镇供排水有限公司及相关部门响应及时、行动迅速，保障到位，善后处置得当，未对当地社会稳定造成重大影响，截至**3**月**6**日阆中市海天人力资源有限公司和死者家属已达成赔偿协议，死者家属情绪稳定，善后处理结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因

阆中市海天人力资源有限公司工人苟某某安全意识淡薄，在作业过程中违反闸阀操作规程，擅自使用铁制助力杆违章操作闸阀，冒险作业，不慎滑倒，在滑倒的过程中双手拉倒存在安全隐患的闸阀井围墙，倒塌的围墙正好砸在苟某某胸部，造成事故发生。

（二）间接原因

阆中市海天人力资源有限公司，未及时有效地教育和督促本公司从业人员苟某某严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

四、事故调查中发现的其他问题

1.阆中市村镇供排水有限公司生产安全隐患排查治理不到位，未发现千佛分公司天目观加压泵站闸阀井围墙存在明显安全隐患，及时消除作业环境存在的不安全因素。

2.阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司经理涂某违反中控室管理制度，对中控室值班人员工作岗位安排不科学、不合理，导致中控室存在无人值守的监管漏洞，未能通过监控系统及时发现作业人员苟某某的违规操作的不安全行为、作业环境存在的安全隐患，以及事故发生近两小时都未能及时被发现。

3.阆中市千佛镇人民政府对辖区内所属企业安全检查不细致、不深入，未及时发现本辖区内天目观加压泵站闸阀井围墙存在的明显安全隐患并督促企业进行整改；同时**2024**年—**2025**年连续发生两起亡人安全事故。

五、事故性质

经过事故调查组综合分析认定，阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司**“3·1”**一般其他伤害事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

六、事故责任的划分及对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，对阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司**“3·1”**一般其他伤害事故的有关责任单位和个人作出如下处理建议：

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.苟某某，阆中市海天人力资源有限公司辅助制水劳务人员，在转动水管闸阀时违反闸阀操作规程使用助力杆，冒险作业，不慎滑倒并拉倒存在安全隐患的围墙砸到自己，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.王某，阆中市海天人力资源有限公司安全科长，对苟某某的不安全行为失察失管，未及时发现和制止苟某某使用助力工具违规操作，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项之规定，建议由阆中市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法进行处罚。

3.涂某，作为阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司经理，违反中控室管理制度，对中控室值班人员工作岗位安排不科学、不合理，导致中控室存在无人值守的监管漏洞；日常监管不到位，未及时发现和治理管辖区域内天目观加压泵站闸阀井围墙存在明显裂缝的安全隐患。建议由阆中市村镇供排水有限公司给予内部处理，并报阆中市安全生产委员会办公室备案。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.给予行政处罚单位

（1）阆中市海天人力资源有限公司，作为劳务承包单位，安全生产责任落实不到位，未有效地督促本公司从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，致

使公司从业人员安全意识不强，违规冒险作业，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定，建议由阆中市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，依法进行处罚。

（2）阆中市村镇供排水有限公司，生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除本单位作业环境存在明显的事故隐患（闸阀井围墙裂缝），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，建议由阆中市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，依法进行处罚。

2.不予行政处罚单位

阆中市国资国企服务中心，作为国有企业主管部门，制定并印发了《**2025**年国资国企领域安全生产工作要点》《国资国企领域今冬明春重大事故灾害隐患排查整治专项行动工作方案》《关于做好**2025**年春节后复工复产安全生产工作的通知》《**1-3**月份安全生产风险提示》等相关文件，要求各企业制定完善安全管理制度，明确责任体系，压紧压实企业安全生产责任；建立完善检查制度，不定期对其所监管领域开展了安全检查；召开了安全生产会议，要求市属国企务必落实好企业主体责任，安排部署了**2025**年安全生产和应急管理工作，履行了监管责任，建议不予行政处罚。

3.其他问责建议

责令阆中市千佛镇人民政府向阆中市人民政府作出深

刻的书面检查，并报阆中市安全生产委员会办公室备案。

七、事故防范和整改措施建议

为进一步强化全市安全工作，提高思想认识，压实安全责任，提升安全监管水平，防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）深刻吸取教训，压实企业主体责任

企业要深刻汲取本次事故教训，层层压实安全生产责任制，切实落实好企业安全生产主体责任。全面梳理企业内部安全生产管理各项制度，定期对员工开展企业安全操作规程、风险辨识和应急演练等专项培训；强化企业隐患排查信息化管理，对企业内同类设备、工艺等开展全面、专项的安全隐患排查，发现问题、整改问题，形成闭环管理；加强安全资金及人员的投入，及时排查老化设备和防护设施存在隐患的作业环境等并进行维护保养，完善防护设施，增设现场管理人员，通过视频监控、随机抽查等多样的形式加强对员工作业过程的监管。在今后的生产工作中，企业更应着力从根本上解决问题，消除各类事故隐患，坚决遏制各类事故的发生。

（二）严守法律底线，强化行业安全监管

行业主管部门要高度重视安全生产工作，严格树立安全生产的红线意识和底线思维，进一步落实安全生产行业监管责任。建立健全企业安全风险等级动态评估机制，对高风险企业实施“重点监管、高频检查”，促进企业对安全生产工作的高度重视；深化行业主管部门对企业的安全培训及警示教育，不定期召开警示会议，对企业开展行业内典型事故案例

的常态化宣传，切实增强企业安全风险意识，强化法律震慑；在进一步强化责任、强化管理、强化监督、严格执法，在夯实企业安全生产管理的基础上，督促企业将安全生产工作做实、做细，确保行业安全生产形势根本好转。

（三）强化日常监管，提升安全管理力量

各乡镇（街道办）要根据安全生产“属地管理”原则，认真履行属地安全监管职责，落实“党政同责、一岗双责”。要对辖区内生产经营企业进行进一步梳理，对重点监管行业开展专项检查，同时会同各部门开展联合检查，采取有效措施切实加强辖区内各企业的监管指导，推动企业不断改进安全生产工作；要深化安全宣传“五进”活动，采取有力措施推动企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全并落实安全生产举报制度，切实增强企业安全风险意识，发动员工主动参与安全隐患排查整治，及时消除各类事故隐患，激发企业加强安全生产管理的内在动力；要强化基层应急处置能力，强化应急力量，优化应急预案与资源储备，多开展多部门联合演练，动态更新应急救援设备，定期开展技能培训，确保事故发生后能与多部门联动，及时响应到位。

阆中市村镇供排水有限公司千佛分公司“3·1”

一般其他伤害事故调查组

2025 年 **4** 月 **7** 日