正安格林正安县万通汽车运输有限责任公司“12·30”一般道路运输事故调查报告

正安县政府事故调查组

2026 年 4 月 1 日

目 录

一、事故基本情况……- 1 -

（一）事故发生单位相关情况……- 1 -

1.正安县万通汽车运输有限责任公司……- 1 -

2.万通公司法定代表人……- 2 -

3.贵 CE2326 号中型普通客车……- 2 -

4.贵 CE2326 号中型普通客车驾驶员……- 4 -

5.贵 CE2326 号中型普通客车承包人……- 4 -

（二）贵 CD731A 号小型轿车基本情况……- 5 -

1.贵 CD731A 号小型轿车相关情况……- 5 -

2.贵 CD731A 号小型轿车驾驶员相关情况……- 5 -

（三）相关单位概况……- 5 -

1.正安县诚信汽车修理厂……- 5 -

2.正安县汽车客运站。……- 6 -

（四）事故发生单位万通公司安全管理情况……- 6 -

1.安全管理机构情况……- 6 -

2.车辆动态监控管理情况……- 7 -

3.安全责任制度建立情况……- 8 -

4.安全教育培训情况……- 8 -

5.公司隐患治理情况……- 8 -

6.公司预案、演练情况……- 8 -

（五）事故现场及公路建设情况……- 8 -

（六）人员伤亡和经济损失情况……- 9 -

（七）其他情况……- 9 -

二、事故简要经过、应急处置及事故信息报送情况……- 9 -

（一）事故简要经过……- 9 -

（二）事故应急处置情况……- 10 -

（三）事故应急救援处置评估情况 - 10 -
（四）事故信息报送情况 - 10 -
三、事故原因分析 - 11 -
（一）事故直接原因 - 11 -
（二）事故间接原因 - 11 -
四、有关单位存在的问题 - 12 -
（一）正安县万通汽车运输有限责任公司存在的问题 - 12 -
（二）正安县诚信汽车修理厂存在的问题 - 13 -
（三）正安县汽车客运站存在的问题 - 13 -
（四）正安县交通运输局存在的问题 - 13 -
（五）格林镇派出所存在的问题 - 14 -
（六）中观镇存在的问题 - 14 -
五、对有关人员和单位的处理建议 - 14 -
（一）万通公司的处理建议 - 14 -
（二）事故有关人员的处理建议 - 14 -
（三）相关单位处理建议 - 15 -
1. 正安县交通运输局 - 15 -
2. 格林镇派出所 - 15 -
3. 中观镇 - 15 -
（四）相关公职人员处理意见 - 15 -
（五）其他单位处理建议 - 16 -
六、事故主要教训及事故整改和防范措施 - 16 -

正安格林正安县万通汽车运输有限责任公司“12·30”一般道路运输事故调查报告

2025年12月30日13时8分许，正安县格林镇风光村阳河溪路段三岔路口发生一起客运车辆侧翻事故，致1人死亡、2人受伤。正安县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定，成立了由县应急管理局牵头，县交通运输局、县总工会、县公安交警大队等单位相关人员为成员的事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取资料、座谈问询、技术鉴定、分析论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组综合分析，认定：正安格林正安县万通汽车运输有限责任公司“12·30”一般道路运输事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

1.正安县万通汽车运输有限责任公司

正安县万通汽车运输有限责任公司（以下简称“万通公司”）成立于1999年5月7日，统一社会信用代码：915**********

*85G；道路运输经营许可证号：黔交运管许可遵义字 520324000002 号；有效期：2024 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日；许可经营范围：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运，省际班车客运，县内包车客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运，县内旅游客运，县际旅游客运，市际旅游客运，省际旅游客运；公司地址：正安县凤仪街道珍州路 564 号。

2.万通公司法定代表人

韦某，男，汉族，中共党员，身份证号：522**********037，住址：贵州省正安县********；2023 年 4 月 25 日取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理员考核合格证书》，证书编号：A0**********14，有效期：2023 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 25 日。

3.贵 CE2326 号中型普通客车

（1）车辆基本信息。车辆品牌：万达牌；车辆型号：WD*****；车辆号牌：贵 CE2326；万通公司于 2017 年 3 月 29 日在贵州省遵义市公安局交通警察支队注册登记；车辆识别代号：LGF**********191；燃料种类：柴油；发动机号：FG*******91；核定载客：19 人。

（2）车辆相关情况。**车辆道路运输许可情况：**于 2024 年 7 月 26 日在正安县道路交通运输管理局取得道路运输证，运输证号：黔交运遵义字 52******576 号。**车辆上线检测情况：**于 2025 年 9 月 12 日在正安县恒安汽车综合检测有限公司开展安全技能检验，检验有效期至 2026 年 3 月，年检验结果为合格，客车

技术等级为一级。**车辆检修维修情况：**于2025年12月24日在正安县诚信汽车修理厂进行强制二级维护保养，更换过右后刹车片和右前分泵，二级维护结果为合格。**车辆例检情况：**2025年12月29日17时20分许在正安县汽车客运站做发班前车辆安全例检（有效期24小时），检查合格后一直停放在正安汽车站。**车辆保险情况：**车辆按规定购买了交强险、商业保险、道路客运承运人责任保险（车上人员保险）等，保险均在有效期内。

经四川旭日司法鉴定中心鉴定证实：贵CE2326号中型普通客车转向系所检验的安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；制动系符合国家标准GB/T18274-2017《汽车制动系统修理竣工技术规范》中“4.3.1.1”[1]应及时更换的相关规定，存在安全隐患。贵CE2326号中型普通客车通过视频画面时的行驶速度为60km/h。

（3）车辆道路客运班线经营许可情况。于2025年11月19日在正安县道路交通运输管理局取得道路客运班线经营许可证，**经营许可证号：**遵义52*********2；**班车客运标志牌编号：**正交县内02******01；**经营主体：**万通公司；**客运班线类型：**四类客运班线（县内）；**日发班次下限：**1班1天；**车辆类型等级：**

[1] 4.3.1.1 制动鼓在出现下列情况时应及时更换：
a）在相互成直角的摩擦表面的宽窄两边缘处测量制动鼓的磨损量，在圆周上每隔45的各点且在最深沟槽的底部测量制动鼓的直径；制动鼓直径超过报废尺寸或虽未超过报废尺寸，但经过切削加工后，其直径超过安全修理尺寸时；
b）制动鼓摩擦表面的圆柱度误差应不大于0.05mm；圆度误差应不大于0.155mm；表面粗糙度不低于Ra1.6；制动鼓摩擦表面与轮毂结合的圆柱面及平面的径向跳动量应不大于0.10mm；制动鼓的壁厚差应不大于1.00mm；同轴上的左右制动鼓的直径差值不应小于表1所规定的数值；
c）制动鼓摩擦表面由于制动热能引起金相组织结构发生变化而产生硬点时；
d）制动鼓出现任何裂纹时。

小型中级；**起讫地：**正安至中观；**中途停靠地客运站点：**站点自定；**途经路线：**常用线路为芙蓉江、马河、莲花、桂花、晏溪、丁木、朝阳（循环经营），备用线路为道安高速（G69）、德习高速（S10）、马河、桂花、莲花、晏溪。

4.贵CE2326号中型普通客车驾驶员

谢某，男，汉族，群众，身份证号：522**********039，户籍地址：贵州省正安县********，现住地址：正安县********，有效A1机动车驾驶证，持有《道路运输从业人员资格证》，证号：522**********039，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，初次领证时间：2021年5月18日，有效期至2027年5月17日，诚信（信誉）考核等级评定结果：AAA。经调查无精神病史。该驾驶员由承包人韦某某聘用，安全管理和安全教育培训由公司管理和培训，驾驶员工资费用由承包人发放。

5.贵CE2326号中型普通客车承包人

韦某某，男，汉族，身份证号：522**********012，户籍地址：贵州省道真县********，现住地址：正安县********。公司将车辆贵CE2326于2025年11月18日承包给韦某某（身份证号：522**********012，现居住地址：正安县**********）进行经营，合同期限2025年11月18日至2031年11月17日，承包费用每月1565元，支付方式每月25日支付，合同约定：公司对承包方实施安全生产管理，并负责对承包人聘用的客车驾驶员实施职业道德、安全生产、服务质量、教育培训和管理，特

别是驾驶员必须通过公司培训合格后方允许驾驶客运车。公司和承包人签订有安全生产、风险告知书和承诺书。

（二）贵CD731A号小型轿车基本情况

1.贵CD731A号小型轿车相关情况

贵CD731A号小型轿车，品牌型号：长安牌/SC******F6，车辆识别代码：LS5**********979，发动机号：LC*******37，初次登记日期：2020年7月8日，检验有效期止：2026年7月31日，登记所有人：雷某某，实际管理人：蹇某某，雷某某与蹇某某是夫妻关系。车辆使用性质：非营运，机动车交通事故责任强制保险凭证号：660**********797，机动车商业保险凭证号：660**********303，中国人寿财产保险股份有限公司遵义市中心支公司承保。

2.贵CD731A号小型轿车驾驶员相关情况

蹇某某，男，汉族，身份证号：522**********451，家庭住址：贵州省正安县********，驾驶证档案编号：520*******62，准驾车型：C1D，初次领证日期：2012年4月5日，有效期止：2028年4月5日。

（三）相关单位概况

1.正安县诚信汽车修理厂

成立于2017年2月14日，于2023年10月25日在正安县市场监督管理局登记；统一社会信用代码：915**********UIU；出资额：贰佰万圆整；类型：个人独资企业；投资人：汪某某；地址：贵州省遵义市正安县凤仪街道楼台村蔡凤丫；经营范

围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营，法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。汽车维修维护服务（依法必须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.正安县汽车客运站。

正安县汽车客运站成立于2005年6月17日，统一社会信用代码：915**********10J，类型：全民所有制，法定代表人：王某，住所：贵州省遵义市正安县********。于2022年8月26日在正安县交通运输局取得道路运输经营许可证，道路运输经营许可证号：黔交运管许可遵义字52*******363号，证件有效期至2026年8月25日，经营范围：道路旅客运输站（一级站），地址：贵州省遵义市正安县凤仪街道七号路，经济性质：国有独资（公司）。

（四）事故发生单位万通公司安全管理情况

1.安全管理机构情况

公司成立了安全生产领导小组，组长：韦某；副组长：韩某某；安全经理：冯某某；安全员：周某某、邓某；车辆技术科科长：赵某某；经营业务经理：刘某某。**公司总经理：**韩某某，男，汉族，中共党员，身份证号：522**********016，住址：贵州省正安县********；2023年1月11日取得《初级注册安全工程师》（道路运输安全），证书编号：20*******12。**安全经理：**冯某某，女，汉族，中共党员，身份证号：522**********02

8，住址：贵州省正安县********；2023年12月27日取得《初级注册安全工程师》（道路运输安全），证书编号：20*******32。**经营业务经理：**刘某某，男，汉族，中共党员，身份证号：522**********039，住址：贵州省正安县********；2023年1月11日取得《初级注册安全工程师》（道路运输安全），证书编号：20*******59。**安全管理员：**周某某，男，汉族，群众，身份证号：522**********031，住址：贵州省正安县*******，2023年1月11日取得《初级注册安全工程师》（道路运输安全），证书编号：20*******62。**安全管理员：**邓某，女，汉族，中共党员，身份证号：522**********324，住址：贵州省正安县********，2023年12月27日取得《初级注册安全工程师》（道路运输安全），证书编号：20*******43。

2.车辆动态监控管理情况

公司于2025年9月1日将动态监控外包给贵州天勤盛世科技有限公司，与该公司签订4G单北斗车载视频监控系统项目合作协议，协议约定：天勤盛世科技有限公司提供7*24小时车辆动态监控服务，通过（抓拍图片、抓拍视频、实时视频）查看的方式对车内的超载超员、抽烟、打电话、未系安全带等违规行为进行核查，发现违规行为，平台通过下发TTS语音信息的方式提示驾驶员，并建立台账，并在规定的时间内电话或微信的方式通知甲方指定负责人，万通公司未设置专职监控员，仅设置与天勤盛世科技有限公司联络员，天勤盛世科技有限公司每天向公司反馈前一天监控情况。

3.安全责任制度建立情况

公司建立了总经理、安全员、监控人员等岗位安全管理职责制度，编制了客运驾驶员安全职责、管理和行车操作规程等。

4.安全教育培训情况

公司建立有安全生产宣传和教育制度、安全生产工作会议和安全例会制度，并按照制度要求每月为客车驾驶员开展安全教育培训。

5.公司隐患治理情况

公司全年排查一般隐患58条，已经全部整改，无重大隐患。公司对所有车辆定期开展一、二级车辆安全维护保养。其中贵CE2326号中型普通客车于2025年12月24日在正安县诚信汽车修理厂进行强制二级维护保养。

6.公司预案、演练情况

公司编制了恶劣天气和自然灾害专项事故应急预案、事故现场处置方案，并分别于1月15日、5月29日和6月20日开展了冬季恶劣天气雪凝灾害现场处置演练、暴雨大风天气事故应急处置、交通事故救护处置演练。

（五）事故现场及公路建设情况

事故现场位于正安县格林镇风光村阳河溪路段，道路为国道。现场道路为“T”型路口，道路呈南北走向，南往正安县班竹镇方向，北往正安县城方向，东往正安县格林镇街上方向，西侧为山体。道路为开放路段，两侧均画有直行和左转指示标识，沥青结构，路表潮湿。事故发生时天气为雨天，能见度为100米，

白天。



（六）人员伤亡和经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》规定，经调查组调查认定：本起事故造成1人死亡，2人受伤，初步统计直接经济损失约131.769万元。

（七）其他情况

根据正安县气象局信息，12月30日8时发布早间天气预报：预计今天白天全县有分散小雨，局地有雾。事故发生时天气为小雨。

二、事故简要经过、应急处置及事故信息报送情况

（一）事故简要经过

2025年12月30日8时20分，谢某驾驶贵CE2326客车从正安县汽车客运站正常报班发车前往中观镇晏溪村，承包人韦某

某也随车前往，中午11时40分从晏溪村发车返回正安，经过晏溪、中观、丁木、朝阳、格林。客车一共装载有11名乘客和承包人韦某某、驾驶员谢某，车上人员共计13人。13时08分25秒客车行驶至国道352张巧线610公里300米（格林镇风光村阳河溪路段三岔路口）时，遇蹇某某驾驶贵CD731A号小型轿车左转，因驾驶员谢某避让时操作不当与对向左转弯车驾驶员蹇某某未遵守转弯车让直行车之规定，致贵CE2326客车滑向左侧道路边沟，撞击道路左侧山体后侧翻在道路上，造成贵CE2326客车车辆损坏，刘某某、青某某、覃某3人受伤，其中覃某于15时12分许送达正安县人民医院抢救，经抢救无效宣布死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，格林镇镇党委政府、县交通运输局、县应急管理局、县交警大队、格林镇派出所、医疗救援队伍及万通公司积极响应，迅速赶赴事故现场开展救援工作，第一时间将受伤人员刘某某、青某某和覃某送往正安县人民医院进行抢救，其中覃某经抢救无效于2025年12月30日15时12分宣布死亡，其余人员无生命危险。

（三）事故应急救援处置评估情况

事故发生后，格林镇党委政府、县交通运输管理局、公安部门和医疗机构指挥有力，抢救迅速，未发生延误情况，伤员均得到及时救治，现场事故车辆得到及时拖离，现场交通得到恢复，未发生其他不稳定性事件。

（四）事故信息报送情况

2025年12月30日13时8分许事故发生后，驾驶员谢某于13时10分许拨打120急救电话，13时11分许拨打110公安报警电话，13时13分许向万通公司报告事故发生情况。13时19分许万通公司向正安县交通运输局电话报告事故情况，13时38分许万通公司向正安县应急管理局电话报告事故情况。13时38分格林镇向正安县政府书面报告事故情况，14时20分许正安县政府值班室向遵义市政府值班室书面报告事故情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经交警部门调查认定：经查明本次事故系当事人谢某、蹇某某两人的原因共同造成。当事人谢某驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶的违法过错行为，是导致事故发生的原因之一，其驾驶公路客运车辆在发车及行车过程中未提醒乘客全程系好安全带，加重事故的损害后果；当事人蹇某某驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶的违法过错行为，也是导致事故发生的原因之一。

经事故调查组综合分析，调查认定：贵CD731A号小型轿车驾驶员蹇某某行经T型路口左转弯时，未按照安全驾驶、文明驾驶要求，避让直行车辆，贵CE2326号客车驾驶员谢某行经T型路口直行时，未按照安全驾驶、文明驾驶要求，提前减速观察，遇前方车辆在T型路口左转弯时，操作不当，造成客车侧翻。以上两人的违法行为是造成此次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

公司对谢某监督管理不到位，公司对谢某操作技能培训不到位，当事人谢某安全意识淡薄，在行驶过程中违规使用空挡滑行，未提醒乘客全程系好安全带加重事故损害后果。万通公司对车辆管理不到位，车辆座位安全带被座位套子遮挡，导致乘客不便系安全带的安全隐患未及时排查出来并整改，加重了事故的损害后果，是事故发生的次要原因。

四、有关单位存在的问题

（一）正安县万通汽车运输有限责任公司存在的问题

1.隐患排查治理不到位。一是承包人从聘用谢某以来，违反公司操作规程，公司没有及时排查出来并进行制止。事发当天，驾驶员和承包人均未督促乘客系安全带，公司也经常路检发现乘客未系安全带隐患，但公司没有采取有效措施进行治理。**二是**违法违规行为制止不及时，公司多位驾驶员被公安交警上路检查和电子抓拍违规违法行为未彻底消除，如公司驾驶员一直存在疲劳驾驶、超速、接打手机、不系安全带等违规行为。**三是**贵CE2326号中型普通客车存在安全隐患，根据四川旭日司法鉴定中心出具的车辆检测报告结果，贵CE2326号中型普通客车制动系符合国家标准GB/T18274-2017《汽车制动系统修理竣工技术规范》中“4.3.1.1”应及时更换的相关规定，存在安全隐患；调查发现事故车辆座位安全带被座位套子遮挡，导致乘客不便系安全带的安全隐患未及时排查出来并整改。**四是**车辆检维修管理不到位，对客车承包人私自更换客车配件情况不掌握，导致私自购买汽车配件质量无法保证，调查发现本次事故车辆于2025年12月24日

就曾更换过右后刹车片和右前分泵，其中右后刹车片是车辆承包人在重庆佑林汽车配件有限公司购买，右前分泵是车辆承包人在万碧书店购买。

2.动态监控管理不到位。公司将动态监控外包给贵州天勤盛世科技有限公司，万通公司存在包而不管，未对外包单位实施考核约束，不清楚外包单位监控员资质情况，外包单位未及时将驾驶员违规违法行为告知公司，监控情况均是第二天反馈，且车辆下班后存在监控管理缺失，公司多起驾驶员违规行为未有效的监控到位。

（二）正安县诚信汽车修理厂存在的问题

1.维护作业不规范。作为二级维护保养机构，在车辆检测合格单上无质量检验员确认签字，且公司质量检验员资格证件显示已过有效期。

2.修理作业不规范。作为具有资质的维修保养单位，在无产品合格证件的情况下，依然为车主更换刹车片和分泵，违反了维修保养的相关管理规定。

（三）正安县汽车客运站存在的问题

车辆例检不规范，贵CE2326车辆例检非该车驾驶员参与例检，是承包人韦某某私自驾驶车辆去例检的，且例检单上签名又代签的是驾驶员谢某的名字。

（四）正安县交通运输局存在的问题

行业监管履职不到位，一是责任压实不到位，运输行业安全监管执法工作责任不明确，监管股室人员均未取得执法证件，全

年运输行业未开展立案处罚，对运输行业监管不严；二是指导企业隐患排查不到位，打非治违不力，万通公司多位驾驶员被公安交警上路检查和电子抓拍违规违法行为，公司驾驶员存在疲劳驾驶、接打手机、不系安全带等违规行为，但监管部门均未对公司进行立案查处，针对乘客不系安全带隐患未督促企业采取措施彻底消除。

（五）格林镇派出所存在的问题

日常宣传教育不够深入，乘客安全意识普遍淡薄；上路打非治违力度不够，全年上路查处违章覆盖不足，乘客未系安全带问题治理有差距。

（六）中观镇存在的问题

日常宣传教育不够深入，乘客安全意识普遍淡薄。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）万通公司的处理建议

落实安全生产主体责任不到位，隐患排查治理不深入，车辆的动态监控管理不到位，对事故发生负有管理责任。**建议由县应急管理局立案查处。**

（二）事故有关人员的处理建议

1.谢某，贵CE2326号中型普通客车驾驶员，安全意识淡薄，未按照操作规范安全、文明驾驶机动车的违法过错行为在事故中起主要作用，在本次事故中负主要责任。**建议由县公安局立案查处。**

2.蹇某某，贵CD731A号小型轿车驾驶员，安全意识淡薄，

未按照操作规范安全、文明驾驶机动车的违法过错行为在事故中起次要作用，在本次事故中负次要责任。**建议由县公安局立案查处。**

3.韩某某，万通公司总经理，公司主要负责人，督促安全员隐患排查治理不到位，对驾驶员违规违法行为打击不力，对事故发生负有主要管理责任。**建议由县应急管理局立案查处。**

4.冯某某，万通公司安全经理，组织安全员隐患排查治理不到位，对驾驶员违规违法行为打击不力，对乘客长期不系安全带治理不彻底，对事故发生负有直接管理责任。**建议由县应急管理局立案查处。**

（三）相关单位处理建议

1.正安县交通运输局

安全责任压实不到位，监管执法不到位，客运行业“打非治违”不力，建议向县人民政府进行书面检讨。

2.格林镇派出所

道路交通打非治违不到位，建议责成其向正安县公安局作出书面检查。

3.中观镇

道路交通属地责任履职不到位，建议责成其向正安县人民政府作出书面检查。

（四）相关公职人员处理意见

（1）吴某，男，中共党员，县交通运输局党组书记、局长。安全生产责任压实不到位，督促分管和监管执法人员履职不力，负有领导责任，**建议向县人民政府进行书面检讨。**

（2）陈某某，男，仡佬族，中共党员，县交通运输局行政执法大队大队长，分管客货运行业。对客运行业日常监管重视不够，“打非治违”不到位，事故公司驾驶员长期存在、接打手机、不系安全带等违规行为，但交通运输局未对公司立案查处过，在该事故中负有部门监管责任。**建议按照干部管理权限对其进行通报批评。**

（3）周某某，男，仡佬族，中共党员，正安县交通运输局道路运输股负责人。对运输行业日常监管不到位，全年未移交“两客一危”企业违法案件到执法队立案查处，指导企业隐患排查治理不力，在事故中负有监管责任。**建议按照干部管理权限对其进行通报批评。**

（五）其他单位处理建议

1.**正安县诚信汽车修理厂。**违规开展检维修作业，源头安全风险把控不严。**建议由县交通运输局立案查处。**

2.**正安县汽车客运站。**车辆例检不规范。**建议由县交通运输局对其进行警示约谈。**

六、事故主要教训及事故整改和防范措施

针对此次事故暴露出来的问题，各部门要深刻吸取事故教训，为进一步强化相关部门安全监管责任，督促客货运企业落实安全生产主体责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）压紧压实安全生产主体责任。交通运输部门要配齐配强客货运行业安全监管执法检查队伍，严把运输行业市场准入关口，严格督促辖区企业落实安全生产主体责任，督促企业进一步完善安全生产管理工作制度、档案、台账，加强对运输车辆的安全排查和驾驶人员的安全教育培训，强化动态监控日常管理，及时督促乘车人员佩戴安全带，落实好安全防护措施。

（二）扎实开展道路交通安全整治。公安、交通运输部门要以“安全生产治本攻坚三年行动”为抓手，扎实开展道路交通安全整治，重点检查驾驶员“三超一疲劳”、企业动态监控制度落实不到位、运输车辆等不符合相关许可条件、车辆违法超限超载上路行驶、违规挂靠或租赁、违规检维修等重大隐患。公路、交通部门和镇（乡、街道）要滚动排查治理道路安全隐患，紧盯临水临崖、急弯陡坡、穿城国道、穿村过镇、交叉路口、矿山开发和大雾凝冻等道路，切实消除相关安全隐患。

（三）加大交通安全宣传教育力度。公安、交通运输部门和镇（乡、街道）要结合“安全生产月”“五进”等活动，将近期发生的典型交通违法和事故案例进行宣传教育，推动以案为鉴、以案促改，对相关行业企业负责人、安全管理人员和驾驶人进行警示教育，提升交通违法警示震慑效果。要充分借助新媒体、群众会、大喇叭等各种信息传递手段，形成并保持有广度、有深度、有规模、有影响的宣传声势，扩大交通安全宣传覆盖面，全面提升全民安全意识。

（四）按时开展整改情况“回头看”。县安委办要会同县公

有规模、有影响的宣传声势，扩大交通安全宣传覆盖面，全面提升全民安全意识。

（四）按时开展整改情况“回头看”。县安委办要会同县公安局、县交通运输局等单位，在县政府批复事故调查报告后10个月至一年内，联合组织开展“回头看”和评估工作，对事故存在问题要闭环管理，严格落实事故防范和整改措施，举一反三，抓好整改，切实加强本辖区的道路运输安全生产工作。针对整改敷衍了事、推诿扯皮的责任单位和个人，严格追究相关人员责任。

正安县政府事故调查组

2026年4月1日