柳州市程翔劳务服务有限公司“2.18” 安全事故调查报告

2022-03-09 10:00 来源：港南区应急管理局

2022年2月18日15:20左右，位于港南工业园区广西鑫益新磷化工有限公司内的柳州市程翔劳务服务有限公司在维修冷却水管过程中发生一害事故，造成一名工人重伤经医院抢救无效死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《关于成程翔劳务服务有限公司“2.18”安全事故调查组的通知》要求（以下简称“2.18”事故），由港南区应急局、港南公安分局、区工信局、区人社局、区八塘街道办、横岭派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，调查工作坚持“科学严谨、依法依规是、注重实效”的原则，开展对“2.18”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，查明事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

柳州市程翔劳务服务有限公司于2017年8月21日成立，营业执照统一社会信用代码：91450200MA5LBG3LXB,注册资本伍佰万元整，法定代剑文，公司注册住所设在柳州市河西路12号川海碧园3栋3单元2-2号。安全生产许可证编号为（桂）JZ安许证字〔2019〕000468。该公司经营范围营劳务派遣业务；施工劳务；机电设备安装及维修；架线工程作业分包；砌筑作业分包；水暖电安装作业分包；钢筋作业分包；脚手架作业分包；分包等。

（二）事故单位项目情况

柳州市程翔劳务服务有限公司承接广西鑫益新磷化工有限公司的委外维修、零星维修技改工程，双方签订有《委外维修、零星维修、零星技度合同》，合同内容载有双方的权利和义务，明确有双方各自的安全生产职责。该工程项目主要负责人：周某某，男，身份证号432930XXXXXXX系柳州市XXXXXXXXXXX小区人，常住贵港市江南工业园区XXXXXXXX室。事故发生当天，柳州市程翔劳务服务有限公司施工内容是在广西鑫益新磷公司干燥车间内焊接维修冷却水管。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生时间：2022年2月18日15:20左右。

（二）事故发生地点：广西鑫益新磷化工有限公司干燥车间二楼1号六角筛减速器旁。

（三）事故发生现场：广西鑫益新磷化工有限公司干燥车间二楼1号六角筛减速器防护罩已打开放置在旁边，减速器的检漏口旁有血迹，伤者已港市人民医院抢救。

（四）事故发生及救援情况：

2022年2月18日14:00时，柳州市程翔劳务服务有限公司员工李某贵、何某某、李某云、郑某某四人在广西鑫益新磷化工有限公司干燥车间维修冷却水管作业，约14:30后，李某贵、何某某在做完手上负责工作就先行从干燥车间二楼离开去拉运皮带机，李某云、郑某某二人则留在干燥焊接维修冷却水管。约15:20左右，郑某某在完成工作后，将身上安全带上的高空作业挂带（约长1.5米）取下随手甩搭在肩膀上，计划从干燥车楼，在途经跨过1号六角筛减速器时（防护罩已打开，正在维修），郑某某搭在肩膀上的安全挂带滑落被卷进转动的减速器中，由于安全挂带还绑系身上的安全带，郑某某随即被拉摔倒下大喊一声。还在附近作业的李某云听到喊声扭头一看，发现郑某某身上绑着的安全挂带被卷入减速器里，李跑过去想将郑某某拉出来，但个人力量有限，郑某某左边肩膀、脸部则被卷进去的安全挂带一起带进转动中的减速器里，夹在1号六角筛减速器检头部流血，动弹不得昏迷不醒。见此情况，李某云大声喊叫“快关掉开关救命……”，广西鑫益新磷化工有限公司员工杨某某听到叫喊声后马上将1号速器开关关掉。之后闻讯赶过来的人员一边拨打120急救电话，一边将在1号六角筛减速器手动反转，剪断缠绕在减速器的安全挂带把郑某某救出对左右，120救助人员赶到现场对郑某某进行心肺复苏等抢救，约半小时后，120急救车将伤势严重的郑某某送到贵港市人民医院进行抢救，但没过多某抢救无效死亡。

事故发生后，柳州市程翔劳务服务有限公司、广西鑫益新磷化工有限公司有关人员上报了110等，港南区应急管理局、八塘街道办、横岭派后组织人员前往事发地点处理工作。2月20日，港南区人民政府办公室成立了《柳州市程翔劳务服务有限公司“2.18”安全事故调查组》对该事故进行

三、事故造成人员伤亡情况

死者，郑某某，男，47岁，贵港市港南区XXXXXXXXXXX号人，身份证号码452502xxxxxxxx733X，系柳州市程翔劳务服务有限公司员工，签订同，从事安装维修等工作，未取得特种作业操作资格证书（焊工）。于2022年2月18日在港南工业园区广西鑫益新磷化工有限公司内进行焊接维修被机械伤害重伤抢救无效死亡。事故发生后，2月18日柳州市程翔劳务服务有限公司和死者家属方签订了《工伤死亡赔偿协议书》。

四、事故发生的原因和事故分析

经过对事故现场及对有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）直接原因

安装维修工人郑某某，安全意识淡薄，一是未取得特种作业操作资格证书就从事电焊安装维修工作；二是对安全带使用操作规程缺乏足够认过程中随意甩搭安全挂带在肩膀上造成安全隐患；三是对工作现场的状况麻痹大意，自我防护意识差，冒险跨过正在维修的六角筛减速器，致使其减速器卷进检漏口处。导致“2.18”事故发生。

（二）间接原因

1、柳州市程翔劳务服务有限公司对安全生产不够重视，一是没有落实安全生产教育和培训工作，未对郑某某等工人进行岗前安全教育培训岗作业；二是法律知识模糊，未制定安装维修施工方案，聘请未取得特种作业操作资格证书的郑某某等人从事安装维修工作，致使作业人员安全意下隐患；三是现场管理缺失，对郑某某的冒险作业行为没有及时发现并采取有效防范措施，安全监管不力。导致“2.18”事故发生。

2、柳州市程翔劳务服务有限公司贵港项目主要负责人周某某没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，作为项目主要负责人，未建目安全生产责任制和制定并实施安全教育培训计划，对安装维修施工方案、安全措施和人员上岗资格条件审查不严，疏于现场安全管理，导致“2.1生。

3、广西鑫益新磷化工有限公司安环部长郑某某（男，身份证号450803XXXXXXXX4913），安全管理不到位。虽然广西鑫益新磷化工有限公市程翔劳务服务有限公司签订有《安全生产协议》，明确有双方各自的安全生产职责，但作为安全生产管理人员，忽视对作业现场的检查，未根据水管和维修六角筛减速器交叉作业的现场状况进行有效管理，放松警惕，致使郑忠盛冒险跨过正在维修的六角筛减速器，安全管理有漏洞，导致“2发生。

（三）事故性质

经事故调查取证、核实，调查组一致认为：“2.18”事故，是由于有关责任人员安全意识淡薄，责任单位安全管理不到位造成的一般生产安故。

五、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议

（一）安装维修工人郑某某，安全意识淡薄，未取得特种作业操作资格证书就从事电焊安装维修工作；对安全带使用操作规程缺乏足够认识，中随意甩搭安全挂带在肩膀上造成安全隐患；对工作现场的状况麻痹大意，自我防护意识差，冒险跨过正在维修的六角筛减速器，致使其被转动的进检漏口处。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”、第五十八条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识全生产技能，增强事故预防和应急处理能力”的有关规定。直接造成“2.18”事故发生，负该起事故的直接责任。鉴于郑忠盛在事故中已死亡，建究责任。

（二）柳州市程翔劳务服务有限公司对安全生产不够重视，没有落实安全生产教育和培训工作，未对郑某某等工人进行岗前安全教育培训就作业；法律知识模糊，未制定安装维修施工方案，聘请未取得特种作业操作资格证书的郑某某等人从事安装维修工作，致使作业人员安全意识淡患；现场管理缺失，对郑某某的冒险作业行为没有及时发现并采取有效防范措施，安全监管不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌

的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存因素、防范措施以及事故应急措施。”的有关规定。造成“2.18”事故发生，负该起事故的直接管理责任。建议港南区应急管理局依照法律法规对翔劳务服务有限公司给予行政处罚。

（三）柳州市程翔劳务服务有限公司贵港项目主要负责人周某某没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，作为项目主要负责人，未项目安全生产责任制和制定并实施安全教育培训工作，对安装维修施工方案、安全措施和人员上岗资格条件审查不严，疏于现场安全管理，违反了民共和国安全生产法》第二十一条第（一）款“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制·····”、第（三）款“组织制定并实施本单位安育和培训计划”、第（五）款“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患”有关规定。造成“2.18”事故的发生，负该起事故的现场管理责任。建议港南区应急管理局依照法律法规对柳州市程翔劳务服务有限公目主要负责人周某某给予行政处罚。

（四）广西鑫益新磷化工有限公司安环部长郑某某，安全管理不到位。虽然广西鑫益新磷化工有限公司和柳州市程翔劳务服务有限公司签订生产协议》，明确有双方各自的安全生产职责，但作为安全生产管理人员，忽视对作业现场的检查，未根据安装冷却水管和维修六角筛减速器交叉场状况进行有效管理，放松警惕，致使郑某某冒险跨过正在维修的六角筛减速器造成隐患，安全管理有漏洞。违反了《中华人民共和国安全生产法五条第（五）款“检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”、第四十六条第一款“生产经营单位的安理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查·····”有关规定。造成“2.18”事故的发生，负该起事故的管理议港南区应急管理局依照法律法规对广西鑫益新磷化工有限公司安环部长郑某某给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

柳州市程翔劳务服务有限公司“2.18”安全事故，说明企业没有认真履行安全生产主体责任，安全生产管理职责没有落实，没有正确处理好“产”的关系，导致伤亡事故发生。针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故发生，现提出如下整改措施：

（一）统一思想，提高认识。各部门和企业要自觉把习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的落实到安全生产的各项工作中，时刻绷紧安全生产这根弦，务必把生产安全工作抓紧抓好抓牢，最大限度保障人民群众的生命财产安全，促进企业全发展。

（二）各部门和企业今后工作中要严格落实企业安全生产主体责任，认真组织并开展安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，明确全生产工作职责。

1、加强本单位安全检查工作，采取有力措施督促和落实隐患排查治理，把安全生产由发生事故后的“四不放过”变为事前的“动态管理、动态态监督”，杜绝类似事故再次发生。

2、强化作业施工现场的有效监管，特别是责任、制度、安全防范措施的落实，及时排查事故隐患。

3、深入开展事故警示教育，汲取事故教训，进一步加强对从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全和安全防范措施，确保安全生产。

柳州市程翔劳务服务有限公司

“2.18”安全事故调组

2022年3月7日

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001