广西资旺工程建设公司“7.4”触电事故调查报告

2018-10-25 16:25　来源：陆川县安全生产监督管理局　作者：李教

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

广西资旺工程建设有限责任公司“7.4”触电事故调查报告

2018年 7月4日上午8时50分左右在陆川县乌石镇开发区发生一起电力客户工程施工人员触电事故，造成一人重伤。

事故发生后，县委、县政府高度重视,立即启动事故应急预案，由县安监局、经贸局、供电局、乌石镇政府等相关部门领导第一时间赶赴事故现场，全力开[illegible]置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经县人民政府刘猛副县长同意，2018年7月10日，成[illegible]局长罗新强任组长，丘劲鸿副局长任副组长，县安监局相关股室负责人任成员，并邀请一名电力工程师组成的“7.4”触电事故调查组（以下简称事故调查[illegible]调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察，查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发[illegible]因、人员伤亡等情况，认定了事故的性质，提出了对单位有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况[illegible]

一、基本情况

㈠电力客户工程施工单位基本情况

电力客户工程施工单位为广西资旺工程建设有限责任公司，法人代表：黄伟恒，成立日期：2001年6月21日，地址：南宁市邕宁大沙田开发区银海大道11[illegible]装（修、试）电力设施许可证》许可类别和等级：承装类四级、承修类四级，有效期为2016年11月13日至2022年11月12日。持有《安全生产许可证》有效[illegible]25日至2019年2月25日，持有《营业执照》，营业期为长期，属于证照齐全合法企业。

㈡事故的类型、性质、人员伤亡和经济损失情况

1.事故类型：触电。

2.事故等级：一般事故。

3.人员伤亡情况：事故造成1人重伤，无其他人员受伤。

姓名	性别	民族	出生年月	年龄	家庭住址	状态	身份证号码	保险缴交情况
吴观荣	男	汉族	1988．1．8	30	广西陆川县横山乡清平村	重伤	450922********2374	有工程险

4.直接经济损失：约100万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

㈠事故发生经过。

2018年7月4日上午7时30分至11时30分，陆川供电局按计划对10KV街Ⅱ线停电施工，工作内容是拆除10KV街Ⅱ线57号的杆，在原来位置组立一根新杆，隔离道闸及新建10KV街Ⅱ线老街尾台区接火，具体施工单位为广西资旺工程建设有限责任公司。当日上午8时左右，广西资旺工程建设有限责任公司陆川[illegible]（负责人之一）带领施工队伍进场开始施工，并安排施工人员分两组开展工作，其中一组工作内容是拆除10KV街Ⅱ线57号的杆，在原来位置组立一根新[illegible]高压隔离道闸及新建10KV街Ⅱ线老街尾台区接火（此项工程办理有停火票），另一组工作内容是为广西陆川润泰房地产开发有限公司配变新装用电工程[illegible]理有停火票），至8时50分左右，为方便日后其客户工程陆川县润泰房产开发有限公司的专变接火，节省停火票，顺便搭车。在施工现场58号杆附近的[illegible]10KV街Ⅰ线也停电的情况下，便擅自决定指挥吴观荣（未持有高空作业证和电工操作证）爬上58号杆做线路接地安全措施，此58号杆为10KV街Ⅰ线与[illegible]

杆架设，当吴观荣爬上杆约3米高处时，且在没有验电的情况下就挂接地线，由于不小心接地线触碰到未停电的10KV街Ⅰ线，造成电击着火，当即倒在约起来，当地群众见到此情况后立即致电供电所停电和拨打120、119求救。

㈡有关单位组织人员救援情况。

事故发生后，陆川供电局电力调度控制中心立即对10KV街Ⅰ线停电，陆川供电局大桥供电所、县消防大队和120急救中心车先后到达现场开展抢救工作，吴观荣保住了生命，目前已转到玉林市第一人民医院救治，治疗费用全部由广西资旺建设工程有限责任公司垫付，伤者伤情初步好转，家属情绪稳定。

㈢善后处置和工作部署情况。

1.事故发生后，广西资旺工程建设有限责任公司立即成立应急小组，落实专职人员与伤者家属进行对接，一方面安抚家属情绪，另一方面落实资金要求医

2.陆川供电局启动突发应急响应，立即向县委、县政府和县安监局相关领导汇报事故情况，第一时间安排人员到医院协助家属处理相关事宜、安抚家属情人员到现场进行初步事故调查，了解原因。同时与广西资旺工程建设有限责任公司领导沟通对接，要求广西资旺工程建设有限责任公司确保抢救伤者的医位，并协助陆川供电局查明事故原因。

3.县安监局接到事故报案后，立即安排丘劲鸿副局长带领相关人员赶赴现场开展救援，组织和督促有关单位部门全程跟踪、督促、落实，全力以赴救治伤了解造成事故的原因。

三、事故原因和性质

㈠直接原因

广西资旺工程建设有限责任公司陆川项目部现场负责人韦仲宁安全意识淡薄，在没有向陆川供电局办理任何停电手续的情况下，擅自违章指挥无高空作业证的施工工作人员吴观荣爬上58号杆装设接地线，且在没有验电的情况下，接地线触碰到未停电的10KV街Ⅰ线导致被电击着火烧伤。

㈡间接原因

1、广西资旺工程建设有限责任公司对其陆川项目部监管不到位、培训教育不到位，管理上存在漏洞。

2、广西资旺工程建设有限责任公司陆川项目部主要负责人、安全员、安全生产管理制度、操作规程形同虚设，监管不到位、培训教育不到位。

㈢事故性质

经事故调查组现场勘察、询问有关人员，查阅相关资料，召开事故调查组成员研究分析会，一致认定：广西资旺工程建设有限责任公司“7.4”触电导致事施工负责人违章指挥，员工无证上岗、违章操作造成的安全生产责任事故。

四、对事故有关单位和责任人的过错及责任

㈠广西资旺工程建设有限责任公司陆川项目部现场施工负责人韦仲宁，在没有向陆川供电局办理任何停电手续的情况下，擅自并违章指挥施工人员登爬上地线，在施工过程由于不小心，接地线触碰到未停电的10KV街Ⅰ线，从而导致施工人员被电击着火烧伤，是此事故发生的主要原因，应对本起事故负主要西资旺工程建设有限责任公司对其予以解聘。

㈡施工人员吴观荣在没有取得无高空作业证和电工操作证的情况下无证上岗、违章操作，是此事故发生的主要原因，应对本起事故负主要责任，建议广西有限责任公司对其依法赔偿后予以解聘。

㈢广西资旺工程建设有限责任公司陆川项目部主要安全员刘飞，在日常的工作中，没有很好履行其安全监管职责，是导致事故发生的主要原因，负有一定西资旺工程建设有限责任公司对其实施责任追究。

㈣广西资旺工程建设有限责任公司陆川项目部主要负责人刘燕山，在日常的工作中，没有很好履行主要负责人职责，管理不到位，培训教育不到位，是导间接原因，负有一定责任，建议广西资旺工程建设有限责任公司对其实施责任追究。

㈤广西资旺工程建设有限责任公司虽然是承接电力客户工程单位，但没有按规定向陆川供电局报备有关手续，在项目施工之前也没有向陆川供电局申请办应对本起事故负主要责任，建议陆川县安监局依法依规对该公司实施处罚。

五、建议

1.陆川供电局、大桥供电所、广西资旺建设工程责任有限公司应认真总结和吸取事故教训，进一步加大对电力行业（领域）的工程建设项目监管，加大安育力度，切实改进安全生产管理工作。

2.依据《中共陆川县委员会　陆川县人民政府关于印发陆川县安全生产党政同责一岗双责暂行规定的通知》（陆发〔2014〕11号）的相关规定，由陆川县安办公室对陆川供电局、大桥供电所给予以约谈警示。

六、防范措施

㈠强化安全生产主体责任的落实

各电力业务管理部门和电力工程建设企业，要全面落实安全生产主体责任，不能停留在口头上，而是要落实到行动上。责任的缺失，必将导致管理无序，任层层传递、逐级落实的有效机制，按照“三个必须”的原则，强化落实各级安全生产责任，要明确各级人员尤其是主要负责人安全生产职责，并加强监督位。安全生产的各级领导和管理人员，要努力做到思想认识到位、制度执行到位、技术培训到位、检查考核到位、安全投入到位、隐患治理到位，并对照在的问题和不足。通过安全考核和问责，倒逼责任制的落实，通过依法依规强化对事故责任人员的问责和经济处罚，促使各级管理人员切实履行好岗位安

㈡加强业务精细化管理，防范人身风险

各电力业务管理部门和电力工程建设企业，作为电力工程建设业务管理部门，要切实履行好“管业务必须管安全”的责任，加强对基层单位的监管，加强对过程中的人身风险分析和安全管理。要强化对施工作业现场实际情况的掌握，尤其对施工单位不办票野蛮施工、搭票抢进度施工、擅自增加工作内容等情现场作业的工作组织不严谨、复杂故障的处理不科学、安全管理规章制度不落实等情况，要予以指导和纠正。同时要把安全生产放在突出的位置来抓，人员，要始终且必须明确安全管理和业务管理是一个有机的不可分割的整体，必须同步关注，决不能重业务轻安全。

㈢强化现场作业过程中管理，确保《安规》和“两票”等管理制度刚性执行

各电力业务管理部门和电力工程建设企业，强化安全生产责任制的落实，强化现场作业的全过程管理，尤其要加强作业准备环节管理，要结合实际认真开作业前组织作业人员学习工作方案和业务指导书，开展作业风险评估及控制管理，认真落实业务指导书的要求，熟悉自己从事工作内容。严格执行“两票写工作票前要熟悉现场设备情况，做到心中有数。现场作业严禁求简图快，要根据现场风险变化动态调整与细化防控措施，正确处理好安全与进度、安全与效益之间的关系。现场各工种作业人员要做到明确岗位界面，履行好岗位职责，遵章守纪，确保作业安全。

㈣强化安全生产教育培训工作

各电力业务管理部门和电力工程建设企业要不断加强对员工的安全生产教育和培训，认真组织学习有关安全生产法律法规和业务知识，学习有关安全生产和操作规程，提高安全生产意识。严格把关电力行业人员持证上岗情况，对无特种作业操作证的工作人员坚决不能从事特种作业工作。加强和督促管理人不能违章指挥、违章操作以及违反劳动纪律，防范事故的发生。

附：广西资旺工程建设有限责任公司“7.4”触电事故调查组成员名单

广西资旺工程建设有限责任公司

“7.4”触电事故调查组

2018年10月25日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体