

德州德城德州市诚建物业管理有限公司“4·7”一般高处坠落事故调查报告

文章来源:德州市应急管理局　　发布时间：2025年07月10日

2025年4月7日15时许，德州市诚建物业管理有限公司组织人员在德城区鲁班御景国际小区查房屋墙面渗水过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，事故造成直接经济损失14元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安事故报告和调查处理办法》等法律法规规定要求。2025年4月16日，德州市人民政府对该事故进了提级调查，事故调查组由市应急局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、德城区人民政府组成，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参与事故调查工作，事故调查组下设技术组、管理组综合组，并聘请有关专家参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求过勘查事故现场、查阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。市纪委监委对相关单位和人员提出了问责建议

经调查认定，该事故是一起因个人违规操作、企业安全生产主体责任落实不到位引发的一般产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.德州市诚建物业管理有限公司（以下简称诚建物业公司）。成立日期：1998年1月20日一社会信用代码为91371400494751719 3，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人资），住所为德州市德城区共青团路东首，法定代表人杨通，注册资本为陆佰玖拾万元整，经营围为：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活务；物业服务评估；特种设备销售；住宅水电安装维护服务；单位后勤管理服务；礼仪服务。依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务。法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或可证件为准）。系德州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称德州城投集团）权属一级子司。

2.德州市顺意物业管理有限公司（以下简称顺意物业公司）。成立日期：2005年4月1日一社会信用代码为91371400774172025 5，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人资），住所为德州市德城区新湖大街568号，法定代表人张红星，注册资本为叁佰万元整，经营围为：物业管理；园林绿化服务；家政服务；房产经营及咨询服务。（依法须经批准的项目，经关部门批准后方可开展经营活动）。

3.诚建物业公司与顺意物业公司相互关系。顺意物业公司原隶属于山东金鲁班集团有限公司地产板块。2021年1月18日，根据市委市政府统一安排，山东金鲁班集团有限公司房地产板块整制划入德州城投集团。2021年6月，根据德州城投集团有关要求，顺意物业公司由诚建物业公司权代为管理。因顺意物业公司存在其他历史遗留等问题，顺意物业公司财务、法务及报表等不与建物业公司合并。由于顺意物业公司已无实质运营管理的物业管理项目，顺意物业公司名下员人（含死者杜建刚）由诚建物业公司统一管理。

4.鲁班御景国际项目情况。该项目位于德城区新华街道新河社区新湖大街568号，东至新湖路、西至德州市公路局、北至德州市公路局宿舍、南至新河路，占地面积约7.8万平方米，总建面积约30.89万平方米，于2014年起分三期开发建设，并分别于2014—2018年竣工交付，共建住宅楼15栋1924套，目前入住业主1500余户，物业费收费标准为1.4元/平方米/月，小区已成立主委员会。

物业服务公司为诚建物业公司，项目负责人：董敏，服务地址：东至新湖大街，南至新河路西至解放大道，北至新建路。服务内容：物业共用部位的维护和管理（物业共用部位明细：房屋重结构；房屋主体结构；公共门厅；公共走廊；公共楼梯间；内天井；户外墙面；屋面；值室），物业共用设施设备的运行、维护和管理，公共区域环境卫生的维护，公共绿化的养护和理，车辆停放管理服务，公共区域的秩序维护、安全防范等事项的协助管理服务，物业使用中对主禁止行为的告知、劝阻、报告，装饰装修管理服务，物业档案及物业服务档案保管。

（二）事故发生经过

2025年4月7日10时30分许，诚建物业公司鲁班御景国际项目工程部主管杜建刚在小区碰号楼2单元1104业主要求解决墙面渗水问题，杜建刚通知小区客服管家牟秀兰后，与小区物业维工李金峰前往业主家中查看渗水原因，因未查到渗漏点，与业主约定下午再去查看。11时许，杜刚通知牟秀兰下午共同前往业主家中排查外墙渗水原因。14时30分左右，杜建刚、小区物业维工郭传禹及牟秀兰携带尼龙编织绳等相关作业工具前往业主家中查看渗水原因。杜建刚、郭传禹用从楼顶排水管灌水方式观察渗漏水情况，发现1604业主家有渗漏水情况，告知该户业主后陆前往1104业主家继续排查。14时55分左右，杜建刚身绑尼龙绳从1104业主卧室窗户探出户外进排查，尼龙绳在室内防护栏缠绕后由郭传禹在室内拽住，15时许，杜建刚因脚脱离室外踩踏处坠，导致尼龙编织绳被平开窗窗框割断，坠落地面。

（三）事故现场情况

事故发生地点为鲁班御景国际小区9号楼2单元1104业主卧室窗户。通过现场勘验。室外窗部位探出约0.12米，坠落地面材质为硬质地面，尼龙编织绳直径为0.7厘米。杜建刚室外作业高为30米左右，未佩戴安全帽、未系安全带，仅采用系带一根直径为0.7厘米尼龙编织绳作为安全施，无辅助安全措施（坠落防护装备通用技术规范GB42297-2022第4.1条 坠落防护装备包含挂装置、安全带、安全网、缓降装置），属于作业过程中站立不稳无保护坠落地面。





图1坠落发生点位　　图2最终坠落点位

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者杜建刚，男，46岁，籍贯山东省夏津县，系诚建物业公司鲁班御景际项目工程部主管。事故造成直接经济损失145万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，牟秀兰立即拨打120急救电话，并将情况汇报至物业前台，15时4分，物业公项目经理董敏及公司员工牛晨露赶到现场并由牛晨露拨打110报警电话。15时10分，120救护车至现场，杜建刚经现场抢救无效后宣布死亡。16时18分，诚建物业公司工作人员满珂向德城区急局报告，16时51分，德城区应急局同时向省应急厅和市应急局报告。4月9日，涉事企业就事赔偿与死者家属达成一致。事故发生后，事故发生单位及时拨打110报警电话、及时进行现场救，相关部门单位按程序上报，应急响应措施得当。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

杜建刚身绑尼龙绳从1104业主卧室窗户探出户外进行排查时，杜建刚因脚脱离室外踩踏坠坠，导致尼龙编织绳被平开窗窗框割断，坠落地面，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.诚建物业公司：组织实施安全教育培训不到位，致使不具备必要的安全生产知识和高处作资格的作业人员违规进行高处作业[]；未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护品，并监督教育作业人员佩戴、使用[]；现场作业安全管理不到位，未根据现场作业风险制定安防范措施，未督促、落实作业人员严格执行安全操作规程，未及时发现和制止违规作业行为[]故隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患[]。

2.德城区物业服务中心：贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动不严不实。未有效督促辖区内业公司认真落实安全生产主体责任。对辖区内物业公司开展危险作业监督管理指导不力。

3.德城区新华街道办事处：对辖区内物业管理工作组织开展不力。未有效督促物业公司落实险作业安全管理规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

杜建刚，男，诚建物业公司鲁班御景国际项目部工程部主管。安全意识淡薄，未取得特种作操作证，违规进行高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免于追究其责任

（二）对有关公职人员的处理建议

1.冯金才：男，中共党员，德城区物业服务中心主任，主持德城区物业服务中心全面工作诚建物业公司落实安全生产主体责任督促不到位，对事故发生负有责任。建议由德城区城乡建

设局对其进行批评教育。

2.孙超超：男，群众，德城区新华街道办事处社会事务管理办公室科员，负责辖区物业行业管理工作，对诚建物业公司的危险作业安全管理督促不到位，对事故发生负有责任。建议由德城新华街道办事处对其进行批评教育。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.诚建物业公司：安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。建议由德州市德城应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[]，处三十万元以一百万元以下的罚款。

2.杨通：男，中共党员，诚建物业公司法定代表人、总经理。履行主要负责人安全管理职责到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.郑爱国：男，中共党员，诚建物业公司副总经理。组织实施安全教育培训不到位，排查生安全事故隐患不力，对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和安全生产法》第九十六条[]，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

4.董敏：女，中共党员，诚建物业公司鲁班御景国际项目部经理。排查生产安全事故隐患力，未及时发现和制止违规作业，对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据华人民共和国安全生产法》第九十六条[]，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的款。

（四）其他处理建议

建议责成德城区城乡建设局、德城区新华街道办事处向德城区人民政府作出书面检查；建议成德城区人民政府向德州市人民政府做出书面检查。

五、事故主要教训

住房城乡建设部门没有落实好管行业必须管安全的要求，督促指导物业管理企业落实安全生主体责任不到位，贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动不严不实，未有效督促辖区内物业公司落实安全生产责任制、加强安全隐患排查治理等工作，对辖区内物业公司开展危险作业监督管理指导不力；物业管理有限公司主体责任落实不到位，对从业人员安全教育不到位，员工自我保护识，岗位作业的辨识能力和安全防范意识不强。

六、事故防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念。德城区要深刻汲取此次事故教训，将安发展理念贯穿于城市管理全链条，筑牢民生安全底线。要切实贯彻落实安全生产“党政同责、一双责、齐抓共管”的要求，对辖区内物业项目开展全覆盖隐患排查，强化高空作业审批、特种作持证上岗等现场监管，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等违规行为发生。其他有关门和各企业单位要举一反三，下大力气加强物业服务行业危险作业管理，尤其是服务过程中高处业安全管理，严防各类事故发生。

（二）落实监管责任，加大监督检查力度。各县（市、区）人民政府（管委会）要切实履行地监管责任。物业主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管全”的要求，完善物业行业监管机制，定期组织开展物业安全专项整治；要强化执法力度，重点处物业服务企业未履行安全管理职责、违规操作等行为，确保制度措施制定与执行双到位，设施备完好有效。各相关行业领域要按照《山东省人民政府安全生产委员会办公室关于强化预防高处落工作措施的通知》要求，强化过程管理、全流程管控，切实防范高处坠落事故，提升各相关行领域高处作业安全水平。各职能部门要把安全生产治本攻坚三年行动作为重要抓手，持续深化治，落实攻坚措施，把触角延伸到各个领域和全部过程，全力以赴防范风险、遏制事故，确保全安全生产形势稳定。

（三）全面落实企业安全生产主体责任。各物业服务企业要健全安全生产责任制，完善安全险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，明确各级管理人员和员工的安全生产职责，确保责任人、措施到位。要严格落实劳动防护用品配备、使用要求，为从业人员提供符合国家标准或者行标准的劳动防护用品，监督教育从业人员按照使用规则佩戴。要加强从业人员的安全教育与培训作，切实提高物业从业人员安全意识。要制定系统化培训计划，涵盖高处作业等关键领域，确保训内容贴合实际需求。针对不同岗位员工，实施分层分类培训切实增强物业员工的安全生产责任识，提升物业员工安全生产管理能力，为物业企业安全生产保驾护航。要督促物业企业严格落实

员持证上岗规定，提升应急处置能力，定期组织消防、防汛等应急演练。建立隐患整改台账，明整改责任人、期限和措施，及时消除安全生产事故隐患，确保隐患闭环管理。

（四）进一步提升事故信息报送时效性。各生产经营单位要深入组织开展《生产安全事故报和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等事故报告法规的专题学习，通案例剖析、考核测试等形式，确保管理层、安全管理人员及一线员工准确掌握事故报告的法定序、时限要求和内容标准。建立完善事故信息报送工作责任制，层层夯实责任，层层推动落实，保事故信息报送真实、准确、完整、及时。

政府网站找错

德州市应急管理局 版权所有 制作维护：德州市应急管理局

鲁ICP备05030298

政府网站标识码3714000043

联系我们

鲁公网安备 37149202000028号