防城港市榕鼎金属制品有限公司“7•19”一般机械伤害事故调查报

2025-09-30 09:05 来源：防城区应急管理局 作者：防城区应急管理局

2025年7月19日9时11分许，位于防城港市防城区九龙湖科技生态产业园区的防城港市榕鼎金属制品有限公司镀锌车间内发生一起机械伤害事故，造

事故发生后，防城区人民政府立即启动应急预案，由区应急管理局、区工信局、区工管委、珠河街道办事处等单位负责同志组成的处置工作组赶
关人员对事故的基础信息进行了收集和现场勘验。

依据国务院《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，防城区人民政府成
场监管局、区人社局、区工信局、区工管委、防城公安分局、区总工会、珠河街道办事处等单位负责人员组成的防城港市榕鼎金属制品有限公司“7·
组”），依法开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，调阅相关资料，对相关人员进行调查询问，通过事故调
的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，通过对事故暴露出的问题和教训的认

经调查认定，防城港市榕鼎金属制品有限公司“7·19”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况

防城港市榕鼎金属制品有限公司（以下简称榕鼎公司）。榕鼎公司成立于2021年04月13日，法定代表人陈亮，统一社会信用代码为91450603MA5PI
城区九龙湖科技产业园榕鼎防城港镀锌钢生产基地1号办公楼，许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
准文件或许可证件为准）一般项目：金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
防城港市防城区市场监督管理局。

（二）事故单位安全管理情况

榕鼎公司建立有《防城港市榕鼎金属制品有限公司安全管理规章制度》（包括安全生产责任制、安全生产教育培训制度、事故隐患排查治理制度
的安全管理体系，设置了独立的安全管理机构，配备了2名专职安全管理人员；向事故调查组提供了：2024年度员工三级安全教育培训记录、事故隐患排
人员的《安全管理协议》、安全交底、培训记录。

（三）事故现场情况

1.事故设备

事发行车型号：QD25—25.75A6（25吨，内部编号为7号行车），制造厂家：河南省矿山起重机有限公司，投入使用时间为2022年12月。设备于202
2026年1月）。事发当天企业对设备进行安全日常检查，设备情况为安全良好无异常。

2.事故现场

事故发生地点位于镀锌车间7号行车北侧金属材料区、生产流水线区之间立柱区域。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年7月19日早上7时30分许，榕鼎公司外聘工人卓陋安、罗元昌根据工序安排到镀锌车间对行车轨道下面的工字钢（俗称牛角）与厂房立柱的
所需的材料吊装到脚手架工作平台后，卓陋安通过脚手架爬上行车轨道与厂房立柱交接处开始焊接；罗元昌到同车间的另一条生产线给焊机更换二氧化
在镀锌车间行车轨道与立柱之间焊接工字钢的卓陋安被车间行车操作员韦速和操作的行车撞击，行车缓冲胶墩固定板撞击到卓陋安头部，导致佩戴安全
中。

（二）事故现场应急救援情况

9时15分，镀锌车间主任张海军巡查到镀锌排风机旁时，发现施工作业的脚手架安全绳悬挂一人，经初步判断该工人可能受伤，并立即呼喊附近的
者是工友卓陋安。张海军向副厂长陈新华报告现场情况，陈新华赶到现场后，发现伤者受伤较重，9时30分，陈新华立即拨打120，同时向公司领导陈亮

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者卓陋安，男，1975年10月09日生，汉族，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区蒙村镇盘龙村民委中团村11号。

（二）直接经济损失

事故导致1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GBT/6721）等标准和规定，事故造成直接经济损失人民币102万元（不含事故罚

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月19日10时06分，区应急管理局值班微信接到市应急管理局工作指令：防城港市120急救中心通报，防城港市榕鼎金属制品有限公司发生一起坠
防城港市榕鼎金属制品有限公司法定代表人陈亮，确认该公司发生坠落事件。

7月19日10时20分许，区应急管理局、区工管委、区工信局、珠河街道办、城东派出所等单位工作人员陆续到达现场开展事故应急处置，并指导协

（二）医疗救治和善后情况

7月19日9时41分许，防城港市120医护人员赶到事故现场，经对伤者卓陋安进行救治后，宣布抢救无效死亡。

7月23日，榕鼎公司与事故遇难者卓陋安的家属协商一致并签署了调解协议，向其家属赔付了102万元。

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，区应急管理局、区工管委、区工信局、珠河街道办、城东派出所等单位在事故处置中按照各自职责密切配合、协调联动、及时有效
好。

（四）事故现场勘验情况

1.事发脚手架。现场脚手架共5层，层高约1.8米，合计高度约9米；脚手架底部见大量血迹，血迹旁地面上有一顶黄色安全帽，帽正面偏左侧处见
落状血迹，脚手架平台上见手机、水壶、风扇、电焊设备等。

2.监控视频回放显示：卓陋安和罗元昌到达镀锌车间时间为7时30分；事故发生时间为9时11分许；事故发生时动火及高处作业现场无安全监护人
巡查时发现。

五、事故发生原因分析和事故性质

（一）直接原因分析

经调查认定，事故直接原因：榕鼎公司交叉作业现场安全管理不到位，未安排安全监护人员进行统一安全管理；地面操作人员违规操作行车撞击
型颅脑损伤及胸腹挤压损伤致其死亡。

（二）间接原因分析

1.企业安全管理存在缺失，对外包人员管理混乱，未制定外包队伍管理规定，镀锌车间未根据工作内容和外包人员使用情况进行报备；企业未对
批、也未进行安全交底。

2.行车操作人员未遵守榕鼎公司《起重行车操作规程》，未按第3条第3款：“启动行车前，确认行车附近和轨道运行方向无人工作，方可运行”
作业区域无人，不准从人头和重要设备上越过”之规定，违规操作。

3.电焊作业人员违规作业，未与车间行车操作人员沟通，确保行车停车的状态下，在行车轨道上开展电焊作业。

（三）事故性质

经调查认定，防城港市榕鼎金属制品有限公司“7·19”机械伤害事故是一起因企业交叉作业现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及处理建议

（一）事故相关人员责任及处理建议

1.卓陋安，榕鼎公司外包人员。安全意识淡薄，对站在行车轨道下进行焊接作业存在的安全风险缺乏基本辨识，在未与行车地面操作人员确认停
生负有责任。鉴于在事故中死亡，建议免予追究。

2. 陈亮，榕鼎公司法定代表人、总经理，公司安全生产第一责任人。未依法正确履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，组织实施员工安全
度和安全操作规程不力，未及时发现并消除本单位存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。

处罚建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项之规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

3. 韦速和，榕鼎公司行车操作员，在未确认作业区域周边环境安全的前提下违规操作行车，对事故发生负有责任。

处罚建议：依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号）第四十五条（一）项之规定，建议由区应急管理局依法给予行

（二）事故单位责任及处理建议

榕鼎公司未依法正确履行安全生产主体责任，全员安全生产责任制落实不到位、安全管理规章制度尤其是外包作业和交叉作业管理制度落实不到位

处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项之规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）榕鼎公司要深刻吸取事故教训，迅速开展事故举一反三和整改落实工作。要全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产各项规章制度，
作业管理及审批制度；制定安全有效的操作技术规范，严格落实各项操作规程，强化员工日常安全教育培训，不断提高员工安全意识；常态化开展安全
各类安全风险，认真落实管控措施，严防安全事故发生。

（二）珠河街道办事处要认真吸取事故教训，切实履行安全生产属地监管职责，督促企业落实安全生产主体责任、制定并完善安全生产规章制
动，提高企业安全发展理念，确保生产安全，严防各类事故发生。

（三）区工信、应急、市场监管等负有安全生产监督管理部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的法定职
各类事故发生。

防城港市榕鼎金属制品有限公司

“7·19”机械伤害事故调查组

党政机关

政府网站
找错

站点地图

主办：防城区人民政府　　管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号　　邮编：538021　　电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号　　网站标识码 ：4506030003　　桂公网安备45060302000010号