河池大化“7·16”较大船舶倾覆事故调查报告

2025年7月16日18时10分左右，河池市大化瑶族自治县北景镇平方村坡迎屯附近红水河水域，一艘载有6人的冲锋舟在行驶途中发生倾覆，船上6人全部落水，造成3人死亡，直接经济损失约50万元。

参照《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施<生产安全事故报告和调查处理条例>办法》等法律法规，河池市人民政府成了由市人民政府副秘书长蓝棣同志、韦刚毅同志和市应急管理局局长杨波同志任组长，市应急管理局、公安局、农业农村局、交通运输局、总工会和河池海事局等相关部门有关人员组成的事故调查组，对该起事故进行调查处理。同时邀请市纪检监察机关介入事故调查工作，同步开展追责问责审查调查，并邀请市人民检察院派人参与事故调查。

经调查认定，这是一起6名自然人相互邀约，使用“三无”船舶出行钓鱼，因安全意识淡薄、船舶驾驶人操作不当，造成船舶倾覆3人员溺亡的安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故船舶情况

1.主要技术参数

事故船舶类型为冲锋舟，船体材质为铝合金，无船名船号、无

船舶证书、无船籍港。船体生产厂家为湖北鑫舟装备有限公司，随船合格证铭牌标注内容："型号：冲锋舟 A420；额定载重：800KG；额定驾乘人员：2-6 人；最大适配功率：20HP；最高航速：22KM/H；航区：C 级-J3；外型尺寸：长 420 宽 155 高 60cm；出厂编号：2023 年 9 月 10 日；警告：严禁违法违规使用船只、驾乘船人员必须穿戴救生衣。"

2.现场勘验情况

经现场勘测，事故船舶总长 4.20 米，挂装主机后总长 4.60 米，型宽 1.63 米，型深 0.6 米。船舶主机为水星牌，型号 F20MLH，额定功率 14.7KW（20HP），与事故船舶合格证铭牌标注的最大适配功率一致。调查组向湖北鑫舟装备有限公司核实，该事故船舶合格证铭牌"额定驾乘人员 2-6 人"是指最大承载人数不超过 6 人。经现场勘察，船上未发现有救生圈、通讯导航等安全装备，事故船舶船中分隔舱内有 3 件救生衣。

事故船舶有前、后两个底部密封舱，密封孔阀门为黑色塑料材质。前密封舱类似梯形体，上底 0.8 米、下底 1.63 米、腰为 0.8 米，舱高 0.20 米。后密封舱为长方形体，长为 2.00 米，宽为 1.63 米，舱高 0.20 米。前后两个密封舱中间由分隔舱隔开。经测算，前密封舱体积为 0.1712m^3，后密封舱体积为 0.572m^3，总体积约 0.7432m^3。船棚长 2.06 米，棚宽 1.54 米，棚高 1.45 米。船底无破损，无漏水。现场勘验过程中，发现前舱排水槽附近的舱面有裂缝，

有水正在从裂缝处喷出。勘验人员打开密封舱塑料阀门，发现前后密封舱均充满积水。据事故获救人员吴某星陈述，事故船舶长期露天停放，在把船拉往北景镇钓鱼之前，与覃某秋只对舱面积水进行排放，没有对前后密封舱内的积水进行排放。

3.船舶购置及管理情况

事故船舶系河池市东兰县三石镇纳合村板切屯自然人韦某望于2023年9月通过淘宝平台购买船体，于2023年9月从北海专卖店购买船舶主机组装而成，韦某望购买该船舶的目的仅作钓鱼使用。2023年11月之后，韦某望长期居于南宁市，该船舶长期露天停放在东兰县三石镇纳合村村部鱼塘旁边，发动机钥匙放在艇尾的工具箱内。韦某望的同村好友吴某星曾与韦某望一起使用该船舶到东兰县红水河第一湾钓鱼，吴某星在未征得韦某望同意的情况下，曾先后使用该船到大化县北景镇红水河水域、东兰县红水河第一湾进行钓鱼。

根据东兰县三石镇2025年农（自）用船舶统计表，纳合村村民委员会在开展辖区内农（自）用船舶调查摸底时，已对该船舶造表登记，并上报三石镇人民政府。

4.船舶性质认定

（1）排除渔业船舶和农（自）用船舶

该事故船舶不属于《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》第四条规定的渔业船舶，也不属于《广西壮族自治区安全生产

委员会办公室关于进一步规范全区农（自）用船舶安全管理工作的通知》（桂安委办〔2019〕89号）规定的农（自）用船舶。

（2）认定为“三无”船舶

该事故船舶无船名船号及其他标识、无船舶证书、无船籍港，根据《海关总署 公安部 交通运输部 农业农村部 中国海警局关于印发<“三无”船舶联合认定办法>的通知》（署缉发〔2021〕88号）和《海关总署 公安部 交通运输部 农业农村部 中国海警局关于<“三无”船舶联合认定办法>相关释义的通知》（署缉发〔2025〕52号）的规定，应当认定为“三无”船舶。

（3）认定为涉渔船舶

根据《河池市部分职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责》（河安委〔2025〕52号），垂钓活动属于休闲渔业的范畴。事故船舶所有人购买该船的目的为钓鱼使用，有关人员本次使用该船也是出行钓鱼的涉渔活动，没有从事旅游或交通运输等其他活动，可以认定事故船舶为涉渔船舶。

综上，调查组认为事故船舶符合《广西壮族自治区安全生产委员会关于进一步加强全区水上安全管理工作的通知》（桂安委〔2019〕4号）提出的“休闲涉渔活动‘三无’船舶”，应当认定为休闲涉渔活动“三无”船舶。

（二）事发水域安全情况

根据获救人员吴某星随勘划人员到现场指认，事故发生地点位

于红水河左岸大化瑶族自治县北景镇平方村坡迎屯附近水域，事故船舶倾覆位置经度107.51466747，纬度24.12887766（GCJ-02坐标），距坡迎屯约200米，距那片屯下船点约1100米，属于内河通航水域，不属于水利风景区、旅游景区。该水域为红水河岩滩库区，深度较大，普遍深度在数十米，最深处达百米以上。据获救人员及救助人陈述，事发前航道附近水域未发现任何异常。事故船舶下水地点有北景镇党委政府设置的内容为“水上交通守法规，全家幸福永相随。”的水上安全宣传横幅。

（三）水文情况

根据柳州航道养护中心航道水情信息，岩滩水电站上游水位，2025年7月16日08时00分为219.89米，7月17日08时00分为219.73米，库区水位变幅不大，水流平缓。

（四）气象情况

据河池市气象局提供的《20250716大化北景气象观测站相关要素（17时至19时）》并结合岸上石场监控视频，2025年7月16日17时至19时，大化瑶族自治县北景镇晴，能见度良好，风力为1到2级，气温约30度左右。

（五）事故船舶所有人及船上人员情况

1.事故船舶所有人

韦某望，男，38岁，该事故船舶所有人，广西河池市东兰县三石镇人，平时居住在南宁市。

2.事发时船上人员情况

（1）覃某秋，男，53岁，广西河池市东兰县三石镇人，事发时事故船舶驾驶人。

（2）吴某星，男，46岁，广西河池市东兰县三石镇人。

（3）韦某伟，男，50岁，广西河池市东兰县三石镇人。

（4）陆　某，男，37岁，广西河池市东兰县三石镇人。

（5）韦某勤，男，43岁，广西河池市东兰县三石镇人。

（6）黄　某，男，47岁，广西河池市东兰县三石镇人。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月16日15时左右，覃某秋、吴某星、黄某、韦某伟、韦某勤5人在东兰县三石镇纳合村渔具店喝茶时临时起意，相约到大化瑶族自治县北景镇平方村作且屯附近水域钓鱼，吴某星和覃某秋决定带上韦某望的冲锋舟去钓鱼。

约16时，吴某星和覃某秋两人到停放冲锋舟的鱼塘边，将冲锋舟舱内的积水进行排放。

约17时，吴某星驾驶一辆汽车搭乘覃某秋，拉着冲锋舟，黄某驾驶另一辆汽车搭乘韦某伟、韦某勤、陆某，从东兰县三石镇出发，共同前往北景镇平方村。

约17时50分，两车到达下水点平方村那片屯下船点，一行6人一起将冲锋舟卸到水面，船上携带钓箱、钓包及钓杆等若干工具。

约18时，由覃某秋驾驶、其余5人乘坐的冲锋舟离开那片屯下船点向下游作且屯驶去。当时覃某秋坐在船艉左侧操作冲锋舟，吴某星坐在船艉右侧，韦某勤坐在冲锋舟后舱中间位置的钓包上，韦某伟、黄某、陆某从左往右依次坐在前舱与后舱之间的隔舱上面。船舶航行时船上人员均未穿戴救生衣。由于分隔舱上有挂锁锁住，6人未发现分隔舱内的3件救生衣。

约18时10分，冲锋舟开到红水河大化瑶族自治县北景镇平方村坡迎屯附近水域时，由于航行中有水进入前舱，坐在前面的黄某叫覃某秋开慢一点，有水进前舱了。覃某秋听到后随即降速，船头随后扎进水中，船身向左倾覆，船上6人全部落水，冲锋舟倒扣在河面上。

（二）救助情况

2025年7月16日18时10分，周明亮郭静夫妇驾驶自己的快艇从大化瑶族自治县北景镇平方村作且屯出发前往东兰县大同乡平勇村钓鱼，途径平方村坡迎屯附近水域时，发现了倾覆的冲锋舟，有人在倒扣的冲锋舟上挥手求救，于是赶忙驾船前去救援。周明亮郭静夫妇先后将韦某勤、黄某、吴某星3人救起，但未发现陆某、韦某伟、覃某秋3人，随后拨打电话报警。

（三）应急救援处置情况

接到事故报告后，自治区、市、县党委、政府高度重视，市人民政府副市长陈翻腾同志，自治县党委书记梁宁同志，自治县党委

副书记、县长蓝胜同志第一时间组织市、县应急管理、消防救援、公安、交通、卫生健康、农业农村、民政等部门派出救援人员、救援车辆、橡皮艇和冲锋舟、水下机器人、无人机、声纳探测仪等设备迅速赶赴现场开展救援处置工作。河池海事局局长张宗立同志带领海事部门专业人员第一时间深入现场开展救援，并调派1艘海巡船作为现场救援临时指挥部。自治区消防总队调派梧州市消防救援支队、南宁市消防救援支队、北海市消防救援支队的水下救援力量参与搜救。市应急管理局调度天峨县应急管理局的大潜深水下机器人支援搜救工作。北景镇人民政府、北景镇村“两委”全力做好救援后勤保障工作。周边群众也积极配合，自发参与到救援行动中，提供力所能及的帮助，协助寻找落水人员、提供必要物资。经过搜救，7月20日找到2名失联人员，7月22日找到最后一名失联人员，现场救援工作结束。

（四）救援评估

本次应急救援处置，应急响应较为迅速。现场指挥部运作顺畅，虽然参与现场救援的部门多、层级多、人员多，但职责分工明确，多部门协同高效，救援措施科学合理，保证了救援人员和设备的安全，避免了次生灾害，后勤保障得力。善后处理妥当，较好的安抚了失联人员家属，及时发布事故情况通报，未产生负面舆情。

三、事故原因

（一）直接原因

事故船舶驾驶人覃某秋操作不当，在发现船艏进水时，覃某秋采取突然松开油门的措施，造成船舶动力急剧减小，船速骤降，船艏上升力减小，船艏迅速下沉，前舱涌入大量河水，事故船舶随即向左侧翻，导致船上人员全部落水。

（二）间接原因

1.事故船舶船底密封舱积水。事故船舶平时露天存放，未做防晒防雨措施，导致船舱雨水渗入船底密封舱。事发当天，吴某星与覃某秋虽然排除了船舱积水，但是未对船底密封舱进行排水，导致船舶的装载重量增加，船舶失去部分储备浮力。

2.事故船舶驾驶人覃某秋安全意识淡薄，未经水上安全专业技能培训，未持有船舶驾驶证书，缺乏水上应急处置能力。

3.覃某秋、吴某星、黄某、韦某伟、韦某勤、陆某安全意识淡薄，驾（乘）事故船舶出行均未穿戴救生用品，是造成船舶倾覆后人员淹溺死亡的重要原因。

四、事故性质认定

经调查认定，这是一起6名自然人相互邀约，使用“三无”船舶出行钓鱼，因安全意识淡薄、船舶驾驶人操作不当造成船舶倾覆3人员溺亡的安全责任事故。但事故船舶为非营运船舶，本次使用该事故船舶进行钓鱼活动是自发相互邀约的休闲垂钓活动，不是生产经营性行为，也未收取费用牟利，**不是生产安全事故。**

五、事故责任认定

（一）覃某秋，事故船舶驾驶人，未经水上安全专业技能培训，未持有船舶驾驶证书驾驶船舶，在驾驶过程中应急处置操作不当，造成船舶倾覆。对事故的发生负有直接责任。

（二）吴某星，未征得事故船舶所有人同意，私自借用事故船舶出行钓鱼；安全意识淡薄，未制止无证人员驾驶事故船舶，未要求事故船舶驾乘人员穿戴救生衣救生用品；对事故船舶结构和性能不了解不掌握，开航前未对船舶进行全面检查，未发现和处置密封舱积水未排除，导致储备浮力减少，增加了事故船舶自身载重量的情况。对事故的发生负有重要责任。

六、事故暴露出的问题

（一）事故船舶所有人对事故船舶管理不善。韦某望作为事故船舶所有人，长期居于南宁，2023 年 11 月起将事故船舶长期停放在东兰县三石镇纳合村村部鱼塘旁边，既未履行事故船舶所有人的管理责任，也未明确其他管理人对事故船舶进行管理，对吴某星在未征得韦某望同意的情况下擅自使用事故船舶出行钓鱼的情况未能及时发现和制止，事实上造成该事故船舶失管失控。

（二）事故船舶属地乡镇对辖区船舶的日常安全管理不够深入。东兰县三石镇在2025年组织开展农（自）用船舶摸底排查、登记备案工作中，已对该事故船舶造表登记，但尚未编号制作发放号牌。对于该事故船舶所有人长期居于南宁，对事故船舶疏于管理，也未明确其他管理人进行管理的情况，三石镇及纳合村村民委员会

未采取针对性的措施加强安全管理，对吴某星在未征得船舶所有人同意的情况下擅自使用事故船舶出行钓鱼的情况未能及时发现和制止。

（三）辖区内红水河流域水上安全形势严峻复杂。红水河流经我市天峨、南丹、东兰、大化、都安，是重要的内河通航水域。大化瑶族自治县北景镇红水河水域属于岩滩库区，水面宽阔，水深较深，辖区内设有红水河·东盟国际垂钓基地。近年来，许多群众到我市红水河沿线库区，驾驶船艇在库区水域进行钓鱼等休闲渔业活动，安全管理难度较大，近年来已发生多起落水事件，安全形势严峻复杂，特别是外地群众通过陆路运输船艇、水路驾驶船艇进入辖区内相关水域进行钓鱼等休闲渔业活动的，管理难度非常大。在调查中，还发现有外地人员个人携带多艘冲锋舟、橡皮艇等船艇到北景镇水域长期停泊，有从事船艇出租经营的嫌疑。

七、处理建议

（一）有关责任人员

1.覃某秋，未经水上安全专业技能培训，未持有船舶驾驶证书，擅自驾驶船舶在内河通航水域航行，因操作不当致使船舶倾覆，造成3人死亡的较大事故，涉嫌交通肇事罪。鉴于其本人已在事故中死亡，免予追究其刑事责任。

2.吴某星，未征得事故船舶所有人同意，私自使用事故船舶出行钓鱼，对事故的发生负有重要责任，建议由东兰县三石镇人民政

府对其进行批评教育。

3.韦某望，作为事故船舶所有人，对事故船舶疏于管理，建议由东兰县三石镇人民政府对其进行批评教育，并督促其妥善处理事故船舶。

（二）有关单位

1.东兰县三石镇纳合村村民委员会，对事故船舶所有人长期居于南宁，对事故船舶疏于管理，也未明确其他管理人进行管理的情况，未采取针对性的措施加强安全管理。建议东兰县三石镇纳合村村民委员会向东兰县三石镇党委作出书面检查。

2.东兰县三石镇人民政府，对事故船舶所有人长期居于南宁，对事故船舶疏于管理，也未明确其他管理人进行管理的情况，未采取针对性的措施加强安全管理。建议东兰县三石镇人民政府向东兰县人民政府作出书面检查。

（三）救助人员

周明亮郭静夫妇在发现事故船舶倾覆、有人落水后，立即前往施救，成功救起3名落水人员，有效减少了伤亡。建议大化瑶族自治县人民政府对其予以奖励表彰。

八、事故防范和整改措施建议

（一）全面排查整治水上安全隐患

大化瑶族自治县、东兰县要深刻汲取本次事故教训，认真举一反三，结合当前正在开展的农（自）用船舶摸底排查、登记备案等

工作对辖区“三无”船舶开展排查，准确掌握“三无”船舶分布和数量，横向到边、纵向到底、不留死角，确保底数清、情况明。要结合摸排情况，责成“三无”船舶所有人主动到当地村委会（社区）备案登记，由乡镇人民政府（街道办）统一编挂乡镇（街道办）管理号牌，纳入乡镇安全监管，按要求配齐安全设施。乡镇（街道办）要定期组织对纳入乡镇安全监管的“三无”船舶进行检查、登记、复核，确保其复核适航条件，对不符合有关法律法规规定适航条件的“三无”船舶，依法予以处置。要督促船舶所有人落实船舶安全管理责任主体，不得将船舶交给未经水上安全知识培训的人员操作。对船舶所有人长期居于外地的，要求船舶所有人指定船舶管理人进行管理。对长期失管失控的船舶，要依法予以处置。要结合辖区渔船、渡口渡船、旅游客船、旅游排筏、涉客新业态等实际加强风险研判，开展全面排查整治，对排查出的风险隐患要分类制定有针对性的管控措施，并及时跟进和落实闭环整改。交通运输、农业农村、海事、文旅等部门要积极参与，各司其职、各负其责，形成齐抓共管的良好氛围。

（二）及时消除安全监管盲区

大化瑶族自治县、东兰县要组织公安、交通、海事、农业农村等部门对排查出的“三无”船舶开展联合认定，农业农村、海事、交通运输、应急、工业和信息化、文广体旅等部门要严格履职，对每一处船舶修造厂（点）、每一处“三无”船舶集中停泊点、每一

艘“三无”船舶都能进行有效监管，坚决杜绝出现监管漏洞。各县（区）要根据《广西壮族自治区安全生产委员会办公室关于进一步规范全区农（自）用船舶安全管理工作的通知》（桂安委办〔2019〕89号）及《河池市农（自）用船舶安全管理办法（试行）》的要求，尽快出台相应的农（自）用船舶安全管理实施细则，落实好农（自）用船舶安全管理各项要求，严查未经安全培训驾驶船舶行为。

（三）规范休闲垂钓行为

大化瑶族自治县、东兰县要对本辖区水域内钓场、钓鱼棚及休闲垂钓基地等涉渔水域进行摸排统计，重点是全面掌握垂钓需要使用船舶的水域，熟悉掌握辖区休闲垂钓规律和水域范围，加强水域巡视检查，将钓场、钓鱼棚及垂钓基地以及休闲垂钓使用的船舶一并纳入安全生产监管。要按照《广西壮族自治区安全生产委员会关于进一步加强全区水上安全管理工作的通知》（桂安委〔2019〕4号）要求，推进休闲垂钓专用水域划定，加强渔业船舶及涉渔“三无”船舶的管理，引导休闲渔业等新兴水上项目开展公司化经营，使用符合安全技术标准的设施在专用水域内开展经营，依法打击非法出租船艇、非法载客等水上非法营运活动。各有关部门要按照《河池市安全生产委员会关于印发<河池市部分职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责>的通知》（河安委〔2023〕6号）关于休闲渔业的安全生产工作职责要求，尽快出台《河池市休闲渔业管理办法》，规范休闲渔业活动，规范休闲垂钓行为。

（四）加强水上安全宣传教育培训

大化瑶族自治县、东兰县党委、政府及农业农村、交通、海事等部门要进一步加大水上安全生产宣传教育力度，全面深入开展覆盖辖区所有“三无”船舶和农（自）用船舶所有人及休闲垂钓场所经营人的教育培训，通过以案说法做好警示宣传，做到“一船出事故、万船受教育”，切实提高船舶所有人及休闲垂钓场所经营人安全生产意识，压实安全生产主体责任；要建立健全举报奖励制度，畅通举报渠道，依法严厉打击船舶非法载客、非法从事营运活动；开展“三无”船舶和农（自）用船舶从业人员安全教育培训、应急演练演示活动，提升从业人员安全意识和水上险情处置能力，督促其养成临水作业从“要我穿着”到“我要穿着”救生衣的良好安全习惯；各乡镇人民政府（街道办事处）要针对船舶安全生产存在的突出问题，采取印发宣传单张手册、张贴横幅、推送信息等群众喜闻乐见的方式开展宣传教育，提醒从业人员落细落实碰撞、火灾、自沉和极端天气等自然灾害的安全防范措施。