

商城县万顺矿产资源劳务有限公司 “8•22”一般高处坠落事故调查报告

发表日期：2026-09-14　文章来源：大冶市应急管理局

一、事故概述和事故性质认定

2025年8月22日，在湖北鄂东绿康新型材料有限公司发生一起事故，造成1人受伤，后送医治疗无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，2025年12月6日，经大冶市人民政府同意，成立由大冶市应急管理局牵头，大冶市公安局、大冶市总工会等单位组成的湖北鄂东绿康新型材料有限公司“8·22”一般事故调查组，并邀请大冶市纪委监委派员参加，对事故进行调查。调查组委托黄石安良技术咨询有限公司对事故原因进行了技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。同时认定该事故发生单位为“商城县万顺矿产资源劳务有限公司”，将事故名称由“湖北鄂东绿康新型材料有限公司‘8·22’一般事故”变更为“商城县万顺矿产资源劳务有限公司‘8·22’一般高处坠落事故”。

经调查认定，该事故是一起作业人员违章翻越护栏，事故发生单位未落实隐患排查制度造成的一般高处坠落生产安全责任事故，且事故发生单位迟报、漏报事故信息。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。商城县万顺矿产资源劳务有限公司（以下简称万顺公司）

原法定代表人：余某国

现法定代表人：胡某

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91411524MA46BEQ97E

成立日期：2019-02-18

注册地址：河南省信阳市商城县吴河乡万安村8号

经营范围：矿山工程劳务服务；机械设备租赁服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

万顺公司主要从事矿山工程劳务服务，投资人余某国，日常固定管理人员余某国和一名会计。

（二）事故相关单位概况。湖北鄂东绿康新型材料有限公司（以下简称绿康公司）

法定代表人：舒某军

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91420281MA498BCA4N

成立日期：2019-03-19

注册地址：大冶市金湖办事处港背村上吴洞湾9号

经营范围：石灰岩露天开采；碎石、石粉、钙粉、滑石粉、机制砂、防水建筑材料、保温材料销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）事故发生单位和相关单位之间的关系

绿康公司与万顺公司于2024年9月6日签订《碎石加工承包及安全管理协议》。协议约定绿康公司提供加工场所，万顺公司在甲方提供的碎石加工车间内“组织碎石加工，全额承担碎石加工所涉及的安全生产、机械设备、辅材及人员工资等相关费用”。“万顺公司必须依法、依规组织施工，履行碎石加工承包施工安全责任，承包期内万顺公司必须设置安全生产管理，配备安全生产管理人员，确保承包期间零事故”等。承包期限为自2024年9月6日起至2029年9月6日止。万顺公司承接碎石加工项目后，时任公司法定代表人余某国口头委托占某信为万顺公司绿康公司项目负责人，占某信招聘李某、余某波和一名清洁卫生杂工组织生产工作。

2024年9月至2025年4月，碎石加工车间未生产。2025年5月开始，碎石加工现场管理负责人占某信、技术负责人李某、小工余某波和一名负责清洁卫生的杂工共4人，代表万顺公司在绿康公司提供的厂房内进行碎石加工。绿康公司口头安排曹某和负责与万顺公司对接，监督管理万顺公司的生产工作。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和安全管理人员情况。万顺公司固定管理人员为余某国和一名会计，项目施工人员根据需求临时聘请。万顺公司绿康项目的现场管理人员为占某信，事故发生时占某信安全管理人员资格证件已失效。绿康公司管理人员共12人，实际控制人曹某军负责全面工作。公司成立了安全生产管理机构。

2.事故相关安全管理制度建立情况。万顺公司安全管理制度及操作规程不健全。未见万顺公司建立安全生产相关制度。绿康公司建立了安全管理制度和操作规程共159项。

3.员工安全教育培训情况。余某波于2025年4月3日至4月9日期间，接受绿康公司入职三级安全教育培训，考试合格后上岗，与绿康公司签订了《安全生产责任状》和《安全生产承诺书》，2025年4月10日与万顺公司签订了《劳动合同》，从事普工岗位。

（五）事故发生经过

2025年8月21日晚，占某信组织本单位职工李某和余某波对次日需使用的碎石加工设备进行检修。

通过企业视频监控显示，22日0时5分46秒，余某波从筛分机西侧平台翻越防护栏杆，双手抓筛分机平台栏杆中部、踩踏粗料输送皮带接料斗上口，经托辊支架到达皮带人行通廊，在皮带人行通廊拿取一条传动皮带举起放置于筛分机平台，然后双手抓筛分机平台栏杆底部、踩踏托辊支架返回筛分机平台。6分20秒，余某波双脚离开接料斗上口时，筛分机平台栏杆中的一根立柱和两节横杆被余某波拉断，余某波随断裂的栏杆一同坠落至混凝土地面，安全帽掉落在一旁，坠落高度约3.85m。

（六）事故现场情况

1.事故现场位置。事故发生在绿康公司碎石加工车间，该车间为一栋钢结构框架彩钢板坡屋顶单层厂房，呈南北方向建设；厂房内安装四套筛分设备系统及配套的除尘、皮带输送系统。车间内的设备设施由绿康公司聘请山东泽新重工机械有限公司安装，安装完毕后交付绿康公司。

事故发生在3、4号筛分设备系统区域。3、4号筛分设备系统包括两台筛分机，共用一套除尘设备系统，一条入料皮带和三条成品出料输送皮带等设备设施，两台筛分机共用一个作业平台和两条出料输送皮带，输送皮带位于筛分机平台西侧下方，事故发生在粗料输送皮带入口上方，筛分机西侧公共平台防护栏杆及其下方地面。

2.事故护栏情况。筛分机西侧平台由金属框架、格栅和防护栏杆焊接组成，平台距离地面高度3.85m；粗料输送皮带由接料斗、皮带、托辊及其支架和人行通廊组成，人行通廊距离地面高度2m，托辊支架和接料斗上部距离人行通廊高度分别为0.63m和1.13m。防护栏杆由角铁制作焊接在平台边沿金属框架上，栏杆防护高度1m、相邻立柱间隔2m、横杆间距0.5m。事发时筛分机平台西侧南端第二根立柱及其两边的横杆断裂。

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，余某波，男，55岁，身份证号码4128211970XXXXXXXXX，河南省确山县竹沟镇西李楼村委小马卜组人。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），核定事故直接经济损失为120万元人民币，主要为赔偿费用和丧葬费用等。

（八）天气及环境情况

2025年8月22日，大冶地区天气：阴～多云，气温25～35℃，西南风3-4级；22时左右，现场积灰较多，照明及其他环境条件基本满足维修工作要求。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急接报及响应情况

事故发生后，万顺公司现场负责人占某信立即向绿康公司曹某和及本公司法定代表人余某国做了报告。绿康公司曹某和接到报告后立即向公司实际控制人曹某军做了报告。

8月22日上午7时左右，金湖街道接到市政府回流信息要求核实事故情况，随即金湖街道应急办主任刘某明就向绿康公司后勤人员曹某喜打电话询问有关情况。曹某喜称公司碎石车间一人受伤，具体情况不清。刘某明立即安排应急办工作人员胡某辉赴现场了解情况。胡某辉到绿康公司后，余某波已被送往市中医院救治，随即再赶到市中医院，向在医院的占某信、曹某和、余某兵等人了解情况。两家企业管理人员将有关情况向金湖街道应急办工作人员胡某辉进行了口头报告。

8月22日9时许，市应急管理局接到市政府回流信息，随即市应急管理局主要负责人和监管股室负责人郭某赶到事故现场了解相关情况。绿康公司管理人员将人员受伤，已送往医院救治的有关情况向市应急管理局进行了口头报告。因该事故信息由市政府向下回流，且伤者未死亡，故金湖街道未向市应急管理部门书面报告事故情况，市应急管理局也未向市政府进一步报告。

后来，余某波被家属接回家后放弃治疗死亡，两家企业认为这是一起企业内部维修作业发生的意外工亡事件，主观上未意识到该起事故属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的应当及时报告的生产安全事故，且死者在外省由家属放弃治疗死亡，所以未将后续信息向政府部门续报，漏报了伤者死亡的信息。反映出事故单位主要负责人对安全生产事故定性及报告规定的理解存在不足，对法律法规不熟悉。属地政府和市应急管理部门对生产安全事故标准理解片面，未按照生产安全事故报告流程对伤者情况做出合理预估和进一步跟踪，致使伤者死亡的情况没有被及时掌握、及时续报。

（二）事故现场应急处置和医疗救治善后情况

22日0时6分左右，技术负责人李某发现余某波高处坠落后，电话向占某信报告情况，占某信接到电话从距离事发地点约100m外的地点赶到现场，看见余某波躺在地面，头部有血迹渗出，手臂被擦伤，已经失去意识，无法说话，安全帽掉落在身体一旁。占某信立即拨打120救援电话，随后120到达事故现场后将余某波送往大冶市中医院抢救。8月23日22时40分，余某波经大冶市中医院治疗后改善不明显，脑疝持续存在。家属为便于诊治与陪护与院方协商要求出院，院方告知了家属出院的风险，并作出“上级医院进一步治疗”的医嘱后，为余某波办理了出院手续。8月24日，余某波被家属接回河南确山县后，家属未对其做进一步治疗，导致其死亡。8月26日，余某波家属与万顺公司签订了善后协议。

（三）事故应急处置评估

事发后现场人员立即拨打了120急救电话，向公司负责人报告事故情况，同时将伤者送医治疗。事故应急救援符合程序。但万顺公司负责人未按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定要求，1个小时内向政府部门报告事故情况。

四、事故原因分析

通过视频可分析：当事人余某波因维修工作需要，从其所在的筛分机平台行动至粗料皮带通廊拿取振动筛电机传动皮带。然而余某波未在筛分机平台和粗料皮带通廊上下梯台通道正常上下行走，而是翻越筛分机平台防护栏杆往返。筛分机平台防护栏杆立柱整体间距过大，余某波所翻越处护栏立柱间连接的横杆焊接强度不足。在余某波翻越栏杆下至粗料皮带通廊过程中，因动作幅度较小，其自身体重加较小的行动冲击力之和没有超过防护栏杆的焊接安装强度，没有发生栏杆断裂的情况；而在余某波从粗料皮带通廊返回筛分机平台过程中，因攀爬蹬踏的冲击力较大，加上身体重量，总力量超过防护栏杆的安装强度，焊接强度不足的立柱和与其连接的横杆被拉断裂，其身体随断裂护栏一同坠落。因余某波安全帽带未扣紧，坠落中安全帽脱离，造成其着地时头部直接撞击混凝土地面受伤较重。

（一）直接原因

当事人余某波安全意识淡薄，对作业环境中存在的安全风险辨识不足，未在梯台通道上正常行走，违章翻越栏杆并拉断防护栏杆坠落；又因未正确使用劳动防护用品，导致其坠落后头部直接着地受伤，经医院治疗后改善不明显，家属放弃治疗后死亡。

（二）间接原因

1.隐患排查工作不到位。万顺公司未按安全管理协议要求制定并落实安全管理制度和操作规程，常态化开展安全隐患排查工作。对安全管理协议所约定的“检查验收作业环境”等安全工作落实不到位，未及时发现栏杆安装焊接不规范的问题，并提出整改意见。

2.现场安全管理工作不到位。事发时，一同作业的现场安全负责人没有及时发现和制止余某波翻越栏杆的违章行为。

3.防护栏杆存在缺陷。一是栏杆立柱间距较大，连接焊点较少，其整体牢固性不强。二是立柱及横杆焊接工艺较差，焊点焊接强度不足，不符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053.3-2009）的规定。

4.环境条件不佳。一是现场积灰较多，焊点不完整的缺陷被灰尘覆盖，不易发觉。二是现场“当心坠落”“禁止翻越”等安全警示标志缺失，没有对作业人员起到安全警示作用。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、现场工人和管理人员询问，以及公安机关提供的资料排除人为故意破坏及突发灾害因素影响。

五、有关单位存在的主要问题

（一）万顺公司。未按照《中华人民共和国安全生产法》要求建立本公司安全管理制度，落实常态化隐患排查工作。现场安全负责人未做好现场的安全管理，未能及时纠正和制止作业人员的违章行为。事故发生后公司主要负责人未及时将事故发生情况向政府部门报告，伤者死亡后也未及时将相关信息向政府部门报告。

（二）绿康公司。碎石加工厂安全负责人未持证上岗。未有效督促承包单位做好安全生产工作。

六、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

余某波，男，万顺公司职工，个人岗位安全责任执行不到位，未在梯台通道上正常行走，违章翻越防护栏坠落，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于余某波已死亡，不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.胡某辉，男，中共党员，金湖街道应急办四组负责人，负责辖区矿山企业安全监管，未能严格执行执法计划，且日常检查中未及时发现万顺公司承包绿康公司碎石加工车间的情况，检查不深不实。事故发生后，对伤者信息跟踪不到位、漏报事故信息，责成金湖街道党工委给予诫勉谈话处理。

2.郭某，男，中共党员，市应急局矿山监管二股负责人，负责辖区矿山企业安全监管。2025年度复工复产后未及时将绿康公司纳入监管，开展日常监督检查。事故发生后对伤者信息跟踪不到位，责成市应急局党委给予批评教育处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议

1.余某国，男，万顺公司原法定代表人，主要负责人，全面负责公司各项工作。任职期间落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未能及时完善本公司安全管理制度，落实隐患排查工作。事故发生后虽无主观隐瞒事故的意愿，但对事故性质存在认知偏差，对主要负责人事故报告义务理解不足，未能及时向安全生产监督管理部门报告事故情况，对事故的发生和迟报、漏报负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）（七）项[2]、第八十三条[3]之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[4]之规定给予行政处罚。

2.占某信，男，万顺公司绿康项目负责人，负责绿康项目的各项工作。任职期间落实生产经营单位安全管理人员工作职责不到位，未能及时制止和纠正工人的违章行为，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[5]之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定给予行政处罚。

3.万顺公司，未按照要求健全安全管理机构，建立本公司安全管理制度，建立全员安全生产责任制度，落实常态化隐患排查工作，及时纠正和制止作业人员的违章行为。对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[7]、第四十四条[8]之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[9]之规定给予行政处罚。

4.绿康公司，建议大冶市应急管理局对绿康公司进行工作约谈，并对碎石加工厂安全负责人未持证上岗的问题进行行政处罚。

（四）其他处理建议

建议金湖街道向市政府作出书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）健全安全管理制度和操作规程。绿康公司和万顺公司应建立健全工程建设、验收、试运行和隐患排查等安全管理制度，以及检维修作业操作规程，做到有章可循。

（二）加强生产安全管理。一是属地政府、市应急局要加强企业附属设备、设施、车间的安全监管，按照法律法规、执法计划认真履职，杜绝形式主义、官僚主义，消除监管盲区。二是企业生产前要把好安全设备设施及作业环境验收关，确保设备设施不带病运行。三是企业要加强对作业环境的隐患排查治理，对基建中留下的灯光照明、梯台栏杆、喷淋、监控等作业环境不符合要求的安全隐患进行全面排查治理。

（三）加强安全教育培训。加强对作业人员安全教育培训与考试，增强全员安全意识及遵章守纪的自觉性，杜绝和减少违章现象。

（四）加强现场安全管理。一是加强工作监护，工作负责人应切实履行工作职责，合理安排工作，时刻关注作业人员的行为动态，及时发现和制止各类违章行为。二是改善作业环境，定期清理现场积灰，在危险场所悬挂“禁止翻越”“禁止倚靠”等安全警示牌。

（五）加强事故信息报送。市应急局、金湖街道要高度重视生产安全事故信息报告和处置工作，组织开展《生产安全事故调查和处理条例》《生产安全事故统计调查制度》等学习教育，提升安全生产监管人员生产安全事故统计报送业务能力。建立联动机制，扩展信息渠道，提高事故报告时效性，确保及时、有效地报告和处置生产安全事故。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9] 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。