覃塘区覃塘镇曾九沙场“4.10” 车辆伤害事故调查报告

2018-06-15 10:37 来源：覃塘区安监局 作者：覃塘区安监局

2018年4月10日晚21时39分，在覃塘区覃塘镇曾九沙场发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经覃塘区人民政府同意，成立了区政府办、安监、会、水利、公安、人社等单位人员组成的事故调查组，对该起事故开展了调查。事故调查组通过现场勘查、模拟还原、询问取证和综合分析，查清生的经过、原因和性质，认定了事故的责任，并提出处理意见。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位人员和车辆情况

1、曾九沙场，2015年开设，租用覃塘镇覃南村村民的地块，位于国道209线旁边。没有办理《营业执照》，沙场的实际负责人钟冬也，铲车司《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令【第30号】），操作铲车不需要持有《特种作业操作证》。

2、铲车，柳工牌CLG856两台，每台质量16800kg，钟冬也、黄世新各一台。

3、东风牌重型半挂牵引车冀ER3271，注册日期：2018年3月13日，属于河北省邢台市宏驰货物运输有限公司所有。

4、钟冬也，男，贵港市覃塘区人，柳工牌CLG856装载机（俗称铲车）司机。

5、黄世新，男，贵港市覃塘区人，柳工牌CLG856装载机（俗称铲车）司机。

6、张晋平，男，河北省邢台市人，冀ER3271东风牌重型半挂牵引货车司机。

7、刘晓文，男，河北省邢台市人，冀ER3271东风牌重型半挂牵引货车司机。

二、事故发生的经过

钟冬也要把两台铲车运到广西百色市德保县一个建设工地，工地方通过物流公司联系到了河北省邢台市宏驰货物运输有限公司承接铲车运送业运输公司安排了东风牌重型半挂牵引货车（车牌号：冀ER3271，后称货车）负责此次铲车运送工作，运输费用六千五百元，由百色市德保县建设付。

2018年4月10日傍晚18时40分左右，货车（车牌号：冀ER3271）开到了曾九沙场装铲车，该货车有两名司机，一个是张晋平（河北邢台市人）刘晓文（河北邢台市人）。

20时，在这两名司机的指挥下，第一辆黄世新的铲车由其本人开上货车车厢，20时05分铲车停稳熄火；接着张晋平、刘晓文开始固定铲车，方式是用其货车上自带的手扳葫芦倒链固定铲车。

21时23分，在上述两名司机指挥下，钟冬也把自己的铲车也开上货车车厢停稳熄火，并将铲车车斗放下紧贴着货车车厢，接着钟冬也离开现场机张晋平、刘晓文把车尾架桥收起，开始固定钟冬也的铲车，当他们向后拉第二条倒链时（当时时间21时39分），钟冬也的铲车发生后溜，后溜的把在铲斗后面正在作业的货车司机刘晓文压拖到货车尾部，货车的架桥被撞开，两条倒链连接货车端的钢丝绳被拉断。事故发生后，在场的货车司大声呼救，刚从生活区走出来准备走到货车位置的钟冬也听到呼救声，立即跑回生活区拿铲车钥匙，发动铲车把车斗升起来救人，升起铲车车斗后从货车车尾掉到了地面，不省人事。钟冬也马上电话求救“120”，覃塘区人民医院的医生赶到现场抢救时刘晓文已死亡。

三、事故死亡人员情况

刘晓文，男，汉族，34岁，住址：河北省邢台市邢台县晏家屯镇晏家屯村169号，冀ER3271司机。

四、模拟还原测试情况

事故发生后，为了证明铲车开上货车停稳后，在不拉手铩的情况下是否会自行向后溜。2018年4月17日覃塘区安监局组织了铲车司机钟冬也、张晋平和刘晓文家属到事故现场模拟还原了原来铲车在货车上的情形。测试结果：铲车在货车上停稳后不拉手铩，测试时间55分钟，铲车丝毫不动间比事故发生前铲车在货车上停留时间长39分钟，而且铲车在不拉手铩情况下2个人也无法推动。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

1、未采取防范铲车滑动措施。

在铲车开上货车停稳后，为了防止铲车滑动，货车司机应用枕木把铲车轮胎卡死后再做固定作业。而货车司机并未采取任何防范铲车滑动措施除铲车存在的后溜隐患，就直接进行固定铲车作业。

2、固定铲车操作不当。

货车司机固定铲车方式是每辆铲车用四条手拉葫芦倒链分别拉紧，其中两条向前斜拉，两条向后斜拉。从安全的角度出发，应先操作向前拉紧向后拉紧。从事故现场观察分析，货车司机在固定靠货车尾部第二铲车时，违反了上述安全操作规程，而是先操作两条向后斜拉的倒链，通过3.2芦收紧，导致了铲车向后移动发生后溜。

（二）间接原因

安全教育培训不到位。河北省邢台市宏驰货物运输有限公司没有按照国家有关规定对本公司从业人员张晋平、刘晓文进行安全生产教育和培训人安全意识淡薄，违章作业。

（三）事故性质

经调查认定，覃塘区覃塘镇曾九沙场“4.10”车辆伤害事故是因安全教育培训不到位、未采取安全防护措施、操作不当而引发的生产安全责任事

六、事故的责任认定及处理建议

1、刘晓文、张晋平二人作为河北省邢台市宏驰货物运输有限公司所聘请的司机，未采取防范铲车滑动措施、固定铲车操作不当，对本起事故有主要责任，鉴于刘晓文已在此次事故中死亡，不再对其进行责任追究。建议河北省邢台市宏驰货物运输有限公司按照公司内部管理规定对张晋理。

2、河北省邢台市宏驰货物运输有限公司安全教育培训不

到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”之规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十一条和第一百零九条第（一定，河北省邢台市宏驰货物运输有限公司应当依法承担本起事故人员伤亡赔偿责任，同时建议覃塘区安全生产监督管理局发函河北省邢台市安全生理局，由河北省邢台市安全生产监督管理局依法给予河北省邢台市宏驰货物运输有限公司行政处罚。

覃塘区覃塘镇曾九沙场“4.10”车辆伤害事故调查组

2018年5月31日

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址： 贵港市覃塘区中山大道1号

主办：贵港市覃塘区人民政府

桂公网安备 45080402000125 桂ICP备20001523号-1 网站标识码 ： 4508040001