宁夏天传工程有限公司 “7•20”一般场内车辆致害事故调查报告

索引号	640522022/2026-00059	文号		生成日期	2026-10-25
公开方式	主动公开	所属机构	海原县应急管理局	责任部门	海原县应急管

宁夏天传工程有限公司

“7·20”一般场内车辆致害事故调查报告

海原县人民政府事故调查组

2026年9月16日

目　录

一、事故单位基本情况 - 1 -

（一）事故有关单位基本情况 - 1 -

（二）工程建设和发包情况 - 3 -

二、事故基本情况 - 4 -

（一）事故简要经过 - 4 -

（二）事故现场情况 - 4 -

（三）事故项目管理情况 - 6 -

（四）人员伤亡及直接经济损失情况 - 7 -

三、事故应急救援及善后处置情况 - 7 -

（一）事故报告及应急救援情况 - 7 -

（二）善后处理情况 - 8 -

四、事故发生的原因及性质 - 8 -

（一）直接原因 - 8 -

（二）间接原因 - 8 -

（三）其他可能因素排除 - 9 -

（四）事故性质 - 9 -

五、事故责任单位存在的主要问题 - 9 -

（一）宁夏天传工程有限公司 - 9 -

（二）重庆有泰建筑工程技术咨询有限公司 - 10 -

（三）海原县住房和城乡建设局 - 10 -

六、对有关责任人员及单位的处理建议 - 10 -

（一）免予追究责任人员（1人） - 10 -

（二）建议移交司法机关处置人员（1 人） - 11 -

（三）对相关责任人员的行政处罚建议（4人） - 11 -

（四）责任企业行政处罚建议（1家） - 14 -

（五）对监管人员的处理建议(3人) - 15 -

七、事故防范和整改措施 - 16 -

（一）严格落实行业安全监管责任 - 16 -

（二）严格落实企业安全生产主体责任 - 16 -

宁夏天传工程有限公司

“7·20”一般场内车辆致害事故调查报告

2026年7月20日15时30分许，宁夏天传工程有限公司在海原县街道办海渝人家住宅小区项目建筑工地上，发生一起场内车辆致害事故，造

事故发生后，县人民政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，迅速成立
县分管领导担任，调查组成员由县应急、公安、住建、司法、人社、网信、工会、街道办等单位有关人员组成。同时邀请县纪委监委、县检察
故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘验现场、询问有关人员、查阅有关资料
发生的经过和原因、认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议。现就有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1.建设单位。宁夏东为大置业有限公司，成立于2022年6月8日；单位类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：宁夏回族自治区中卫
20号楼111号；法定代表人：李**；注册资本：壹仟贰佰万圆整；经营范围：【许可项目】房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部
动）。【一般经营范围】房屋拆迁服务；物业管理；柜台、摊位出租；房地产咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务
法规非禁止或限制的项目）；统一社会信用代码：91640522MABQAWDW7B；登记机关：海原县市场监督管理局。

2.施工单位。宁夏天传工程有限公司，成立于2023年5月25日；单位类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：宁夏回族自治区海原
社区闽宁华府18号楼1-2层商铺06室；法定代表人：鲜**；注册资本：壹佰万圆整；经营范围：【许可项目】建筑劳务分包；建设工程施工；
监理；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
管理;普通机械设备安装服务;工程管理服务;消防器材销售;消防技术服务;安全、消防用金属制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业
动)；统一社会信用代码：91640100MACK9G6R91；登记机关：海原县市场监督管理局；安全生产许可证编号：（宁）JZ安许证字〔2024〕005
编号：D264071226；资质类别、等级及有效期：建筑工程施工总承包贰级（2029.2.17）；市政公用工程施工总承包贰级（2029.2.17）；消
（2029.2.17）；建筑装修装饰工程专业承包贰级（2029.2.17）；建筑机电安装工程专业承包贰级（2029.2.17）；环保工程专业承包贰级
（结构补强）专业承包不分等级（2029.2.17）。

3.监理单位。重庆有泰建筑工程技术咨询有限公司，成立于2014年5月4日；单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表
市铜梁区南城街道办事处白龙大道184号；注册资本：叁佰万元整；统一社会信用代码：91500224304816973E；登记机关：重庆市铜梁区市场
【许可项目】建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
材料销售；建设工程项目管理；建设工程技术咨询；建设工程招投标代理；政府采购代理；工程造价咨询；工程勘察；工程设计；从事建筑相
编制整理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）工程建设和发包情况

该项目名称为海渝人家住宅小区项目，由宁夏东为大置业有限公司建设管理，宁夏天传工程有限公司作为承包单位负责承建。

2026年3月1日，宁夏东为大置业有限公司与宁夏天传工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由宁夏天传工程有限公司承建海
同总价为40505818.00元，约定工期475天，明确了海渝人家住宅小区项目发包人与承包人的安全管理职责。

2026年3月1日，宁夏东为大置业有限公司与重庆有泰建筑工程技术咨询有限公司签订了《建设工程监理合同》，约定重庆有泰建筑工程
人家住宅小区项目监理方，签约合同价为685671.0元，明确了双方的安全管理职责。

二、事故基本情况

（一）事故简要经过

2026年7月20日下午15时26分许，宁夏天传工程有限公司在海渝人家住宅小区8#楼九层混凝土浇筑作业时，宁夏长河混凝土有限公司驾驶
拌车（车牌号：宁E07922D）到达施工现场7#楼与12#楼之间等待卸混凝土，车的左前方有一台塔吊。停好车后，杨青宝从驾驶室下去到搅拌车
到驾驶室向前挪动车辆时，右前轮碾压到正在指挥12#楼塔吊作业的罗彦花（公民身份证号：642222**********）。15时35分，海原县120急
海原县人民医院抢救，17时58分，经全力抢救无效，被碾压人员死亡。

（二）事故现场情况

1.现场勘验情况。事故现场位于海原县海渝人家住宅小区项目7#楼与12#楼之间,现场东侧和西侧为施工道路，南侧为正在建设的7#楼,
中心现场见有一辆车牌为宁E07922D的混凝土搅拌车，车辆呈熄火状，车头向东，车尾向西，车身长1100cm,宽253cm,车前轮距南侧道路边缘60
吊，事故发生时，塔吊指挥人员罗彦花在7#楼与12#楼之间指挥塔吊进行吊灰作业，驾驶员杨青宝驾驶此辆混凝土搅拌车运送预拌混凝土到7#
移动车辆时罗彦花被碾压，罗彦花当时头朝东脚朝西，面向地面，在搅拌车东侧第二个车轮下见有血迹可疑物，约20cm×40cm。

事故现场平面图



2. 事故车辆基本情况。涉事车辆为混凝土搅拌车（车牌号：宁E07922D）。所有人：宁夏长河混凝土有限公司；户籍地：宁夏回族自治[illegible]村水淌清自然村；使用性质：货运；品牌型号：三一牌SYM5313GJB3BEV；车辆识别代号：LFCDKF6P3T1064861；发动机号码：330928W251225020[illegible]日；核定载人数：2人；总质量：31000kg；核定载质量：14470kg；外廓尺寸：10995mm×2530mm×3980mm。该搅拌车已办理《道路运输证》，[illegible]住宅小区项目施工现场进行混凝土运输作业，驾驶人为杨青宝，2026年6月16日杨青宝与宁夏长河混凝土有限公司签订《道路运输安全生产责[illegible]有限公司员工安全责任书》《劳务合同》。

3. 驾驶人基本情况。杨青宝，男，回族，46岁；住址：宁夏海原县史店乡大川行政村**********；公民身份证号码：642222**********[illegible]格类别：货运驾驶员。

（三）事故项目管理情况

1. 作业人员安全教育培训及隐患治理情况

事故发生后，事故调查组调取了死者罗彦花在该项目的《入场作业人员“三级”安全教育记录卡》及企业隐患排查台账，该企业存在不[illegible]进行足够学时和具有针对性内容的三级安全教育培训，安全生产教育和培训的时间、内容记录不完善，未对施工现场的安全生产工作进行统一[illegible]生产安全事故隐患，致使施工人员安全意识薄弱。

2. 作业安全措施情况

（1）个人防护措施。宁夏天传工程有限公司塔吊指挥人员罗彦花未正确佩戴安全帽，未穿反光马甲。

（2）安全防护措施。事故发生段为海渝人家住宅小区项目7#楼与12#楼之间，无围挡、未进行人车分流、无车辆限速标志等措施。

（3）车辆管理制度。宁夏天传工程有限公司未制定外来车辆进入施工现场管理制度且未安排专人指挥。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。该起事故造成1人死亡。死者：罗彦花，女，回族，1980年10月5日出生，公民身份证号码：642222**********；户[illegible]**********。生前系宁夏天传工程有限公司雇佣的塔吊指挥工，双方已签订劳务合同。

2. 直接经济损失。此次事故经过核定，造成直接经济损失共计人民币161万元。

三、事故应急救援及善后处置情况

（一）事故报告及应急救援情况

事故发生后，宁夏天传工程有限公司在组织抢救的同时，第一时间向海原县120急救中心拨打了急救电话。

海原县应急管理局接到事故报告后，逐级向海原县人民政府、中卫市应急局、自治区应急管理厅进行了报告。分管县领导、公安、应急[illegible]责同志立即赶往事故现场指导应急处置和善后工作，现场秩序管控良好，救援保障有力，未发生次生、衍生事故和信访事件。

（二）善后处理情况

事故发生后，宁夏东为大置业有限公司、宁夏天传有限公司、宁夏长河混凝土有限公司立即成立善后处理小组，积极与死者家属协商善[illegible]宁夏天传有限公司与死者罗彦花家属签订《人民调解协议书》，罗彦花的家属情绪稳定，没有造成其他社会负面影响。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

经事故调查组综合分析认定，事故发生的直接原因为：罗彦花在指挥塔吊过程中未遵守安全规程，安全生产意识淡薄且司机杨青宝因疏[illegible]内行车过程中未仔细排查车身周围及视野盲区存在的事故风险隐患，仅凭个人经验进行驾驶操作，致使车辆在行车过程中将罗彦花碾压，导致[illegible]

效死亡，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

宁夏天传工程有限公司。作为项目承包单位，安全生产主体责任落实不到位；对施工现场监管不全面；混凝土搅拌车进入施工现场安全
人员进行安全生产教育和培训不到位，未能让从业人员熟练掌握本岗位的安全操作技能以及识别作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措
安全管理职责，在交叉作业区域现场无人指挥；对现场安全风险辨识和危险有害因素告知不及时，未能及时发现作业人员的违规行为，对事故

（三）其他可能因素排除

1.通过事故现场勘查、询问当事人等方式确定，本次事故无人为故意破坏行为。

2.根据中卫气象局7月20日天气情况，海原县海城镇天气晴，偏南风2级，无降雨，温度：26.0℃，湿度：16.0%，无突发灾害影响。

（四）事故性质

经事故调查组调查认定，宁夏天传工程有限公司“7·20”一般场内车辆致害事故是一起由于驾驶人员疏忽大意、责任心不强，行车过
位、企业疏于管理造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任单位存在的主要问题

（一）宁夏天传工程有限公司

1.落实安全管理职责不到位。主要负责人未落实岗位安全责任、场内车辆安全管理不到位；安全管理人员对作业人员的岗前安全教育培
全生产检查和隐患排查；未按要求进行安全检查，未及时发现隐患并制止工人在未正确佩戴劳动防护用品的情况下指挥吊装作业。

2.安全教育培训不规范。安全教育培训计划不完善；安全教育台账建立不规范，对新上岗从业人员未进行足够学时和具有针对性内容的
未开展对作业人员告知危险因素、防范措施、事故应急措施等方式的安全教育，无法保证作业人员具备必要的安全生产知识，作业人员未掌握

3.作业现场安全管理缺位。施工现场安全管理不到位，未配备现场车辆指挥人员；现场安全管理人员对人车混行、视线盲区、交叉作业
底；未监督从业人员规范佩戴、使用符合国家或行业标准的劳动防护用品。

（二）重庆有泰建筑工程技术咨询有限公司

作为项目监理单位，履行监理职责不到位，未及时发现施工现场从业人员岗前安全教育培训不到位的情况，致使作业人员安全防范意识
混乱，未能有效排查事故隐患问题，对施工现场监督不力。

（三）海原县住房和城乡建设局

作为事故单位实施项目的行业主管部门，在辖区项目监管工作中存在监管职责履行不充分、监管措施落实不到位等问题。

六、对有关责任人员及单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

罗彦花（女，回族，1980年10月5日出生，公民身份证号码：642222**********；户籍地：宁夏海原县贾塘乡**********），系宁夏
塔吊指挥工。其在指挥塔吊过程中未遵守安全规程，风险辨识不到位，在有混凝土搅拌车正在作业的现场，且无监护人员的情况下，仍到搅拌
意识欠缺，未认识到混凝土搅拌车作业过程中存在的安全风险，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移交司法机关处置人员（1人）

杨青宝（男，回族，1980年3月7日出生，公民身份证号码：642222**********，户籍地：宁夏海原县史店乡**********），系涉事
宁E07922D）驾驶员，其因疏忽大意，在项目施工场启动车辆前未仔细排查车身周围及视野盲区存在的事故隐患，致使车辆在向前行车过程中
碾压，导致其死亡，对事故的发生负有直接责任，建议由县公安机关追究其刑事责任。

（三）对相关责任人员的行政处罚建议（4人）

1.施工单位：宁夏天传工程有限公司

（1）鲜小龙，（男，公民身份证号码：510703**********，户籍地：四川省绵阳市涪城区杨家镇**********），系宁夏
表人。落实全员岗位安全责任不到位；对项目部落实安全教育培训计划、安全检查、隐患排查督促不力；未组织落实安全风险分级和隐患排查
故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项[1]、第（二）项[2]、第（三）项[3]、第
《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款第一项[6]的规定，建议由县
处罚。

（2）杨 檑，（男，身份证号码：642221**********，户籍地：宁夏海原县七营镇**********），系宁夏天传工程有限公司项目履职不到位，未及时消除生产安全事故隐患；施工安全管理不到位，督促施工单位隐患整改、执行安全生产指令不力，对事故的发生负有管《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[7]、第（六）项[8]、第（七）项[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款第一项[11]的规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

（3）张 翔，（男，公民身份证号码：500223**********，户籍地：重庆市潼关南区大佛街道**********），系宁夏天传工程有作职责履职不到位，对施工现场的安全生产工作监督、检查不到位；未及时排查本次事故中存在的生产安全事故隐患；对入场人员的安全生产施工单位隐患整改不力，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[12]、第（五）第（七）项[15]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款第一项[17]的规对其进行行政处罚。

2.监理单位：重庆有泰建筑工程技术咨询有限公司

（4）贺 勇，（男，公民身份证号码：510181**********，户籍地：重庆市铜梁区东城街道办事处凤竹路**********），系重有限公司总监理工程师。对施工单位现场从业人员岗前安全教育培训不到位的情况未能及时发现，致使作业人员安全防范意识淡薄；施工现场排查事故隐患问题，对施工现场监督不力，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第[19]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款第一项[21]的规定，建议由政处罚。

（四）责任企业行政处罚建议（1家）

宁夏天传工程有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位；对施工现场监管不全面；对混凝土供应商搅拌车司机和从业人员的安全生能让从业人员识别作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未明确同一作业区域安全管理职责，在交叉作业区域现场无人指挥；对现害因素告知不及时，未能及时发现作业人员的违规行为，对事故的发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二[23]、第四十一条第二款[24]、第四十四条第一款[25]、第四十五条[26]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[28]的规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

（五）对监管人员的处理建议(3人)

马 *：县住房和城乡建设局副局长，中共党员，对项目安全检查指导督促不到位，建议将线索移交县纪委监委处理。

王：**县住房和城乡建设局质监站监督员，现场监督检查施工单位落实施工现场人车分流等问题隐患不力且未及时消除隐患，建议将线

马：**海城街道办综合执法办主任，落实属地安全生产责任不到位，检查施工单位安全隐患不全面，建议由海城街道办党工委作出处理

七、事故防范和整改措施

本次事故暴露出涉事企业安全生产主体责任落实不到位等问题、监管部门对监管工作还存在盲区及薄弱环节。为深刻汲取本次事故教训发生，提出以下建议：

（一）严格落实行业安全监管责任

县住建局要积极履行行业监管职责，加强对我县在建施工项目的建设、监理、施工单位现场安全监管，立即开展“防场内车辆致害”专闭环管理；督促施工单位夯实对一线员工岗前安全培训教育、特种作业人员持证上岗、机械操作人员熟悉掌握现场设备操作技能方可上岗等工目施工企业要以此事故为例，深刻吸取事故教训，面向项目部管理人员及一线施工人员开展安全警示教育。

（二）严格落实企业安全生产主体责任

宁夏天传工程有限公司、重庆有泰建筑工程技术咨询有限公司要落实安全生产主体责任，要严格按照规范对施工项目进行全方位的安作；扎实做好作业人员的安全生产教育和培训工作，确保作业人员掌握岗位必备的安全操作技能、安全意识；要加强日常的隐患排查治理及事事故进一步完善相应的安全管理制度；切实落实好企业的各项安全管理职责。

（三）举一反三深刻汲取事故教训

县住建局要将此次事故通报各在建项目，强化警示教育、加大宣传力度、督促企业吸取教训，防止类似事故再次发生。同时，要求在建领域内防场内车辆致害专项排查”，制定方案，明确内容、标准与方法，重点检查防场内车辆致害措施、岗前培训及持证上岗情况，及时整改效机制，有效遏制生产安全事故的发生。

1[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并责任制，加强安全生产标准化建设；”

2[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并
制度和操作规程；”

3[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并
和培训计划；”

4[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并
隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

5[]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全
依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

6[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款：“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列
一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；”

7[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查
及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

8[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止
险作业、违反操作规程的行为；”

9[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促
措施；”

10[]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，
以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以
依照刑法有关规定追究刑事责任。”

11[]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：“第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责
下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；”

12[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织
教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；”

13[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查
及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

14[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止
险作业、违反操作规程的行为；”

15[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促
措施；”

16[]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，
以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以
依照刑法有关规定追究刑事责任。”

17[]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事
处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；”

18[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查
及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

19[]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促
措施；”

20[]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，
以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以
依照刑法有关规定追究刑事责任。”

21[]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事
处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；”

22[]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的
的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安
从业人员，不得上岗作业。”

23[]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的
及考核结果等情况。”

24[]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管
事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐
向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

25[]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全
如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

26[]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、
则佩戴、使用。”

27[]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿
门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

28[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款：“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡
伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；”

扫一扫在手机打开当前页