# 事故调查报告：腾冲某某有限公司“2·3”机械伤害事故

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号 | 75716269-3/20230530-00001 | 发文机构 | 隆阳区应急管理局 |
| 公开目录 | 事故通报 | 文　号 | |
| 浏览量 | 75 | 日期 | 2023-05-30 |

调查报告

2023年2月3日6时01分，隆阳区应急管理局（以下简称区应急局）接到腾冲**有限公司安环部经理尹某电话报称：“2023年2月3日3时55分左右，在械伤害事故，5时00分120急救中心到现场，经现场确认死亡1人”。接报后，区应急局工作人员第一时间赶赴现场进行处置，经公安部门排除他杀后，以生产经初步调查，区应急局及时形成《事故信息速报》《事故信息续报》《事故信息终报》（〔2023〕1号），将事故基本情况向区委、区人民政府及保山市应急管理

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》等相关规定，经区人民政府研究决定，人民政府副区长为组长，区政府办公室副主任、区应急局局长为副组长，区应急局、市公安局隆阳分局、区人力资源社会保障局、区工业和科技信息化局有限公司“2·3”机械伤害事故联合调查组（以下简称“调查组”）并邀请区检察院派人参加，对事故进行全面调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、询问知情人、调阅涉事公司台账资料和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将事

一、事故发生单位概况

（一）事发单位基本情况

1.发包单位基本情况

腾冲**有限公司，统一社会信用代码：91530522MA6P8U**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：云南省保山市腾冲市某，注册资本：伍亿元整，成立日期：2019年12月24日，登记日期：2022年9月6日，登记机关：腾冲市市场监督管理局，经营范围：半导体材料、石英池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；对外贸易经营（货物或技术进出口）。（依法须进经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经调查，2022年11月25日，腾冲**有限公司总经理杨某某、公司生产部负责人徐某某、设备部负责人蒋某某（甲方）及业务外包承接公司法定代表人司会议室召开公司发展战略规划会议（机加设备辅助整体外包决议），基于腾冲**战略发展需要，决定将公司辅助工序进行业务外包。**业务外包范围：**经腾冲部负责人共同商讨决定，将腾冲**辅助工序进行业务外包，具体外包区域和工段为：腾冲**机加切断、切方设备，业务外包后，由乙方负责对承包的设备进护、点检等工作。**业务外包合作单位：**基于业务发展和合作需求，此次外包业务外包，相关业务合作模式由双方另行确定。

2.承包单位基本情况

保山**人力资源有限公司，统一社会信用代码：91530502MACB4X**，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：云南省保山市隆阳区永昌街道某，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2023年03月15日，登记日期：2023年3月15日，登记机关：保山市隆阳区市场项目中介活动、劳务派遣服务）。（依法须进经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

经调查，腾冲**有限公司（甲方）于2022年11月27日将腾冲**辅助工序业务外包给保山**人力资源有限公司（乙方），并签订了《机加车间业务外包**外包期限：**自2022年11月27日起至2023年11月26日止；**工作内容和工作地点：**1.乙方服务人员的工作内容由甲方在甲方的厂区内安排指定；2.乙方应提供足量完成甲方指定的工作任务；3.乙方服务人员应当按照甲方安排的工作内容及标准履行劳动义务，按照规定完成工作数量，达到规定要求；4.乙方服务需求时，马上进行维修处理5.乙方服务人员对承包的设备进行维护维修保养养护，操作标准符合甲方对设备的管理要求；6.双方合作期间，甲方负责制定相关人员的管理要求和标准，适用甲方制定的规章制度。**业务外包费用：**甲方与乙方采取“业务外包”方式进行外包。1.甲方将腾冲机加设备业务外包，外包小切断设备、切方设备、抛光设备（乙方按约定对承包的设备进行维修，维护，保养，养护，点检等，相关要求按照甲方规定执行）；2.甲方向乙方维修以及员工劳保防护用品，即乙方负责指派员工在现场进行维护维修保养工作；3.乙方应在接到甲方的需求的5分钟内抵达现场进行处理，乙方必须

准；**甲方的权利和义务：**根据工作需要，甲方安排乙方服务人员正在甲方指定工段上完成工作任务，并进行服务质量的监督考核；如乙方人员、现场等存在
方马上进行整改；甲方负责整个厂区的安全管理工作，应定期安排人员对乙方安全生产情况进行检查排查，如发现乙方人员，现场等存在安全隐患；应立即
到通知，应马上进行整改，并将整改记录告知甲方。**乙方的权利和义务：**服务人员发生工伤事故的，由乙方作为用人单位负责及时救治、办理工伤申报、
任。甲方应积极配合送医院救治，配合处理善后工作。乙方应按照甲方的安全管理规定，严格对人员和现场进行安全管理；乙方的在职人员的管理：包括
试，绩效考核等均参照甲方的管理制度，所有在职期间的管理由甲乙双方协商进行管理，如有事故发生，双方应根据事故发生原因进行责任划分；公司注册
甲方先签署合同，人员的管理，培训，在职期间适用的管理制度按照甲方的管理规定执行。甲方自有人员（即所属甲方业务外包区域的现有人员）自乙方公
移至乙方。合同中还明确了双方各自的其他权利与义务。

（二）现场勘验情况

事故现场位于保山市隆阳区永盛街道腾冲**有限公司机加车间抛光工序C区。

经现场勘验，事故发生抛光机为MFAL2175准方形硅单晶棒数控磨床，主要用于打磨单晶硅棒。机加车间抛光工序分为A、B、C、D四个区域，共有
数控磨床79台。C区生产线自东向西呈一字排列，事故机械YTJC13机台与西侧YTJC11机台、东侧YTJC15机台间距0.9m；与北侧YTJC14机台、南侧YTJA1
机台被红色警示带环绕，YTJC13机台北侧观察门被拆卸放置地面，西侧观察门处于打开状态，机台内部伤及人的推力杆间隙有羊角钉锤一把，敲击垫木
敲击簪子2把；上料台有钳子一把，螺丝1颗（长10cm），东、西侧的地面防护网格被拆解放置一旁，电机防护门上方放置螺丝若干；西侧配电箱电源门处于
护罩拆解放置地面，加工仓防护门打开放置地面，进水管由机床上方下垂由南向北设置进入C13号机台，地面电源柜上方放置有螺丝13颗。机加车间C区共
位于第一列由东向西第4台，每列10台。

机床结构形式及性能：机床是一台双面立卧式复合 II 工位数控磨削机床。Z轴进给滑台设置于机床上方，工件夹具（浮动夹紧、回转装置）安装于进
置于机床左下方且与Z轴进给滑台垂直，工件长度、高度、宽度检测装置设置于输送滑台上方（基本型），全机能型长度检测设置于机械手上。磨削头进给
两侧，粗、精磨削头分别独立安装于进给滑台，平面及R面粗、精磨削加工相互独立进行；数控轴设置有X轴（工件高度检测）、Y轴（工件输送）、Z轴（工
头进给）W轴（工件定夹）、C轴（工件往复摆动&转位分度）；机床自动化程度较高，可适用于大、中批量生产之要求。机床为自动或（人工）装卸工件，
误确认，长度检测、高度检测、宽度检测、定夹。具有工件能否进行磨削加工确认，磨削余量检测、分配（磨削次数）功能，自动实现工件转位及粗、精、
工后工件经清洗、吹干后自动将工件输送至上下料位。机床配有砂轮磨耗检测装置（高精位置传感器），实现砂轮磨耗的自动补偿。配有自动工件（接触式
确的保证被加工件加工精度的尺寸离散要求，工件定夹后能否满足加工要求条件确认，确保工件批量生产的加工技术要求；机床采用PLC，运动模块控制，
动，具有较高的传动精度。机床配置有集中润滑、（锂基脂、稀油点滴自润滑）气动控制、主轴气密封、冷却、排屑、吸雾、防护等装置；本机床是以截面
方形生单晶棒方作为机床设计基型。

（三）其他有关调查

1.2022年2月7日，腾冲**有限公司与张某某签订了《云南省劳动合同书》，合同编号：35063**。合同自2022年2月7日起至2025年2月6日止，合同
入职后张某某于2022年2月8日参加了公司级培训并经考试合格，2月9日参加了车间级培训，2月11日参加了班组级培训。

张某某经考核合格后取得腾冲**有限公司人力资源部核发的上岗证，姓名：张某某3506**；部门：设备动力部；岗位：TC机加维修；编号：2022
20日至2023年3月20日。

2.相关部门监管情况：**云南保山产业园区管委会**2022年7月至2023年2月3日对腾冲**有限公司监管情况：一是2022年9月20日、11月23日分别召开2
四季度安全生产工作会议；二是2022年12月4日联合保山市民生安全评价有限公司对腾冲**有限公司进行生产安全事故隐患排查。**保山工贸园区腾冲园中园**
至2023年2月3日对腾冲**有限公司监管情况：一是指挥部安全生产办公室分别于2022年9月7日、9月27日、10月18日、2023年1月10日对腾冲**有限公司
是2022年11月10日建设指挥部陈某某指挥长到腾冲**有限公司厂房进行检查并对安全生产工作做了提醒谈话；三是组织召开安全生产工作相关会议及转发
**盛街道办事处**2022年7月至2023年2月3日对腾冲**有限公司监管情况：一是2022年8月15日配合区工业和科技信息化局开展“百日攻坚”重点行业领域问题
30日到腾冲**有限公司进行现场安全检查；三是分别于2022年9月20日、11月23日参加2022保山工贸园区第三、第四季度安全生产工作会议。

3.MFAL2175准方形硅单晶棒数控磨床水管更换作业指导书：**员工安全**一是佩戴劳保手套、安全帽；二是悬挂维修牌，确认无人的情况下操作。

4.设备故障维修管理规定：9.2.1操作工在设备点验或运行过程发现异常，操作人员通知维修人员判断确认是否需要维修，如果需要维修则填写《设备
容包括：设备编号、故障开始时间、报修人员姓名、故障现象等内容；9.2.2维修人员接到《设备报修单》后，应及时
认，如果需要立即进行维修处理，则通知操作人员在不影响产品质量时可停机；9.2.4维修人员在准备维修设备时要在系
维修工单；9.3.2维修工维修作业前：（4）确认设备报修单，内容包括设备名称、设备型号、维修时间、维修内容、设备
停机。（6）在设备主机、控制柜、电源柜上要悬挂“正在维修、禁止合闸”警示牌；9.3.5设备停机维修期间，由使用部门配合操作。

5.设备维修部一线维修有3个班组，分为一班10人、二班10人、三班9人。维修班组具体时间为3天白班、3天夜班、休息3天
设备维修部管理人员分别是经理（任某）、主管（李某）、工程师（李某某）。

事发时是维修一班上班，班长是杨某某，成员有余某某、张某某、朱某某、王某某、王某某、苏某某、杨某某、董某某、李某
动化工序，事发当晚余某某、朱某某、张某某3人主要负责抛光工序的维修与日常维护。

X
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（四）相关人员基本情况

1.杨 某，保山**人力资源有限公司法定代表人，男，汉族，现年38岁，本科学历，家住云南省昆明市官渡区矣六街道。持保山仁合安全培训有限责
证，证号：MJ7862021FG**，行业类别：工贸行业，准操项目：安全管理员，初领日期：2021-12-15，有效期限：2021-12-15至2024-12-15。

2.段某某，保山**人力资源有限公司监事，女，汉族，现年31岁，本科学历，家住云南省腾冲市腾越镇。

3.韩某某，腾冲**有限公司副总经理（分管安全生产），男，汉族，现年37岁，硕士学历，身份证地址广东省深圳市龙华区东环二路2号，现居住在腾

4.马某某，腾冲**有限公司质量部、设备部经理，男，汉族，现年40岁，大学本科学历，家住江苏省苏州市吴中区胥口镇。持保山仁合安全培训有限
格证，证号：MJ7862022FG**，行业类别：工贸行业，准操项目：安全管理员，初领日期：2022-7-6，有效期限：2022-7-6至2025-7-5。

5.蒋某某，腾冲**有限公司设备部主管经理，男，汉族，现年35岁，本科学历，身份证地址江苏省高邮市经济开发区。持保山仁合安全培训有限责
证，证号：MJ7862021FG**，行业类别：工贸行业，准操项目：安全管理员，初领日期：2021-12-15，有效期限：2021-12-15至2024-12-15。

6.徐某某，腾冲**有限公司机加车间经理，男，汉族，党员，现年36岁，大专学历，身份证地址西安市周县广济镇桑园村北街53号，现居住在腾
舍。

7.尹 某，腾冲**有限公司安环部经理，男，汉族，现年36岁，本科学历，家住云南省昆明市官渡区小板桥街道。持保山仁合安全培训有限责任公司
号：MJ7862022FG**，行业类别：工贸行业，准操项目：安全管理员，初领日期：2022-12-20，有效期限：2022-12-20至2025-12-19。

8.李 某，腾冲**有限公司机加维修主管，男，汉族，现年25岁，大专学历，家住云南省保山市昌宁县卡斯镇。

9.杨某某，腾冲**有限公司机加维修班长，男，汉族，现年22岁，初中学历，家住云南省保山市隆阳区板桥镇。

10.余某某，腾冲**有限公司机加车间维修工，男，汉族，现年35岁，初中学历，家住云南省保山市隆阳区河图街道。

11.朱某某，腾冲**有限公司机加车间维修工，男，汉族，现年24岁，中专学历，家住云南省保山市龙陵县碧寨乡。

12.张某某，腾冲**有限公司机加车间维修工，男，汉族，中专文化，现年23岁，家住云南省保山市隆阳区汉庄镇。

13.陈某某，腾冲**有限公司机加车间生产抛光操作工，男，汉族，现年21岁，中专学历，家住云南省保山市龙陵县龙江乡。

二、事故发生经过、应急救援及事故报告情况

（一）事发经过

2023年2月3日，3时18分机加车间抛光工序段生产操作人员陈某某给维修员工朱某某打电话说“C13机台（机台全称MFAL2175准方形硅单晶棒数控磨
左粗主轴扭矩超零界值报警”喊朱某某到C13机台检查报警原因，接到电话在吸烟室休息的朱某某（余某某在机加车间D区、张某某在维修室休息）从吸烟室
因，到达C13机台后朱某某到机台的左侧打开机舱观察门查看左粗磨砂轮的磨损程度，同时在D区的余某某发现朱某某在C13机台后就过来帮忙一起排查故
后，将机台内未加工完成的单晶硅方棒退回上料台，退回上料台后对左粗磨水流量进行检查发现左粗磨水流量较小，排查后发现机台内的左粗磨水管堵塞需

3时38分，朱某某、余某某从C13机台返回维修室拿水管及维修工具，在返回途中朱某某在维修群内反馈维修事项，到达维修室后余某某喊张某某干
机台出现故障余某某回答说是的，张某某就起身去找防尘服（没有跟朱某某、余某某一起过去C13机台），余某某、朱某某将维修工具包及水管放到维修车上
维修车前往C13机台、余某某到维修车间的2楼拿水管接头。

3时49分左右朱某某到达C13机台后就对机台上层观察窗进行拆除（共有4个观察窗前后各2个），拆除观察窗循序为左后、左前、右后、右前的循序拆
机台拆除机台尾部水管气动阀，朱某某拆除观察窗后到抛光机左侧打开粗磨方向的观察门将上身伸进机舱内准备将旧水管拔出，发现Z轴的夹紧头挡住旧水
原点移动到机床尾部（根据监控显示3时50分张某某离开维修室到C13机台进行维修作业，未告知朱某某、余某某他到C13机台维修作业）。

3时54分左右朱某某从机舱内出来到C13机台的操作屏前准备操作设备，看了一眼抛光机右侧未发现有人后便在操作屏上设置Z轴参数而后点击Z轴选
定位启动（共用时间约50秒左右），Z轴启动4-5秒后朱某某听见“啊”的一声便立即按下急停开关，往机台右侧查看便发现张某某站在上料台上，左手及
内，头部夹在Z轴的固定底座与机舱外壳内，同时在C13机台尾部拆除水管气动阀的余某某从机台左侧走向操作屏方向，看见朱某某在显示屏旁边，显示屏
夹住。

（二）应急救援情况

3时55分，余某某电话通知同班组的王某某让其报告班长杨某某赶紧过来C13机台，随后余某某又电话报告维修主
某某没应答，余某某摸了摸张某某的小腿也没反应。3时58分王某某拨打120急救电话，4时01分杨某某拨打119救援电话，
张某某被夹住的位置（Z轴电机座与西侧的保护罩夹）。4时07分维修部经理、主管、工程师陆续到达现场，余某某等人开始拆卸西侧的护罩，拆除过程中发
然后改变救援方式拆Z轴的丝杆和电机，拆下后也拿不掉Z轴。

4时48分，119应急救援人员及120急救人员到达现场后，119应急救援人员利用破拆工具对设备进行破拆。4时58分，张某某被
等进行检查。05时08分，经120急救人员现场确认心跳、呼吸已停止，诊断为张某某死亡。

（三）事故报告情况

x
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

2023年2月3日6时01分，腾冲**有限公司安环部经理尹某按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故信息报告和处置办法》等相关规
况。

三、事故造成的人员伤亡、善后处置情况及经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。张某某（死者），腾冲**有限公司机加车间维修工，男，汉族，中专文化，现年23岁，家住云南省保山市隆阳区汉庄镇。

（二）善后处置情况

事故发生后，永盛街道办事处邀请汉庄镇人民调解委员会工作人员组织保山**人力资源有限公司、腾冲**有限公司相关人员与死者家属代表协商善后
日达成一次性死亡赔偿金人民币1190000.00元（大写：壹佰壹拾玖万元整）的协议，赔偿款已于2月25日全部付清。

（三）经济损失

腾冲**有限公司“2·3”机械伤害事故造成经济损失人民币1190000.00元（大写：壹佰壹拾玖万元整）不含行政处罚。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

保山**人力资源有限公司安全管理制度不健全，现场管理不到位；从业人员张某某（死者）安全意识淡薄，到C13机台维修时未告知其他维修人员，
站在上料台上将头部伸进机台内进行维修作业（剪水管扎带）；从业人员朱某某未严格按照《设备故障维修制度》、《腾冲隆基抛光机水管更作业指导书》进
数前未有效排除设备内、外是否有人的情况下启动机台，向前移动的Z轴电机座挤压到正在机舱内剪水管扎带的张某某的头部，导致事故的发生。

2.间接原因

保山**人力资源有限公司执行规章制度不严不实，安全管理制度不健全，设备故障维修管理制度形同虚设，安全管理人员缺失，设备停机维修过程未
维修人员未与使用部门操作人员配合维修操作（设备故障维修制度9.3.5明确规定：“设备停机维修期间，由使用部门配合操作”），且维修现场无安全管理人

腾冲**有限公司安全生产主体责任落实不到位，新修订的《中华人民共和国安全生产法》颁布后未及时更新安全管理制度（制定时间为2020年10月2
的安全教育和培训不到位，未督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和设备故障维修管理规定，维修人员在进行设备维修时未佩戴安全帽等劳动防护
员工违章作业行为，导致事故的发生。

（二）事故性质

经调查认定，腾冲**有限公司“2·3”机械伤害事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位及维修人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任单位及相关人员责任认定和处理建议

（一）事故责任单位责任认定和处理建议

保山**人力资源有限公司，未严格落实企业安全生产主体责任，全员安全生产责任制落实不到位，对员工的安全教育和培训不到位，未督促员工严格
能及时发现和纠正员工违章作业行为，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十五条第一款第二项、
条第一款、第四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议由区应急局给予保山**人力资源有限

（二）事故相关人员责任认定和处理建议

1.杨　某，保山**人力资源有限公司法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，对员工的安全生产教育培训不到位，对本单位的安全生产工作督促
并及时消除安全生产事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，依据《中
第九十五条第一项的规定，建议由区应急局给予杨某行政处罚。

2.韩某某，腾冲**有限公司副总经理，作为分管安全的副总，未认真履行安全生产管理职责，对员工的安全生产教育培训不到位，对本单位的安全生
未及时发现并制止员工违反操作规程行为，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第五项、第六项
和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予韩某某行政处罚。

3.尹　某，腾冲**有限公司安环部经理，未认真履行安全生产管理职责，对本部门的安全生产工作督促、检查不到
有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由
罚。

4.朱某某，未严格按照《设备故障维修制度》、《腾冲隆基抛光机水管更作业指导书》进行操作，在调整Z轴位置参数前未有效
移动的Z轴电机座挤压到正在机舱内剪水管扎带的张某某的头部，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第
照腾冲**有限公司相关规定进行处理，将处理情况上报区应急局备案。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

5.张某某（死者），安全意识淡薄，不了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，在未佩戴安全帽的情况下将头部伸进机台内进行维修作业（剪水管华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，鉴于本人已在事故中死亡，故不再追究相关责任。

六、事故教训和整改措施

（一）保山**人力资源有限公司要深刻汲取此次事故教训。一是及时完善安全生产管理制度、建立安全管理机构、配备安全管理人员，加大从业人员各类违章行为；二是根据协议要求及时将维修人员劳动关系转移至保山**人力资源有限公司；三是加强员工的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要业人员的安全防护意识，强化对从业人员的安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程；四是朱某某未严格按照《设备故障维修管更作业指导书》进行操作，操作机台时未发现机台内是否有人的情况下启动机台，导致事故的发生，建议由保山**人力资源有限公司按照腾冲**有限公司整改内容，由保山**人力资源有限公司，在整改完成后，形成书面整改材料上报区应急局备案。

（二）腾冲**有限公司要深刻汲取此次事故教训。一是认真落实安全生产主体责任，及时修订完善本单位的安全生产管理、设备管理等相关制度，加安全设施的改造升级，尽快将安全生产的“人防”提升为“技防”，从本质上提升安全生产保障措施；二是加大安全生产隐患排查治理力度，及时发现和整改好台账记录，及时发现并坚决制止违章行为，加大惩处力度，从强化管理上提升安全管理的水平；三是加强各工种之间的人员管理和协调，认真落实设备维等安全措施，确保作业人员的人身安全。

（三）永盛街道办事处，要严格落实属地管理职责，要强化安全生产属地监管责任，加强对辖区内生产经营单位的监督管理，督促辖区生产经营单位全设备操作管理，要求企业严格落实安全生产制度，扎实开展隐患排查治理，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，落实各项安全防范措施，有效遏制

（四）隆阳区工业和信息化局，要认真履行安全生产监管职责，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，患排查治理工作，落实有效防控措施，督促企业认真落实安全生产主体责任，杜绝各类事故的发生，确保生产安全。

（五）云南保山产业园区管委会，要深刻吸取此次事故教训，举一反三，按照职能职责加大对辖区内工贸企业的日常检查力度，紧盯企业存在问题隐产风险研判及时掌握企业动态，严防各类事故的再次发生。

（六）腾冲**有限公司项目指挥部，认真吸取事故教训，进一步增加安全监管力量，加大对企业的安全管理、现场安全监督检查力度，及时发现和纠按建立健全设备维修制度。

附件：腾冲**有限公司“2·3”机械伤害事故调查调查组成员名单

腾冲**有限公司“2·3”机械伤害

事故调查组

2023年4月27日

附件

腾冲**有限公司“2·3”机械伤害事故

调查组成员名单

| 姓名 | 单 位 | 职 务 | 电话号码 | |
|---|---|---|---|---|
| 郭绍坤 | 区人民政府 | 副区长 | | |
| 左伟荣 | 区人民政府<br>办公室 | 副主任 | | |
| 杨 旭 | 区应急局 | 局 长 | | |

x
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 李云海 | 区应急局 | 副局长 | | |
| 张建武 | 区应急局 | 副局长 | | |
| 张华云 | 区检察院 | 副检察长 | | |
| 曹红宾 | 区工业和科技信息化局 | 副局长 | | |
| 施 剑 | 保山市公安局隆阳分局 | 副局长 | | |
| 李如原 | 区人力资源社会保障局 | 副局长 | | |
| 赵园园 | 区总工会 | 工作人员 | | |
| 沈洪界 | 区应急局 | 综合行政执法大队负责人 | | |
| 杨朝华 | 区应急局 | 安全生产基础股股长 | | |

云南省政府网站眼光台
适老化无障碍服务
主办单位：保山市隆阳区人民政府办公室 政务热线：0875-12345
CopyRight © 2021 www.longyang.gov.cn All Right Reserved.
通信地址：云南省保山市隆阳区九隆街道永昌路泰龙小区281号 滇ICP备20005544号-1
滇公网安备 53050202000027号 网站标识码：5305020001 网站地图
X
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！