昆明经开阿拉云南巨图食品有限公司“8•15”一般事故调查报告

编制单位：昆明经济技术开发区2026年“8·15”事故调查组

编制时间：2026年10月19日

目 录

一、事故基本情况.....- 4 -
（一）事故发生单位概况.....- 4 -
（二）事故相关单位概况.....- 5 -
（三）事故涉及单位关联情况.....- 6 -
（四）事故发生单位安全管理情况.....- 6 -
（五）事故相关单位安全管理情况.....- 7 -
（六）事故发生经过.....- 7 -
（七）事故现场情况.....- 8 -
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 9 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 10 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 10 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 10 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 10 -
（四）事故应急处置评估.....- 11 -
三、事故原因分析.....- 11 -
（一）直接原因分析.....- 11 -
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....- 12 -
（三）其他可能因素排除.....- 12 -
（四）间接原因分析.....- 13 -
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 13 -
五、对相关部门、人员责任认定及处理建议.....- 15 -
六、事故主要教训.....- 15 -
七、事故整改和防范措施.....- 17 -
（一）事故单位整改和防范措施.....- 17 -
（二）有关监管部门整改和防范措施.....- 18 -

昆明经开阿拉云南巨图食品有限公司“8•15”一般事故调查报告

2026年8月15日，昆明经开区阿拉街道顺通社区新嘉源物流中心A区15栋6层云南巨图食品有限公司发生一起生产安全事故，造成2人死亡，4人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《关于成立昆明经济技术开发区2026年“8·15”事故调查组的通知》（昆经开管笺43号）及国家相关法律规定，经党工委、管委会研究决定，抽调相关部门人员，成立昆明经济技术开发区2026年“8·15”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析研判、查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位、人员的处理意见，以及提出加强和改进防范措施和整改建议。

昆明经开阿拉云南巨图食品有限公司“8•15”一般事故是一起因企业安全主体责任落实不到位造成的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故单位为云南巨图食品有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：9153**********XB；法定代表人：赵*俊；住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区出口加工区现代国际综合物流中心*幢*层；成立日期：2016年5月20日；注册资本：壹佰万元整；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；会议及展览服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司持有食品生产许可证，生产许可编号：SC********68，统一社会信用代码：9153*******XB；法定代表人：赵*俊；住所、生产地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区出口加工区现代国际综合物流中心*幢*层；食品类别：调味品、肉制品；

发证机关：昆明市市场监督管理局；发证日期：2026年6月11日；有效日期至：2031年6月10日。

（二）事故相关单位概况

1.昆明信德物流服务有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：9153**********8Q；法定代表人：林*忠；住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区阿拉街道办事处现代国际综合物流中心*幢*层厂房；成立日期：2005年04月28日；营业日期：2005年04月28至无固定期限；注册资本：壹仟叁佰捌拾万元整；经营范围：货运代理；货运配载；仓储理货；汽车租赁；搬运装卸；佛教用品、日用百货、家用电器、建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.昆明新嘉源物业管理有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：9153**********70；法定代表人：吴*良；住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区云南新嘉源茶酒副食品市场商务套房*区*幢*号；成立日期：2012年2月28日；营业日期：2012年2月28日至无固定期限；注册资本：壹佰万元整；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）事故涉及单位关联情况

1.云南巨图食品有限公司与昆明信德物流服务有限公司于2025年11月20日、12月23日分别签订了新嘉源仓储物流中心A区15栋6层、4层《仓库租赁合同》，合同约定了昆明信德物流服务有限公司将位于昆明经开区出口加工区A4-8-1、A4-8-2地块现代国际综合物流中心新材料产品物流功能区（新嘉源仓储物流中心）A区15栋6层、4层的仓库出租给云南巨图食品有限公司使用，用途为货物仓储（未经昆明信德物流服务有限公司同意，不得擅自变更用途），租赁期限为1年，自2026年2月1日起至2027年1月31日止。

2.昆明信德物流服务有限公司与昆明新嘉源物业管理有限公司于2012年6月30日签订了《物业管理合同》，合同约定了昆明信德物流服务有限公司委托昆明新嘉源物业管理有限公司对现代国际综合物流中心新材料产品物流功能区（新嘉源仓储物流中心）内实行专业化、一体化的物业管理，包括建筑物维护保养、环境卫生、保安、交通秩序、装饰装修管理、消防、公共部位设施维修、物业及物业管理档案资料和其他事项等，委托期限自签订之日起20年（2012年7月1日起至2032年6月30日止）。

（四）事故发生单位安全管理情况

经过调查取证，云南巨图食品有限公司制定了安全生产责任制度、安全员安全生产责任制、消防安全管理制度、灭火

和应急疏散预案，定期开展消防安全巡查、压力容器设备检测。存在问题：企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度不健全不完善，未严格落实已制定的相关安全制度，隐患排查治理存在漏洞；企业工艺变更管理缺失，未对工艺环节中使用到的物料进行风险辨识及操作使用培训，未充分辨识变更新的方案存在的安全风险；未制定安全操作规程，安全技术交底不规范，作业风险告知不到位，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，从业人员岗位风险意识不足。

（五）事故相关单位安全管理情况

1.昆明信德物流服务有限公司未组织制定安全管理相关制度，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，对园区内部的承租单位安全生产统一协调、管理工作不到位。

2.昆明新嘉源物业管理有限公司与昆明信德物流服务有限公司签订了A区15幢消防安全责任书、安全生产工作目标管理辖区责任书，制定了消防安全例会制度，消防设施器材维护管理制度、防火巡查检查制度等；定期组织消防安全会议及演练，开展日常巡查。主要问题：在开展日常消防安全管理工作中，对企业火灾应急处置能力培训不到位、人员疏散演练落实不到位。

（六）事故发生经过

通过询问笔录、调阅资料和现场勘探调查，2026年8月13

日，云南巨图食品有限公司负责人向*为了增加公司鸡脚筋产品的消毒去腥效果，计划在原有消毒去腥配料方案（一水柠檬酸、50%浓度二氧化氯消毒粉、去腥香精）基础上，新增乙基麦芽酚、雪麦龙去腥粉和食用盐，制定新的消毒去腥配料方案，并告知解冻和卤煮车间负责人侯*军，要求按新的配料方案开展配料作业。

8月14日下午18时30分左右，侯*军口头告知解冻和卤煮车间工人李*超新的消毒去腥配料方案，安排其按新的配料方案进行配料。

8月15日18时左右，李*超在云南巨图食品有限公司西侧配料间内按新配方配置消毒去腥剂，其取用一只20升的塑料桶（塑料桶刚洗过，桶壁及桶底有少量清洗积水残留），依次向桶内加入900克一水柠檬酸、2400克50%浓度二氧化氯消毒粉、800克去腥香精、30克乙基麦芽酚，在加入乙基麦芽酚过程中，塑料桶内瞬间起火。

（七）事故现场情况

1.事故发生地点位于昆明经开阿拉街道出口加工区A4-8-1、A4-8-2地块现代国际综合物流中心新材料产品物流功能区（新嘉源仓储物流中心）A区15栋。工程于2013年1月30日消防验收合格，产权归属昆明信德物流服务有限公司。该建筑共6层，屋顶加建第7层，总建筑面积3692.4平方米，事故发生在第6层，该层建筑面积为615.4平方米。A区15

幢1层由昆明蜀美商贸有限公司使用；2层空置；3层由云南松赞贸易有限公司使用；5层由云南贝朗供应链管理有限公司使用；4层、6层、7层由云南巨图食品有限公司使用。

2.视频监控情况：2026年8月15日17时58分57秒，西侧配料间内瞬间发出火光并伴有大量白烟冒出，59分15秒白烟迅速扩散完全遮挡该区域摄像头。现场勘验情况：过火区域为A区15栋6层云南巨图食品有限公司配料间及更衣室，其余区域及楼层未过火。配料间内物品、墙面过火程度较重，地面可见大量黑色燃烧残留物。南北两侧更衣间过火程度轻微，更衣间地面1米以上区域彩钢板墙面及吊顶过火，1米以下区域物品未过火。西侧配料间入口地面处可见未完全过火烧毁的50%浓度二氧化氯消毒粉、一水柠檬酸等物品，墙面顶部可见明显向南北两侧“外凸”的变形痕迹，与东侧配料间之间隔墙已过火烧毁。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者一：周*妹，性别：女，身份证号码：53**********21；户籍：云南省*县。

2.死者二：杨*光，性别：男，身份证号码：53**********16；户籍：云南省*县。

3.伤者浦*、侯*军、赵*焕、卢*，经救治4人生命体征平稳。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年8月15日18时01分，昆明市消防救援局119指挥中心接报警称：昆明经开区阿拉街道顺通社区新嘉源物流中心A区15栋6层云南巨图食品有限公司发生火灾，指挥中心调派6个消防站、23辆消防车、97名消防救援人员赶赴现场扑救；市消防救援局全勤指挥部到场指挥。经开区总值班室通知街道、城管、公安、交警等职能部门按照经开区应急处置预案做好交通管制、现场管控等工作。18时05分，消防救援力量到达现场并立即展开救人控火，其间先后从6层和4层将7名被困人员营救至安全区域，其中5人生命体征良好，2人昏迷送医救治，19时19分，明火被扑灭。

（二）事故现场应急处置情况

2026年8月15日18时左右，云南巨图食品有限公司员工李*超在6层配料间调配消毒剂时突发火情，其立即与员工余*清取灭火器进行灭火，因火势发展迅速，无法有效控制，余*清随即拨打119电话报警并呼叫其他员工立即疏散。事发时6层作业人员共8人，李*超和余*清迅速疏散至1层地面安全区域，其余6名员工（周*妹、杨*光、浦*、侯*军、赵*、卢*）未及时疏散被困于6层等待救援。

（三）医疗救治和善后情况

被困6名人员被救出后，浦*、侯*军、赵*、卢*被送至市第一人民医院南院区治疗；周*妹被送至市第一人民医院星耀

医院抢救，杨*光被送至官渡区人民医院抢救，后转院至市第一人民医院南院区治疗。经救治，浦*、侯*军、赵*、卢*4人生命体征平稳，无生命危险，周*妹于8月15日21时18分抢救无效宣布死亡，杨*光于8月22日14时左右抢救无效宣布死亡。

事故发生后，云南巨图食品有限公司与周*妹、杨*光家属进行协商并达成赔偿协议，约定由云南巨图食品有限公司一次性向周*妹、杨*光家属支付赔偿费，善后工作及时妥善处理，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

1.在事故发生后，现场人员第一时间组织救援，及时拨打119报警电话，符合事故应急要求。

2.昆明经开区相关部门在该起事故发生后，及时响应，及时开展事故善后处置，安抚家属情绪，全力做好死者善后工作，消防救援大队、城市管理局、公安机关、阿拉街道办事处等部门职责清楚、分工明确、联动协同、快速反应、应急处置得当，善后工作有序，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

2026年8月16日，昆明经开区城市管理局组织相关专家组成专家组对事故发生原因展开调查，经专家组询问相关人员、现场勘验和模拟实验，事故原因分析如下:

1.经过初步实验，将一水柠檬酸（固体颗粒）少量，50%浓度二氧化氯消毒粉（固体颗粒）少量，食用去腥剂（固体颗粒）少量，乙基麦芽酚（固体颗粒）少量，依次加入白色塑料盒，加入少量水后约5秒钟即发生燃烧现象。

2.根据实验情况，分析本次事故原因为：50%浓度二氧化氯消毒粉（固体颗粒）与乙基麦芽酚（固体颗粒）接触和少量水发生反应，产生大量热量，引发激烈燃烧。

3.人为因素分析：企业改变备料作业流程及配方，未辨识变更风险，未制定相应的操作规程，未进行相应培训。

综上分析该起事故的直接原因是：2026年8月15日17时58分许，云南巨图食品有限公司员工李*超在新嘉源物流中心A区15栋6层云南巨图食品有限公司西侧配料间内配制消毒水时，未按外包装标明的使用方法将50%二氧化氯消毒粉倒入盛有100倍量水中的塑料桶中，直接将50%二氧化氯消毒粉、一水柠檬酸、乙基麦芽酚加入带有少量水的塑料桶内，混合物遇水发生剧烈氧化还原反应后瞬间剧烈燃烧，并引燃周围可燃物蔓延扩大成灾。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

该起事故未开展相关检验检测和鉴定。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和资料分析，排除人为故意纵火、突发设备损害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.云南巨图食品有限公司企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度不健全不完善，未严格落实已制定的相关安全制度，隐患排查治理存在漏洞；企业工艺变更管理缺失，未对工艺环节中使用到的物料进行风险辨识，未对从业人员开展物料的正确使用方法培训，未充分辨识变更新的方案存在的安全风险；未制定安全操作规程，安全技术交底不规范，作业风险告知不到位，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，从业人员岗位风险意识不足。

2.昆明信德物流服务有限公司未组织制定安全管理相关制度，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，对园区内部的承租单位安全生产统一协调、管理工作不到位。

3.昆明新嘉源物业管理有限公司在开展日常消防安全管理工作中，对企业火灾应急处置能力培训不到位、人员疏散演练落实不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.云南巨图食品有限公司未按照50%浓度二氧化氯消毒粉正确使用方法，安排人员将50%浓度二氧化氯消毒粉和乙基麦芽酚直接添加混合接触，两种物质遇少量水发生剧烈氧化还原反应瞬间剧烈燃烧，并引燃周围可燃物蔓延扩大成灾。建议由公安机关对该公司涉及人员依法依规调查处理。

2.云南巨图食品有限公司主要负责人向*未严格履行主要负

责人安全生产职责，安全管理制度不健全不完善、未严格落实已制定的相关安全制度；未组织制定安全操作规程、对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，擅自改变原有配料工艺并安排操作人员直接操作。对此起事故发生负有责任。建议城市管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对向*予以立案查处。

3.云南巨图食品有限公司解冻和卤煮车间负责人侯*军，在落实新配料方案过程中，仅采取口头方式进行作业安排，未开展书面专项安全技术交底，未向作业人员告知不同物料的配料风险、使用方法、操作禁忌，现场安全管理履职不到位，对事故发生负有责任。建议企业按照内部管理规定进行处理，并将处置结果报事故调查组。

4.云南巨图食品有限公司企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度不健全不完善，未严格落实已制定的相关安全制度，隐患排查治理存在漏洞；企业工艺变更管理缺失，未对工艺环节中使用到的物料进行风险辨识，未对从业人员开展物料的正确使用方法培训，未充分辨识变更新的方案存在的安全风险；未制定安全操作规程，安全技术交底不规范，作业风险告知不到位，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，从业人员岗位风险意识不足等，对此起事故发生负有责任。建议城市管理局、市场监管分局按照相关规定对云南巨图食品有限公司依法依规调查处理。

5.昆明信德物流服务有限公司未组织制定安全管理相关制度，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，对园区内部的承租单位安全生产统一协调、管理工作不到位。建议城市管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对昆明信德物流服务有限公司予以立案查处。

6.昆明新嘉源物业管理有限公司消防安全管理工作落实不到位，在开展日常消防安全管理工作中，对企业火灾应急处置能力培训不到位、人员疏散演练落实不到位。建议消防救援大队按照相关规定对昆明新嘉源物业管理有限公司予以立案查处。

7.针对该起事故中涉及到的相关单位和个人暴露出的其他问题，建议各职能部门按照工作职责依法进行处置。

五、对相关部门、人员责任认定及处理建议

对相关部门、人员责任追究，以纪检监察部门调查结果为准。

六、事故主要教训

本次事故暴露出企业安全生产主体责任严重不落实，在工艺变更、物料使用、人员教育培训、现场应急处置等方面存在突出漏洞，教训十分深刻:

1.工艺变更管理缺失，风险辨识严重不足。企业在调整消毒去腥配料配方时，未开展物料配料风险辨识和安全论证，未评估不同物料混合反应的安全风险，擅自变更作业配方，

未制定配套安全操作规程，盲目组织人员开展配料作业，对物料之间可能发生放热、燃烧反应的危险性认识不足。

2.安全管理制度执行流于形式，岗位安全交底不到位。车间管理人员仅以口头方式向作业人员传达新配料方案，未开展专项安全技术交底，未告知作业物料特性、配料禁忌、操作注意事项，作业人员不掌握涉事物料的安全风险，违规在残留积水的容器内进行多种物料混合配料作业。

3.从业人员安全培训教育不到位，岗位风险意识薄弱。企业未针对涉及物料配料岗位开展针对性安全培训，作业人员不熟悉物料混合反应的危害，不掌握物料的安全使用要求，缺乏风险预判能力，违章开展配料操作。

4.现场应急管理薄弱，初期应急处置能力不足。事故发生后，现场人员虽开展初期灭火并报警，但现场人员疏散组织不够规范，部分人员未能及时撤离，暴露出企业应急预案实用性不强，应急演练流于形式，员工应急避险、疏散逃生能力不足，对火情快速蔓延的风险预判不足。

5.企业重生产效益、轻安全管理，安全红线意识不强。企业片面追求生产工艺优化效果，忽视物料使用过程中的安全风险，未将使用的物料纳入重点安全管控，隐患排查治理不深入，未能及时发现并消除配料作业环节存在的重大安全隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）事故单位整改和防范措施

1.云南巨图食品有限公司要严格落实安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，深刻吸取事故教训，要加强对公司内部安全生产管理力度，严格落实工艺变更安全管理，全面开展物料风险辨识；强化岗位安全技术交底，规范作业管理。严格执行作业交底制度，凡是调整作业配方、变更作业工序，严禁仅以口头形式安排作业，必须开展书面专项安全技术交底，明确物料特性、使用方法、禁忌事项、应急处置要点，交底记录留存归档；扎实开展全员安全教育培训，提升从业人员风险防范能力。针对配料岗位开展专项安全培训，重点培训不同配料特性、反应风险、违章操作危害、初期火灾处置、疏散逃生知识，完善现场疏散管理，明确疏散引导人员，确保突发险情时能够快速有序组织人员撤离，切实防止类似事故再次发生。

2.昆明信德物流服务有限公司要严格落实安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，深刻吸取事故教训，建立健全并落实安全管理规章制度，与承租单位签订专门的安全生产管理协议，加强对租赁单位的监督管理和安全教育培训，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，要及时督促整改。

3.昆明新嘉源物业管理有限公司要深刻吸取事故教训，举

一反三，严格落实消防安全责任制，确定消防安全管理人，健全火灾事故应急处置预案，定期组织消防安全培训和火灾事故应急演练，并对消防设施进行维护管理。按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，采取有效措施及时消除火灾隐患，加强防火检查、巡查，保持疏散通道、安全出口畅通，规范储存物品、用火用电等，及时消除火灾隐患，避免类似事故发生。

（二）有关监管部门整改和防范措施

1.**市场监管分局**要压实工作责任，强化监管执法，根据“三管三必须”，针对辖区食品企业全面开展专项排查，督促企业落实生产工艺变更风险评估、物料调配风险辨识工作；强化食品企业从业人员安全教育培训监管，督促企业规范生产工艺，按照作业指导书开展作业；加大对食品企业应急预案、应急演练监督检查力度，督促食品企业完善应急处置能力，提升食品企业现场初期处置和人员疏散管理水平；组织开展事故警示教育，通报本起事故案例，督促同类企业举一反三，深刻吸取教训

2.**消防救援大队**要全面排查食品加工企业消防安全，督促企业及物业单位切实落实消防安全管理责任，清理疏散通道、安全出口堆放的原料及杂物，确保通道畅通，按规范要求配齐消防设施，定期开展维护保养，落实日常巡查检查制度；针对性开展消防宣传培训，修订火灾应急预案，并定期组织

应急针对性演练，熟练掌握初起火灾扑救与逃生技能。

3.**城市管理局**针对该起事故举一反三，开展工贸企业使用的物料专项整治，重点排查不同物料混配、混存这类重大风险；督促企业建立物料安全管理制度与操作规程，开展风险评估；对接触物料岗位的作业人员开展安全培训，掌握物料特性、应急处置方式；强化事故警示教育，将本次事故作为典型案例通报辖区所有企业，开展事故以案促改，督促园区、企业落实安全生产主体责任，开展全员事故警示教育。

4.**阿拉街道办事处**要严格落实属地管理原则，进一步强化安全管理责任，充分发挥和调动街道、社区基层监管力量，层层抓好落实、层层压实责任；摸清辖区企业风险状况，夯实工作基础，加强与相关职能部门联系，加大隐患排查治理力度；督促园区物业落实日常安全管理，约谈物流园区管理方，压实物业安全主体责任，督促园区完善消防通道、防火分隔、消防器材维护，规范园区企业装修、动火、物料作业管理；面向辖区食品企业开展物料安全科普宣传、发放宣传资料，讲解食品添加剂、消毒剂的使用风险，纠正“食品添加剂可以随便混合调配”的错误认知；加强网格员业务培训，提升网格员识别物料储存、违规混配等风险的能力，做到早发现、早汇报、早处置。

昆明经济技术开发区2026年“8·15”事故调查组

2026年10月19日