# 普定化处普定县某某砂石厂“7·13”一般窒息事故调查报告

普定县人民政府事故调查组

2026年8月3日

# 目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位情况.....2
（二）事故相关单位的安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故现场应急处置及善后情况.....5
（二）事故信息接报及响应情况.....6
（三）应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....9
（一）对事故涉及人员的处理建议.....9
（二）对事故单位处理建议.....11
五、事故整改和防范措施.....12

2026年7月13日11时36分许，普定县光松砂石厂某某砂石厂在组织工人清理砂石加工进料斗堆积砂石时，发生一起窒息事故，导致1名工人受伤后送医抢救无效死亡。

为及时查明事故原因，分清事故责任，汲取事故教训，全力做好善后工作，杜绝类似事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条、第二十二条的规定，县人民政府成立县应急管理局牵头，县纪委监委、县公安局、县总工会、化处镇人民政府参与，并邀请县人民检察院组成普定化处普定县光松砂石厂某某砂石厂“57·913”一般窒息事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查。通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，对事故责任单位及责任人员提出了处理建议，并针对该起事故暴露出的问题提出了预防重复发生的整改措施。

经调查组调查认定，本事故是因企业未严格落实安全生产主体责任，未建立健安全生产规章制度、操作规程，安全管理人员责任意识不强，履职能力弱，安全教育培训工作流于形式，维修维护作业现场安全监护缺失，交叉作业未建立信息共享联系机制，维修检修作业未进行挂牌或通告关停设备。作业人员

安全防范意识薄弱导致的一起生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位情况

事故发生单位为普定县某某砂石厂（以下简称某某砂石厂），该企业成立于2013年12月4日，统一社会信用代码：92**********，投资人：袁某某1，企业类型：个人独资，出资额：80万元，营业期限：无固定期限，主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（砂石开采，水泥砖加工（经营项目涉及行政许可的，凭许可证经营））。

资质证书情况：安全生产许可证【编号：（黔）FM安许证字〔2024〕G0006号，企业名称：普定县某某砂石厂，许可范围：建筑用砂露天开采，有效期：2024年2月28日至2027年2月27日】。采矿许可证（证号：C5204222013087130130852，采矿权人：普定县某某砂石厂，矿山名称：普定县某某砂石厂，开采矿种：建筑用砂，开采方式：露天开采，生产规模：10万立方米/年，矿区面积：0.0738平方公里，有效期限：自2021年5月至2031年5月）。

### （二）事故相关单位的安全管理情况

**1.事故发生单位：某某砂石厂**

某某砂石厂建立了安全生产管理组织机构，明确了由矿长任安全生产管理机构组长，另有1名副组长、3名组员，同时配备了2名安全管理人员。某某砂石厂编制了企业安全生产责任制度，其编制的企业安全生产责任制度中，对矿长、装载机、机修工、打砂工等作出了安全生产责任规定。经调查核实，2026年以来，该厂共自查发现24条问题隐患，均已完成整改。

该厂主要负责人袁某某1的安全生产知识和管理能力考核合格证【姓名：袁光松袁某某1，单位类型：金属非金属矿山（小型露天采石场），从业类别：主要负责人，初领日期：2023年4月12日，有效期限：2023年4月12日至2026年4月11日，签发机关：安顺市应急管理局】和安全管理人员陶某的安全生产知识和管理能力考核合格证【姓名：陶芬陶某，单位类型：金属非金属矿山（小型露天采石场），从业类别：安全生产管理人员，初领日期：2023年4月12日，有效期限：2023年4月12日至2026年4月11日，签发机关：安顺市应急管理局】均于2026年4月到期，截至事故发生之日，两人均未参加换证培训。

该厂制定的《机修工安全生产岗位责任制》中规定：未停机前不能进行维修作业，防止安全事故的发生；危险场地作业时，必须要有安全监护人员的监护方能进行工作。

该厂制定的《职工安全培训教育制度》规定：新工人进厂

必须经专业培训，考试合格后，到岗位实习，能单独操作者，方可顶岗工作。该厂于2026年3月1日至5日对袁某某2进行了岗前安全培训。袁某某2于2026年春节后到该厂上班，主要负责机修和打砂工作，该厂未与袁某某2签订劳动合同，未为其购买工伤保险。

**2.安全监管部门：普定县应急管理局**

2026年以来，普定县应急管理局按照《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》（应急〔2025〕11号）文件要求，制定了年度安全监管执法计划。，其中对普定县光松砂石厂某某砂石厂制定执法计划检查2次，分别在一季度和三季度进行。

一季度:2026年3月18日，普定县光松砂石厂某某砂石厂提出复工复产申请，2026年3月20日，县应急管理综合行政执法大队一中队对其该厂开展复工复产检查，现场发现一般事故隐患8条，对检查出的问题已经下达责令限期整改指令书，限期在2026年3月18日前整改完毕，2026年4月24日，对提出的8条问题隐患进行复查检查，已全部整改完毕。在一季度的检查中，对从业人员安全生产教育培训情况进行检查时未发现问题，对铲装作业行为进行检查时未发现问题。

三季度：2026年7月11日，对该厂开展安全检查，按照检查方案明确的检查内容，检查发现问题隐患6条（其中查出重大隐患1条，拟实施行政处罚），并下达责令限期整改指令书，

限期于2026年8月31日（4条）和2026年9月20日（2条）前整改完毕。在三季度的检查中，检查发现了企业主要负责人（袁光松袁某某1）、安全管理人员（陶芬陶某）、装载机操作工（徐猛徐某）证照超期，对铲装作业行为进行检查时未发现问题。

**（三）事故发生经过**

2026年7月13日上午7点30分起，徐某、袁某某2、吴某某三人按照当天的生产任务，使用安装在该厂工业广场的临时喂料斗加工瓜米石。徐某负责上料，使用铲车将原料从料场运输至喂料斗中，吴某某负责清扫砂石和控制，袁某某2负责在临时喂料斗下方操控。监控录像显示，11时33分许，袁某某2发现喂料斗下料异常，于是使用工具敲击喂料斗侧面。11时35分许，见敲击没有效果，袁某某2拿了一把薅锄从喂料斗东侧的钢架爬了上去。11时35分43秒，袁某某2进入临时喂料斗。11时36分18秒，徐某驾驶铲车从料场将砂石料运至临时喂料斗并倒入其中，截止中午12时21分许，徐某又陆续7次驾驶铲车向斗内添加了砂石料。

**（四）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故共造成1人死亡，直接经济损失约88万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故现场应急处置及善后情况

当日12时许，徐某与吴某某等人发现袁某某2不见踪影，便一起寻找，直至中午13时许，徐某将临时喂料斗底部的挡板打开，看见了袁某某2的双脚，立即向企业负责人袁某某1报告，袁某某1到达现场后立即组织现场工人利用铲车进行救援，于13时16分许将袁某某2救出，袁某某2被救出时处于昏迷状态，袁某某1立即开车将其送到普定县人民医院救治。14时17分，袁某某2经抢救无效死亡。

2026年7月16日，经事故单位和死者家属双方协商达成一致意见并签订协议，由某某砂石厂向袁某某2家属支付工亡补偿人民币88万元。

### （二）事故信息接报及响应情况

铲车司机徐某发现袁某某2遇险后，立即向企业负责人袁某某1报告，袁某某1接报后立即组织施救，于14时38分向普定县应急管理局报告。普定县应急管理局立即派工作人员赶赴现场核实事故情况，随即向省、市应急部门和国家矿山安全监察局贵州局报告。省、市应急管理部门和国家矿山安全监察局贵州局接报后立即排派出相关人员赶赴事故现场开展处置工作。

### （三）应急处置评估

事故发生后，企业在找到袁某某2后立即组织施救，及时将其送往医院治疗，县应急局、化处镇人民政府及时赶赴现场

开展应急处置；事故相关单位和政府有关部门的事故情况报告中均在规定时间内。经调查组评估，此次事故应急处置总体及时妥当。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

**作业人员袁某某2安全意识淡薄，其在发现喂料斗卡料后，贸然进入料斗清理，被倒入的砂石掩埋，是此次事故的直接原因。**

### （二）间接原因分析

**某某砂石厂未建立健全安全生产规章制度、操作规程；主要负责人和安全管理人员培训培训合格证到期，且部分安全管理人员责任意识不强，履职能力弱；安全教育培训工作流于形式；作业现场安全管理缺失；监管部门对企业开展安全检查时，未发现企业潜在事故隐患。**

导致事故发生的间接原因具体分析如下:

**1.企业安全生产规章制度、操作规程不健全、不完善。**

企业未制定安全管理人员工作职责，在其制定的《安全检查制度》中未明确安全管理人员安全检查、隐患排查职责。在其制定的《装载机安全操作规章》中没有装载机（铲车）在装载或倒料前进行安全确认内容。

**2. 主要负责人和安全管理人员培训培训合格证到期，且部分安全管理人员责任意识不强，履职能力弱。**

该企业主要负责人袁某某1和安全管理人员陶某的培训合格证已于2026年4月到期，截至事故发生之日，两人均未参加换证培训，且安全管理人员对企业安全管理工作不熟悉，不具备安全管理能力，其安全管理员岗位形同虚设。

**3. 安全教育培训工作流于形式，作业人员安全意识薄弱。**

某某砂石厂对作业人员（尤其对机修工袁某某2）的培训资料仅有培训记录表，培训内容空泛，其安全生产培训试卷与培训内容、岗位实际不符，试卷中简答题部分答案为直接打印，安全教育培训流于形式，导致袁某某2安全意识淡薄，对岗位安全操作规程不熟悉。此外装载机驾驶员徐某的装载机操作证已于2024年11月27日到期，到期后长期未参加培训换证。

**4. 企业未严格按照操作规程组织作业，现场安全监护缺失。**

某某砂石厂在《机修工安全生产岗位责任制》中规定：未停机前不能进行维修作业，防止安全事故的发生；危险场地作业时，必须要有安全监护人员的监护方能进行工作。事故发生时，袁某某2在清理料斗时未停机作业。在日常开展料斗清理或维修过程中，未安排人员进行监护。

**5. 监管部门对企业开展安全检查时，未发现企业存在潜在事故隐患。**

普定县应急管理局作为涉事企业的安全监管部门，在

20256年度事故发生前已对该企业开展了2次计划检查，提出了多项企业存在的事故隐患并责令整改，在一季度计划检查和复工复产验收检查时，没有发现企业主要负责人和、安全管理人员培训合格证时间临期，也未发现企业专用工程机械驾驶员徐某装载机作业操作证过期后长期未培训换证，未及时提醒、责令相关人员及时参加换证培训，直至7月11日开展三季度计划检查时才发现该相关问题。同时未深入开展对企业铲装作业行为检查，检查中因企业未开展铲装作业便视为未发现隐患。同时对企业专用工程机械驾驶员徐猛装载机作业操作证过期后长期未培训换证情况直至7月11日才发现。特种作业人员资格证造假失察

**四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议**

**（一）对事故涉及人员的处理建议**

1.袁某某2，男，48岁，普定县某某砂石厂的机修工、打砂工，在发现料斗卡料后，贸然采取危险行为，进入料斗清理，进入危险区域未悬挂警示牌或报告安排监护人，对事故发生负有直接责任。鉴于袁某某2在事故中死亡，建议不予追究其行政责任。

2.袁某某1，男，49岁，普定县某某砂石厂的主要负责人。作为安全生产第一责任人，未严格建立健全并落实全员安全生产责任制；未认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度和

操作规程；未认真组织本单位从业人员安全生产教育；未认真开展隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项[1]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定，建议由普定县应急管理局对袁某某1处予上一年年收入40%罚款的行政处罚。

3.陶某，女，47岁，普定县某某砂石厂的安全管理人员。作为专职安全员，未认真组织或参与开展对从业人员安全教育培训工作，未认真组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，未及时排查生产安全事故隐患，对自身安全生产管理职责不清，安全生产管理能力薄弱，对事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国生产安全法》第二十五条第一、二、五项[3]和第二十七条第一款[4]的规定，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法立案侦查；同时依据《中华人民共和国安全生产法》

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

第九十六条[5]的规定，建议暂停或吊销陶某与安全生产有关的资格，并由普定县应急管理局对其处予上一年年收入30%罚款的行政处罚。

43.袁敏，女，36岁，普定县光松砂石厂的安全管理人员。未认真组织或参与开展对从业人员安全教育培训工作，未认真组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，同时实际基本未参与企业安全管理，对企业安全生产现状不熟悉，对自身安全生产管理职责不清，安全生产管理能力薄弱，对事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国生产安全法》第二十五条第一、二项[6]和第二十七六条第一款[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议暂停或吊销袁敏与安全生产有关的资格，并由普定县应急管理局对其处予上一年年收入30%罚款的行政处罚。454.胡盛凯丁显贵某某，男，43岁，普定县应急管理综合行政执法大队一中队

---

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

7[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

8[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

负责人办公室工作人员。20222年8月日至2026年5月5日期间担任普定县应急管理综合行政执法大队作为非煤矿山企业安全监管一中队负责人，负责全县非煤矿山安全监管工作，在对光松砂石厂某某砂石厂安全监管过程中，没有未及时发现企业在安全管理和铲装作业中存在的事故隐患，，（慎下结论）建议普定县应急管理局党委对其进行安全生产警示约谈。

55.丁显贵王立红某某，男，普定县应急管理综合行政执法大队一中队工作员，在对砂石厂某某砂石厂开展复工复产验收和安全生产监督检查中，未及时发现企业在安全管理和铲装作业中存在的事故隐患，建议普定县应急管理局党委对王立红其进行安全生产警示约谈。

**（二）对事故单位处理建议**

**1.普定县某某砂石厂**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款[9]，第二十七条第二款[10]，第二十八条第一、四款[11]，第四十四条第一款[12]的规定，对事故负有

---

[9][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

[11][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。...生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[12][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[14]的规定，建议由普定县应急管理局对普定县某某砂石厂处予罚款人民币55万元的行政处罚。

**2.普定县应急管理局。**针对其在在履行监管职责中存在的问题，建议普定县应急管理局向普定县人民政府作出深刻检讨。

## 五、事故整改和防范措施

为认真深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故重复发生，切实落实企业安全生产主体责任提出以下建议措施:

**（一）提高思想认识，严格落实安全生产主体责任，更好统筹发展与安全。**

某某砂石厂要深刻吸取事故教训，充分认识抓好安全生产工作的重大意义，提高安全生产思想认识，严守安全生产红线。企业要立即梳理自身存在的问题，建立健安全生产规章制度、操作规程；强化企业主要负责人和安全管理人员业务能力提升培训，及时培训更换临期、到期证件，严格岗位准入，确保聘用的安全管理人员具备相应的专业知识和安全管理能力，切实

---

及事故应急措施。

[13][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款。

[14][] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

提升企业安全管理能力；严格按照规定开展从业人员安全教育培训，切实保障从业人员具备与岗位相符的操作技能、安全意识和应急知识；严格按照操作规程组织作业，对危险作业场所、危险工序要严格实行安全监护制度，同时要加强作业现场安全检查巡查，及时发现和制止从业人员的不安全行为。

**（二）强化执法队伍专业化建设，提高年度检查计划和方案的覆盖范围和精准度，扎实推动执法检查工作取得更高实效深刻吸取事故教训，深入排查非煤矿山事故隐患。**

监管部门要深刻吸取事故教训，全面排查辖区内矿山存在的同类问题，要对非煤矿山企业铲装、机修等岗位安全管理制度或安全操作规程和人员培训、持证情况进行排查检查，严格要求企业制定切实可行的安全操作规程；要深入开展企业铲装作业现场安全检查，发现同类问题要及时督促企业整改；要加强非煤矿山企业从业人员安全生产培训教育监督检查，督促企业及时完善安全生产培训教育档案；要建立非煤矿山企业负责人和安全管理人员证件管理台账，对企业安全相关管理证照临期或过期要及时提醒、督促，确保企业主要负责人和安全管理人员持证上岗。

附件：1.普定化处普定县光松砂石厂某某砂石厂“57·913”一般窒息事故调查报告签字表

2.现场勘察情况

3.事故现场图片