索 引 号：	
发文机关：	
文 号：	
有 效 性：	
废止日期：	
发布日期：	2026-08-12 10:58

瑞金叶坪九曲水库渠系配套工程“5•14”一般车辆伤害事故调查报告

访问量：

2025年5月14日，在瑞金市叶坪片区水库新建工程项目九曲水库渠系配套工程建设施工现场，发生一起混凝土搅拌运输车侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失约162万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。2025年5月23日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，市人民政府成立了由市应急管理局主要负责同志任组长，成员由叶坪镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市工信局、市水利局、市总工会等单位派员组成，并邀请市监委派员参加的瑞金叶坪九曲水库渠系配套工程“5·14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，瑞金叶坪九曲水库渠系配套工程“5·14”一般车辆伤害事故是一起因施工单位未严格落实施工方案，夜间施工安全防范措施不到位，安全管理人员履职尽责不到位，驾驶员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目情况

瑞金市叶坪片区水库新建工程项目九曲水库渠系配套工程位于瑞金市叶坪镇大胜村、合龙村，主要建设内容：新建灌溉管道9.164km、重建及维修灌溉渠道4.66km、排水河道清淤疏浚6.082km、新建岸坡3.384km，工程合同计划工期：240日历天，计划开工日期：2025年2月18日，计划完工日期：2025年10月16日。

（二）事故相关单位情况

1.项目建设单位：瑞金市增发国债水利领域工程项目部，负责瑞金市增发国债水利领域工程项目建设的组织实施，项目法定代表人：杨伙林，项目具体负责人：李长勇，项目部下设综合部、征地移民部、工程技术一部、工程技术二部、质量安全部、计划财务部。瑞金市增发国债水利领域工程项目部成立了瑞金市叶坪片区水库新建工程项目九曲水库渠系配套工程项目管理部，杨伙林兼任组长、李长勇兼任副组长，钟建平、方国军为质量及安全监督部人员。

2025年2月18日，瑞金市增发国债水利领域工程项目部委托秀水工程建设管理有限公司对瑞金市叶坪片区水库新建工程项目九曲水库渠系配套工程进行监理服务，并签订了《施工监理合同》。2025年3月26日，瑞金市增发国债水利领域工程项目部与湖北挚江水利水电工程有限公司签订了《项目施工合同》。

2.项目施工单位：湖北挚江水利水电工程有限公司（以下简称挚江水利公司），成立于1989年9月5日，统一社会信用代码：91420583182660738H，注册资本：2100万元，地址：湖北省宜昌市枝江市董市镇白马路35号，法定代表人：邹世清，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司经营范围：许可项目，建设工程施工；一般项目，园林绿化工程施工，土石方工程施工，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，防洪除涝设施管理，市政设施管理，土地整治服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，规划设计管理，专业设计服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），房屋拆迁服务，城市绿化管理，建筑工程机械与设备租赁普通机械设备安装服务，建筑材料销售。

该公司取得建筑业企业资质证书，编号：D242126645，有效期至2025年11月26日。资质类别及等级：水利水电工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级。取得安全生产许可证，编号：（鄂）JZ安许证字[2005]001374，有效期至2026年5月27日。

3.项目委托管理单位：湖北挚江水利水电工程有限公司瑞金分公司（以下简称挚江水利瑞金分公司），成立于2025年2月27日，统一社会信用代码：91360781MAECP16W26，地址：江西省瑞金市红旗街道红都大道与长征大道交汇处时尚名居3#-15号铺，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），法定代表人：李禹功，企业经营范围：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年2月23日，挚江水利瑞金分公司与瑞金市和华建材有限公司签订了瑞金市叶坪片区水库新建工程项目九曲水库渠系配套工程《预拌混凝土购销合同》。

4.项目监理单位：秀水工程建设管理有限公司（以下简称秀水管理公司），成立于2009年3月19日，统一社会信用代码：91330411686656185F，地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区由拳路309号紫御大厦二楼东33室，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李新峡，注册资本：5000万元人民币，经营范围：一般项目：市政设施管理，信息技术咨询服务，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，环保咨询服务，环境保护监测，园林绿化工程施工，城市绿化管理，城市公园管理，单建式人防工程监理，企业管理咨询，工程管理服务，公路水运工程试验检测服务；许可项目：建设工程监理，公路工程监理，公路管理与养护，城市生活垃圾经营性服务，建设工程质量检测，水利工程质量检测，水利工程建设监理，文物保护工程监理。

该公司取得水利部颁发的水利工程建设监理单位资质等级证书，编号：水建监资字第22022101A909号，有效期至2025年6月30日，专业等级：水利工程施工监理甲级。2025年2月18日，该公司成立瑞金市叶坪片区水库新建工程项目九曲水库渠系配套工程监理部，任命盛颖为总监理工程师，孙伟耀为专业监理工程师，曾运福、曾伟斌为监理员。2025年3月10日，该公司将项目总监变更为夏洪涛，监理员曾伟斌变更为张声财。

5.项目委托监理单位：秀水工程建设管理有限公司赣州分公司（以下简称秀水管理赣州分公司），成立于2023年4月28日，统一社会信用代码：91360781MAECHE11T72，地址：江西省瑞金市红旗街道红都大道七里段阳光瑞景小区8#102室，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），法定代表人：曾运福。经营范围：许可项目：公路管理与养护，建设工程质量检测，水利工程质量检测，水利工程建设监理，公路工程监理，建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6.混凝土供应单位：瑞金市和华建材有限公司（以下简称和华建材公司），成立于2020年7月17日，统一社会信用代码：91360781MA399DJB6K，注册资本：2600万元，地址：江西省瑞金市叶坪镇叶坪社区319国道旁边，法定代表人：曾萍，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：水泥制品制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），水泥制品销售，建筑材料销售，机械设备销售，机械设备租赁。

该公司取得道路运输经营许可证，编号：赣交运管许可（赣）字360781203293号，有效期至2025年8月19日。

（三）事故车辆情况

事故车辆所有人是和华建材公司，车牌号码：赣BQ1012，初次登记时间：2022年3月9日，年检有效期至2026年3月，品牌及型号：三一牌SYM5310GJB1F2混凝土搅拌运输车，车辆类型：重型特殊结构货车，使用性质：货运，车辆识别代号：LFCDKE5P9M1008002，发动机号：DJ09006882，核载吨位：17.47吨，于2025年1月27日投保机动车交强险和商业险。

该车取得道路运输证，编号：赣交运管（赣）字360781006180号，有效期至2025年3月17日。核发机关：瑞金市行政审批局，审验有效期至2026年3月，技术等级评定：一级（2025年2月10日）。

（四）事故相关人员情况

1.毛*军（事故中死亡），男，系和华建材公司驾驶员，取得B2驾驶证和道路运输从业资格证。

2.朱*云，女，系挚江水利瑞金分公司项目经理，取得水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（编号：鄂水安B20230000291)和二级建造师注册证书（编号：鄂242222336737）。

3.胡*付，男，系挚江水利瑞金分公司项目专职安全员，取得水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（编号：鄂水安C20180000190）和全国水利水电工程施工现场管理人员培训（安全员）合格证书（编号：SQX20244201868）。

4.林*华，男，系和华建材公司主要负责人，取得工贸企业主要负责人安全生产培训合格证书，编号：（赣）GZS[2023]GMQY211。

5.朱*华，男，系和华建材公司车队负责人。

6.夏*涛，男，系秀水管理公司项目总监，取得监理工程师注册证书，编号：2310002490。

7.张*财，男，系秀水管理公司现场监理员，取得水利工程建设监理员培训合格证书，编号：JLYP2025330440。

8.曾*福，男，系秀水管理公司现场监理员，取得水利工程建设监理员培训合格证书，编号：ZTB2023074X11598。

一、事故经过、应急处置及评估情况

（一）事故经过

2025年5月14日20时4分，和华建材公司驾驶员毛*军驾驶赣BQ1012混凝土搅拌运输车（实载18.4吨，超载5.3%）前往位于叶坪镇大胜村的九曲水库渠系配套工程施工现场。21时20分许，毛*军到达工地，因施工现场无法掉头，毛*军提前掉头倒车驶入施工现场。21时40分许，由于施工便道路基不稳，赣BQ1012混凝土搅拌运输车在倒车过程中左后轮（第三轴、第四轴）压垮路面，失去平衡后向左倾覆入施工水渠内，驾驶室在倾覆过程中发生严重挤压变形，驾驶员毛*军遭到挤压受伤被困在驾驶室内。

（二）事故现场情况

事故现场位于瑞金市叶坪片区水库新建工程项目九曲水库渠系配套工程施工现场，施工水渠呈东西走向，渠高约3米。一辆满载砼料的赣BQ1012混凝土搅拌运输车倾覆在水渠中，车顶朝下，车尾朝正东，驾驶室严重变形。施工水渠北侧建有一条施工便道，宽约3米，路面有明显的车轮和坍塌裂痕。施工现场未设置安全警示标志标牌，临边防护栏杆缺失（详见图1）。



图1 事故现场图片

（三）事故人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，1辆混凝土搅拌运输车严重受损。

（四）应急处置情况

事故发生后，施工班组长黄*生立即电话告知现场负责人裘*君，裘*君赶到现场了解情况后，第一时间向项目负责人杨*电话报告，并拨打了报警和救援电话。22时10分许，救援人员赶到现场开展救援。2025年5月15日凌晨1时许，毛*军被救援人员救出后经现场医务人员抢救无效宣布死亡。

（五）事故接报及响应情况

2025年5月14日21时50分许，市公安局指挥中心接报后，立即通知叶坪派出所工作人员前往事故现场，同时转知消防救援和医疗救护部门前往救援。22时10分许，公安、水利、消防救援、医疗救护等相关部门及镇政府工作人员陆续赶到现场开展事故救援和调查取证。

（六）事故善后情况

事故发生后，挚江水利公司、和华建材公司积极与毛*军家属协商善后事宜。2025年5月19日，三方达成协议，由和华建材公司一次性赔偿毛*军家属162万元。赔偿款已按协议支付到位，死者家属情绪稳定，未引起社会舆情。

（七）事故应急处置评估

经评估，本次事故处置得当，救援行动开展有序，应急处置到位，救援过程未发生次生事故。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.毛*军（死者），安全意识淡薄，超载驾驶（核载17.47吨，实载18.4吨，超载5.3%），夜间倒车时未充分观察施工便道路面安全情况，未严格执行倒车安全操作规程。

2.施工现场未及时消除事故隐患，施工便道回填土壤松散，水渠违规垂直开挖且未采取有效支护措施，导致路面承受不住混凝土搅拌运输车的压力发生塌陷。

（二）间接原因分析

1.挚江水利瑞金分公司，对施工现场管理不到位，安全检查不深入不细致；未与和华建材公司签订安全管理协议，未约定双方在安全管理工作中的权利和义务；未制定施工现场场内车辆及重型机械设备安全管理制度；未安排专人维持和指挥场内车辆行驶秩序，事故混凝土搅拌运输车在进行倒车作业时并未安排专人进行指挥；未严格按照《项目施工合同》进行施工作业，未严格执行《项目施工合同》安全生产保证措施；夜间施工未制订安全防范措施；事发当时施工水渠边缘未设置防护栏杆，未设置安全警示标志标牌；项目经理和专职安全员履职尽责不到位。

2.秀水管理赣州分公司，对工程项目监理不严，未督促施工单位严格按照《项目施工合同》进行施工作业；未及时发现并指出施工现场存在的安全隐患，未有效督促施工方管理人员履职尽责。

3.和华建材公司，未与挚江水利瑞金分公司签订安全管理协议，未约定双方在安全管理工作中的权利和义务；默许、放任超载现象长期存在，车辆安全隐患排查、整改工作不及时、不到位。

（三）监管部门安全生产监管情况

瑞金市水利局，按照安全生产工作要求履行了“管行业必须管安全”职责，督促参建各单位签订了安全生产目标责任书，对施工现场开展了安全隐患排查整治，但对检查发现的隐患问题未及时督促整改、形成闭环管理。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

毛*军，安全意识淡薄，未严格执行倒车安全操作规程，夜间倒车时未充分观察施工便道路面安全情况，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.挚江水利瑞金分公司，对施工现场的安全生产负总责[]，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款[]和《中华人民共和国安全生产法》第四条[]、第三十五条[]、第四十九条第二款[]的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[]的规定给予行政处罚。

2.和华建材公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[]、第四十八条[]的规定，根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第三款[]的规定，对事故的发生负有连带责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第第一百零二条[]、一百零四条[]的规定给予行政处罚。

3.秀水管理公司，违反了《建设工程安全生产管理条例》第四条[]、第十四条[]和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，对事故的发生负有监理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定给予行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.朱*云，作为挚江水利瑞金分公司项目经理，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[]的规定给予行政处罚。

2.胡*付，作为挚江水利瑞金分公司项目专职安全员，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款[]和《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[]的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[]的规定给予行政处罚。

3.林*华，作为和华建材公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定给予行政处罚。

4.夏*涛，作为秀水管理公司项目总监，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定给予行政处罚。

四、事故主要教训

此次事故暴露出总承包单位安全生产主体责任落实不够，未落实夜间作业安全防范措施；未与分包单位签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责；未对分包单位的安全生产工作进行统一协调和管理。

五、事故防范措施建议

（一）挚江水利瑞金分公司要加强落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，组织开展一次安全生产大检查，全面排查和整改事故隐患；要对分包单位的安全生产工作进行统一协调和管理，及时发现并消除施工作业场所存在的安全隐患；要强化应急演练，提升事故应急救援能力。针对此次事故中暴露的诸多问题，相关整改落实情况报市应急管理局备案。

（二）和华建材公司要强化安全生产责任意识，深刻吸取事故教训，进一步建立健全全员安全生产责任制，严格落实全员安全教育、安全隐患排查工作，举一反三，在公司内部开展全方位、立体式问题查摆活动，特别是要整改混凝土搅拌运输车超载问题，确保生产经营安全。

（三）秀水管理公司要严格落实监理责任，认真督促施工单位落实各项安全防范措施，及时发现和消除安全隐患。

（四）其他有关部门要认真汲取事故教训，举一反三，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，按照“谁管辖、谁负责；谁主管、谁负责”和“三管三必须”的原则，切实抓好本行业、本辖区的安全生产工作，坚决遏制安全生产事故的发生。