内乡湍东河南XX房地产有限公司“6·7”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：内乡县人民政府事故调查组

编制 日期：2025 年 9 月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.河南 XX 房地产有限公司

2.内乡县城关镇 XX 装饰材料商行

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故地点及现场管理情况

（1）事故地点情况

（2）现场管理情况

2.安全管理机构情况

3.安全管理制度建立情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

2.直接经济损失情况

二、事故应急及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）直接原因分析

1.现场物的不安全状态

2.人的不安全作业行为

（三）其他可能因素排除

（四）间接原因分析

1.河南 XX 房地产有限公司

2.内乡县城关镇 XX 装饰材料商行

3.河南 XX 房地产有限公司韦**

4.河南 XX 房地产有限公司刘*

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）河南 XX 房地产有限公司

（二）内乡县城关镇 XX 装饰材料商行

五、有关责任人员的处理建议

（一）河南 XX 房地产有限公司

（二）内乡县城关镇 XX 装饰材料商行周**

（三）崔**，内乡县城关镇 XX 装饰材料商行工人

（四）何**，河南 XX 房地产有限公司主要负责人

（五）韦**，河南 XX 房地产有限公司分管副总，兼河南 XX 特种浆纸有限公司投资发展部部长

（六）刘*，河南 XX 房地产有限公司安全员

六、事故整改和防范措施

内乡湍东河南XX房地产有限公司“6 ·7”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月22日，内乡县应急管理局接收到河南省“安全生产举报奖励平台”交办一起瞒报事故举报件，编号为：SM03772507180011，有群众实名举报河南XX特种浆纸有限公司（以下简称XX房地产公司）员工崔**于2024年5月7日从高处坠落死亡，涉嫌瞒报。内乡县应急管理局高度重视，立即召开专题会议并向县领导进行了工作汇报，内乡县人民政府于7月23日成立事故核查小组，对群众举报情况进行核实，经初核，河南XX特种浆纸有限公司房产产权在河南XX房地产有限公司（以下简称XX房地产公司）名下，其物业的维修，新建，保养由XX房产自己找人进行施工。XX房地产公司第三方外协单位内乡县城关镇XX装饰材料商行（以下简称XX商行）临时雇佣人员崔**，在工作期间不佩戴劳动防护用品从高处坠落导致自身死亡属实，事故发生法人单位为XX房地产公司，该公司涉嫌瞒报生产安全责任事故。

为依法做好事故调查处置工作，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故

报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第 143 号）有关规定，内 乡县人民政府于 7 月 25 日成立了河南 XX 房地产有限公司“6·7”一般高处坠落事故调查组，对该起事故开展事故调查。

事故调查组按照“ 四不放过”的原则，通过调查询问、提取资料和制作文书、召开事故分析会等进行了依法调查。经调查认定，河南 XX 房地产有限公司“6 ·7”一般高处坠落事故是一起因未正确佩戴劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故，同时 XX 房地产公司存在瞒报行为，现将事故相关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.河南 XX 房地产有限公司

XX 房地产公司成立于 2021 年 11 月 12 日，社会统一信用代码为：914113**********，注册资本 5,000 万元，位于河南省南阳市内乡县湍东镇*******，法定代表人为王**。经营范围包括许可项 目：房地产开发经营；建设工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；物业管理（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 内乡县城关镇 XX 装饰材料商行

内乡县城关镇 XX 装饰材料商行的个体工商户营业执照，社会统一信用代码：924113**********，注册日期 2017 年 10 月 11 日，位于城关镇********，经营者周**，门店主

要经营装修装饰材料，该经营主体门店于 2019 年已经不再经营，营业执照至今未进行注销。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故地点及现场管理情况

（1）事故地点情况

事故发生地点位于 XX 房地产公司所属物业造纸一分厂平张车间。

（2）现场管理情况

XX 房地产公司制度规定动火作业、动土作业、临时用电和有限空间作业需要危险作业审批，对高处作业未作要求。第三方劳务人员周**带领的劳务团队此次高处作业更换彩钢瓦未按制度要求向 XX 房地产公司进行报备，作业人员崔**未经安全培训与作业资格审查即上岗作业，现场无安全管理人员和监护人员。

2.安全管理机构情况

XX 房地产公司现有 23 名员工，公司总经理为何**，全面负责公司工作，副总经理韦**分管安全和投资建设，刘*为安全员。

3.安全管理制度建立情况

XX房地产公司对第三方劳务外包人员管理失控漏管，未明确事故报告及调查处理等责任。第三方劳务外包签订施工合同后，未建立有效的安全管理制度，第三方劳务外包人员在未经培

训、无证作业、未办理出入证、未佩戴劳动防护用品的情况下开展危险作业，公司规定的安全管理措施层层失守。

（三）事故发生经过

2024 年 6 月 7 日 6 时 30 分，周**带领工人到 XX 房地产公司所属物业造纸一分厂平张车间开始作业，崔**为周**劳务团队新进人员，周**安排其在屋顶拉彩钢瓦备料。崔**在未佩戴任何劳动防护用品、无特种作业资格、现场无人监护的情况下，登上距离地面约 4 米高的车间棚顶开始作业，当 日 7 时许，崔**在作业时踩踏到棚顶已经风化的透明采光瓦，因无安全防护设备，直接从棚顶坠落至地面摆放的筒芯堆上。

（ 四）事故现场情况

XX 房地产公司造纸一分厂平张车间屋顶透明采光瓦因崔**踩踏破损，破损位置距离地面直线距离 4 米，现场残留有少量血迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。

死者情况：崔**，男，汉族，内乡县湍东镇******，身份证号：412926**********，为 XX 商行临时雇佣人员。

2.直接经济损失情况

该事故造成直接经济损失 85 万元。

二、事故应急及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员李**7 时 22 分在公司微信安全管理群内将事故情况作了报告，XX 房地产公司副总韦**、安全管理人员刘*赶赴事故发生现场，公司领导王**第一时间知悉事故发生。10 时许崔**家属拨打了报警电话，公安机关当天上午赶赴事故现场开展工作。截至 2025 年 7 月 22 日群众实名举报该事故，属地政府、内乡县应急管理局和内乡县人民政府均未接到河南 XX 房地产有限公司的事故上报。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 6 月 7 日 7 时 5 分许，崔**坠落后，周**听到有人呼救后率先赶到现场并拨打了 120 急救电话，急救车 7 时 30 分赶到事发现场将崔**送至内乡县人民医院抢救。

（三） 医疗救治和善后情况

崔**送至内乡县人民医院抢救，因颅脑损伤和胸部闭合性损伤，崔**经抢救无效于当 日 11 时 30 分死亡。事后周**与死者家属进行协商，于 2024 年 6 月 11 日签订《赔偿协议》，6 月 12 日 80 万元赔偿款赔偿到位，赔偿款周**出资 30 万元，XX 房地产公司借支垫付 50 万元直接支付到死者妻子张**账户。

三、事故原因分析

（一） 直接原因

崔**在高处作业过程无证上岗且未佩戴劳动防护用品是

本次事故发生的直接原因。

（二） 直接原因分析

1.现场物的不安全状态

事发地造纸一分厂南通道中段车间顶棚的透明采光瓦已风化，人的不安全作业行为情况下会存在高处坠落等事故风险。

2.人的不安全作业行为

崔**在未配备任何劳动防护用品、无特种作业资格、现场无人监护的情况下，登上距离地面约 4 米高的车间顶棚作业，踩踏到已风化的透明采光瓦，因无安全防护设备，直接从顶棚坠落至地面摆放的筒芯堆上。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过现场勘查、询问和资料分析，排除人为故意破坏，突发灾害因素的可能。

（ 四） 间接原因分析

1．河南 XX 房地产有限公司落实相关安全生产主体责任不到位。

（1）安全生产管理制度落实不到位，高危作业现场未安排专门人员进行现场管理；

（2）对第三方外包入场人员资质审核把关不严；

（3）未明确事故报告及调查处理责任。

2．内乡县城关镇 XX 装饰材料商行落实相关安全生产主体责任不到位。

（1）安全生产法治责任意识淡薄，未建立自身安全生产管理制度，也未有效落实 XX 房地产公司的安全生产管理要求；

（2）对临时雇佣员工资质审核缺失，未确保从业人员具备符合岗位要求的安全技能和资质条件；

（3）在高危作业环节监管缺位，未严格执行安全操作规程，对作业现场安全风险管控不到位。

3．河南 XX 房地产有限公司韦落实安全生产管理责任不到位。**

安全生产法治责任意识不强，安全生产责任制不健全、隐患排查治理、风险辨识、消除事故隐患等责任履行不到位，对第三方单位和人员失控漏管。

4.河南 XX 房地产有限公司刘*落实安全管理责任不到位。

安全生产法治责任意识不强，管理水平能力不足，开展危险作业所需审批程序不完善，未对登高作业要求办理作业审批。未落实安全生产管理制度以及安全生产管理协议书内涉及监管责任。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一） 河南 XX 房地产有限公司

根据事实证据情况，河南 XX 房地产有限公司落实公司的安全生产主体责任不规范不到位，事故发生后存在瞒报行为。违反

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核

标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实”、第二十八条“ 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”、第三十条“ 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训 ，取得相应资格 ，方可上岗作业。”、第四十三条“ 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”、第四十四条“ 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”、第四十五条“ 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的

劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”、第八十三条“生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故

报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。”之规定。

（二） 内乡县城关镇 XX 装饰材料商行

根据事实证据情况，内乡县城关镇 XX 装饰材料商行落实公司的安全生产主体责任不规范不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”、第四十三条“ 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”、第四十五条“ 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”之规定。

五、有关责任人员的处理建议

（一） 河南 XX 房地产有限公司

河南 XX 房地产有限公司对事故发生和瞒报行为负主要责任，事故发生及其瞒报行为造成负面社会影响。依据《中华人民

共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发

生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；（一）谎报或者瞒报事故的；”之规定。按照《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条“对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。”之规定，建议由县应急局按照法律适用和自由裁量规则，给予河南 XX 房地产有限公司相应的行政处罚。

（二）周**

内乡县城关镇 XX 装饰材料商行经营者周**对事故发生负有责任。其本人因涉嫌重大劳动安全事故罪，事故发生后被内乡县公安局采取刑事措施，内乡县人民法院于 2025 年 4 月 17 日对周**以重大劳动安全事故罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第二十一条第一项：“个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，

处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；”之规定。建议由县应急局给予内乡县城关镇 XX 装饰材料商行经营者周**相应的行政处罚。

（三） 崔 ， 男 ，53 岁 ， 死者 ， 内乡县城关镇 XX 装饰材料商行工人**

根据事实证据情况，崔**安全意识极其淡薄，在高处作业过程未佩戴劳动防护用品，对事故发生负直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究相关责任。

（ 四）何 ， 男 ， 57 岁 ， 河南 XX 房地产有限公司总经理**

根据事实证据情况，何**领导组织督促指导检查公司落实相关安全生产责任不到位，对事故发生及瞒报行为负有直接主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“ 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。”项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；”《生产安全事

故报告和调查处理条例》第三十六条第一项“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其

他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；”之规定。按照《中华人民共和国行政处罚法》（中华人民共和国主席令第六十三号）第二十九条“对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。”之规定，建议由县应急局按照法律适用和自 由裁量标准，对何**给予相应的行政处罚。

（五） 韦 ， 男 ， 66 岁 ， 河南 XX 房地产有限公司分管副总**

根据事实证据情况，负责 XX 房地产公司在所属物业维修项目安全管理工作中组织督促指导内乡县城关镇 XX 装饰材料商行落实相关安全生产责任不到位，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“ 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（ 一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（ 二）组织或者参与本单位安全生

产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（ 六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”项之规定。对事故发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“ 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入 20%以上 50%以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”之规定按照法律适用和自由裁量规则，建议由内乡县应急管理局按照规定给予韦**相应的行政处罚。

（六）刘* ， 男 ，41 岁 ，河南 XX 房地产有限公司安全员。

根据事实证据情况，负责 XX 房地产公司所属物业安装维修项目的具体安全管理工作，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”之规定。对事故发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“ 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关

的资格，并处上一年年收入 20%以上 50%以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”之规定按照法律适用和自由裁量规则，建议由内乡县应急管理局按照规定给予刘*相应

的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取此次事故教训，增强安全生产法治意识，提升法治水平，落实安全责任，切实防范各类事故的再次发生，提出以下防范措施建议。

（一）增强法治责任意识，坚决落实安全生产主体责任。河南 XX 房地产有限公司有关责任人要深刻汲取惨痛教训，坚持安全发展、发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线理念，理顺安全生产法律责任落实体系，对照《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等行业领域国家法律法规规章规定，认真查找公司及全员在落实安全生产责任制方面存在的问题不足和差距，切实及时整改完善。

（二）河南 XX 房地产有限公司作为独立法人单位，要健全修订完善相关制度职责规程、事故应急预案、隐患排查治理等责任体系，并加强安全生产管理工作，确保安全管理职责落实规范到位，并及时建立安全管理记录台账档案。

（三）河南 XX 房地产有限公司应加强第三方劳务外包管理，建立健全外包单位准入审查机制，严格审核外包单位资质、安全生产条件及从业人员资格；签订规范的安全生产管理协议，

明确双方安全职责和义务；加强对外包作业现场的监督检查，定期开展安全培训和应急演练，确保外包人员具备必要的安全知识和操作技能。

（四）河南 XX 房地产有限公司及其有关负责人，要深刻汲取此次瞒报事故教训，引以为鉴，依法认真组织对法规规定的事故报告处置进行学习，建立完善突发事件或生产安全事故应急处置规范制度流程和职责，并加强全员教育培训，确保事件发生后依法处置，杜绝迟报、漏报、谎报、不报或瞒报行为的发生。

内乡湍东河南 XX 房地产有限公

司“6·7”一般高处坠落事故调查组

2025 年 9 月 15 日